

# Lista de Preço - Peças de reposição

## Estado de Pernambuco

válido de 1. 4. 2026



Meu número de cliente RATIONAL \_\_\_\_\_



Processo de pedido via parceiro de serviço RATIONAL:

Ache um PARCEIRO DE SERVIÇO próximo de você diretamente em nosso banco de dados!

[https://www.rational-online.com/pt\\_br/atendimento/assistencia-tecnica-rational/](https://www.rational-online.com/pt_br/atendimento/assistencia-tecnica-rational/)

Novidades

Trabalhe connosco

Portugal

**RATIONAL**

Produtos

Setores

Vivencie

Atendimento

Referências

Empresa



Insira o CEP ou a cidade e encontre um evento

> Encontrar

Mostrar secção de filtro

**Hotline e Suporte:****Hotline - Suporte Técnico:**

Segunda a Domingo das 08:00h às 18:00h

Tel.: +55 11 3372 3080

**Dúvidas sobre pedido de peças de serviço:**Email: [servico-brasil@rational-online.com](mailto:servico-brasil@rational-online.com)**Base de preço:**

1. Os valores abaixo são preços recomendados de venda ao cliente final, incluindo todos os impostos.
2. Os Preços estão sujeitos a alterações, devido a mudanças nos impostos já incluídos no valor.
3. Para todas as peças que não estão na lista, preço sob consulta.
4. Lista de preços válida a partir de 1.4.2026 e substitui todas as versões anteriores.
5. A lista atualizada de preços das peças de serviço pode ser encontrada em:  
[www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)

**Atenção!**

1. Os preços mencionados se referem à quantidade relacionada na coluna QTDE.

Outro exemplo:

| QTDE | No. da peça | Quantidade pedida | Embarque            |
|------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1    | 10.00.056   | 5 x               | 5 x 1 pçs = 5 pçs   |
| 5    | 10.00.041   | 5 x               | 5 x 5 pçs = 25 pçs  |
| 10   | 10.00.061   | 5 x               | 5 x 10 pçs = 50 pçs |

| Material   | Descrição                             | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.00.061P | 10x Parafuso Torx T20 M4X12           | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.062P | 10x Parafuso Torx T20 M4X20           | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.063P | 10x Parafuso Torx T20 M4X25           | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.065P | 10x Parafuso Torx T20 M4X12           | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.068P | 10x Countersunk screw Torx T20 M4x40  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.071P | 5x Porca hexagonal M8                 |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.076P | 5x Allen parafuso M5x50               |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.087P | Cinta de braçadeira para sensor       | 7326.90.90 | 43,65                               |
| 10.00.090P | 10x Tampão para Torx T30              | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.091P | Proteção da borda de borracha 190mm   |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.099P | 5x Hexagonalparafuso M8x12            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.100  | Porca hexagonal M4 self-locking       |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.102P | 10x Hexagonal tampa parafuso B4,2x32  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.103P | 10x Parafuso tipo EJOT 3.5X10         | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.107  | Allen parafuso M10x30                 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.109P | 10x Hexagonalparafuso M5x23           | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.111P | 10x Grampo de cabo longo              | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.112  | Grampo de cabo curto                  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.115P | 5x Allen parafuso M5x30               |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.116P | 10x Porca PG40                        |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.126P | 2x Braçadeira 40-60mm                 |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.144P | 10x Allen parafuso M3x16mm            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.148P | 10x Parafuso de panela M 5/12 inox A2 |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.150P | 10x Parafuso de panela M6x12 inox A2  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.175P | 5x Cap nut M5                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.177P | 10x Anilha plano M4 inox A2           |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.186P | 10x Anilha LL6 ionx A                 |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.188P | 10x Anilha de trava AZ 5 INOX         |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.189P | 10x Anilha de trava AZ 6 inox A4      |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.211P | 10x Rebite 3.2x10 inox                |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.225P | Ecrou laiton 3/8"                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.238P | 10x Parafuso Torx 4x50                |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.239  | EJOT PT-Parafuso Torx 4x10            | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.239P | 10x EJOT PT-Parafuso Torx 4x10        | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.240P | 10x Parafuso Torx 3x20                |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.243P | 5x Espaçador M4x8                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.280P | 5x Parafuso HM 8/12 inox A2           |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.355P | 10x Espaçador Preto                   | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.357P | 5x Plugue                             | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.364P | 10x Pan cabeça parafuso Torx M3x12    |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.365P | 10x Pan cabeça parafuso Torx M3x20    | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.369  | Plug conico                           | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.384  | Jogo de adesivos                      | 3919.90.90 | 82,90                               |
| 10.00.390  | Jogo de adesivos                      |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.392P | Jogo de adesivos                      |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.401  | Sticker set                           |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.414P | 100x Cinta de cabo Preto 120°         | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.421  | Grampo de cabo                        | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.00.423P | Anilha plano M12 A2 inox                 |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.444P | 10x Parafuso levantado e escareado Torx  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.445P | 10x Hexagonalparafuso M8x80              |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.449P | 10x Pan cabeça parafuso M6x16            | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.451  | Junta Cano de exaustão                   |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.452P | 10x Parafuso S. cabeça extremidade princ |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.456P | 10x Cabeça vermelhoonda parafuso Torx M4 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.460P | 10x EJOT PT-parafuso Torx 3,5x14         | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.471  | Grampo de cabo d10-12mm                  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.472P | 10x Grampo de cabo d13,5-16mm            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.507P | 10x Pan cabeça parafuso Torx 5/16" T20   | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.511P | 5x O-ring para válvula de bola dreno 46x | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.512P | 5x O-ring para válvula de bola dreno 26x | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.513  | Adaptador M14 to M10                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.515P | 10x Rebite 3,2x8 A2/NSF                  | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.542P | Spicer for CT-Poti                       |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.564P | 10x Pan cabeça parafuso Torx T20 M4x45   | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.588P | 10x Parafuso sextavados M5x12 DIN933     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.593P | 10x Parafuso A2 din 914 M8x20            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.595P | 10x Parafuso din 916 A2_70 M6x6 Tuflok   |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.596P | 10x Parafuso A2 M6x50                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.597P | 10x Parafuso A2 din7991 M5x10            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.605P | 5x Hose clamp ø25.3                      | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.606  | Parafuso A2 M5x8 tc curva plano 6 sextav | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.607P | 10x Porca combi zincado M8               |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.610P | 10x Parafuso Allen A2 M5x16              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.636P | 10x Porca autofrenante M2 A2             |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.647  | Parafuso A2 M5x12 TC curva 6 pans creux  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.648  | Braçadeira mola d.20.2                   |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.652P | Tubo para fixação calha                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.656P | Braçadeira mola D9.1                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.661P | Edge protection profile                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.672P | 5x Anilha Igus                           |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.675P | 5x Junta tórica válvula de panela 112-31 | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.678  | Bundle-clip                              | 8544.42.00 | 56,70                               |
| 10.00.681P | 5x Porca de caixa M5 pour 1.7 a 2.5mm    | 7318.16.00 | 186,93                              |
| 10.00.696P | 10x Parafuso Allen M4x6                  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.697P | 10x Hexagonalparafuso M5x10 w. precoat 8 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.698P | 10x Hexagonalparafuso M6x12 w. precoat 8 | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.709P | 10x Hex nut M6 w. locking                | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.710P | 10x Porca hexagonal M8 w. locking        | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.721P | Plugue quadrado 35x35x1.25 mm            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.744P | 25x Washer A4,3 *A4                      | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.745P | 5x Porca M6*A2                           | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.747P | 5x Clipes de bloqueio Ø12                |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.748P | 2x Clipes de bloqueio Ø10                |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.750P | 5x Parafuso sextavados M8x70             |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.773  | Braçadeira mola d49,8mm                  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.00.774P | 5x Braçadeira mola d52mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.778P | 10x Parafuso sextavados M6x35 Tuflok DIN  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.781P | Cavilha cilíndrica ISO2338 A2 3m6x20      |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.785P | Adesivo *WaterMark*                       |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.790  | Rivet nut M5 – hexagon                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.790P | 10x Rivet nut M5                          |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.792P | 10x Hexagonalparafuso M6x20               |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.805P | 10x Anilha plano M6 x 1.2 A2              |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.814P | Braçadeira mola Ø25.2                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.823P | 10x Parafuso M4x8 Cabeça bombeada cabeça  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.825P | 5x Parafuso sextavados M10x20             |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.830P | 10x Arruela de cobre 16x24x1,5            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.838  | Hex screw M10x50                          |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.842P | Rolamento Iglidur GFL-16                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.845P | Rolamento para flange Iglidur GFM-2021-2  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.846P | 10x Ecrou frein hexagonal M5 DIN 985      |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.847P | 5x Parafuso A2 M6x30 TCB plano sextavado  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.848P | 5x Parafuso A2 M6x35 TCB plano sextavado  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.851  | Aufkleber Gerät u. Zubehör heiß 01/07     |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.851P | Adesivo *Achtung! Gerät und Zubehör heiß  |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.853P | Anilha L13 ep 1mm                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.854P | Junta tórica 15x1,5                       |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.856P | 10x Parafuso CHC M6x8 DIN 912             |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.858  | Parafuso s. cabeça M5x5 Din913            |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.884P | Plastic rivet 8mm                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.889P | 10x Parafuso Allen A2 M5x20               | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.890P | 10x Rebite 4x10                           | 7907.00.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.894  | Parafuso TRCC 8x20                        | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.904P | 10x Rebite B4x8                           | 7907.00.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.916  | Hex nut M4 w. locking                     | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.936P | 5x Hexagonalparafuso M8x20                | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.972P | 5x Parafuso STHC cônica 12x12 A2 Din914   |            | Sob Consulta                        |
| 10.00.975P | 5x Hexagonalparafuso M10x35               | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.979P | 5x Cable clamp D=22                       | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.980P | 5x Parafuso tipo EJOT 30X10               | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.982P | 5x Hose clamp D=18.2                      | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.991  | Tampão de selagem                         | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.00.992P | 10x Parafuso de Metal com Arruela de Pla  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.00.998  | Adesivo CareControl®                      |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.013  | Jogo de adesivos                          |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.043P | 5x Porca sextavada M12                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.049P | 4x Parafuso quadrado com cabeça de cogume | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.054P | 10x Porca com base entalhada M5           | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.056P | 10x Parafuso S. cabeça extremidade princ  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.061P | 5x Parafuso A2 M6x40 TCB plano sextavado  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.064P | Clipe de bloqueio D10 d8                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.065P | 10x Hex nut M5                            | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.075P | 6x Adesivo *Atenção: Superfície quente*   |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.01.076P | 5x Porca com cabeça de bola M5*A2        | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.081P | Porca sextavada M20 plano                |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.084  | Hexagonal cabeça escareada parafuso M5x1 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.084P | 10x Hexagonal cabeça escareada parafuso  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.093P | Anilha cônico D10                        |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.120P | 10x Porca de caixa M5 inox               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.129P | 2x Braçadeira clic R96-245               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.132P | 5x Braçadeira clic R86-140               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.135P | 5x Braçadeira clic R96-500               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.150P | 10x Parafuso do copo M6x20               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.151P | Adesivo *gas conversão to G20*           |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.152P | Plugue                                   | 3926.90.90 | 24,42                               |
| 10.01.154P | Jogo de adesivos                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.157P | Jogo de adesivos                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.162P | 5x Hexagonalparafuso M8x10               | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.185P | Jogo de adesivos                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.187P | Jogo de adesivos                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.188P | Jogo de adesivos                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.206P | Adesivo *whiteefficiency®*               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.207P | Adesivo *controle de nível*              |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.208P | 5x Hexagonalparafuso M8x80 A2            | 8419.90.90 | 59,09                               |
| 10.01.214P | 10x Parafuso M5X10                       | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.220P | Pino limitador para Combi-Duo            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.234P | 5x Cavilha cavaleiro inox eixo D10       |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.241P | 5x Allen parafuso M8x20                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.245P | 5x screw DIN 912 M8x50                   |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.261P | Braçadeira de mangueira 66 mm            | 7326.19.00 | 53,64                               |
| 10.01.262P | Braçadeira de mangueira 76 mm            | 7326.19.00 | 48,03                               |
| 10.01.266P | 5x Pan cabeça parafuso Torx T20 10,5mm   |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.293P | Grampos de cabo autoadesivos / UltraVent |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.295P | 5x EJOT parafuso 5x16                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.309P | 10x Raised countersunk head screw Torx T |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.321P | Anilha elemento aquecedor Ø50mm com ling |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.335P | Axis for electrical assembly holder      |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.336P | 10x Espaçador plástico 7mm 12            | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.01.339P | 4x Fixação elastómero                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.340P | 2x Prendedor de cabo médio               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.364P | Adesivo *1-6*                            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.366P | Braçadeira do cabo 120°                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.371P | Adesivo *Hofer/ALDI Hotline AT/CH*       |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.372P | 10x EJOT PT-Parafuso 2,5x12              |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.376  | Junta 1x10mm                             |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.377P | 5x Parafuso de cabeça redonda M8x38      |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.379P | Edge clip tie holder                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.384P | 10x Gravata de cabo de alta temperatura  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.420P | 5x Pino cilíndrico 5x40                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.422P | 5x Braçadeira mola ø12.8mm               |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.423P | Anilha plano M12 4mm                     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.01.429P | 5x Porca hexagonal M5 com junta          | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.431P | Aufkleber: Achtung Spannung*f. USV* 2/11 |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.436P | 4x Anilha elemento aquecedor Ø58mm com l |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.441P | 10x Arruela D15x5,2x2, preto             |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.442P | 10x Arruela D15x6,2x2, preto             |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.444P | 10x Hexagon cap nut M6                   |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.446P | 5x Braçadeira clic R96-300               | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.01.455P | 2x Braçadeira de mangueira Ø54x9         | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.01.466P | Jogo de adesivos                         | 4911.10.90 | 77,15                               |
| 10.01.467P | Jogo de adesivos                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.468P | Anilha de bronze sinterizado             |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.474P | Braçadeira de alívio de tensão           |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.479P | 2x Parafuso sem cabeça A2 din 914 M8x35  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.490P | 4x Hex nut M6                            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.510P | 5x Braçadeira de mangueira ø26.8         | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.515P | 10x Arruela M12 V4A                      |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.518P | Ilhós 64x44                              |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.519P | Ilhós 75x55                              |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.522P | gliders                                  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.524P | 50x Autocolante "última manutenção" DE/  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.527P | 5x Hexagonalparafuso M8x12               | 7318.15.00 | 34,30                               |
| 10.01.615P | 10x Pan head screw Torx M5x16            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.616P | 5x Pan head screw Torx T40 M8x16         | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.667P | 2x Braçadeira de mangueira 122mm         | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.669P | 10x Parafuso M5X20 Phillips              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.686P | Braçadeira de mangueira Ø82mm            | 7326.19.00 | 51,29                               |
| 10.01.694P | 5x O-ring para controle de humidade      | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.703P | Anel de bloqueio 16 mm                   | 3926.90.90 | 9,00                                |
| 10.01.707P | Anel de travamento 25mm                  | 3926.90.90 | 9,00                                |
| 10.01.719P | 10x Hexagonalparafuso M6x12              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.721P | 5x Porca de caixa M8 pour 1.8 a 3.2mm    |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.751P | Hex nut M16 DIN934 A2                    | 7318.16.00 | 11,99                               |
| 10.01.755P | 10x Parafuso M5X25                       | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.763P | 10x Parafuso cabeça frisada A2 M5x12     |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.768P | Staple pin axis D8 type 1500 SS          |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.772P | 2x Parafuso com mola                     |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.776P | 10x Pan cabeça parafuso Torx T20 M4x12   | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.778P | 10x Pan head screw Torx M4x16            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.789P | 5x Braçadeira clic 462640265B            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.799P | 10x Parafusos de cabeça escareada Torx M |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.808P | 10x Parafuso cabeça frisada A2 M5x16     | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.820P | Plugue quadrado 30x30x1.25 mm            |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.826P | 5x Parafuso de cabeça de queijo torx T40 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.833P | Parafusos de ajuste com sextavado intern |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.842P | 10x Pan head screw Torx Ejot PT WA5463 6 |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.849P | Chave paralela 14x9x40                   |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.850P | 10x EJOT PT-Parafuso Torx WN5452 40x12   |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.851P | 5x Porca hexagonal M8 w. locking         |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.01.865P | Sticker gas setting NAT GAS US 102/202   |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.866P | 2x Braçadeira de mangueira 60-80 mm      | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.867P | 5x Braçadeira de mangueira 40-60mm       | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.868P | 5x Braçadeira de mangueira 32-50mm       | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.870P | Proteção de chapa metálica 2mm L122mm    |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.878P | 10x Parafuso de cabeça de queijo torx M5 |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.880P | 5x Ornamental parafuso M8x25             |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.892P | 10x Hexagonalparafuso M5x20 Torx T20     | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.899P | 10x Pan head screw Torx Delta PT WN5412  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.902P | 10x Cabeça vermelhonda parafuso Torx M5  |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.906P | 10x Suporte para placa de circuito impre |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.907P | Espaçador Ø int = 3,2mm, H = 6mm         |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.912P | 10x Parafuso Phillips M5x12              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.913S | Eixo do cilindro LA40                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.923P | 10x Parafuso de cabeça escareada M5x45 D | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.928P | 5x Ficha 6.6 para furo roscado M8        |            | Sob Consulta                        |
| 10.01.953P | 5x Allen parafuso M10x30 A2 Tuflok       | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.01.983P | Plugue                                   |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.001P | 5x Junta D4/8 x1                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.008P | 10x Rivet with screw                     | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.02.025P | 5x Parafuso Phillips M8x12               |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.033P | 5x Parafuso sextavados M8x40             |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.069P | Clipe de fixação por mola para cabo de v |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.070P | 10x Parafuso sextavados Din933 M6x60     |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.080P | 10x Escareado parafuso DELTA PT 50*16 T+ | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 10.02.082P | 10x Grampo de pé de abeto para tubo Ø50  |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.084P | 2x Allen parafuso M10x90                 |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.087P | 5x Braçadeira clic R96-285               |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.095P | 10x Parafusos de cabeça escareada Torx M |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.103P | 10x cover bold 3,2                       |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.113P | 10x Parafuso de cabeça escareada M4x8 A2 |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.121P | Espaçador hexagonal M4x40                |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.168P | Tampa de segurança da garrafa de gás     |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.184P | 10x Inserir M6 para plástico             |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.190P | 2x Ficha de obturação para Ø22,2mm       |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.198P | 10x Espaçador plástico 7mm para 3mm de e |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.200P | 10x Espaçador de grampo plástico 4.8mm   |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.227P | 20x Tampa para parafusos Torx T25        |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.229P | 10x Círculos Øint 5mm                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.238P | 5x Braçadeira clic R96-315               |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.239P | 5x Braçadeira clic R86-145               |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.240P | 5x Braçadeira clic R96-290               |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.245P | 5x Saco de lubrificação GTE 703 2g       |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.259P | 10x Gravata plástica para cabo           |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.263P | 10x Parafuso levantado e escareado Torx  |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.267  | Junta 3x10mm                             | 6815.99.90 | 51,46                               |
| 10.02.271P | Pino de salta tipo 1500 para eixo D8     |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.299P | Adesivo *gas conversão to ...*           |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10.02.313P | 2x Braçadeira 21,8-27                    |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.329P | 2x Parafuso sem cabeça A2 din 914 M8x40  |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.336P | Tampa de segurança da garrafa de gás igu |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.337P | 10x Anilha de trava DIN6798-J M3 A2      |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.338P | 5x Braçadeira de mangueira 30/45 W4      |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.376P | 10x Abraçadeira de cabo 160mm com base d |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.416P | 10x Rebite Ø4x8, A2                      | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 10.02.437P | Parafuso de conjunto hexagonal com ponto |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.449P | 10x Selo auto-adesivo EPDM 20x7mm de esp |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.450P | 10x Rebite espalhador de plástico d4,1/3 | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 10.02.544S | Espaçador M5x100                         |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.547P | 10x Braçadeira para cabo com clipe later |            | Sob Consulta                        |
| 10.02.760P | 5x Parafuso de cabeça de queijo torx T40 |            | Sob Consulta                        |
| 1002.0401P | 10x Auto tapante parafuso 2,9x5          |            | Sob Consulta                        |
| 1003.0020P | 10x Entalhado pan cabeça parafuso M3x10  |            | Sob Consulta                        |
| 1003.0033P | 10x Entalhado pan cabeça parafuso M3x16  |            | Sob Consulta                        |
| 1003.0660P | 10x Allen parafuso M3x8                  |            | Sob Consulta                        |
| 1003.2160P | 10x Hexagonal tampa parafuso 2,9x9,5     | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 1003.2260P | 10x Levantado e escareado. Cabeça auto t |            | Sob Consulta                        |
| 1003.2261P | 10x Levantado e escareado. Cabeça auto t |            | Sob Consulta                        |
| 1003.2265P | 10x Escareado Auto tapante parafuso 4,2x | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1004.0023P | 10x Entalhado pan cabeça parafuso M4x6   |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0060P | 10x Entalhado pan cabeça parafuso M4x4   |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0061P | 10x Entalhado pan cabeça parafuso M4x8   |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0430P | 10x Entalhado Escareado cabeça parafuso  |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0660P | 10x Allen parafuso M4x10                 |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0662P | 10x Allen parafuso M4x25                 |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0663P | 10x Allen parafuso M4x12                 |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0664P | 10x Allen parafuso M4x16                 |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0665  | Parafuso Allen M4x6                      | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1004.0666P | 10x Hexagonalparafuso M4x10              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1004.0667P | 10x Hexagonalparafuso M4x16              |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0900P | 10x Hexagonalsocket set parafuso M3x8    |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0904P | 5x Hexagonalsocket set parafuso M6x10    |            | Sob Consulta                        |
| 1004.0905P | 5x Hexagonalsocket set parafuso M5x6     |            | Sob Consulta                        |
| 1004.2160P | 25x Hexagonal tampa parafuso 4,2x16      | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1004.2161P | 10x Hexagonal tampa parafuso 4,2x13      |            | Sob Consulta                        |
| 1005.0660P | 10x Allen parafuso M5x12                 |            | Sob Consulta                        |
| 1005.0661  | Parafuso Allen M5x20                     |            | Sob Consulta                        |
| 1005.0663P | 10x Allen parafuso M5x10                 |            | Sob Consulta                        |
| 1005.0762P | 5x Hexagonalparafuso M5x8                |            | Sob Consulta                        |
| 1005.1901P | 10x Reto pino ø5,6x16                    | 7318.13.00 | Sob Consulta                        |
| 1005.1903P | 10x Straight pin ø5,6x12                 |            | Sob Consulta                        |
| 1005.1960P | 10x Hexagonalsocket Escareado cabeça par |            | Sob Consulta                        |
| 1005.1962P | 10x Hexagonalsocket Escareado cabeça par |            | Sob Consulta                        |
| 1005.1964P | 10x Parafuso levantado e escareado M5x25 |            | Sob Consulta                        |
| 1005.1966P | 10x Parfuso Torx M5X16                   |            | Sob Consulta                        |
| 1005.2000P | 10x Parafuso de bloqueio do dente M5x8   | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1005.2100P | 10x Parafuso de bloqueio do dente M5x16  | 7907.00.90 | Sob Consulta                        |
| 1006.0300P | 10x Entalhado raised counters. cabeça pa |            | Sob Consulta                        |
| 1006.0624P | 10x Allen parafuso M6x25                 |            | Sob Consulta                        |
| 1006.0625P | 10x Allen parafuso M6x70                 |            | Sob Consulta                        |
| 1006.0760P | 10x Hexagonalparafuso M6x16              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1006.0761P | 10x Hexagonalparafuso M6x12              | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1006.0762P | 10x Parafuso hexagonal M6X1              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1006.0764P | 10x Hexagonalparafuso M6x25              |            | Sob Consulta                        |
| 1006.0766  | Hexagonalparafuso M6x23                  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1006.1960P | 25x Hexagonalsocket Escareado cabeça par |            | Sob Consulta                        |
| 1006.1962P | 10x Parfuso Torx M6X16                   | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1006.2061P | 10x Hexagonalparafuso M6x55              |            | Sob Consulta                        |
| 1006.7601P | 10x Allen parafuso M6x16                 |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0200P | 5x Levantado e escareado allen parafuso  |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0750P | 10x Hexagonalparafuso M5x16              |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0751P | 10x Hexagonalparafuso M5x25              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.0752  | Hexagonalparafuso M5x10                  | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.0753P | 10x Hexagonalparafuso M5x8               | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.0760P | 5x Hexagonalparafuso M8x16               |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0761P | 5x Hexagonalparafuso M8x25               | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.0762P | 5x Hexagonalparafuso M8x10 A2            |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0763P | 5x Hexagonalparafuso M8x20               |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0764  | Hexagonalparafuso M8x110                 |            | Sob Consulta                        |
| 1008.0766P | 5x Hexagonalparafuso M8x30               | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.0768P | 5x Ornamental parafuso M8x16             | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.0769P | 5x Parafuso de aço M8x30                 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1008.1005P | Prafuso quadrado com cabeça de cogumelo  | 7318.15.00 | 10,46                               |
| 1008.1960P | 5x Hexagonalsocket Escareado cabeça para |            | Sob Consulta                        |
| 1008.1963P | 5x Hexagonalsocket Escareado cabeça para | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1010.0662P | 5x Allen parafuso M10x20                 |            | Sob Consulta                        |
| 1010.0663P | 5x Allen parafuso M10x40                 |            | Sob Consulta                        |
| 1010.0760  | Hexagonalparafuso M10x16                 |            | Sob Consulta                        |
| 1010.0760P | 5x Hexagonalparafuso M10x16              |            | Sob Consulta                        |
| 1010.0761P | 5x Hexagonalparafuso M10x30              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1010.0762  | Hexagonalparafuso M10x20                 | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1010.0762P | 5x Hexagonalparafuso M10x20              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1010.0763P | 5x Hexagonalparafuso M10x40              |            | Sob Consulta                        |
| 1012.0760  | Hexagonalparafuso M12x40                 |            | Sob Consulta                        |
| 1012.0760P | 5x Hexagonalparafuso M12x40              |            | Sob Consulta                        |
| 1012.0764P | 5x Allen parafuso M12x30                 |            | Sob Consulta                        |
| 1016.0700P | 5x Hexagonalparafuso M16x20              | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1103.0120P | 10x Porca hexagonal M3                   |            | Sob Consulta                        |
| 1103.0122  | Porca hexagonal M3 self-locking          | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1103.0600P | 10x PVC plug in porca para metal parafus |            | Sob Consulta                        |
| 1104.0120  | Porca hexagonal M4                       | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1104.0120P | 10x Porca hexagonal M4                   | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1104.0121P | 10x Porca hexagonal M4 self locking      | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 1104.0400P | 10x Rebite porca M4                      |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1104.0800P | 10x gaiola porca M4                       |            | Sob Consulta                        |
| 1104.0801P | 5x Cage nut M4                            | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1104.0820P | 10x Pressão porca 4,2mm                   | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1104.0821P | 25x Climp 3,9mm                           |            | Sob Consulta                        |
| 1105.0121P | 10x Hexagonalcombination porca M5 galv    | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1105.0123P | 10x Hexagonalcombination porca M4         | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1105.0260P | 10x Porca com cabeça de bola M5, high sh  |            | Sob Consulta                        |
| 1105.0400P | 10x Rebite porca M5                       |            | Sob Consulta                        |
| 1105.0801P | 10x gaiola porca M5                       |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0160P | 25x Porca hexagonal M6                    |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0220P | 25x Porca hexagonal M6 flat               | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1106.0222P | 10x Porca hexagonal M6 self-locking       |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0224P | 10x Hex nut M6 self locking               |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0360P | 25x Porca com cabeça de bola M6, high s   | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1106.0400P | 10x Rebite porca M6                       |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0401P | 10x Rebite porca M6, A2                   |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0801P | 25x Hexagonalcombination porca M6         |            | Sob Consulta                        |
| 1106.0802P | 10x gaiola porca M6                       | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1106.0803P | 10x Hexagonalcombination porca M6 galv    | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1107.0100P | 25x Arruela de Metal com Fechamento Estr  | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1107.0101P | 10x Fechamento estrela (star lock) ø5     |            | Sob Consulta                        |
| 1107.0103P | 25x Arruela de Metal com Fechamento Estr  | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1107.0104P | 10x Fechamento estrela (star lock) ø6     |            | Sob Consulta                        |
| 1108.0260P | 5x Porca hexagonal M8                     |            | Sob Consulta                        |
| 1108.0320P | 5x Porca com cabeça de bola M8            |            | Sob Consulta                        |
| 1110.0800P | 5x gaiola porca M10                       | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 1110.0960P | 10x Cap nut M10                           |            | Sob Consulta                        |
| 1112.0110P | 5x Porca hexagonal M10                    |            | Sob Consulta                        |
| 1112.0220P | 10x Porca hexagonal M12 flat              |            | Sob Consulta                        |
| 1116.0100  | Porca hexagonal M16                       |            | Sob Consulta                        |
| 1116.0160P | Porca hexagonal M16                       | 7318.16.00 | 90,58                               |
| 12.00.205P | Parte superior do pedestal                | 3926.90.90 | 151,49                              |
| 12.00.206P | Parte inferior do pedestal                | 3926.90.90 | 71,66                               |
| 12.00.224P | Parte inferior do pedestal 110mm          | 3926.90.90 | 119,21                              |
| 12.00.229P | Cobertura para CleanJet bomba opening     |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.235  | Housing f. Cleaning pump 61-102/E*USA 01  |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.273P | Parte dianteirada coluna de sustentação   |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.280  | Dispositivo de fixação bomba Carcaça      | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.00.291  | Montagem para abrigar da bomba da limpeza | 8514.90.00 | 260,28                              |
| 12.00.316P | Suporte para contato da porta switch      | 7326.90.90 | 182,00                              |
| 12.00.319P | Carcaça plástica p/ bomba de limpeza      | 3926.90.90 | 134,32                              |
| 12.00.320  | Cobertura para CleanJet bomba opening     | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.00.365  | PIED NOIR REGLABLE 150/220                |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.366P | Plastic end cap 25x25mm                   |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.418  | Roda inox com travagem D125               |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.419P | Roda com travagem ø125                    |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.422  | ROUE PIVOTANTE INOX S.F. D.100            |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.423  | ROUE PIVOTANTE INOX A.F. D.100            |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 12.00.452  | Roue inox avec frein Armoire Combi       |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.516P | Turning lock f. lower part of pedestal   | 3926.90.90 | 16,72                               |
| 12.00.570P | Chapa batente chassis direito            |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.617P | Suporte enrolador                        |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.635  | Calha esquerda completa                  |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.648  | Calha direita completa                   |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.774P | Chassi esquerdo                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.777P | Travessa de manutenção chassis 311       |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.780P | Revestimento esquerdo chassis esquerdo 2 |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.781P | Lado direito chassis esquerdo            |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.789P | Fachada dianteira chassis esquerdo 211-3 |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.829P | Suporte pressostato 211-311              |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.830P | Suporte enrolador de chuveiro            |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.847P | 10x Tampa Ø12mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.939P | Anschlagwinkel                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.945P | Fachada dianteira chassis esquerdo       | 8514.90.00 | 1488,69                             |
| 12.00.950P | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.977P | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 12.00.987P | Suporte de manutenção forro de panela    |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.086S | Batente de bloqueio da panela            | 7318.15.00 | 778,48                              |
| 12.01.116P | Calha esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.117P | Calha direita                            |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.133P | Parte inferior do pedestal               | 3926.90.90 | 99,13                               |
| 12.01.140P | Junta do abrigo NSF das unidades de piso | 4016.93.00 | 337,43                              |
| 12.01.142  | Cobertura NSF para unidades de piso      | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.01.153P | Abrigo NSF direito das unidades de piso  |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.154P | Abrigo NSF esquerdo das unidades de piso | 7326.90.90 | 1331,44                             |
| 12.01.177P | Placa distanciadora f. estrutura de base |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.278P | Pé dianteiro 60mm                        |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.283S | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.284P | Pé dianteiro 20mm                        |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.290P | Pé regulável                             | 3926.90.90 | 129,34                              |
| 12.01.291P | Foam base                                |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.310  | Reinforcement of flange Bearing          |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.313P | Suporte exterior de tampa                |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.361P | -                                        |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.373P | Placa contacto amortecedor               |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.716  | Capa para estrutura de base              | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.01.728P | Right welded frame                       | 09/15      | Sob Consulta                        |
| 12.01.740P | Switch da porta                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.741P | Switch da porta                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.776P | Tampa ligação técnica                    |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.805P | Chassi central                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.841P | Support of overflow tube                 |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.855S | Amortecedor                              |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.857P | Suporte central de rolamento de tampa co |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.871S | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.877P | respingo Guarda                          |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 12.01.884P | Pé inox regulável                        |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.899P | Junta da estrutura de base               | 4016.93.00 | 522,40                              |
| 12.01.948P | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.962P | Suporte de junta de projeção de água     |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.964P | Junta de projeção de água VCCM112T       |            | Sob Consulta                        |
| 12.01.967  | Suporte de junta de projeção de água     | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.01.967P | Suporte de junta de projeção de água     | 8419.90.90 | 725,63                              |
| 12.01.969  | Junta de projeção de água VCCM112L       | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.01.969P | Junta de projeção de água VCCM112L       |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.035P | Chassi central                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.088P | Compartimento técnico traseiro           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.118P | Base do dispositivo de proteção antiderr |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.157P | Rolamento externo da tampa esquerda      |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.159P | Porta de visita esquerda - direita do co | 3926.90.90 | 731,67                              |
| 12.02.302P | Compartimento técnico traseiro           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.339P | Drainage of door mount                   |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.387P | Suporte platina I/O                      |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.397P | Rolamento externo da tampa direita       |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.398P | Junta X 85x5.33                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.399P | Junta X 55x5.33                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.408P | Proteção do rolamento externo da tampa   |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.423S | Pé traseiro ajustável 45mm com clipe de  | 3926.90.90 | 205,49                              |
| 12.02.434P | Junta da porta de visita do compartiment | 4016.93.00 | 41,27                               |
| 12.02.440S | Placa de montagem do bucim               |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.449P | Chassi esquerdo                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.450P | Suporte ao conector Ethernet             |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.470P | Chassi esquerdo                          |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.472P | 2x Espaçador compartimento técnico       | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 12.02.540P | Suporte de placas de circuito eléctrico  |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.605P | Suporte inferior da porta                | 3926.90.90 | 45,14                               |
| 12.02.617S | Crossbar below                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.643P | Ligação aos bastidores                   |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.652S | Crossbar below                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.664P | Junta da estrutura de base               | 4016.93.00 | 547,80                              |
| 12.02.665P | Junta da estrutura de base               |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.707P | Pé dianteiro 45mm                        | 3926.90.90 | 100,08                              |
| 12.02.769P | Installation rail para Contactor Din 462 |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.839P | Junta da estrutura de base               |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.902P | Suporte de contatores                    |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.905S | Apoio ao transformador                   |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.939P | Parte amovível da moldura certa          |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.979P | Chassi central                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.980P | Chassi central                           |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.985P | Suporte fonte de alimentação             |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.991S | Flange UL de 1 1/4" para prensa-cabos co |            | Sob Consulta                        |
| 12.02.992P | placa equalizadora                       |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.006S | Suporte de válvula solenóide de água que |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.007S | Apoio ao caudalímetro de água quente     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 12.03.051P | Pé inox regulável                        |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.100S | Kit de reparação de paragem de garrafas  |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.120P | Suporte enrolador chuveiro               |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.146P | Parte amovível da moldura certa          |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.169S | Tubo guia para cabo de alimentação       |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.186P | Fole de paragem do painel                |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.368S | Peça de bloqueio do dissipador de calor  |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.550S | Espaçador traseiro 30mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 12.03.567S | Espaçador traseiro 30mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 1203.0260P | 25x Arruela de pressão B3                |            | Sob Consulta                        |
| 1204.0120P | 25x Arruela de fechamento com dente A4,3 |            | Sob Consulta                        |
| 1205.0360  | Arruela de pressão ø5                    |            | Sob Consulta                        |
| 1205.0362P | 10x Mola do disco ø12x5x0,6              |            | Sob Consulta                        |
| 1206.0120P | 25x Arruela de fechamento com dente A6,4 | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1206.0261P | 25x Arruela de pressão B6                | 7318.21.00 | Sob Consulta                        |
| 1208.0160P | 5x Arruela de fechamento com dente A8,4  |            | Sob Consulta                        |
| 1208.0260P | 5x Arruela de pressão B8                 | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 1210.0160P | 5x Arruela de fechamento com dente A10,5 |            | Sob Consulta                        |
| 1210.0260P | 5x Arruela de pressão B10                |            | Sob Consulta                        |
| 1217.0160  | Arruela de fechamento com dente A16,5    |            | Sob Consulta                        |
| 1217.0160P | 5x Arruela de fechamento com dente A16,5 |            | Sob Consulta                        |
| 1250.0100P | 5x Anél de aço 8,5 para porta switch bor |            | Sob Consulta                        |
| 1250.0101P | 5x Anél de aço 19,5 para porta borracha  |            | Sob Consulta                        |
| 1250.0103P | 5x Anél de segurança ø28x1.5             |            | Sob Consulta                        |
| 1251.1000P | 10x Arruela de segurança ø5mm            | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1304.0150P | 10x Arruela A3,2                         |            | Sob Consulta                        |
| 1304.0160P | 50x Arruela A4,3                         |            | Sob Consulta                        |
| 1305.0160P | 10x Arruela A5,3x10mm                    | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1305.0260  | Arruela A5,3x15mm                        |            | Sob Consulta                        |
| 1306.0120P | 25x Arruela A6,4                         | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1306.0218  | Arruela A4,3                             |            | Sob Consulta                        |
| 1306.0221P | 10x Arruela A6,4                         |            | Sob Consulta                        |
| 1306.0222  | Arruela A6,4x15x1,5                      | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1306.0550P | 10x Arruela A6,6                         |            | Sob Consulta                        |
| 1308.0160P | 5x Washer M8 A2                          | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1308.0162P | 5x Arruela A8,4                          | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1308.0560P | 5x Arruela para válvula de bola quadrada |            | Sob Consulta                        |
| 1310.0160  | Arruela A10,5                            | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1313.0160P | 5x Arruela A13,0                         |            | Sob Consulta                        |
| 1315.0100  | Arruela de cobre 21x26                   |            | Sob Consulta                        |
| 1315.0101P | 10x Arruela de cobre 6x10                | 7415.21.00 | Sob Consulta                        |
| 1315.0104P | 10x Arruela de cobre 16x20x1,5           | 7415.21.00 | Sob Consulta                        |
| 1315.0105P | 10x Arruela de cobre 10x16x1,5           |            | Sob Consulta                        |
| 1315.0109  | Arruela de cobre 8.5x16x1,2              | 7415.21.00 | Sob Consulta                        |
| 1315.0110P | 5x Arruela de cobre                      |            | Sob Consulta                        |
| 1328.0102P | 5x Arruela de segurança A10,2            | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 1330.0100  | Cinta de braçadeira para sensor          |            | Sob Consulta                        |
| 14.00.937P | Suporte para contato da porta switch     | 3926.90.90 | 31,17                               |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 14.00.947S | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 14.01.056P | Suporte de montagem da porta inferior    | 7326.90.90 | 270,53                              |
| 14.01.057P | Parafuso da porta                        | 7326.90.90 | 87,91                               |
| 14.01.058P | Suporte de montagem da porta inferior    |            | Sob Consulta                        |
| 14.01.059P | Parafuso da porta                        |            | Sob Consulta                        |
| 14.01.061P | Suporte de montagem da porta inferior    |            | Sob Consulta                        |
| 14.01.113S | Retrofit kit drip tray trolley 201       | 7326.90.90 | 650,17                              |
| 14.01.141S | Suporte para ventilador de arrefecimento | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 14.01.148S | Suporte para ventilador de arrefecimento | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 14.01.200S | Parafuso da porta                        |            | Sob Consulta                        |
| 1404.0166P | Cavilha 4x30mm                           |            | Sob Consulta                        |
| 1406.0165P | 10x Pino de soldadura rosqueado M6x12    |            | Sob Consulta                        |
| 1406.0277P | 10x Pino da soldadura ø6x30              |            | Sob Consulta                        |
| 1500.1571P | Conexão do tubo                          |            | Sob Consulta                        |
| 1500.1579  | Redução nipple G3/4" to G1/2"            |            | Sob Consulta                        |
| 1500.1605  | Redução nipple G1/4"x1/8"                |            | Sob Consulta                        |
| 1500.1606  | T-encaixe 3x1/4"                         |            | Sob Consulta                        |
| 1500.1610P | Cano 3/4" x 80                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.115P | Moldura da fechadura                     | 8301.60.00 | 286,63                              |
| 16.00.127  | Painél lateral direito                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.128P | Painél lateral esquerdo                  | 8419.90.90 | 2609,22                             |
| 16.00.131P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.132P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.135  | Painél lateral direito                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.136P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.137P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.139  | Painél lateral esquerdo                  | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.140P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.142P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.143P | Painél lateral esquerdo                  | 8419.90.90 | 3514,81                             |
| 16.00.146P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.147P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.151P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.154  | Painél lateral direito                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.155P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.158P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.163P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.165P | Decke AK 61/101/E *LA                    | 01/04      | Sob Consulta                        |
| 16.00.180P | Barra transversal Superior               |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.181P | Barra transversal baixa                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.186P | Barra transversal Superior               |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.187P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.188P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.195  | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.198P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.201P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.231P | Seletor para gerador de pulso OEM, Pret  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.232P | Seletor para gerador de pulso azul       | 3926.90.90 | 91,90                               |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.00.282P | Seletor                                  | 3926.90.90 | 53,19                               |
| 16.00.290P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.291P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.294  | Painel da frente                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.295  | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.295P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.296  | Painel da frente                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.297P | Vorderwand kpl 062 01/04                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.298P | Vorderwand kpl 062 LA 01/04              |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.299  | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.299P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.312P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.322P | Barra transversal baixa para tulipa      |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.325P | Barra transversal baixa                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.329P | Cobertura para USB interface             | 3926.90.90 | 128,54                              |
| 16.00.330  | Barra transversal Superior               | 8419.90.90 | 477,34                              |
| 16.00.331P | Barra transversal Superior               |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.332P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.333P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.334  | Superior Cobertura                       | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.335P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.336P | Decke AK ges. 102/G*LA 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.337P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.340P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.358P | Barra transversal Painel da frente       |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.360P | Cobertura para RS232 interface           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.373P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.382P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.383P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.384  | Suporte para contato da porta swit.      | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.00.387P | Dispositivo de montagem para selagem + s | 3926.90.90 | 335,47                              |
| 16.00.404  | MAMELON LAITON EGAL 1/2"F AVEC BUTEE     |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.409  | MAMELON LAITON EGAL 3/8"F AVEC BUTEE     |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.410  | PLASTRON GAUCHE THERMOJET                |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.411  | MAMELON REDUIT 3/4"F-1/2"M               |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.412  | MAMELON REDUIT 3/8"M-1/2"F               |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.445P | FACADE CENTRALE BASSE 200L               |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.513  | PLASTRON DROIT ETANCHE B110              |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.555P | Membrana do painel *RAT*                 | 3919.90.90 | 653,50                              |
| 16.00.556P | Overlay *RAT*                            | 3919.90.90 | 776,12                              |
| 16.00.565P | Seletor para gerador de pulso OEM, verme | 3926.90.90 | 92,71                               |
| 16.00.569  | Dispositivo de montagem para selagem + s |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.569P | Dispositivo de montagem para selagem + s |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.614P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.622P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.624P | Vorderwand kpl. 101*LA*OEM 01/04         |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.630P | Vorderwand kpl. SCC 201/202*OEM 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.655  | PLASTRON GAUCHE 110LT                    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                               | NCM   | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 16.00.663  | GACHE DE PORTE ARMOIRE COMBI            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.681P | Barra transversal Painel da frente      |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.725P | Junta fachada prato tulpia              |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.749P | Superior Cobertura                      |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.762P | Overlay *FR*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.763P | Overlay *FR*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.766P | Overlay *ME*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.767P | Overlay *ME*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.770P | Overlay *HP*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.771P | Overlay *HP*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.773P | Overlay *HP*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.774P | Overlay *NA*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.775P | Overlay *AL*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.776P | Blendenfolie CM/E *AL*                  | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.777P | Overlay *AL*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.778P | Overlay *AL*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.779P | Overlay *FU*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.780P | Blendenfolie CM/E-G *Fu*                | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.783P | Overlay *LB*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.784P | Overlay *LB*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.785P | Blendenfolie SCC/G *LB*                 | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.786P | Overlay *LB*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.787P | Blendenfolie SCC/E *GI*                 | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.789P | Blendenfolie CM/E *GI*                  | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.790P | Overlay *GI*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.791P | Overlay *GI*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.792P | Blendenfolie SCC *LI*                   | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.793P | Blendenfolie CM/E *LI*                  | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.796P | Blendenfolie SCC/E *FO*                 | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.797P | Blendenfolie CM/E *FO*                  | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.798P | Blendenfolie SCC/G *FO*                 | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.800P | Overlay *AP*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.801P | Blendenfolie SCC/E *Pan&Co              | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.802P | Overlay *KF*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.803P | Blendenfolie SCC/E-G *QU*               | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.804P | Overlay *ON*                            |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.815P | Superior Cobertura                      |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.817  | Superior Cobertura                      |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.817P | Superior Cobertura                      |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.819P | Decke ges. 062/G                        | 01/04 | Sob Consulta                        |
| 16.00.820P | Superior Cobertura                      |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.822P | Seletor OEM, Preto-cinza                |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.823  | Seletor OEM, vermelho                   |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.844P | Fundo de tampa isolamento               |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.851P | Konsolenverkleidung hi. VCC 112         | 01/05 | Sob Consulta                        |
| 16.00.855P | Revestimento fachada panela direita 112 |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.856P | Revestimento fachada panela esquerda    |       | Sob Consulta                        |
| 16.00.903P | Overlay *FA*                            |       | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.00.904P  | Overlay *FA*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.906P  | Overlay *FA*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.934   | Ceran-Feld(Glas) VCC 112-311             |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.976P  | Seitenwand li. ges. 101*Add on 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.977P  | Seitenwand li. ges. 061*Add on 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.994   | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.00.999   | Overlay-Logo *HP*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.002P  | Blendenfolie-Logo Cullion *FO* 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.003P  | Overlay-Logo *AL*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.005P  | Blendenfolie-Logo *FU* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.006P  | Overlay-Logo *ME*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.007P  | Overlay-Logo *LB*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.008P  | Blendenfolie-Logo *Gi* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.009P  | Blendenfolie-Logo *Li* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.011P  | Overlay-Logo *NA*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.012P  | Blendenfolie-Logo *PC* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.013P  | Overlay-Logo *KF*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.014P  | Blendenfolie-Logo *QU* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.015P  | Blendenfolie-Logo *ON* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.041   | Overlay *ADD ON* *RAT*                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.042   | Overlay *ADD ON* *KFC*                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.054P  | Trava de painel para Sousvide            |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.066P  | Blendenfolie-Logo *Ubert* 01/04          |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.078P  | Imã da porta da caixa de armazenamento   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.079P  | Türscharnier unten VCC 112 01/05         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.080P  | Espaçador dobradiça porta compartimento  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.088   | Batente de bloqueio de gaveta de caixa   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.094   | Drawer for storage case                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.124P  | Konsolenblech rechts VCC 112 01/05       |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.138P  | Overlay *BF*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.146P  | Suporte para contato da porta switch     | 3926.90.90 | 16,72                               |
| 16.01.169   | Plastrão *Rational*                      |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.169P  | Plastrão *Rational*                      |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.196   | Contra placa imã de compartimento        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.207P  | Overlay *KA*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.210P  | Overlay-Logo *RA_KFC*                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.230P  | Compartimento de armazenamento esquerdo  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.230RA | Compartimento de armazenamento esquerdo  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.242P  | Suporte de rolete para gaveta de compart |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.244P  | Gaveta de compartimento de armazenamento |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.251P  | Compartimento de armazenamento direito c |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.251RA | Caixa de armazenamento direita com porta |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.305P  | Holding device for power supply cable    |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.309P  | Blendenfolie SCC *CF* 01/04              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.310P  | Blendenfolie-Logo *CF* 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.320P  | Lado direito de chassis direito 211-311  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.327P  | Inserção do painel para o mecanismo de a | 8514.90.00 | 163,10                              |
| 16.01.350P  | Blendenfolie SCC *AT* 07/06              |            | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.01.351P  | Blendenfolie CM *AT* 07/06               |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.352P  | Blendenfolie-Logo *AT* 07/06             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.353P  | Blendenfolie SCC *KL* 08/06              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.354P  | Blendenfolie CM *KL* 08/06               |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.355P  | Blendenfolie-Logo *KL* 08/06             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.360P  | Fundo de tampa isolamento vitro          |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.366P  | Konsolenverkleidung links VCC 112 01/07  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.370P  | Konsolenverkleidung rechts kpl 112 01/07 |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.375P  | Tigelverkleidung re. kpl. 211/311 11/06  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.377P  | Face dianteira de panela                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.381P  | Plastrão *Metos*                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.385P  | Fachada dianteira de panela 311          |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.389P  | Fachada de consola                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.392P  | Painel comando sem Vitro 211-311         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.421P  | Blendenfolie SCC *MA* 11/06              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.422P  | Blendenfolie CM *MA* 11/06               |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.423P  | Blendenfolie-Logo *MA* 11/06             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.431P  | Painel comando sem Vitro 112             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.433P  | Junta para Tubo respiro d=53mm           | 4016.93.00 | 33,57                               |
| 16.01.434P  | Junta para Tubo respiro d=73mm           | 4016.93.00 | 66,55                               |
| 16.01.435P  | Blendenfolie SCC *SP* 01/07              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.436P  | Overlay-Logo *SP*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.439P  | Overlay *RN*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.450P  | Lado esquerdo de panela                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.452P  | Lado direito de panela                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.452RA | Lado direito de panela                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.453P  | Fachada dianteira de panela              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.454P  | Pan back panel                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.464P  | Lado traseiro de chassis                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.488P  | Crossbar below                           | 8419.90.90 | 840,56                              |
| 16.01.493P  | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.499P  | Lado esquerdo chassis direito            |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.511P  | Crossbar below                           | 8419.90.90 | 1166,97                             |
| 16.01.526P  | Filtro da entrada de ar para o lado esq  |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.531P  | Tampão para porta de serviço             | 3926.90.90 | 13,34                               |
| 16.01.552   | Parafuso de parada para inserção do pain |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.565P  | Overlay *OZ*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.566P  | Overlay-Logo *OZ*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.569P  | Blendenfolie CM *OZ* 03/08               |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.579P  | Junta para Tubo respiro d=79mm           | 4016.93.00 | 47,89                               |
| 16.01.592P  | Blendenfolie SCC *GO* 07/08              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.593P  | Blendenfolie CM *GO* 07/08               |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.594P  | Blendenfolie-Logo *GO* 07/08             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.595P  | Vorderwand kpl SCC 201/202*OEM 07/08     |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.600P  | Crossbar below                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.662P  | Filtro da entrada de ar                  | 5911.90.00 | 149,94                              |
| 16.01.666P  | Fachada dianteira de panela              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.667P  | Fachada dianteira de panela              |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.01.669P | Lado direito de panela                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.724P | Overlay *AN*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.725P | Overlay-Logo *AN*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.748P | Junta para Tubo respiro d=63mm           | 4016.93.00 | 33,42                               |
| 16.01.752P | Pinça de estanqueidade revestimento de p |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.805P | Suporte TFT e MMI                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.837P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.839P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.841  | Painél de trás                           | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.842P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.843P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.844P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.855  | Painel da frente                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.856P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.857P | Painel da frente                         | 8419.90.90 | 3350,29                             |
| 16.01.858P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.859P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.860P | front panel complete                     |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.861P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.863  | Painel da frente                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.878  | Overlay *RAT*                            | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.878P | Overlay *RAT*                            | 3919.90.90 | 1191,79                             |
| 16.01.880P | Overlay *RAT*                            | 3919.90.90 | 948,36                              |
| 16.01.908P | Vedação para o painel de inserção        | 4016.93.00 | 118,58                              |
| 16.01.910P | Proteção de Plástico da PCB              | 3926.90.90 | 350,73                              |
| 16.01.924  | Painél de trás                           | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.925P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.926P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.927P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.940  | Tulipa para ducha de mão com Junta       | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.941  | Tulipa para ducha de mão com Junta       | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.942  | Tulipa para ducha de mão                 | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.01.943P | Tulipa para ducha de mão                 | 3926.90.90 | 573,13                              |
| 16.01.953P | Overlay *FE*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.955P | Overlay-Logo *FE*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.958P | Blendenfolie SCC *ED* 12/09              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.965P | Inserção do painél para o mecanismo de a | 8419.90.90 | 123,03                              |
| 16.01.971P | Revestimento de panela direita           |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.974P | Junta para gerador de impulsão           | 3917.32.40 | 19,79                               |
| 16.01.981  | Lado direito de chassis direito          |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.981P | Lado direito de chassis direito          |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.991P | Blendenfolie SCC *MS* 06/10              |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.992P | Blendenfolie CM *MS* 06/10               |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.993P | Blendenfolie-Logo *MS* 06/10             |            | Sob Consulta                        |
| 16.01.997P | Lado de consola direito completo com por |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.001P | Konsolenverkleidung li.112* 04/11        |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.062P | Seletor para gerador de pulso            | 3926.90.90 | 273,94                              |
| 16.02.072P | Face traseira de panela                  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                            | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.02.076P | Kit junta TFT                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.078P | Revestimento traseiro panela         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.079P | Overlay *WA*                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.080P | Overlay-Logo *WA*                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.092P | Painel da frente                     |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.098P | Barra transversal baixa              | 8419.90.90 | 583,33                              |
| 16.02.111P | Plastrão adesivo *Rational*          | 3919.90.90 | 780,78                              |
| 16.02.112P | Plastrão adesivo *Metos*             |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.152  | Superior Cobertura                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.02.153P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.154P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.155P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.156P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.157P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.158P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.159P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.160P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.161P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.162P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.163P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.164P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.165P | top cover, compl.                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.166  | Superior Cobertura                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.02.167P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.168  | Superior Cobertura                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.02.169P | Superior Cobertura                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.185P | Tiegelverkleidung re. kpl. WA13-WA18 |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.187P | Lado direito de panela               |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.189P | Lado esquerdo de panela              |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.190P | Konsolenverkleidung rechts 112 02/11 |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.198P | Overlay *ME*                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.199P | Blendenfolie CM *ME* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.200P | Overlay *FU*                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.201P | Blendenfolie CM *FU* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.202P | Overlay *NA*                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.203P | Blendenfolie SCC *KF* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.204P | Blendenfolie SCC *AL* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.205P | Blendenfolie CM *AL* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.208P | Blendenfolie SCC *GI* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.209P | Blendenfolie CM *GI* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.210P | Blendenfolie SCC *LI* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.211P | Blendenfolie CM *LI* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.212P | Blendenfolie SCC *QU* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.217P | Blendenfolie SCC *KL* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.218P | Blendenfolie CM *KL* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.219P | Blendenfolie SCC *MA* 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.220P | Blendenfolie CM *MA* 02/11           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.221P | Blendenfolie SCC *SP* 02/11          |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 16.02.223P | Overlay *OZ*                             |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.224P | Blendenfolie CM *OZ* 02/11               |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.226P | Blendenfolie SCC *FE* 02/11              |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.228P | Blendenfolie SCC *ED* 02/11              |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.229P | Blendenfolie SCC *MS* 02/11              |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.270P | Superior Cobertura                       |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.296P | top cover, compl.                        |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.298P | Superior Cobertura                       |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.343P | rear panel                               |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.344P | Painél de trás                           |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.372P | Rückwand 101 f. Fettabl. 02/11           |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.373P | Rückwand 102 f. Fettabl. 02/11           |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.374P | Reinformcement tulip                     |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.443P | rear panel                               |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.466  | Pan left front panel assembly            |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.469P | Revestimento fachada panela direita      |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.477P | Tampa tomada USB 3926.90.90              |     | 62,03                               |
| 16.02.478P | Fachada de consola                       |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.489P | Plastrão adesivo *Rational* 3919.90.90   |     | 969,97                              |
| 16.02.490P | Foil control panel Metos 112T/L 08/12    |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.495P | Bucha roscada Ø40                        |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.502P | Overlay *RN*                             |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.509P | Plastrão adesivo *Fujimak*               |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.519P | Tampa ligação técnica                    |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.524P | Plastrão adesivo *Fujimak*               |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.525P | Overlay *SE*                             |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.526P | Overlay *SE*                             |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.530P | Porta de visita direita do compartimento |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.531  | Porta de visita esquerda do compartiment |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.547P | Trava de painel para Sousvide            |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.549P | Overlay *BL*                             |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.557P | Revestimento de panela esquerda          |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.559P | Revestimento de panela direita           |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.560P | Blendenfolie SCC *MC* 08/13              |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.561P | Blendenfolie CM *MC* 08/13               |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.565P | Lado de consola esquerda                 |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.566P | Lado de consola direito                  |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.569P | Junta V lateral 10x1mm (7,5m) 4016.93.00 |     | 280,13                              |
| 16.02.571P | Overlay *HA*                             |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.593P | front panel complete                     |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.594P | Front panel complete                     |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.595P | front panel complete                     |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.602P | Painel da frente *Sousvide*              |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.603P | front panel complete                     |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.604P | front panel complete                     |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.618P | -                                        |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.619P | Lado de consola direito completo com por |     | Sob Consulta                        |
| 16.02.621P | Barra transversal baixa com tulipa       |     | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.02.623P | Barra transversal baixa com tulipa       |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.624P | connection below cpl.                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.627P | Verbindung unt. m.Tulpe*blau.*CM62/102   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.629P | Verbindung unt. m.Tulpe*blau*SCC62/102   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.655P | Prateleira retrátil do compartimento de  |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.657P | Batente de bloqueio de prateleira de cai |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.667P | Painel da frente                         | 8514.90.00 | 8897,01                             |
| 16.02.716P | Painel da frente *esquerdo articulado*   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.717P | Painel da frente *Sousvide*              |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.728P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.731P | Painel da frente *esquerdo articulado*   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.737P | Painel da frente                         | 8419.90.90 | 9061,36                             |
| 16.02.740P | Painel da frente *esquerdo articulado*   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.746P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.760P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.763P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.865P | Vedação para o painel de inserção        | 4016.93.00 | 131,37                              |
| 16.02.870P | Inserção do painel para o mecanismo de a |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.885P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.889P | Proteção de Plástico da PCB              | 3926.90.90 | 326,80                              |
| 16.02.898P | Overlay *RAT*                            | 3919.90.90 | 937,33                              |
| 16.02.905P | Barra transversal Superior               | 8419.90.90 | 712,03                              |
| 16.02.909P | Porta de visita direita do compartimento |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.911P | Porta de visita esquerda do compartiment |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.914P | Fachada dianteira de panela              |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.916P | Lado direito de panela                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.917P | Fachada dianteira de panela              |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.928  | Lado de consola esquerda                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.930  | Lado de consola direito                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.935P | Blendenfolie SCC *BG* 01/15              |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.939P | Left crucible covering 112L              |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.941P | Revestimento de panela direita           |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.948  | Barra transversal Painel da frente       |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.948P | Barra transversal Painel da frente       |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.949P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.961P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.962P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.963P | Painél de trás, esquerdo                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.987P | Foil for control panel                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.02.988P | Overlay *RAT*                            | 3919.90.90 | 1211,97                             |
| 16.02.992P | Barra transversal Painel da frente       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.000  | Overlay *RAT*                            | 3919.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.03.005P | Overlay *ME*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.006P | Blendenfolie CMP *ME* 05/16              |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.007P | Overlay *FU*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.008P | Blendenfolie CMP *FU* 05/16              |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.009P | Overlay *NA*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.010P | Overlay *KF*                             |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                           | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.03.011P | Blendenfolie SCC *AL* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.012P | Blendenfolie CMP *AL* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.013P | Blendenfolie CMP *AP* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.014P | Blendenfolie SCC *GI* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.015P | Blendenfolie CMP *GI* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.016P | Overlay *LI*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.017P | Blendenfolie CMP *LI* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.018P | Blendenfolie SCC *QU* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.023P | Blendenfolie SCC *MA* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.024P | Blendenfolie CMP *MA* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.025P | Overlay *SP*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.027P | Blendenfolie SCC *OZ* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.028P | Blendenfolie CMP *OZ* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.029P | Blendenfolie SCC *FE* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.034P | Overlay *TH*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.038P | Overlay *BL*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.039P | Overlay *MC*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.040P | Blendenfolie CMP *MC* 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.041P | Overlay *HA*                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.047P | Blendenfolie SCC *ME* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.048P | Blendenfolie CM *ME* 623 03/17      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.049P | Blendenfolie SCC *FU*623 09/16      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.050P | Blendenfolie CM *Fu* 623 03/17      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.051P | Blendenfolie SCC *NA* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.052P | Blendenfolie SCC *KF*623 09/16      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.053P | Blendenfolie SCC *AL* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.054P | Blendenfolie CM *AL* 623 03/17      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.057P | Blendenfolie SCC *GI* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.058P | Blendenfolie CM *GI* 623 03/17      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.059P | Blendenfolie SCC *LI* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.065P | Blendenfolie SCC *MA* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.067P | Blendenfolie SCC *SP* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.069P | Blendenfolie SCC *OZ* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.071P | Blendenfolie SCC *FE* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.076P | Blendenfolie SCC *TH* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.080P | Blendenfolie SCC *BL* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.081P | Blendenfolie SCC *MC* 623 09/16     |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.085P | Console left cover 2/311 01/16      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.088P | Revestimento fachada panela direita |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.178P | Superior Cobertura                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.205P | Seletor                             | 3926.90.90 | 58,16                               |
| 16.03.266P | Fachada de consola completa         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.331P | Painél lateral esquerdo             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.339P | Painel da frente                    | 8419.90.90 | 4004,04                             |
| 16.03.342P | Vedação para o painel de inserção   | 4016.93.00 | 351,30                              |
| 16.03.356  | Anilha D35x0.5mm                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.358P | Superior Cobertura                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.372P | Revestimento esquerdo de panela     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.03.380P | Superior Cobertura                       | 8419.90.90 | 2850,02                             |
| 16.03.382P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.394P | Painél de trás, esquerdo                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.397P | Painél lateral esquerdo                  | 8419.90.90 | 2792,23                             |
| 16.03.398P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.404P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.409P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.410P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.419P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.420P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.426P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.433P | Barra transversal Superior               | 8419.90.90 | 618,13                              |
| 16.03.436P | Superior Cobertura                       | 8419.90.90 | 3254,05                             |
| 16.03.438P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.440P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.442P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.444P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.446P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.453P | Barra transversal Superior               |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.456P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.458P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.460P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.462P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.464P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.466P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.469P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.473P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.506P | Blendenfolie CM *RAT* 061/E 03/17        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.507P | Overlay *AP*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.508P | Blendenfolie CM *AL* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.510P | Blendenfolie CM *FU* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.511P | Blendenfolie CM *GI* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.512P | Blendenfolie CM *LI* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.513P | Blendenfolie CM *MA* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.514P | Blendenfolie CM *MC* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.515P | Blendenfolie CM *ME* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.516P | Blendenfolie CM *OZ* 061/E 03/17         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.527P | Capota de proteção em vidro do painel de |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.531P | Panel protection 112 modified +glas      |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.539P | Painél lateral esquerdo                  | 8419.90.90 | 2537,14                             |
| 16.03.552P | Revestimento do compartimento técnico tr |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.553P | Painel lateral esquerdo para console     | 8419.90.90 | 6784,27                             |
| 16.03.554P | Painel lateral direito para console      | 8419.90.90 | 5036,27                             |
| 16.03.556P | Revestimento direito de panela           |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.564P | Painel comando RATIONAL                  | 8419.90.90 | 14218,46                            |
| 16.03.565P | Painel comando RATIONAL                  | 8419.90.90 | 14653,72                            |
| 16.03.616P | Lado esquerdo chassis direito            |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.625P | Bottom coverframe 112 04/17              |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.03.631P | Painel da frente                         | 8419.90.90 | 4159,36                             |
| 16.03.634P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.637P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.680P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.688P | Painel da frente                         | 8419.90.90 | 5559,57                             |
| 16.03.701P | Bloco de selagem LAN                     | 3926.90.90 | 82,11                               |
| 16.03.706P | Peça de estanqueidade revestimento panel |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.711P | Fachada dianteira de panela com isolamen | 8514.90.00 | 7110,56                             |
| 16.03.716P | Blendenfolie CM *RN* 03/17               |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.723P | Suporte para inserção de logótipo        |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.729P | Junta para Tubo respiro d=117.3mm        | 4016.93.00 | 64,38                               |
| 16.03.735P | Proteção de Plástico da PCB              | 3926.90.90 | 678,81                              |
| 16.03.747P | Fixing display / pcb                     | 3926.90.90 | 192,63                              |
| 16.03.748P | 6x Metal cramp f. panel insert           | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 16.03.749P | Gancho de travamento do painel           | 3926.90.90 | 27,31                               |
| 16.03.751P | Dispositivo de fixação para o filme OEM  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.752P | Seletor para gerador de pulso            | 3926.90.90 | 53,33                               |
| 16.03.756P | Seletor para gerador de pulso            | 3926.90.90 | 319,25                              |
| 16.03.762P | Overlay *RAT*                            |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.769S | Cobertura traseira do chassi             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.827P | Adesivo proteção diferencial             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.828P | Painel comando OEM                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.829P | Painel comando OEM                       |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.830P | Revestimento traseiro panela             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.841P | Revestimento traseiro panela             |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.844P | Fachada dianteira de panela com isolamen |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.878P | Tampa do painel frontal para montagem US | 3926.90.90 | 552,77                              |
| 16.03.889P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.929P | Proteção de Plástico da PCB              |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.976P | Insira *NA*                              |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.987P | Painél de trás, esquerdo                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.993P | Fixing display / pcb                     | 3926.90.90 | 170,64                              |
| 16.03.994P | Dispositivo de fixação para o filme OEM  |            | Sob Consulta                        |
| 16.03.997S | Aba da tomada                            | 3926.90.90 | 1001,06                             |
| 16.04.026P | Blendenfolie CMP *ME* 09/19              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.027P | Blendenfolie CMP *FU* 09/19              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.031P | Overlay *AP*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.050S | Carenagem inferior do chassi             |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.051S | Carenagem inferior do chassi             |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.052P | Tampa ligação técnica                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.053P | Blendenfolie SCC *RH* 05/16              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.054P | Blendenfolie SCC *RH* 623 05/16          |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.062P | Bloco de selagem                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.064P | Cobertura de protecção interior do paine | 3926.90.90 | 1044,27                             |
| 16.04.073P | Painél lateral direito                   | 8419.90.90 | 3070,48                             |
| 16.04.074P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.075P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.076P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.04.077P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.078P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.079P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.080P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.081P | Painél lateral direito                   | 8419.90.90 | 4135,90                             |
| 16.04.082P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.083P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.084P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.085P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.086P | Painél de trás, direita                  | 8419.90.90 | 2741,92                             |
| 16.04.087P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.088P | Painél de trás                           | 8419.90.90 | 4099,30                             |
| 16.04.089P | Painél de trás                           | 8419.90.90 | 4994,86                             |
| 16.04.090P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.091P | Barra transversal Superior               | 8419.90.90 | 497,75                              |
| 16.04.093P | Barra transversal Superior               |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.095P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.096P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.097P | Painél de trás                           |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.110P | Tampa para suporte de montagem da porta  | 3926.90.90 | 23,46                               |
| 16.04.111P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.112P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.121P | Suporte de montagem da porta top         |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.122P | Blendenfolie CMP *RK* 09/16              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.187P | Painel comando Metos                     |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.188P | Painel comando Metos                     |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.189P | Painel comando Fujimak                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.190P | Painel comando Fujimak                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.204S | Suporte do sensor On-Off                 | 3926.90.90 | 32,44                               |
| 16.04.209P | Painél de trás, meio                     |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.236P | Etiqueta do obturador opção sem proteção |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.245P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.318P | Bloco de selagem LAN/USB                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.319P | Bloco de selagem BUS                     |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.398P | Painél de trás, fundo                    |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.400P | Painél de trás, esquerdo                 |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.401P | Painél de trás, direita                  |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.407S | Obturador para uma tulipá de chuveiro    |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.408P | Opção de chapa metálica sem duche manual |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.410P | Insira *TH*                              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.412P | Insira *MC*                              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.413P | Insira *TH*                              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.415P | Insira *MC*                              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.416P | Insira *ALDI*                            |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.443P | Tampa da ficha UL                        |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.503P | Etiqueta do obturador opção sem proteção |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.511P | Insira *KFC*                             |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.513P | Insira *KFC*                             |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 16.04.516P | Insira *Spar*                            |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.521P | Insira *SP*                              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.556P | Insira *KFC_ZH*                          |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.560P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.587P | Barra transversal Superior               |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.609P | Pedra angular                            |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.682P | Etiqueta do obturador opção sem proteção |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.691S | Fachada de consola                       | 8419.90.90 | 3146,79                             |
| 16.04.694P | Tampa do painel frontal para montagem US | 3926.90.90 | 229,10                              |
| 16.04.696S | Fachada de consola                       | 8419.90.90 | 2539,97                             |
| 16.04.729S | Revestimento inferior panela             |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.730S | Revestimento inferior panela             |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.852P | Fachada dianteira de panela              |            | Sob Consulta                        |
| 16.04.853P | Fachada dianteira de panela              | 8419.90.90 | 7304,18                             |
| 16.05.134P | Painel da frente                         |            | Sob Consulta                        |
| 1603.0161  | Rebite 3,2x6                             |            | Sob Consulta                        |
| 1603.0163P | 50x Rebite 3,2x8 CNS                     |            | Sob Consulta                        |
| 1603.0164P | 50x Rebite 3,2x10                        |            | Sob Consulta                        |
| 1603.0165  | Rebite 3,2x9,5 CNS                       | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 1603.0165P | 50x Rebite 3,2x9,5 CNS                   | 7318.23.00 | 410,35                              |
| 1603.0166P | 50x Rebite 3,2x7,9 CNS closed            | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 1603.0168P | 10x Rebite 3,2x8 A4                      |            | Sob Consulta                        |
| 1604.0161P | 10x Rebite 4x6 CNS                       | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 1604.0162P | 50x Rebite 4x8 CNS                       |            | Sob Consulta                        |
| 1604.0164P | 10x Rebite 4x12                          |            | Sob Consulta                        |
| 1604.0165  | Rebite 4x9,9                             | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 1604.0167P | 25x Rebite 4x10                          | 7318.23.00 | Sob Consulta                        |
| 1900.0100  | Controlador de fluxo azul                |            | Sob Consulta                        |
| 1900.0101  | Controlador de fluxo green               |            | Sob Consulta                        |
| 1900.0102  | Controlador de fluxo vermelho 5 l/min    | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 1900.0103  | Controlador de fluxo laranja             |            | Sob Consulta                        |
| 1900.0202P | Filtro de água                           | 3926.90.90 | 13,81                               |
| 1900.0203P | Tubo Cerâmico 40mm para                  |            | Sob Consulta                        |
| 1901.0041P | 2x Grampo de mola de aço inoxidável      | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 20.00.234P | Verstärkung ges AK 101/102 01/04         |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.395  | Garraumdichtung 62 01/04                 |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.395P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 20.00.397  | Door gasket                              |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.397P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 20.00.398P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1055,21                             |
| 20.00.399P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1132,84                             |
| 20.00.425P | Barra da montagem do motor               |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.480  | 5x Cavilha fendida inox 3x2x22           |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.483P | RACCORD DE SONDÉ DN 4.8 A SOUDER         |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.490P | FFRAXE SUP DE VERIN RELEVAGE CUVE DE CUI |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.590  | VERIN GAZ 950N DROIT Frimax Jet          |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.680P | Junta tórica 21x 1.5 viton               |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.685P | Árvore de inclinação panela soldada      |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 20.00.689P | Chaveta de inclinação da panela/tampa    |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.692  | Junta tórica 24x3 viton                  |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.695P | Anilha de forro do braço do elevador dir |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.696  | Braço de inclinação completo da árvore   |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.701P | Chaveta braço inclinação panela          |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.708  | Junta tórica 106x2                       |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.710P | Placa grafite cdc placa pequena          | 6815.99.90 | 32,73                               |
| 20.00.714P | Placa grafite cdc placa grande           |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.718P | Tiegelverkleidung li.ges VCC211/311 1/05 |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.720P | Face dianteira de panela                 |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.722P | Face traseira de panela                  |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.799  | Anilha de forro                          |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.846P | Batente de bloqueio da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.849P | Chicote de termopar esquerda             |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.851P | Chicote de termopar                      |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.853P | Termopar do panela esquerdo              |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.854P | Termopar do panela direito               |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.855P | Termopar do panela                       |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.856P | Termopar do panela                       |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.876P | Halter Getriebemotor Tiegelv.01/05       |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.879  | Junta tórica 25x1,5                      |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.898P | Acoplamento evacuação de válvula de pane |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.905  | Sheath for pan valve 112 01/             |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.905S | Forro válvula de panela                  | 7326.90.90 | 812,73                              |
| 20.00.921P | Batente de bloqueio da panela direita    |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.922  | Microrruptor posição válvula de panela   |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.925P | Flange esquerda braço inclinação complet |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.946P | Junta PTFE em ferradura                  |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.949P | Junta PTFE em ferradura                  |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.952P | Anilha de fricção do braço de levantamen |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.975P | Anilha de mantém rolete verrouillage     |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.983  | Suporte termostato 110°                  |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.987P | Placa grafite T de segurança 110°        |            | Sob Consulta                        |
| 20.00.992P | 5x Junta de tampa de válvula de panela   | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 20.00.993P | 5x Junta de tampa de válvula de panela   | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 20.00.998P | Outlet sieve Ø70                         | 7326.90.90 | 243,34                              |
| 20.00.999P | Outlet sieve Ø80                         | 7326.90.90 | 243,34                              |
| 20.01.030S | Comando de válvula de panela             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.031P | Comando de válvula da panela             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.033P | Anilha de forra                          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.036  | Suporte motor de válvula de panela       |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.054P | Panela direito                           |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.056P | Árvore da panela direita                 |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.059P | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.061P | Placa manutenção braço inclinação panela |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.062P | Anilha de fricção do braço da panela     |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.068P | Árvore da panela esquerda + suporte      |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.069P | Came motor comando de válvula            |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 20.01.071P | Panela esquerdo                          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.072P | Panela esquerdo NP                       |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.079  | Junta EPDM 3X10mm                        |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.093P | Cabo válvula da panela                   |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.238P | Chicote de termopar cerâmica             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.239P | Chicote de termopar cerâmica             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.240P | Chicote de termopar cerâmica             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.241P | Thermoelement kabelbaum Keramik 111 - 01 |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.247P | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.248P | Anilha de forro preto braço da panela    |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.249P | Huese Schwenkwelle blau 211/311          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.253  | Suporte de proteção placa de aquecimento |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.264P | Forro árvore inclinação negro            |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.279P | Barra da montagem do motor               |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.305P | Barra da montagem do motor               |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.340  | Forro árvore inclinação azul             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.411P | Bucha para a barra da montagem do motor  | 7318.16.00 | 47,87                               |
| 20.01.431P | Schutzblech für Heizhelement KD          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.432P | Schutzblech für Heizhelement KD          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.434P | Passfeder für Deckelachse 03/09          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.448  | Junta de estanqueidade batente de panela |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.505P | Came motor de válvula da panela          |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.508P | Espaçador de termostato de segurança     | 7326.90.90 | 118,35                              |
| 20.01.518P | Placa grafite de termostato de segurança | 6815.99.90 | 26,97                               |
| 20.01.587S | Forro de válvula de panela               | 7326.90.90 | 1062,43                             |
| 20.01.598P | Cabo válvula da panela                   | 8544.42.00 | 346,33                              |
| 20.01.600P | Suporte motor de válvula de panela       |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.612P | Insulation interior cabinet cpl.         |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.613P | Insulation interior cabinet cpl.         |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.634P | Suporte de proteção elemento de aquecime |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.635P | Suporte lateral direito proteção element |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.640P | Suporte de fixação montagem da panela di |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.651P | Suporte lateral esquerdo proteção elemen |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.653S | Tampa de válvula da panela com junta     | 8419.90.90 | 490,94                              |
| 20.01.698P | Suporte de proteção placa de aquecimento |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.712S | Tampa de válvula da panela com junta     | 8419.90.90 | 421,72                              |
| 20.01.714P | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.732P | Batente de bloqueio da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.752P | Suporte lateral direito proteção element |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.755  | Isolation for mounting plate for motor   |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.755P | Isolation for mounting plate for motor   | 7019.69.00 | 72,98                               |
| 20.01.763P | Ecrã de proteção B1                      |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.783P | Chicote de termopar                      |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.803  | Garraumdichtung DK 102 05/11             |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.803P | Garraumdichtung DK 102*verpackt* 05/11   |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.806P | Suporte de proteção elemento de aquecime |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.807P | Suporte de proteção elemento de aquecime |            | Sob Consulta                        |
| 20.01.839  | Chicote de termopar completo para mediçã | 9033.00.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 20.01.840  | Chicote de termopar completo para mediçã | 9033.00.00 | Sob Consulta                        |
| 20.01.841P | Chicote de termopar                      |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.029P | Cilindro de panela                       |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.066P | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.128P | Anilha de camuflagem do braço de levanta |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.130S | Eixo do cilindro                         | 7326.90.90 | 475,91                              |
| 20.02.168P | Cabo válvula da panela                   | 8544.42.00 | 275,91                              |
| 20.02.173P | 5x Eixo deslizante de alavanca de comand |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.174P | 10x Anilha teflon Ø32x1                  |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.195P | Mola de compressão 1,1x15x20             |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.199S | Comando de válvula de panela             | 8419.90.90 | 735,43                              |
| 20.02.200P | Placa manutenção braço inclinação de pan |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.201S | Cilindro de inclinação panela            | 8412.21.90 | 8135,16                             |
| 20.02.214P | Mola de compressão 36x2.25x22            |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.215P | Anilha mola apoio                        |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.227P | Cabo válvula da panela                   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.248P | Cilindro de inclinação                   | 8412.21.90 | 5224,98                             |
| 20.02.406S | Eixo do cilindro da tampa da panela 10x5 |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.506P | Rodízio de bloqueio com anilha MB DU 12/ |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.511P | Placa grafite 180x160mm                  | 6815.99.90 | 67,82                               |
| 20.02.515P | Outlet sieve                             | 7326.90.90 | 84,84                               |
| 20.02.521  | Cilindro de inclinação                   | 8412.21.90 | 5643,12                             |
| 20.02.523P | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.549P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 765,11                              |
| 20.02.550P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 826,04                              |
| 20.02.551P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 843,93                              |
| 20.02.552P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 947,18                              |
| 20.02.553P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1036,73                             |
| 20.02.588S | Placa manutenção braço inclinação de pan |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.646  | Mola de gás 600N                         | 8412.21.10 | Sob Consulta                        |
| 20.02.653S | Eixo do cilindro da tampa da cuba 10x38m |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.655P | Braço de inclinação da cuba              |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.673P | Árvore da panela esquerda                |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.675P | Árvore da panela direita                 |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.677  | Bucha para a barra da montagem do motor  | 7318.16.00 | Sob Consulta                        |
| 20.02.706P | stiffening                               |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.746S | Árvore da panela esquerda                |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.747S | Árvore da cuba direita                   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.751S | Árvore da panela esquerda                |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.752S | Árvore da cuba direita                   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.807P | Isolation for mounting plate for motor   | 7019.69.00 | 59,87                               |
| 20.02.872S | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.892P | Rolamento esquerdo do panela             |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.935P | Revestimento direito de panela esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.937S | Left pan shaft                           | 8419.90.90 | 2316,54                             |
| 20.02.943P | Revestimento esquerdo de panela esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.949P | Revestimento esquerda de panela direito  |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.950P | Revestimento direito de panela direito   |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 20.02.955P | Isolamento térmico do armário interior   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.957P | Isolamento térmico do armário interior   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.959P | Isolamento térmico do armário interior   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.963P | Isolamento térmico do armário interior   |            | Sob Consulta                        |
| 20.02.965P | Isolamento térmico do armário interior   |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.024P | Batente de bloqueio da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.058P | Mangueira de drenagem do panela          | 7304.90.11 | 829,31                              |
| 20.03.099P | Revestimento direito de panela esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.100P | Revestimento esquerda de panela direito  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.190S | Pan shaft                                |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.226P | Revestimento direito de panela direito   |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.248S | Pan shaft right                          | 8419.90.90 | 2316,54                             |
| 20.03.249P | Revestimento esquerdo de panela esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.254P | Suporte de fixação revestimento de panel |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.261S | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.265P | Suporte de fixação revestimento de panel |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.297S | Cilindro de inclinação panela            | 8412.21.90 | 5693,50                             |
| 20.03.311P | Cilindro para panela e tampa             | 8412.21.90 | 3701,31                             |
| 20.03.323S | Braço de inclinação da panela            | 8419.90.90 | 1738,32                             |
| 20.03.324P | Clipe de fixação revestimento de panela  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.331S | Rolamento de panela                      |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.341S | Conjunto de ligação mestre - escravo     |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.342S | Conjunto de ligação mestre - escravo     |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.346P | Mola de gás 900N                         | 8412.21.10 | 549,71                              |
| 20.03.354P | Placa de grafite 6 elementos de aquecime |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.382S | Rolamento interno para uma panela        |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.449P | Duplo U-clip 4-5mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.450S | Cabo válvula da panela esquerdo          | 8544.42.00 | 336,03                              |
| 20.03.451P | Placa de grafite 4 elementos de aquecime |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.466P | Junta de perfil em V                     | 4016.93.00 | 71,00                               |
| 20.03.471P | Isolamento do panela                     |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.472P | Isolamento do panela                     |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.500P | Mangueira de drenagem do panela          | 7304.90.11 | 924,38                              |
| 20.03.502P | Anel de suporte do mancal da panela      | 4016.93.00 | 63,59                               |
| 20.03.504P | Reforço do panela                        |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.505P | Reforço do panela                        |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.563P | Revestimento fachada panela esquerda     |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.564P | Revestimento fachada panela esquerda     |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.565P | Revestimento fachada panela direita      |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.566P | Revestimento fachada panela direita      |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.600P | 2x Junta tórica 9.8x1.5                  | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 20.03.626S | Peça rigidora do sistema de fecho mestre | 7326.90.90 | 79,63                               |
| 20.03.630S | Reforço transversal do panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.649S | Suporte de contacto magnético            | 7326.90.90 | 127,59                              |
| 20.03.650S | Cabo válvula da panela direita           | 8544.42.00 | 325,41                              |
| 20.03.656S | Reforço frontal da faixa da cabeça do pa |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.658S | Reforço frontal da faixa da cabeça do pa |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.661S | Reforço transversal do panela            |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 20.03.667S | Suporte de contacto magnético            | 3926.90.90 | 141,56                              |
| 20.03.669S | Flange direita do panela                 |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.670S | Flange esquerda do panela                |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.678P | Motor cilindro de elevação da panela e t | 8412.21.90 | 3702,27                             |
| 20.03.696P | 2x Link de ligação de forma E ISO06B-1   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 20.03.700S | Reforço da bica do panela                |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.705P | 2x Junta para conjunto de travamento da  | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 20.03.743P | Mola de gás 1000N                        | 8419.90.90 | 577,50                              |
| 20.03.857S | Braço de inclinação da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.867P | Revestimento direito de panela esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.869P | Revestimento direito de panela esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.871P | Revestimento esquerda de panela direito  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.873P | Revestimento esquerda de panela direito  |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.875P | Revestimento esquerdo de panela esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.877P | Revestimento esquerdo de panela esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.879P | Revestimento direito de panela direito   |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.881P | Revestimento direito de panela direito   |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.887P | Paragem-chave                            |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.948S | Reforço frontal da faixa da cabeça do pa |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.998P | Ecrã de protecção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 20.03.999P | Ecrã de protecção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 20.04.036S | Comando de válvula de panela             | 8419.90.90 | 1007,42                             |
| 20.04.049P | Anel de estanquidade para eixo de panela | 3926.90.90 | 58,16                               |
| 20.04.130P | Ecrã de protecção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 20.04.131P | Ecrã de protecção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 20.04.191P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 954,34                              |
| 2001.0043  | Loctite 54234 50ml                       |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0104  | Mola de compressão da porta              |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0105  | Mola de compressão para porta inferior   | 7907.00.90 | 29,29                               |
| 2001.0106  | Mola de compressão da porta              |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0107P | Mola de compressão para porta            |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0108  | Mola de compressão da porta              |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0109P | Mola de compressão                       | 7320.20.10 | 7,87                                |
| 2001.0111  | Mola de compressão para porta holding p  |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0116P | Mola de compressão 3.2x16.2x32mm porta   |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0117P | Mola de compressão para Válvula de segur |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0122  | Cone Mola de compressão para drip tray   | 7320.90.00 | Sob Consulta                        |
| 2001.0124  | Mola de compressão                       | 7907.00.90 | 107,60                              |
| 2001.0125P | Mola de compressão d=1.0; De=9.0; Lo=36. |            | Sob Consulta                        |
| 2001.0203P | 10x Fechamento estrela (star lock) d8mm  |            | Sob Consulta                        |
| 2002.0106  | Mola de tensão para inner window         |            | Sob Consulta                        |
| 2002.0107  | Mola de tensão para Pannel da frente     |            | Sob Consulta                        |
| 2002.0402P | Mola de tensão ducha de mão              |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0100  | nimm 2005.0103                           |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0103  | Protective grating                       |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0106P | Grade protetora para Ventilador de refri | 3926.90.90 | 363,75                              |
| 2005.0111P | Spiral add-on Defletor de ar             |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0305  | Outlet sieve w. disc                     | 7325.99.10 | 724,05                              |

| Material   | Descrição                               | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2005.0307  | Outlet sieve                            | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2005.0307P | Outlet sieve                            |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0308P |                                         |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0401  | Castor comout brake 100 mm              | 8302.20.00 | Sob Consulta                        |
| 2005.0401S | Castor comout brake 100 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0402  | Lenkrolle mit Stop (Classic HGW-HGTW)   | 8302.20.00 | Sob Consulta                        |
| 2005.0402S | Castor com brake para transport-trolley |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0403S | Castor comout brake ø100mm V2A          |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0404S | Castor com brake ø100mm V2A             |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0502  | Lenkrolle 7470 ø125-10.3 o.Festst.V2A   | 8302.20.00 | Sob Consulta                        |
| 2005.0502S | Castor 125mm comout brake               |            | Sob Consulta                        |
| 2005.0602  | Lenkrolle 7477 ø125-10.3 feststellb.V2A | 8302.20.00 | Sob Consulta                        |
| 2005.0602S | Castor 125mm com brake V2A              |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0701P | Filtro de gordura                       |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0710P | Filtro de gordura                       |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0901P | Filtro de gordura                       |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0907P | Filtro de gordura                       |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0912P | Filtro de gordura esquerdo              |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0913P | Filtro de gordura direito               |            | Sob Consulta                        |
| 2010.0914P | Conjunto de filtro de carvão ativado (2 |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0500P | Turbina, 350x127                        |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0502P | Turbina                                 |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0504P | Turbina                                 |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0507  | Fan wheel                               | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 2012.0508  | Fan wheel                               | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 2012.0510P | Fan wheel                               |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0511P | Fan wheel                               |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0512  | Fan wheel                               | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 2012.0513P | Fan wheel                               |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0514  | Fan wheel                               | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 2012.0602P | Fan wheel                               |            | Sob Consulta                        |
| 2012.0900P | Fan wheel                               |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0100  | Fechamento da porta com plástico buttom |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0402P | Cap bolt com locking spring 6x12mm      |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0403  | Cap bolt com locking spring 4x16 mm     |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0603  | Prendedor da porta                      | 8301.60.00 | Sob Consulta                        |
| 2016.0604P | Ball catch                              | 8301.60.00 | 856,89                              |
| 2016.0605  | plástico insert para Prendedor da porta | 3926.90.90 | 44,18                               |
| 2016.0610  | Prendedor da porta cpl.                 | 8301.60.00 | 644,29                              |
| 2016.0615  | Klobengehäuse - Langloch                |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0801P | Parafuso da portad10x20                 |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0802  | Parafuso da portad15x20                 | 7907.00.90 | 225,45                              |
| 2016.0848P | Espaçador d16x10 para motor             |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0864P | Placa de parada da porta                |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0865P | Parafuso de parada da porta             |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0866  | Parafuso de parada da porta cpl.        |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0867P | Socket para Controlador de fluxo        |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0871P | Porca de tensão M10                     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2016.0873P | Plug para conexão bomba                  |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0875P | Motor shaft Junta flange                 |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0876P | Motor shaft Junta flange                 |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0883P | Threaded connection para quenching nozzl |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0884P | Placa de parada da porta                 |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0915  | Quenching nozzle Superior                |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0920  | Bypass nozzle                            |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0935  | Quenching nozzle 2.3 l/min.              |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0936  | Quenching nozzle 3.9 l/min               |            | Sob Consulta                        |
| 2016.0943  | Quenching nozzle                         | 8419.90.90 | 511,51                              |
| 2016.0945P | Nozzle para CleanJet                     |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1002P | Teflon bearing humidifying control       |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1006P | Arruela de plástico 30x7mm, porta        |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1100  | Fechamento da porta                      | 8301.60.00 | Sob Consulta                        |
| 2016.1100P | Fechamento da porta                      | 8301.60.00 | 1704,85                             |
| 2016.1102  | End-cap door-look                        | 3926.90.90 | 20,88                               |
| 2016.1110  | Fechamento da porta                      |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1120  | Arruela de plástico para Fechamento da p |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1300P | Ball catch Macho                         | 8301.60.00 | 325,29                              |
| 2016.1352P | Trava para cobertura do painél           |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1452  | Cam para Punho ou maçaneta da porta      | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2016.1453P | Arruela de plástico para Fechamento da p | 3926.90.90 | 50,78                               |
| 2016.1454P | Arruela A10,5 para Fechamento da porta   | 7318.21.00 | 61,75                               |
| 2016.1455  | Disc spring A40x20 para Fechamento da po | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 2016.1456  | Allen parafuso M10x70                    | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 2016.1457P | Base de montagem                         |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1504P | Punho ou maçaneta da porta Rational      | 3926.90.90 | 1156,66                             |
| 2016.1507  | Türgriff Typ 201/202*Rational* 5/93      | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2016.1507S | Punho ou maçaneta da porta Rational      | 3926.90.90 | 1263,13                             |
| 2016.1515P | Punho ou maçaneta da porta               |            | Sob Consulta                        |
| 2016.1517  | Türgriff C201/202*RAL9005 "OEM" 3/97     |            | Sob Consulta                        |
| 2018.1000P | Clevis on threaded rod G 6x12 mm         |            | Sob Consulta                        |
| 2020.0301S | plástico-punho para safety-valve         | 3926.90.90 | 255,62                              |
| 2020.0400  | Dispositivo de fixação para chicote de c |            | Sob Consulta                        |
| 2022.0100P | Silicone Junta vermelho, para PG 9 15x4m |            | Sob Consulta                        |
| 2022.0101P | 5x Ilhós d8mm                            | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2022.0104P | 5x Ilhós 16mm                            |            | Sob Consulta                        |
| 2022.0110P | Pump connection spout                    | 3917.32.40 | 334,19                              |
| 2022.0111P | 5x Ilhós para ignition/monitoring wire   |            | Sob Consulta                        |
| 2022.0201P | dreno Cotovelo                           | 3917.29.00 | 1071,32                             |
| 2022.0202  | Mangueira de conexão peça 40 mm SC-pump  | 3917.32.40 | 23,13                               |
| 2022.0204P | Ilhós para conexão do container de gotej |            | Sob Consulta                        |
| 2026.0200  | Cone de selagem para safety-valve        |            | Sob Consulta                        |
| 2026.0201P | Cone de selagem para Válvula de seguranc |            | Sob Consulta                        |
| 2026.0301  | Thread insert plástico punho, M5-M8 15m  |            | Sob Consulta                        |
| 2026.0400P | Guide bar para Válvula de segurança      |            | Sob Consulta                        |
| 2031.0900P | 5x Arruela 15 mm para porta              |            | Sob Consulta                        |
| 2035.0111P | Moistening nozzle                        |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2035.0112P | Moistening nozzle                        |            | Sob Consulta                        |
| 2036.0501P | T-encaixe G 1/2"                         |            | Sob Consulta                        |
| 2036.0600P | Ermeto gas fitting GE-15                 |            | Sob Consulta                        |
| 2036.0606P | Ermeto threading EOG-15PL, A3C           |            | Sob Consulta                        |
| 2036.0607  | Ermeto gas ângulo W15 PL A3C             |            | Sob Consulta                        |
| 2036.0612P | Porca de união                           | 7318.16.00 | 56,29                               |
| 2036.0613P | CuttingAnél para gas fitting             | 4016.93.00 | 24,95                               |
| 2036.0614  | Flange de conexão 1/2" para Válvula de g |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0100P | Pé ajustável plástico                    | 3926.90.90 | 64,58                               |
| 2039.0111P | Pé ajustável, metal, 40 x 40             | 7326.90.90 | 288,07                              |
| 2039.0113P | Parte inferior do pedestal               |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0114P | Parte superior do pedestal 135 mm        |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0120P | Parte superior do pedestal 70mm          |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0121P | Parte inferior do pedestal               |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0122P | Parte superior do pedestal, 70mm, Preto  | 3926.90.90 | 190,22                              |
| 2039.0123P | Parte inferior do pedestal, Preto cinza  |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0124P | Pé ajustável plástico 40x40mm            |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0126P | Pé ajustável, metal 40x40 V2A            |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0309  | Cobertura cap para porta                 | 3926.90.90 | 14,32                               |
| 2039.0316  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0317P | Pcb- Cobertura                           | 3926.90.90 | 243,42                              |
| 2039.0321  | plástico knob para porta drip pan        |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0326  | Espaçador para pcb                       | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2039.0327P | plástico Cobertura 40x40mm, Preto        |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0331P | Cap para service porta                   | 3926.90.90 | 31,48                               |
| 2039.0338  | Corner guard ducha de mão hose           | 3926.90.90 | 39,05                               |
| 2039.0341  | Espaçador para porta                     |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0343P | Vent Cobertura                           |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0344P | Air box                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0350  | Puls generator pressure setting Junta    |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0358  | Tampão de selagem (Cleaner) para contain |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0359  | Tampão de selagem (Rinse) para container |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0363  | Can Stopper, azul                        |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0364  | Can stopper vermelho                     |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0365P | Silicon fitting piece                    |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0366P | Spout *vermelho* para jerrycan           |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0367P | Spout *azul* para jerrycan               |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0368P | Hose guide para ducha de mão, plástico   |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0370  | Espaçador 12x1,6                         |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0401P | Amortecedor da porta                     |            | Sob Consulta                        |
| 2039.0402P | Espaçador para interior door             | 7326.90.90 | 23,51                               |
| 2043.0101  | Parafuso de cima para porta externa      |            | Sob Consulta                        |
| 2043.0201P | Locking pin Defletor de ar               |            | Sob Consulta                        |
| 2043.0203  | Holder plate Defletor de ar              |            | Sob Consulta                        |
| 2043.0205P | Quick acting closure coating sheet verti |            | Sob Consulta                        |
| 2049.0279P | Etiquetas de placa de tipo               | 3919.90.90 | 350,89                              |
| 2049.0429P | Sticker "Factory Sealed"                 |            | Sob Consulta                        |
| 2049.0458P | Adesivo                                  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2049.0484P | Adesivo "Loading heights"                |            | Sob Consulta                        |
| 2049.0800  | Cobertura plate aluminum para Válvula de | 8419.90.90 | 29,03                               |
| 2050.0230P | Adesivo *gas conversão to G25*           |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0231P | Adesivo *gas conversão to G30*           |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0232P | Adesivo *gas conversão to G31*           |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0241P | Adesivo *gas conversão to G30 37mbar*    |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0242P | Adesivo *gas conversão to G31 50mbar*    |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0243  | Adesivo *gas conversão to G25 20mbar*    |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0244P | Adesivo *gas conversão to G30 50mbar*    |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0245P | Adesivo *gas conversão to G20 20mbar*    |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0246P | Adesivo *gas conversão to 13A/12A 18-25m |            | Sob Consulta                        |
| 2050.0247P | Adesivo *gas conversão to G31 37mbar*    |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1000P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1150P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1151P | Overlay *RAT*                            |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1152P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1162P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1189P | Blendenfolie CPC *Pan&Co* 3/97           |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1192  | Adesivo name trade sign FRIMA            |            | Sob Consulta                        |
| 2052.1193P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2052.3050P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2052.3051P | Blendenfolie CM/GAS *RAT* 3/97           |            | Sob Consulta                        |
| 2052.3064P | Overlay                                  |            | Sob Consulta                        |
| 2060.0110  | Revolving joint ducha de mão             |            | Sob Consulta                        |
| 2060.0112  | Roll guide para hose                     |            | Sob Consulta                        |
| 2060.0113  | tulipa para ducha de mão                 | 3926.90.90 | 648,20                              |
| 2060.0121  | tulipa para ducha de mão                 | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2060.0121P | tulipa para ducha de mão                 |            | Sob Consulta                        |
| 2060.0152  | Braçadeira para ducha de mão hose        |            | Sob Consulta                        |
| 2060.0228P | 5x O-ring para Mangueira da ducha        | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 2060.0229P | 5x O-ring para Ducha de mão 15.0x2.0     |            | Sob Consulta                        |
| 2060.1006P | ducha de mão                             | 8481.80.19 | 514,14                              |
| 2060.1200  | tulipa para ducha de mão                 |            | Sob Consulta                        |
| 2060.1210  | Tulpe C 61-102 RAL5008*graublau* 3/97    |            | Sob Consulta                        |
| 2060.1210S | tulipa para ducha de mão                 | 3926.90.90 | 59,27                               |
| 2060.1211  | tulipa para ducha de mão                 |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0100P | válvula de bola                          |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0102  | Mangueira ajustável G 3/8"               |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0103  | Hexagonaldouble nipple G 1/2"            |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0200P | Cotovelo fitting G 3/4"x 13 mm           |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0203P | Cotovelo parafuso point G 3/4 x 10 mm    |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0208  | Cotovelo Nipple 1/2"x10mm                |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0301  | Angle fitting plástico WS 10             |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0302  | T-fitting TS10                           |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0303  | Y-fitting YS10                           | 3917.40.90 | 33,82                               |
| 2062.0314P | Reto threaded joint G 3/4                |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0327P | Cano de conexão para ducha de mão        | 3917.29.00 | 460,41                              |
| 2062.0328P | Connection pipe para ducha de mão        |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2062.0329P | Cano de conexão para ducha de mão         |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0330  | Cano de conexão para ducha de mão         |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0331P | Junction Mangueira de pressão GS 10       | 3917.40.90 | 26,64                               |
| 2062.0333P | Carcaça para non returne valve            | 3926.90.90 | 79,69                               |
| 2062.0334P | T-fitting plástico TS6 para CleanJet      |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0335P | Hose fitting WS6                          |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0338P | Y-fitting, YS6                            |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0339  | Cotovelo fitting WES6 R1/8                |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0340P | Cotovelo fitting WES6 1/4 NPT             |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0341  | Fitting GES6 R1/4                         |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0344P | Suction filter para CleanJet              |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0345P | Redução bushing 3/8"-1/4"                 |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0347P | Chem. quick con. unit side, Macho         |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0348P | Chem. quick con. hose side, Macho         |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0349P | Chem. quick con. unit side Fêmea          |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0350P | Chem. quick con. hose side, Fêmea         |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0351  | Reto parafuso joint GES6 R1/8             |            | Sob Consulta                        |
| 2062.0355  | CleanJet pipe cross connection            |            | Sob Consulta                        |
| 2063.0450P | Funnel DN50 V2A                           |            | Sob Consulta                        |
| 2064.0100  | Válvula de segurança Carcaça              |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1000P | Overpressure weight para Válvula de segu  |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1001  | Vacuum/depression ram para Válvula de se  |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1002  | Vacuum/depression spring para Válvula de  |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1003P | Vacuum/depression Junta para Válvula de s |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1004  | Overpressure weight Junta para Válvula d  |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1200  | Vacuum/depression ram                     |            | Sob Consulta                        |
| 2064.1302  | Base para Válvula de segurança            |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0201P | 2x Braçadeira de mangueira 110-130mm      |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0202P | 5x Braçadeira de mangueira 12-22 mm       | 7326.19.00 | 210,63                              |
| 2066.0204P | 2x Braçadeira de mangueira 130-150 mm     |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0205P | 5x Braçadeira de mangueira 8-16x9 mm SW   | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0206P | 5x Braçadeira de mangueira 16-25mm/9mm-C  | 7326.19.00 | 177,11                              |
| 2066.0300  | Braçadeira de mangueira 50-70 mm          | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2066.0503P | 5x Braçadeira de mangueira 25-40mm        |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0505P | 2x Braçadeira de mangueira 70-90mm        | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0506P | 5x Braçadeira de mangueira 20-32mm        | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0508P | 5x Braçadeira de mangueira 5-7 mm         |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0510  | Braçadeira de mangueira para Mangueira d  |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0513  | Braçadeira de mangueira                   |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0518P | 5x Braçadeira de mangueira 30mm           | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0519P | 5x Braçadeira de mangueira Ø35,6mm        | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0521P | 5x Braçadeira de mangueira 27mm           | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0522  | Braçadeira de mangueira ø 31,3 mm         | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2066.0524P | 2x Braçadeira de mangueira ø90 - 110 mm   |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0525P | 5x Braçadeira de mangueira ø22,1mm        |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0526P | 5x Braçadeira de mangueira ø46mm          | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0527P | 5x Braçadeira de mangueira ø14mm          | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |
| 2066.0530P | 5x Braçadeira de mangueira ø16.4mm        | 7326.19.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2066.0531  | Braçadeira de mangueira ø56mm            | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 2066.0533P | 5x Braçadeira de mangueira ø10.1mm       |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0534P | 5x Braçadeira de mangueira ø8-12mm       |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0535P | 5x Braçadeira de mangueira ø8-9.5mm      |            | Sob Consulta                        |
| 2066.0536P | 5x Braçadeira de mangueira ø12,7mm       |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0050  | Mangueira de pressão d10mm               | 3917.32.29 | 202,55                              |
| 2067.0060  | Mangueira de pressão 900 mm d10mm        | 3917.32.29 | 444,23                              |
| 2067.0101  | Mangueira de pressão ø10mm 90mm longo    |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0102  | Mangueira de pressão ø10mm 460 mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0103  | Mangueira de pressão ø10mm 660 mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0104  | Mangueira de pressão ø10mm 770mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0105  | Mangueira de pressão ø10mm 1000 mm longo |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0107  | Mangueira de pressão ø10mm 105mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0108  | Mangueira de pressão ø10mm 120mm longo   | 4009.11.00 | 61,12                               |
| 2067.0109  | Mangueira de pressão ø10mm 250mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0110  | Mangueira de pressão ø10 360mm longo     | 4009.11.00 | 183,20                              |
| 2067.0112  | Mangueira de pressão ø10mm 1420mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0115  | Mangueira de pressão ø10mm 1220mm longo  | 4009.11.00 | 600,95                              |
| 2067.0119  | Mangueira de pressão ø10mm 635mm longo   | 3917.32.29 | 313,33                              |
| 2067.0120  | Mangueira de pressão ø10mm 1690mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0122  | Mangueira de pressão ø10mm 1900mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0123  | Mangueira de pressão ø10mm 700mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0124  | Mangueira de pressão ø10mm 1300mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0125  | Mangueira de pressão ø10mm 880mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0126  | Mangueira de pressão ø10mm 100mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0131  | Pressure hose ø10mm 1230mm long          |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0133  | Mangueira de pressão ø10mm 2070mm longo  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0141  | Mangueira de pressão ø10mm, 1065 mm      |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0150  | Mangueira de pressão ø10mm 60mm longo    | 4009.11.00 | 30,55                               |
| 2067.0153  | Mangueira de pressão ø10mm 950mm longo   | 4009.11.00 | 483,63                              |
| 2067.0156  | Mangueira de pressão ø10mm, 440mm longo  | 3917.32.29 | 217,21                              |
| 2067.0158  | Mangueira de pressão ø10mm 920mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0159  | Mangueira de pressão ø10mm 900mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0161  | Mangueira de pressão ø10mm, 1450mm longo |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0162  | Mangueira de pressão ø10mm, 1370mm longo |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0164  | Mangueira de pressão ø10mm 650mm longo   | 3917.32.29 | 320,77                              |
| 2067.0165  | Pressure hose ø10mm, 860mm               | 3917.32.29 | 424,43                              |
| 2067.0166  | Mangueira de pressão ø10mm 1750mm longo  | 4009.11.00 | 861,89                              |
| 2067.0201  | Steam-hose ø42mm 60mm longo              | 4009.11.00 | Sob Consulta                        |
| 2067.0201P | Steam-hose ø42mm 60mm longo              |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0202P | Mangueira de vapor ø42mm 150mm longo     | 3917.39.00 | 472,04                              |
| 2067.0203P | Mangueira de vapor ø42mm 200mm longo     |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0205P | Mangueira de vapor ø42mm 580mm longo     |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0209P | Mangueira de vapor ø42mm 90mm longo      | 3917.39.00 | 398,43                              |
| 2067.0210P | Mangueira de vapor heat resistant d42mm  |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0301  | Mangueira de pressão ø13mm 150mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0302  | Mangueira de pressão ø13mm 290mm longo   |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0401P | Mangueira de vapor ø60mm 120mm longo     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2067.0600  | Mangueira da ducha, 2400mm               |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0601  | Mangueira da ducha, 2800mm               | 4009.11.00 | 1151,21                             |
| 2067.0603  | Mangueira da ducha 1500mm                |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0604  | Mangueira da ducha 2080mm                |            | Sob Consulta                        |
| 2067.0609  | Mangueira da ducha, 2080mm               | 4009.11.00 | 1175,64                             |
| 2067.0610  | Mangueira da ducha, 1500mm               | 4009.11.00 | 1111,40                             |
| 2067.0611  | Mangueira da ducha, 1800mm               | 4009.11.00 | 975,64                              |
| 2067.0709P | Mangueira para water supply 2500mm       | 3917.31.00 | 676,62                              |
| 2067.0710  | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 4009.42.90 | 1132,20                             |
| 2067.0711  | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 4009.42.90 | 1195,55                             |
| 2067.1620  | Mangueira de silicone VENA 300 ø22mm 100 |            | Sob Consulta                        |
| 2068.0152P | Monitoring electrode                     |            | Sob Consulta                        |
| 2068.0153  | Ignition electrode                       | 8545.11.00 | Sob Consulta                        |
| 2068.0300P | Ignition electrode                       | 8545.11.00 | 1305,66                             |
| 2069.0100  | Válvula de não retorno IG-AG 3/4" DW 20  |            | Sob Consulta                        |
| 2069.0103P | Non return valve 2x3/4" o.d.             |            | Sob Consulta                        |
| 2069.0105  | Non return valve DN8                     |            | Sob Consulta                        |
| 2069.0106  | Non return valve DN 10 ducha de mão      | 3926.90.90 | 35,98                               |
| 2069.0107  | Non return valve DN6                     | 3926.90.90 | 79,86                               |
| 2069.0108P | Ventilation valve                        | 8481.40.00 | 49,34                               |
| 2070.0013P | Junta DN50 vermelho                      |            | Sob Consulta                        |
| 2070.0020P | Junta para quenching                     |            | Sob Consulta                        |
| 2070.0021  | Deckel für Reinigungsöffnung             |            | Sob Consulta                        |
| 2070.0041P | Junta para dreno connection DN50         |            | Sob Consulta                        |
| 2070.0043P | Curvatura do tubo HT 87°, NW 50          | 3917.29.00 | 28,24                               |
| 2070.0044P | Tubo reto com manga                      |            | Sob Consulta                        |
| 2070.0046P | Tubo HT DN 50 saída do equipamento, 750  |            | Sob Consulta                        |
| 2070.0047P | Cotovelo HT DN 50 saída do equipamento,4 | 3917.39.00 | 28,40                               |
| 2070.0048P | Junção HT DN 50 saída do equipamento     | 3917.39.00 | 70,74                               |
| 2070.0050P | Elbow-pipe PP DN40 87°                   | 3917.29.00 | 36,60                               |
| 2070.0051P | Manga de sobreposição HT DN50            | 3917.39.00 | 36,74                               |
| 2070.0052P | Tubo HT, DN 50, 500 mm                   | 3917.39.00 | 73,30                               |
| 2070.0054P | Duto HT, DN 50, 250 mm                   | 3917.39.00 | 39,00                               |
| 2071.0100  | Bypass pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1001P | Mangueira ø22mm, 1000mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1002  | Mangueira de silicone d15x3              | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 2110.1002P | Mangueira de silicone d15x3              |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1006P | Silicon hose 1m bomba connection         |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1008  | Mangueira de silicone ø10x2mm            | 3917.32.40 | 97,48                               |
| 2110.1017  | Mangueira de pressão ø13mm 1000mm        |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1018  | Mangueira de pressão para CleanJet       |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1029  | Mangueira de silicone ø6x2 branca        |            | Sob Consulta                        |
| 2110.1030  | Mangueira de silicone ø6x2 vermelho      |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1000  | Mangueira de silicone ø38x5x90           | 3917.32.40 | 112,90                              |
| 2112.1004P | Mangueira de esvaziamento 22x4x635       |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1006S | Kit de mangueira de vapor Ø50x50mm       | 4009.12.90 | 766,87                              |
| 2112.1008P | Mangueira de esvaziamento 22x4x575       |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1016P | Mangueira de vapor Ø80x60mm              |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2112.1019  | Mangueira de silicone ø5x1               | 3917.32.40 | 65,00                               |
| 2112.1025P | Mangueira de esvaziamento Coletor de got |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1026P | Mangueira de silicone ø40x5x60mm         |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1200P | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1201P | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1300P | Mangueira 50x3                           | 3917.32.40 | 67,56                               |
| 2112.1301P | Mangueira de silicone Válvula de seguran | 3917.32.40 | 115,17                              |
| 2112.1302P | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap | 3917.39.00 | 563,73                              |
| 2112.1303P | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap | 3917.39.00 | 583,92                              |
| 2112.1304  | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap | 3917.39.00 | Sob Consulta                        |
| 2112.1305P | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap | 3917.39.00 | 1206,46                             |
| 2112.1307P | Mangueira 70x5mm                         | 3917.32.40 | 162,64                              |
| 2112.1308P | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap | 3917.39.00 | 301,55                              |
| 2112.1309  | Mangueira de esvaziamento Gerador de vap | 3917.39.00 | Sob Consulta                        |
| 2112.1310P | param hose para ventilation of Gerador d | 3917.32.40 | 58,35                               |
| 2112.1311P | Mangueira de vapor 50x3 215mm            |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1317P | Mangueira de esvaziamento                |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1318P | Mangueira de esvaziamento                |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1319P | Mangueira de silicone para Gerador de va |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1321  | Mangueira de sucção de ar para motor do  |            | Sob Consulta                        |
| 2112.1338  | Mangueira de silicone ø8x2x20            | 3917.32.40 | 3,02                                |
| 2112.1342  | Mangueira de esvaziamento                | 4009.11.00 | 971,11                              |
| 2112.1346P | Protecting hose ø28x2x70mm               | 4009.11.00 | 100,25                              |
| 2115.1006S | Mangueira ondulada                       |            | Sob Consulta                        |
| 2115.1009  | Mangueira ondulada 600mm                 |            | Sob Consulta                        |
| 2115.1009S | Mangueira ondulada 600mm                 |            | Sob Consulta                        |
| 2115.1014  | Mangueira ondulada G1/2 comprimento 640m | 8419.90.90 | 681,77                              |
| 2115.1015P | Mangueira ondulada G1/2 comprimento 1090 |            | Sob Consulta                        |
| 2115.1021P | Ringwellschlauchl.G1/2 335lg.winkel61/G  |            | Sob Consulta                        |
| 2118.1000P | Pump connection spout                    | 3917.32.40 | 67,11                               |
| 2118.1200P | param rubber controle de humidade        |            | Sob Consulta                        |
| 2118.1201P | Borracha superior para tubo de ventilaçã |            | Sob Consulta                        |
| 2118.1202P | Borracha inferior para tubo de ventilaçã |            | Sob Consulta                        |
| 2118.1250P | Tubo de borracha da chaminé.             | 4009.11.00 | 407,39                              |
| 2120.1009  | Parafuso da portaSuperior                |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1010  | Arruela 25x4mm                           |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1200P | Drive shaft controle de humidade         |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1254  | Parafuso da portaSuperior                | 7907.00.90 | 631,12                              |
| 2120.1259P | Stop plug 10mm                           | 3926.90.90 | 14,95                               |
| 2120.1273  | Burner nozzle steam 2.4mm, Gás natural   | 8417.90.00 | 76,56                               |
| 2120.1274P | Burner nozzle steam 1.8mm nat. gas High  |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1275  | Burner nozzle steam 2.6mm Gás natural    |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1277P | Base para sensor connection              |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1280  | Burner nozzle insert steam, 4.4mm        | 8417.90.00 | 47,72                               |
| 2120.1284  | Burner nozzle insert steam/ar quente 2.3 |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1288P | Burner nozzle insert steam 1.75mm        |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1296P | Burner nozzle insert 2.9mm               |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1303  | Burner nozzle steam 4.0mm Gás natural    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2120.1306  | Espaçador SW19x17                        | 7326.90.90 | 180,62                              |
| 2120.1307  | Burner nozzle 6,5mm para Gerador de vapo |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1308P | 2x Distance porca M3 para Coletor de got |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1335P | Dispositivo de fixação water coupling CI |            | Sob Consulta                        |
| 2120.1348P | Stop plug para int. grease dreno         |            | Sob Consulta                        |
| 2150.1005  | External flange para heating element     |            | Sob Consulta                        |
| 2150.1250  | External flange ar quente heating elemen |            | Sob Consulta                        |
| 2150.1251P | External double flange ar quente heater  |            | Sob Consulta                        |
| 2150.1252  | External flange para ar quente heater    | 4009.11.00 | 255,38                              |
| 22.00.083  | Dichtung f. Motorwelle D15 01/04         |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.120P | Suporte para montagem para Junta flange  | 7326.90.90 | 238,26                              |
| 22.00.123P | Flange para motor shaft Junta            | 7307.21.00 | 88,28                               |
| 22.00.174  | Mangueira d50x83                         | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 22.00.188  | Fan wheel d340x110                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.188S | Fan wheel d340x110                       | 8414.59.90 | 2973,83                             |
| 22.00.192S | Fan wheel d340x135                       | 8414.59.90 | 3389,65                             |
| 22.00.198P | Junta para hum. meas. Pipe               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.200P | Outer humidity meas. Piece               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.214  | Mangueira d50x202                        | 3917.40.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.220  | Defletor de ar support                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.222P | Defletor de ar support                   |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.234  | Jogo de mangueiras para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.256  | Jogo de mangueiras para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.256P | Jogo de mangueiras para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.318P | controle de humidade cpl. com motor      | 8481.40.00 | 2074,51                             |
| 22.00.324P | Válvula de segurança                     | 7304.90.11 | 393,45                              |
| 22.00.326P | Dispositivo de montagem para Sensor de p |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.332  | Air suckingAnél para Defletor de ar      | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.342  | TURBINE D280/127mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.353P | Vent Cobertura                           | 7326.90.90 | 503,25                              |
| 22.00.354P | EspaçadorAnél                            | 7326.90.90 | 201,21                              |
| 22.00.361P | Deep-draw para Defletor de ar            | 7326.90.90 | 244,10                              |
| 22.00.384  | P-Luftleitblech kpl. SCC 201/E 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.412  | P-Luftleitblech kpl. SCC 201/G 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.429  | Defletor de ar support                   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.458P | Defletor de ar support                   |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.462P | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.466  | P-Luftleitblech kpl. SCC 202/E 08/05     |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.480P | Surge guard para Meat probe sensor       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.491P | Surge guard para Meat probe sensor       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.508P | Acoplamento tubo silicone 112-311P       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.517  | Inner humidity meas. Piece               | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.517P | Inner humidity meas. Piece               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.525P | Hose set f. humidity control             | 3917.32.40 | 173,66                              |
| 22.00.564P | Junta para ventilation                   | 4016.93.00 | 149,99                              |
| 22.00.568P | controle de humidade cpl. com motor      | 8481.40.00 | 2331,77                             |
| 22.00.571P | Defletor de ar support 202G              |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.576P | controle de humidade cpl. com motor      | 8481.40.00 | 2392,94                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 22.00.577  | controle de humidade cpl. com motor      | 9032.89.83 | Sob Consulta                        |
| 22.00.577P | controle de humidade cpl. com motor      | 8481.40.00 | 2377,06                             |
| 22.00.578  | Válvula de segurança                     | 8481.40.00 | Sob Consulta                        |
| 22.00.578P | Válvula de segurança                     |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.579  | Válvula de segurança                     | 8481.40.00 | Sob Consulta                        |
| 22.00.579P | Válvula de segurança                     | 8481.40.00 | 939,03                              |
| 22.00.580  | Válvula de segurança                     |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.580P | Válvula de segurança                     |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.721P | Flange para motor shaft Junta            | 7307.21.00 | 20,69                               |
| 22.00.722P | Suporte para montagem para Junta flange  | 7307.21.00 | 106,71                              |
| 22.00.725P | controle de humidade cpl.                | 8481.40.00 | 1106,58                             |
| 22.00.730P | Protecção de retorno                     | 7326.90.90 | 773,61                              |
| 22.00.734P | Hand protection                          | 7326.90.90 | 787,89                              |
| 22.00.767P | Vent Cobertura                           | 7326.90.90 | 271,31                              |
| 22.00.778P | Defletor de ar support                   |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.779  | Defletor de ar support                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.781  | Defletor de ar support                   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.828  | Lüfterrad 7-schaufeln 84mm f. 1/1 02/11  | 8414.90.20 | Sob Consulta                        |
| 22.00.828S | Fan wheel                                | 8414.59.90 | 2017,71                             |
| 22.00.829  | Lüfterrad 7-schaufeln 99mm f. 2/1 02/11  |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.829S | Fan wheel                                | 8414.59.90 | 2010,48                             |
| 22.00.835P | Air suckingAnél para Defletor de ar      | 7326.90.90 | 567,79                              |
| 22.00.836P | Air suckingAnél para Defletor de ar      |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.837P | O-ring para controle de humidade         | 4016.93.00 | 16,02                               |
| 22.00.850P | Outer humidity meas. Piece               | 7326.90.90 | 277,15                              |
| 22.00.881P | Junta para hum. meas. Pipe               | 6815.99.90 | 20,26                               |
| 22.00.882P | Dispositivo de montagem para Sensor de p |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.898  | Grampo da fixação para montar o apoio    | 7907.00.90 | 139,37                              |
| 22.00.908P | Inner humidity meas. Piece               | 7304.90.11 | 196,34                              |
| 22.00.914P | Tubulação de entrada do ar               | 3917.32.90 | 76,79                               |
| 22.00.915P | Tubulação de entrada do ar               | 3917.29.00 | 160,30                              |
| 22.00.916P | Tubulação de entrada do ar               | 3917.29.00 | 136,89                              |
| 22.00.920P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 2788,53                             |
| 22.00.922P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.924P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.926  | Air baffle                               | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 22.00.928P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.930P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.932P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.934P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.936P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.941P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.943P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.945P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.947P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.949P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.951P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.958P | Mangueira de dreno para controle de humi | 3917.32.40 | 132,56                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 22.00.959P | Mangueira de dreno para controle de humi | 3917.32.40 | 73,30                               |
| 22.00.960P | Mangueira de dreno para controle de humi | 3917.32.40 | 65,30                               |
| 22.00.961P | Mangueira de dreno para controle de humi | 3917.32.40 | 50,04                               |
| 22.00.963P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.965P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.967P | air conduction sheet cpl.                |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.980P | Air baffle *KFC*                         |            | Sob Consulta                        |
| 22.00.985P | Motor shaft Junta D15                    | 8484.20.00 | 165,73                              |
| 22.00.987P | Motor shaft Junta D17                    | 8484.20.00 | 167,77                              |
| 22.01.014P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 2835,80                             |
| 22.01.022P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.026P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.031P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.033P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.050P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.052P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.062S | Fan wheel                                | 8414.59.90 | 1921,68                             |
| 22.01.082P | Hand protection                          |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.105S | Inner humidity meas. Piece               | 7304.90.11 | 313,33                              |
| 22.01.107  | humidity measurement outside             |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.107S | Outer humidity meas. Piece               | 7304.90.11 | 268,59                              |
| 22.01.112P | Vent Cobertura                           | 8419.90.90 | 314,10                              |
| 22.01.116P | Hose set f. humidity control             | 3917.32.40 | 291,26                              |
| 22.01.125P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.151S | Turbina                                  | 8414.59.90 | 1747,47                             |
| 22.01.154P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.164S | Turbina                                  | 8414.59.90 | 1607,96                             |
| 22.01.179P | Conjunto de mangueira de ventilação      | 3917.32.40 | 225,82                              |
| 22.01.188S | Air baffle                               | 7326.90.90 | 2817,41                             |
| 22.01.196P | Placa de grafite para flange junta       | 6815.19.00 | 23,86                               |
| 22.01.232P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 6053,63                             |
| 22.01.273P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.276P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.329P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 5778,56                             |
| 22.01.334P | Air baffle                               | 8419.90.90 | 2435,81                             |
| 22.01.337P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 2963,71                             |
| 22.01.340P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 2922,62                             |
| 22.01.343P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 3216,53                             |
| 22.01.346P | Air baffle                               | 8419.90.90 | 5316,09                             |
| 22.01.349P | Air baffle                               | 7326.90.90 | 5823,68                             |
| 22.01.385P | Tubulação de entrada do ar               | 3917.29.00 | 151,95                              |
| 22.01.399P | Conjunto de mangueira de ventilação      |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.402P | controle de humidade cpl.                | 8481.40.00 | 1219,75                             |
| 22.01.409P | Vent Cobertura                           | 7326.90.90 | 205,99                              |
| 22.01.423P | Suporte para montagem para Junta flange  | 8503.00.90 | 77,02                               |
| 22.01.425P | Placa de grafite para flange junta       | 6815.99.90 | 18,86                               |
| 22.01.427P | Flange para motor shaft Junta            | 7307.21.00 | 19,50                               |
| 22.01.456P | Vent Cobertura, esquerda                 | 7326.90.90 | 354,47                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 22.01.459P | Mangueira de dreno para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.465P | Mangueira de dreno para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.466P | Mangueira de dreno para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.467P | Mangueira de dreno para controle de humi |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.468P | Kit de mangueiras de drenagem para contr | 3917.32.40 | 420,51                              |
| 22.01.495P | Hose set f. humidity control             |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.496P | Hose set f. humidity control             |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.497P | Hose set f. humidity control             |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.505P | Suporte para montagem para Junta flange  |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.506P | Placa de grafite para flange junta       |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.509P | Flange para motor shaft Junta            | 7307.21.00 | 732,80                              |
| 22.01.521P | Hose set f. humidity control             | 3917.32.40 | 165,06                              |
| 22.01.538P | Hose set f. humidity control             |            | Sob Consulta                        |
| 22.01.569P | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.048P | Parafuso da porta                        | 7318.13.00 | 85,91                               |
| 24.00.088P | Porta                                    | 8419.90.90 | 6070,86                             |
| 24.00.093P | Porta                                    | 8419.90.90 | 7793,30                             |
| 24.00.098P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.101P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.105  | Porta                                    | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.110P | Porta                                    | 8514.90.00 | 11178,93                            |
| 24.00.113P | Porta                                    | 8419.90.90 | 10628,63                            |
| 24.00.118P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.121  | Porta                                    | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.126P | Porta                                    | 8419.90.90 | 21163,12                            |
| 24.00.133P | Suporte de montagem da porta top         | 7326.90.90 | 315,72                              |
| 24.00.135P | Suporte de montagem da porta top         |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.137P | Parafuso da porta                        | 7318.13.00 | 111,63                              |
| 24.00.141P | Holding Suporte para Prendedor da porta  | 8301.40.00 | 155,76                              |
| 24.00.142P | Prendedor da porta                       | 8301.60.00 | 147,85                              |
| 24.00.143P | Punho ou maçaneta da porta, Preto cinza  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.145P | Parafuso da porta                        | 7907.00.90 | 95,16                               |
| 24.00.146P | Parafuso de ajuste da porta              | 7326.90.90 | 240,09                              |
| 24.00.147P | Suporte superior em aço para fixação do  | 7326.90.90 | 389,50                              |
| 24.00.148P | Sleeve para Parafuso da portaSuperior    |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.149  | Prendedor da porta para 2-step lock      | 8301.60.00 | Sob Consulta                        |
| 24.00.151P | Parafuso da porta                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.153P | Punho ou maçaneta da porta, Preto cinza  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.154P | Punho ou maçaneta da porta OEM vermelho  |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.159P | Suporte para fixação da porta em aço     | 7326.90.90 | 248,42                              |
| 24.00.163P | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 2999,93                             |
| 24.00.164P | Inner glass pane                         | 7007.19.00 | 3370,90                             |
| 24.00.171P | 5x Silicone buffer 7mm para a porta      | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.187P | Junta da placa de vidro/Trolley          | 4016.93.00 | 284,15                              |
| 24.00.194P | Junta da placa de vidro/Trolley          | 4016.93.00 | 327,89                              |
| 24.00.198P | Vidro interno da porta do forno combinad | 7007.19.00 | 3857,80                             |
| 24.00.200P | Vidro interno da porta do forno combinad | 7007.19.00 | 5078,75                             |
| 24.00.202  | Vidro interno da porta do forno combinad | 7007.19.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.00.204P | Placa de vidro interna                   | 7007.19.00 | 3424,12                             |
| 24.00.206P | Placa de vidro interna                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.208  | Vidro interno da porta do forno combinad | 7007.19.00 | Sob Consulta                        |
| 24.00.210P | Vidro interno da porta do forno combinad | 7007.19.00 | 6007,88                             |
| 24.00.212P | Vidro interno da porta do forno combinad | 7007.19.00 | 7002,32                             |
| 24.00.216P | Suporte de montagem para Fechamento da p | 3926.90.90 | 317,48                              |
| 24.00.223P | Suporte de montagem da porta inferior    | 7326.90.90 | 218,88                              |
| 24.00.280P | Ecrou hu M10 inox A2                     | 7318.16.00 | 6,09                                |
| 24.00.348  | Mangueira de silicone d30/40             |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.366  | TUBE TEFLON 4/6 HT                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.376  | Silicone negra                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.376P | Silicone negra                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.398  | PALIER POUR ARBRE D40                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.490P | Joint de porte Armoire Combi 20 <12/03   |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.491P | Joint de porte Armoire Combi 201 ju12/03 |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.502P | Dispositivo de fixação para magnet com m | 8505.11.00 | 208,71                              |
| 24.00.503  | Dispositivo de fixação para magnet com m | 8505.11.00 | 238,10                              |
| 24.00.504P | Tampa de fechamento da fechadura         | 3926.90.90 | 24,25                               |
| 24.00.505P | Tampa de fechamento da fechadura         |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.507P | Dispositivo de fixação middle parainter. | 3926.90.90 | 140,10                              |
| 24.00.570  | Deckel f.Tulpe Steckdose *schw.* 01/05   |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.629  | KIT JOINT DE COUVERCLE TJ200             |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.631  | FILTRE REGULATEUR AVEC RACCORD           |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.632  | FILTRE REGULATEUR AVEC RACCORD           |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.677  | Protection strip                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.689P | Protection strip                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.700P | Junta adicional para Trolley             | 4016.93.00 | 141,07                              |
| 24.00.701P | Junta adicional para Trolley             | 4016.93.00 | 154,93                              |
| 24.00.720  | Espaçador árvore esquerdo                |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.721P | Reibscheibe VCC 211/311 01/05            |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.723P | Türe kpl 201*Prison 01/04                |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.733P | Türe kpl 101*Prison 01/04                |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.748  | Chaveta árvore de levantamento da tampa  |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.756P | Anilha de fricção teflon direito tampa   |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.757P | Anilha de paragem do braço do elevador d |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.758P | Anilha de camuflagem do braço de levanta |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.760P | Eixo do cilindro da tampa da panela      |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.765  | Eixo dianteiro do cilindro da tampa      |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.766P | Filtro de sucção da tampa                |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.767P | Eixo traseiro do cilindro da tampa       |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.771P | Proteção direita gancho bloqueio         |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.772  | Proteção esquerda gancho bloqueio        |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.776P | Cilindro de bloqueio tampa               |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.778P | Espaçador tranqueta                      |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.791P | Chapa de cilindro da tampa               |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.793P | Eixo do cilindro do elevador da tampa    |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.795P | Halter Deckelfedern VCC 112 01/05        |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.798  | Anilha de forro da panela esquerda/direi |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.00.803P | Cilindro da tampa                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.856  | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.857P | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.858  | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.859S | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.866P | Junta de tampa                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.867P | Junta de tampa                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.872  | Mounting device f. gasket                | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.00.873P | Mounting device f. gasket                |            | Sob Consulta                        |
| 24.00.962  | Peça de ajuste da porta                  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.01.025P | Platina estanqueidade tampa              |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.026P | Schanierabdeckung VCC 211 01/05          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.057P | Schwenkwelle Deckel VCC 112 01/05        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.084P | Pega direita tampa 112                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.089P | Bico de entrada de água                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.140P | Mola de gás 1100N                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.154P | Anilha de estanqueidade braço tranca tam |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.173  | Junta silicone 3/8                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.174P | Adaptador saída cachimbo regulação de va |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.175  | Adaptador cachimbo regulação de vapor    |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.188P | Drain door drip collector                | 3926.90.90 | 312,66                              |
| 24.01.195P | Mola manutenção cotovelo junta tampa     | 7320.20.10 | 44,51                               |
| 24.01.199P | Entalhado pan cabeça parafuso M6x47 *WDS |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.200P | 10x Pan cabeça parafuso Torx M4x12 T20   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.208  | Bearing shaft lid                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.210  | Espaçador tranqueta                      |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.221P | Rolamento clipe calha                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.222P | Forro e anilha iglidure                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.230P | Acoplamento YS 16                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.231  | Mangueira de silicone 16/20              |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.232  | Mangueira de silicone 6x9                |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.233S | Suporte esquerdo para door floor model   | 8514.90.00 | 66,80                               |
| 24.01.234S | Suporte direito para door floor model    | 3926.90.90 | 163,56                              |
| 24.01.243P | Berührschutz Türe ges. 101 LA 01/04      |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.259P | 5x plástico buffer 8,1mm para a porta    | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.01.329  | Porca de sensodr de núcleo               |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.334P | Joint de porte armoire combi 20 01/2004  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.335P | FFRJoint de porte armoire combi 201 01/2 |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.346P | Dispositivo de fixação para magnet com m | 8505.11.00 | 546,85                              |
| 24.01.347S | Suporte esquerdo para door floor model   | 8514.90.00 | 23,59                               |
| 24.01.350P | Fechamento da porta com parafuso da port | 8301.60.00 | 1811,92                             |
| 24.01.351P | Prendedor da porta                       | 8301.60.00 | 1194,53                             |
| 24.01.353P | Parafuso da porta                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.357P | Pega de tampa                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.358P | Pega de tampa negra                      |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.359  | Charnière sup de porte Armoire Combi 20  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.372P | Platina estanqueidade tampa              |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.373P | Lâmina manutenção junta dianteira 211    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.01.375P | Lâmina manutenção junta dianteira 311    |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.376P | Lâmina manutenção junta traseira 311     |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.388P | Cilindro de bloqueio tampa               |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.393P | Forro de tampa negro                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.394  | Blue Lid axis cover                      |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.395  | Tranqueta esquerda                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.396  | Tranqueta direita                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.397P | Junta de tampa                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.398P | Junta de tampa                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.403  | Lid right complete                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.404  | Tampa esquerda completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.405  | Tampa direito completo                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.406  | Lid left complete                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.453P | Anel IGUS XFM 202311 IGLIDUR             |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.474P | Revestimento de tampa esquerda           |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.488P | Espaçador de tranqueta                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.490P | Proteção de gancho direito               |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.491  | Left protection of hook                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.492P | Anilha teflon braço tranca tampa.        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.499  | Lid cover right                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.503P | Junta de tampa direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.504P | Junta de tampa esquerda                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.514  | Lid cover right                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.536  | Tampa dobradiça                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.537P | Tampa dobradiça                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.538  | Eixo do cilindro da tampa                |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.539P | Mola de gás 800N                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.541P | Tampa dobradiça                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.542  | Revestimento de tampa                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.564P | Suporte braço elevação cestos            |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.591  | Lid cover                                |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.623  | Anilha Ø17 DIN 6797 A2                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.639P | lid covering VCC 211 w.P.                |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.640P | Tampa dobradiça                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.651P | Revestimento de tampa                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.785P | Espaçador de tranqueta                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.800S | Coletor de gotejamento da porta          | 7326.90.90 | 660,90                              |
| 24.01.801S | Door drip collector                      | 7326.90.90 | 1126,96                             |
| 24.01.802  | Braço de levantamento da tampa           |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.802P | Braço de levantamento da tampa           |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.897P | Zentrallager Schwenkwelle                |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.898P | Rolamento de árvore de tampa esquerda co |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.903P | Chaveta de inclinação da tampa           |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.906P | Obturador para tampa                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.909P | Árvore do elevador da tampa              |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.920P | Tranqueta AVG/ARD                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.921P | Tranqueta ARG/AVD                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.01.930P | Clipe de fixação filtro de sucção plásti |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.01.958P | Junta de filtro de sucção de tampa de pl |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.061  | Kit magneto da tampa                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.077P | Deckelblende links kpl.111/112 NP        |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.102P | Anilha de camuflagem do braço de levanta |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.165P | Adapterhülse für Deckelachse KP 03/09    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.166P | Stop ring Ø32x14                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.263P | Moldura da fechadura                     | 8301.60.00 | 247,11                              |
| 24.02.286P | Alçapão da tampa                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.367P | Suporte de filtro de sucção da tampa     | 8419.90.90 | 353,71                              |
| 24.02.368  | Filtro de sucção da tampa                | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.02.389P | Alçapão da tampa                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.391P | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.400P | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.415P | Bandage protection Velcro 50x200         |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.431P | Suporte de filtro de sucção da tampa     |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.435P | Eixo de dobradiça esquerda               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.438P | Suporte cesto                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.457  | Revestimento de tampa esquerda           |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.459P | Cap Cover complete right NP              |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.463P | Revestimento de tampa direito            |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.466P | Tampa esquerda completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.467P | Lid right (no-pression) 112 02/11        |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.468P | Tampa esquerda completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.469P | Tampa direito completo                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.472P | Rolamento para flange 101209             |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.500  | Anilha PTFE Ø12 x 0.5                    | 3926.90.10 | Sob Consulta                        |
| 24.02.500P | Anilha PTFE Ø12 x 0.5                    | 3926.90.10 | 24,63                               |
| 24.02.509P | Rolamento de árvore de tampa central     |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.511P | Rolamento de árvore de tampa esquerda    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.513P | Rolamento de árvore de tampa direita     |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.519P | Junta de tampa                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.520P | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 1660,43                             |
| 24.02.521P | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 1881,11                             |
| 24.02.522P | Tranqueta direita                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.523P | Tranqueta esquerda                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.524P | Tranqueta esquerda                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.525P | Tranqueta direita                        |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.533P | Cilindro de bloqueio tampa               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.550P | Proteção direita gancho de bloqueio      |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.551P | Proteção esquerda gancho bloqueio        |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.552  | Proteção de gancho direito               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.553  | Proteção de gancho esquerdo              |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.559P | Cilindro de bloqueio tampa esquerda      |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.560P | Cilindro de bloqueio tampa direita       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.613P | Cilindro de bloqueio tampa               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.619P | Shaft jack back of the lid               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.620P | Distance bush d22/3,8x12,5               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.660P | Porta *versão marinha*                   |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.02.661P | Porta *versão marinha*                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.689P | Cilindro de bloqueio tampa               | 8412.21.90 | 5076,33                             |
| 24.02.694P | Mola de gás 800N                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.695P | Flange bearing Igus GFL-18 112T 06/12    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.697P | Pega da tampa esquerda                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.698P | Pega da tampa direito                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.705P | Revestimento de tampa esquerda           |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.707P | Revestimento de tampa direito            |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.710P | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.711P | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.725P | Braço de levantamento da tampa           |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.731P | Revestimento de tampa direito            |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.733P | Revestimento de tampa esquerda           |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.749P | Deckel 112NP Rechts mit Griff 04/13      |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.750P | Deckel 112NP Links mit Griff 04/13       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.751P | Tampa direito completo                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.752P | Tampa esquerda completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.753P | Rolamento Igus GSM-0809-08               |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.760P | Anel limitador Ø26x10                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.761P | Spring Grampo do trilhopara Fechamento d | 8301.60.00 | 490,13                              |
| 24.02.762P | Fechadura da porta com U-parafuso da mol | 8301.40.00 | 793,30                              |
| 24.02.765P | Anilha de forro                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.769P | Flange da anilha do forro da tampa       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.770  | Flange da anilha do forro da tampa       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.770P | Flange da anilha do forro da tampa       |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.771P | Bearing Igus GSM 0810-15 10x15x1         |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.783P | Junta de forro de tampa                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.789P | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.790P | Tampa esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.791P | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.792P | Tampa esquerda completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 24.02.801S | Cilindro de inclinação tampa             | 8412.21.10 | 7936,84                             |
| 24.02.804P | Ímã 22x10mm                              | 8505.11.00 | 1126,81                             |
| 24.02.814P | Suporte de montagem da porta inferior    | 7326.90.90 | 219,04                              |
| 24.02.832P | Holding Suporte para Prendedor da porta  | 8301.60.00 | 121,36                              |
| 24.02.920P | Punho ou maçaneta da porta               | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.02.930  | Mola de gás 900N                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.02.937P | Punho ou maçaneta da porta               | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.02.951P | Suporte inferior em aço para fixação do  | 7326.90.90 | 96,22                               |
| 24.02.953P | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 1674,89                             |
| 24.02.958P | Holding Suporte para Prendedor da porta  | 8301.60.00 | 123,10                              |
| 24.02.959P | Prendedor da porta                       | 8301.60.00 | 105,69                              |
| 24.02.960P | 5x Parafuso de bloqueio do dente M5x6    | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 24.02.966P | Parafuso de ajuste da porta              | 7326.90.90 | 259,15                              |
| 24.02.967P | Protetor de cabo                         | 3926.90.90 | 21,52                               |
| 24.02.970P | Porta                                    | 8419.90.90 | 9806,27                             |
| 24.02.990P | Prendedor da porta para 2-step lock      | 8301.60.00 | 97,78                               |
| 24.03.021P | Coletor de gotejamento da porta          | 3926.90.90 | 793,38                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.03.040P | Pino de fixação do parafuso superior da  | 7318.19.00 | 83,57                               |
| 24.03.052P | Sleeve para Parafuso da portaSuperior    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.053P | Sleeve para Parafuso da portaSuperior    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.054P | Parafuso de ajuste da porta              |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.056P | Bucha de deslizar para porta             | 3926.90.90 | 97,84                               |
| 24.03.057P | 10x Abrasion protection for glide socket | 7318.22.00 | Sob Consulta                        |
| 24.03.062  | Cobertura cap para porta                 | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.03.078P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.086P | Porta *Level illumination*               | 8419.90.90 | 7569,44                             |
| 24.03.087P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.088  | Porta *Level illumination*               | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 24.03.089P | Porta                                    | 8514.90.00 | 12438,11                            |
| 24.03.090P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.091P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.092P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.093P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.173P | Türtropfwanne kpl.61/101 LA*Ebene* 09/16 |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.174P | Türtropfwanne kpl. 62/102 LA 09/16       |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.180  | Gleitschuh f. Türtropfw. 061-102 RA 9/16 |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.183P | Parafuso da porta                        | 7907.00.90 | 81,98                               |
| 24.03.184P | Tampa de fechamento da fechadura         | 3926.90.90 | 30,19                               |
| 24.03.185P | Tampa de fechamento da fechadura         | 3926.90.90 | 33,10                               |
| 24.03.192  | Junta para armação móvel para carga múlt | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 24.03.195P | Fechamento da porta                      | 8301.60.00 | 2187,40                             |
| 24.03.198P | 10x Phillips countersunk-head screw 4,0X |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.199P | Parafuso de ajuste da porta              | 7326.90.90 | 205,83                              |
| 24.03.202P | Opening device para dreno door drip coll |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.213P | Fechadura da porta com U-parafuso da mol | 8301.40.00 | 782,39                              |
| 24.03.244P | Porta *versão marinha*                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.246P | Porta *versão marinha*                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.249S | Porta *Prisão*                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.251P | Türe kpl 102*Prison* 05/16               |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.252P | Porta *Prisão*                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.255  | Türe kpl 062*Prison*LA* 05/16            |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.288P | Spring Grampo do trilhopara Fechamento d | 8301.60.00 | 412,25                              |
| 24.03.327S | Porta *versão marinha*                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.328S | Porta *versão marinha*                   |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.334P | Arm raising lid                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.341P | Spring for door drip collector           | 7320.20.10 | 30,19                               |
| 24.03.343P | Tampa esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.344P | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.351P | Árvore de elevador da tampa com anilha d | 8412.21.10 | 1491,53                             |
| 24.03.355P | Junta de drenagem para coletor de goteja | 4016.93.00 | 48,05                               |
| 24.03.357P | Suporte de montagem da porta inferior    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.359P | Parafuso da porta                        | 7326.90.90 | 106,84                              |
| 24.03.360P | Porta                                    | 8419.90.90 | 21552,32                            |
| 24.03.361P | Porta                                    | 8419.90.90 | 27974,94                            |
| 24.03.369P | Suporte esquerdo para door floor model   | 3926.90.90 | 331,61                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.03.391P | Suporte direito para door floor model    | 3926.90.90 | 125,66                              |
| 24.03.398P | Protetor de cabo                         | 8544.42.00 | 18,74                               |
| 24.03.399P | Suporte de montagem da porta top         |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.407P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.467P | Eixo cabo para porta                     | 8544.42.00 | 1084,26                             |
| 24.03.468P | Eixo cabo para porta                     | 8544.42.00 | 1084,26                             |
| 24.03.470P | Punho ou maçaneta da porta               | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.03.471P | Punho ou maçaneta da porta               |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.474P | Tampa esquerda                           | 8419.90.90 | 27564,55                            |
| 24.03.481P | Tampa direito                            | 8419.90.90 | 27564,55                            |
| 24.03.492P | Punho ou maçaneta da porta               |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.507S | Sleeve para Parafuso da portaSuperior    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.581S | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.600P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.601P | Porta                                    | 8514.90.00 | 6866,94                             |
| 24.03.602P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.603P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.604P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.605P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.606S | Inner door pane                          | 7007.19.00 | Sob Consulta                        |
| 24.03.608S | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 7019,38                             |
| 24.03.610S | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 3742,06                             |
| 24.03.611S | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 7184,82                             |
| 24.03.630S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.668P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.669P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.671P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.672P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.674P | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.675P | Porta                                    | 8419.90.90 | 5858,04                             |
| 24.03.702P | Porta *Prisão*                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.764P | Espaçador para porta                     | 3926.90.90 | 180,91                              |
| 24.03.786P | Suporte inferior da porta                | 3926.90.90 | 31,17                               |
| 24.03.787S | Fixing Suporte kit para interior glass p | 7326.90.90 | 100,08                              |
| 24.03.788P | Batente de porta                         |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.806P | Mola de gás 600N                         | 8412.21.10 | 658,32                              |
| 24.03.808S | Braço de inclinação da tampa esquerda    | 8419.90.90 | 496,69                              |
| 24.03.833S | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.834S | Tampa esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.835S | Tampa esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.836S | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.03.863P | Caixa de revisão de tampa                | 7326.90.90 | 2443,03                             |
| 24.04.046P | Caixa de revisão de tampa                | 7326.90.90 | 3451,79                             |
| 24.04.054P | Filtro de sucção da tampa                | 3926.90.90 | 24,42                               |
| 24.04.056P | Tampa                                    | 8419.90.90 | 30500,36                            |
| 24.04.065P | Punho ou maçaneta da porta RATIONAL      | 3926.90.90 | 1239,36                             |
| 24.04.081P | Punho ou maçaneta da porta               | 3926.90.90 | 1180,59                             |
| 24.04.083P | Punho ou maçaneta da porta RATIONAL      | 3926.90.90 | 710,21                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.04.084P | Punho ou maçaneta da porta               | 3926.90.90 | 617,26                              |
| 24.04.095S | Porta                                    | 8419.90.90 | 9571,25                             |
| 24.04.096S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.097S | Porta                                    | 8419.90.90 | 10932,88                            |
| 24.04.098S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.099S | Porta                                    | 8419.90.90 | 7658,47                             |
| 24.04.100S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.101S | Porta                                    | 8419.90.90 | 8457,36                             |
| 24.04.102S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.103S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.104S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.105S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.106S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.107S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.108S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.109S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.110S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.111S | Porta                                    | 8419.90.90 | 24973,57                            |
| 24.04.112S | Porta                                    | 8419.90.90 | 27752,21                            |
| 24.04.113S | Porta                                    | 8419.90.90 | 21621,56                            |
| 24.04.114S | Porta                                    | 8419.90.90 | 23808,79                            |
| 24.04.148S | Braço de inclinação da tampa direita     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.155S | Eixo do cilindro D8 com cavilha cavaleir | 7326.90.90 | 288,84                              |
| 24.04.211P | Tampa de plástico para proteção e acabam | 3926.90.90 | 28,27                               |
| 24.04.212S | Suporte direito para door floor model    | 3926.90.90 | 233,93                              |
| 24.04.217P | Parafuso de ajuste da porta              |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.218P | Parafuso de ajuste da porta              |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.219P | Parafuso de ajuste da porta              | 7318.16.00 | 311,65                              |
| 24.04.231S | Mecanismo de pré-aquecimento p/ porta cp | 8514.90.00 | 4320,33                             |
| 24.04.232S | Mecanismo de pré-aquecimento p/ porta cp | 8514.90.00 | 4651,44                             |
| 24.04.244S | Fechamento da porta                      | 8301.60.00 | 2109,93                             |
| 24.04.245P | Parafuso da porta                        | 7326.90.90 | 126,97                              |
| 24.04.292S | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.293S | Tampa esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.294S | Tampa esquerda                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.295S | Tampa direito                            |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.297S | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.298P | Tampa                                    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.307P | Mola de gás 900N                         | 8412.21.10 | 658,32                              |
| 24.04.329S | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 3139,15                             |
| 24.04.330S | Inner door pane                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.331S | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 3611,87                             |
| 24.04.332S | Inner door pane                          |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.333P | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 5307,61                             |
| 24.04.334P | Inner door pane                          | 7007.19.00 | 5962,13                             |
| 24.04.352S | Cilindro de inclinação tampa             | 8412.21.90 | 5432,49                             |
| 24.04.358S | Braço de levantamento da tampa           |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.397S | Porta                                    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.04.398S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.399S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.400S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.401S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.402S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.403S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.404S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.405S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.406S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.407S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.408S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.409S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.410S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.411S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.412S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.413S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.414S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.415S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.416S | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.418S | Eixo de tampa                             |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.424S | Rolamento da tampa com anel de vedação    |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.432P | 2x Ficha da porta de bloqueio             | 7323.93.00 | Sob Consulta                        |
| 24.04.439P | Punho ou maçaneta da porta OEM            | 3926.90.90 | 639,18                              |
| 24.04.441P | Punho ou maçaneta da porta OEM            |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.455S | Rolamento de cobertura                    | 3926.90.90 | 171,60                              |
| 24.04.468S | Suporte de junta                          | 7326.90.90 | 564,23                              |
| 24.04.469S | Suporte de junta                          | 8514.90.00 | 582,89                              |
| 24.04.471S | Caleira de drenagem (incl. íman de porta) | 3926.90.90 | 806,44                              |
| 24.04.596S | Capa para íman de porta com íman          | 3926.90.90 | 766,18                              |
| 24.04.597S | Capa para íman de porta com íman          |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.676S | Pré-folha de aquecimento para porta       |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.677S | Pré-folha de aquecimento para porta       |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.711P | Filtro de sucção da tampa                 | 3926.90.90 | 24,42                               |
| 24.04.783P | Porta                                     | 8419.90.90 | 7751,59                             |
| 24.04.785P | Porta                                     |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.796P | Junta da placa de vidro/Trolley           | 4016.93.00 | 274,75                              |
| 24.04.797P | Junta da placa de vidro/Trolley           | 4016.93.00 | 373,01                              |
| 24.04.874S | Mangueira para caixa de controle          |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.880P | Caixa de revisão de tampa                 |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.882S | Eixo Autolift                             | 7326.90.90 | 889,02                              |
| 24.04.895S | Vidro duplo interno da porta do forno co  | 7007.19.00 | 4288,55                             |
| 24.04.896S | Vidro duplo interno da porta do forno co  | 7007.19.00 | Sob Consulta                        |
| 24.04.897S | Vidro duplo interno da porta do forno co  | 7007.19.00 | 4970,30                             |
| 24.04.898S | Vidro duplo interno da porta do forno co  | 7007.19.00 | Sob Consulta                        |
| 24.04.903S | Vidro duplo interno da porta do forno co  | 7007.19.00 | 8337,13                             |
| 24.04.904S | Vidro duplo interno da porta do forno co  | 7007.19.00 | 8596,32                             |
| 24.04.934S | Tubo de ligação tampa - caixa de control  |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.935S | Tubo de ligação tampa - caixa de control  |            | Sob Consulta                        |

| Material     | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 24.04.939    | Mangueira de silicone diâmetro 20/26 mm  |            | Sob Consulta                        |
| 24.04.950P   | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 708,34                              |
| 24.04.951P   | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 760,93                              |
| 24.04.953P   | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 881,32                              |
| 24.04.954P   | Junta de tampa                           | 4016.93.00 | 1071,14                             |
| 24.05.002P   | Parar espaçador                          | 3926.90.90 | 54,95                               |
| 24.05.022S   | Suporte de montagem da porta top         |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.037P   | Stopper D9                               |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.227S   | Vidro duplo interno da porta do forno co | 7007.19.00 | 10146,72                            |
| 24.05.228S   | Vidro duplo interno da porta do forno co | 7007.19.00 | 9709,41                             |
| 24.05.303S   | Tampa da dobradiça                       | 8419.90.90 | 58,35                               |
| 24.05.304S   | Tampa da dobradiça                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.323S   | Capa para íman de porta com íman         |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.326S   | Tampa da dobradiça                       |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.345P   | Junta de drenagem para coletor de goteja | 4016.93.00 | 29,26                               |
| 24.05.369P   | Peça de fixação da válvula esfera        |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.458P   | 2x Rebite espalhador de plástico         | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.05.499S   | Coletor de gotejamento da porta          | 3926.90.90 | 708,97                              |
| 24.05.500S   | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.501P   | Protecção contra a queda                 | 3926.90.90 | 55,28                               |
| 24.05.502P   | Protecção contra a queda                 |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.531P   | Peça de fixação da válvula esfera        |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.532P   | Peça de fixação da válvula esfera        |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.579P   | Peça de fixação da válvula esfera        |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.615P   | Junta da placa de vidro/Trolley          | 4016.93.00 | 390,71                              |
| 24.05.616P   | Junta da placa de vidro/Trolley          | 4016.93.00 | 479,28                              |
| 24.05.622P   | Parada de mola                           |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.623P   | Coletor de gotejamento da porta          | 3926.90.90 | 432,51                              |
| 24.05.625S   | Braço de levantamento da tampa           |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.665P   | Protecção contra a queda                 |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.772P   | Montagem de maçaneta de porta            | 8301.40.00 | 1222,16                             |
| 24.05.826P   | Cobertura cap para porta                 |            | Sob Consulta                        |
| 24.05.875P   | 2x Cunha de alinhamento para caixa de re | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 24.06.171P   | 2x Espaçador, horizontal                 |            | Sob Consulta                        |
| 24.06.270S   | Vidro duplo interno da porta do forno co | 7007.19.00 | 6447,53                             |
| 2510.520731  | Stop para potentiometer CT and timer     |            | Sob Consulta                        |
| 2510.530746  | Stop para potentiometer ar quente        |            | Sob Consulta                        |
| 2520.311089P | Holder para dry up protector             |            | Sob Consulta                        |
| 2530.031166  | Coletor de gotejamento da porta          | 7326.90.90 | 1270,91                             |
| 2544.101230  | Clamping plate thermostat steam          |            | Sob Consulta                        |
| 2580.721120  | Suporte para double Válvula solenóide    | 3926.90.90 | 395,24                              |
| 2580.980589  | Paper insulation interior Lamp           |            | Sob Consulta                        |
| 2581.010831P | Holder plate level electrode             |            | Sob Consulta                        |
| 2610.400279P | Protection bar Válvula de segurança      |            | Sob Consulta                        |
| 2610.420320  | PP-pipe 145 mm dreno vent                |            | Sob Consulta                        |
| 2644.250288  | PP-pipe 300 mm parabomba connection      |            | Sob Consulta                        |
| 2644.260289  | PP-pipe 140 mm parabomba connenction     |            | Sob Consulta                        |
| 2680.960168P | Suporte superior da porta                |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2710.1324  | Suporte para contato da porta switch     |            | Sob Consulta                        |
| 2710.1327P | Superior Cobertura                       |            | Sob Consulta                        |
| 2710.1446P | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 2717.1305P | Rear part of the CleanJet coupling       |            | Sob Consulta                        |
| 2717.1306P | Dispositivo de fixação parabomba         |            | Sob Consulta                        |
| 2720.1364P | Dispositivo de montagem para int. cabine |            | Sob Consulta                        |
| 2720.1417P | Cobertura para canos de entrada de vapor |            | Sob Consulta                        |
| 2740.1040  | Fixing plate Gerador de vapor thermostat | 8419.90.90 | 45,35                               |
| 2760.1049  | Top Cobertura Frame da porta lock side   |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1050  | Bottom Cobertura Frame da porta lock sid |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1089P | Guide bush para core temperatur sensor   |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1100  | Stop para Poti-Core temperature          | 7318.19.00 | 46,77                               |
| 2760.1120P | Dispositivo de montagem para Sensor de p |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1129  | Stop para mode switch                    | 8419.90.90 | 53,51                               |
| 2760.1132  | Holding Suporte core probe tip           |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1168  | Upper hinge para Placa de vidro externa  |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1169  | Lower hinge para Placa de vidro externa  |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1368P | Espaçador para gerador de pulso          |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1370P | Latch hook para Defletor de ar           | 7326.90.90 | 17,98                               |
| 2760.1395P | Fixing Suporte para interior glass pane  |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1396  | Spring supp. para int. glass holding bra |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1427  | Primary gas diffuser d=26.5mm            |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1432  | Primary gas diffuser A=36mm              |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1433  | Front supportAnél gas disc 20x15x1       |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1434  | Back supportAnél gas disc 20x13x1        |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1480  | Primary gas diffuser d=29mm              | 7318.21.00 | 72,03                               |
| 2760.1494  | Primary gas diffuser d=33mm              | 7318.21.00 | 72,03                               |
| 2760.1495  | Primary gas diffuser d=28mm              | 7318.21.00 | 72,03                               |
| 2760.1567  | Primary gas diffuser A=32.0              |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1570  | Secondary gas diffusor A=35.0            |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1572  | Air flow vermelhouction disc A=52.0      |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1600  | Primäry gas diffuser A=37.5mm            |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1608P | Arruela parastainless steel pedestal d70 |            | Sob Consulta                        |
| 2760.1617P | Locking device para high-grade steel equ |            | Sob Consulta                        |
| 2765.1524P | Suporte para UG mobile                   |            | Sob Consulta                        |
| 2770.1308  | Air flow vermelhouction A=54             | 7318.21.00 | 8,11                                |
| 2770.1355  | Pressure measuring disc, branca          | 3926.90.90 | 219,80                              |
| 2814.1009P | Ângulo de fixação p/ MarineLine          |            | Sob Consulta                        |
| 2910.1302  | Venting pipe                             |            | Sob Consulta                        |
| 2910.1327  | Gas conection manifold                   |            | Sob Consulta                        |
| 2910.1346  | Válvula de gás connection manifold       |            | Sob Consulta                        |
| 2910.1431  | Válvula de gás connection manifold       |            | Sob Consulta                        |
| 2920.1300S | Suporte em aço para fixação do eletrodo  | 7326.90.90 | 181,23                              |
| 2920.1301  | Inner sealing flange                     | 8419.90.90 | 719,49                              |
| 2930.1002P | Suporte de montagem da porta Superior    |            | Sob Consulta                        |
| 2930.1200  | Suporte de montagem do motor do controle |            | Sob Consulta                        |
| 2930.1302  | Cooling plate solid state relay          |            | Sob Consulta                        |
| 2930.1304P | Cooling plate solid state relay          |            | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2930.1306   | Suporte de montagem da porta inferior    |            | Sob Consulta                        |
| 2930.1307   | Suporte de montagem da porta Superior    |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1200P  | Overpressure weight                      |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1201P  | Cam controle de humidade                 |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1202   | Excenter controle de humidade            |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1300P  | Sleeve para Parafuso da portaSuperior    |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1302   | Parafuso de ajuste da porta              | 7326.90.90 | 144,80                              |
| 2940.1303P  | Door setting console 110°                |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1304   | Door setting console 80°                 |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1305P  | Parafuso da porta                        | 8301.40.00 | 217,25                              |
| 2940.1306P  | Cobertura para Fechamento da porta       |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1309P  | Hinge para inner glass                   |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1313P  | Base para Prendedor da porta             |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1314P  | Prendedor da porta para 1- and 2-step lo | 8301.60.00 | 168,93                              |
| 2940.1317P  | Lock bolt para CleanJet                  |            | Sob Consulta                        |
| 2940.1318P  | Parafuso da porta                        |            | Sob Consulta                        |
| 30.01.281P  | Guia de ondas HF                         | 8419.90.90 | 3658,80                             |
| 30.01.299P  | Canal de exaustão                        |            | Sob Consulta                        |
| 30.01.308S  | Suporte de montagem para prancha de cirq |            | Sob Consulta                        |
| 30.01.344P  | Canal de entrada de ar                   |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0428S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0441S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0445   | Capacitor para motor                     |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0452   | Electronic noice filter                  |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0454   | Electronic noise filter                  |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0455P  | Electronic noise filter                  | 8504.40.90 | 1173,12                             |
| 3001.0456   | Electronic noise filter                  |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0457   | Capacitor para motor                     | 8532.25.90 | 789,82                              |
| 3001.0459   | Capacitor para motor 50µF                |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0461   | Capacitor para motor 20µF                | 8532.25.90 | 634,03                              |
| 3001.0465P  | Capacitor para motor 35µF                |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0468P  | Electronic noise filter                  |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0469   | Netzfilter f. 61-202/G                   | 10/00      | Sob Consulta                        |
| 3001.0469S  | Electronic noise filter                  |            | Sob Consulta                        |
| 3001.0800   | Motor cooling wheel 125/17mm             | 8414.90.20 | 1276,65                             |
| 3001.0801   | Motor cooling wheel 125/25mm             | 8414.90.20 | 1412,64                             |
| 3001.0802S  | Motor cooling wheel 180/25mm             |            | Sob Consulta                        |
| 3002.0304P  | Double Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 820,91                              |
| 3002.0305   | Simples Válvula solenóide                | 8481.80.92 | 1460,81                             |
| 3002.0310ET | Double Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 294,26                              |
| 3002.0311   | Triple Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | Sob Consulta                        |
| 3002.0311P  | Triple Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 1072,59                             |
| 3002.0318   | Simples Válvula solenóide                |            | Sob Consulta                        |
| 3002.0330ET | Double Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 293,81                              |
| 3002.0331ET | Simples Válvula solenóide                | 8481.80.92 | 164,99                              |
| 3002.0332ET | Simples Válvula solenóide                | 8481.80.92 | 165,28                              |
| 3002.0333ET | Simples Válvula solenóide                | 8481.80.92 | 284,14                              |
| 3002.0334ET | Double Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 294,26                              |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3002.0339   | Fixing Suporte para Válvula solenóide    | 8419.90.90 | 21,61                               |
| 3002.0341ET | Simples Válvula solenóide para CleanJet  | 8481.80.92 | 565,96                              |
| 3002.0342ET | Simples Válvula solenóide para CleanJet  | 8481.80.92 | 569,22                              |
| 3002.0343ET | Simples Válvula solenóide para CleanJet  | 8481.80.92 | 576,17                              |
| 3002.0401P  | Filling-level electrode 70mm             | 9026.10.29 | 558,74                              |
| 3002.0402P  | Eletrodo de nivel para ident. de volume  | 9026.10.29 | 421,19                              |
| 3002.0404   | Filling-level electrode 95mm             |            | Sob Consulta                        |
| 3002.0409   | Eletrodo de nivel para ident. de volume  | 9026.10.29 | Sob Consulta                        |
| 3002.0411P  | Filling level electrode 90mm             |            | Sob Consulta                        |
| 3002.1000P  | Bomba de esvaziamento                    |            | Sob Consulta                        |
| 3002.1001P  | Bomba de esvaziamento                    |            | Sob Consulta                        |
| 3004.1001   | Heizstab 2500W 220V Typ S6,5 C2710       |            | Sob Consulta                        |
| 3004.1004P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.1403P  | Heating element                          |            | Sob Consulta                        |
| 3004.1404   | Arruela de cobre para heating element    |            | Sob Consulta                        |
| 3004.1405   | Arruela de fechamento com dente para hea | 7318.21.00 | 17,93                               |
| 3004.1406   | Porca hexagonal M14 para heating element | 7318.16.00 | 31,20                               |
| 3004.3520   | Heizregister 400V 18KW kpl.              | 8516.80.90 | Sob Consulta                        |
| 3004.3524   | Heating assy                             | 8516.80.90 | 3850,94                             |
| 3004.3530   | Heating assy outerAnél                   |            | Sob Consulta                        |
| 3004.3531   | Heating assy innerAnél                   |            | Sob Consulta                        |
| 3004.3533   | Heating assy innerAnél                   |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4107P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4108   | Elemento de aquecimento com termopar     |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4117   | Elemento de aquecimento com termopar     |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4121   | Elemento de aquecimento com termopar     |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4132P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4135   | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4136P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4142P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4155   | Elemento de aquecimento com cano do term | 8516.80.90 | Sob Consulta                        |
| 3004.4157P  | Elemento de aquecimento com cano do term |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4162P  | Heating element with thermocouple pipe   |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4163P  | Elemento de aquecimento com cano do term |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4164P  | Elemento de aquecimento com cano do term |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4301P  | Rohrheizkörper 2500W 400V                |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4302P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4303P  | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3004.4304   | Elemento de aquecimento com termopar     | 8516.80.90 | 1499,35                             |
| 3004.4305P  | Elemento de aquecimento                  | 8516.80.90 | 838,21                              |
| 3004.4306P  | Elemento de aquecimento                  | 8516.80.90 | 1214,86                             |
| 3004.4307   | Resistencia de aquecimento com o termopa | 8516.80.90 | 1398,13                             |
| 3004.4336   | Heating assy                             |            | Sob Consulta                        |
| 3006.0101P  | Campainha                                | 8531.80.00 | 977,89                              |
| 3006.0103   | Campainha                                |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0101P  | Timer branca 120min.                     |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0104P  | Zeitschaltuhr 120min/30min 50Hz          | 8533.39.10 | Sob Consulta                        |
| 3013.0105   | Seletor para timer, 120min/30min spreadi |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3013.0108P | Seletor para timer 120min.               |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0109P | Timer 100 min.                           | 8533.39.10 | 1522,74                             |
| 3013.0113  | Seletor para mode switch/ CT switch      | 3926.90.90 | 317,15                              |
| 3013.0201  | Seletor para ar quente thermostat 60-300 | 3926.90.90 | 345,13                              |
| 3013.0310  | Seletor Krefft                           |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0325  | Seletor cpl. Preto                       | 3926.90.90 | 305,76                              |
| 3013.0326P | Seletor azul                             |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0329  | Seletor cpl. azul                        | 3926.90.90 | 343,03                              |
| 3013.0330  | Seletor azul                             | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 3013.0330P | Seletor azul                             | 3926.90.90 | 148,78                              |
| 3013.0344P | Seletor azul                             | 3926.90.90 | 101,52                              |
| 3013.0345P | Seletor Preto/cinza                      |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0355P | Seletor para gerador de pulso            | 3926.90.90 | 181,57                              |
| 3013.0358  | Seletor parapuls generator Preto RAL 900 |            | Sob Consulta                        |
| 3013.0359P | Seletor Preto RAL9005                    |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0100P | Termostato ar quente 0-300°C             |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0111  | siehe 3014.0114                          |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0113P | Solid state steam controller             |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0150  | Sensor Gerador de vapor/bypass PT100     | 9032.10.90 | 750,93                              |
| 3014.0151  | Sensor de segurança interna da câmara de | 9032.10.90 | 840,18                              |
| 3014.0152  | Sensor para bypass, PT100                |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0155P | Termostato bypass                        |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0156  | Sensor bypass/quenching                  | 9032.89.82 | 907,78                              |
| 3014.0157  | Termopar                                 |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0162  | Cone de selagem para termopar            | 3926.90.90 | 95,59                               |
| 3014.0163  | Junta sleeve com nipple                  | 4016.93.00 | 72,69                               |
| 3014.0165  | Termostato de segurança interna da câmar | 9033.00.00 | 296,12                              |
| 3014.0166P | Termostato interior cabinet              | 9032.10.90 | 1398,84                             |
| 3014.0302P | Porca hexagonal M10 para dry-up protecto | 7318.16.00 | 7,48                                |
| 3014.0303  | Stuffing-box packing                     |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0304  | Arruela para stuffing box nipple         |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0305P | Stuffing box nipple                      |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0310P | Bi-limit safety thermostat 360°C         |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0311P | Termostato unidade *too hot*             |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0322  | Safety temperature limiter 365°C         | 9032.10.10 | Sob Consulta                        |
| 3014.0322S | Termostato de segurança interna da câmar | 9032.10.90 | 1484,32                             |
| 3014.0324S | Safety temperature limiter 360°C         |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0325  | Bimetall switch 110°, SSR                | 9032.90.99 | 387,21                              |
| 3014.0326  | Safety temperature limiter 365°C,        |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0326S | Termostato de segurança interna da câmar | 9032.10.90 | 1481,37                             |
| 3014.0327P | Porca hexagonal M10x1,0                  | 7318.16.00 | 3,91                                |
| 3014.0401  | Motor protector                          |            | Sob Consulta                        |
| 3014.0402S | Motor protector                          | 8536.50.90 | 378,33                              |
| 3014.1000  | Termopar para interior cabinet           | 9032.89.82 | 472,52                              |
| 3014.1004  | Termopar                                 | 9032.89.82 | 584,15                              |
| 3014.1007  | Termopar para medição interna da tempera | 9033.00.00 | 531,97                              |
| 3014.1010  | Termopar                                 |            | Sob Consulta                        |
| 3014.1010P | Termopar                                 |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3014.1020  | Termopar comAnél fastening               |            | Sob Consulta                        |
| 3016.0101P | Micro switch Clima Plus                  |            | Sob Consulta                        |
| 3016.0102P | Micro switch                             | 8536.50.90 | 230,10                              |
| 3016.1202  | Niveauregler "UL-geprüft"                |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1310P | Mode switch/CT knob assy                 |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1311  | Knob para knob assy                      |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1354S | Steam reset push bottom                  |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1403  | Switch da porta 1500mm                   | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 3016.1403P | Switch da porta 1500mm                   | 8544.42.00 | 1685,08                             |
| 3016.1405P | Key switch (modes)                       |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1409P | Magnet round para contato da porta d10x4 | 8505.90.10 | 383,01                              |
| 3016.1410P | Press button switch *on/off*             |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1412  | Magnet para contato da porta             |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1415  | Switch da porta                          | 8544.42.00 | 798,59                              |
| 3016.1417P | Reed contact para cleaning 0425*3m*      |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1422  | Mode switch 3-step                       |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1430  | Main switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1440  | Switch da porta                          |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1441P | Pressure switch CleanJet                 |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1610P | Mode switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1613  | Mode switch                              | 8536.50.90 | Sob Consulta                        |
| 3016.1614P | Mode switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1620  | Core temperature switch block            |            | Sob Consulta                        |
| 3016.1631  | Mode switch                              | 8536.50.90 | 1426,07                             |
| 3016.1640P | Mode switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 3017.1001  | Sensor de pressão para controle de humid | 9026.20.90 | Sob Consulta                        |
| 3017.1001S | Sensor de pressão para controle de humid | 9026.20.90 | 1720,56                             |
| 3017.1002S | Sensor de pressão para controle de humid | 9026.20.90 | 1687,15                             |
| 3017.1004  | Gas pressure switch                      | 8419.90.90 | 1044,42                             |
| 3017.1006  | Differenzdruckwächter DG 61/G PA400*Erdg |            | Sob Consulta                        |
| 3017.1010P | Differential pressure switch             |            | Sob Consulta                        |
| 3017.1011P | Sensor de pressão Huba 3 mbar            | 9026.20.90 | 662,70                              |
| 3017.1013P | Differential pressure switch             |            | Sob Consulta                        |
| 3017.1014P | Differential pressure switch             |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0111P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0112P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0113P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0114P | 10x Fusível 5x20mm 5A 250V               | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 3019.0115P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0116P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0117P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0118P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0119P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0120P | 10x Fusível 5x20mm 2A 250V               | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 3019.0121P | 10x Fusível 5x30mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0122P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0124P | 10x Fusível 5x20mm 0,8A                  | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 3019.0125P | 10x Fusível 5x20mm                       | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3019.0126P | 10x Fusível 5x20mm                       | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 3019.0135P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0200P | 10x Fusível 5x20mm                       | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 3019.0201P | 10x Sicherungseinsatz F,2A,250V          |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0300P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0310P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0312P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0400  | Fusível 5x20mm                           |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0400P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0401P | 10x Fusível neozed                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0403P | 10x Fusível neozed                       |            | Sob Consulta                        |
| 3019.0405P | 10x Fusível neozed 63A                   | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 3023.0300  | Socket para heating control              |            | Sob Consulta                        |
| 3023.0303P | Abdeckkappe für Kontrolleuchte -gelb-    |            | Sob Consulta                        |
| 3023.0501  | Interior lamp                            | 8539.21.10 | 721,15                              |
| 3023.0506  | Socket para interior lamp                | 8536.61.00 | 152,64                              |
| 3024.0200P | 5x Bulb-heat resistant                   | 8539.21.90 | Sob Consulta                        |
| 3024.0201P | 10x Halogen bulb 300°C                   | 8539.21.90 | Sob Consulta                        |
| 3024.0202  | Bulb interior cabinet heat resistant     |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0301  | Glow lamp para reset push-button         |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0303  | Socket para control lamp                 |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0305P | Socket para control lamp                 |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0309P | Control lamp green                       | 8544.42.00 | 78,71                               |
| 3024.0310P | Control lamp vermelho                    | 8539.21.90 | 91,52                               |
| 3024.0311  | Fluorescent tube 18W para exhauster hood |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0315  | Fluorescent lamp                         |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0316  | Starter para fluorescent lamp            |            | Sob Consulta                        |
| 3024.0317P | Kontrollleuchte f. Ultravent USA         |            | Sob Consulta                        |
| 3025.0002  | Lamp lens                                | 8539.90.90 | 753,25                              |
| 3025.0306P | 5x Bulb para control lamp                |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0110  | Schalterschütz 230V 50/60Hz 240V 60 Hz   |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0111P | Contactador PR1.20E                      |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0156P | Auxiliary contact HS 107                 |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0560  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0561P | Auxilliary contact BCLF01 N/C            |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0562P | RC-link para Contactador                 |            | Sob Consulta                        |
| 3028.0601  | Contactador E 3250                       |            | Sob Consulta                        |
| 3031.0101  | Motor protector com auxiliary contact    | 8536.50.90 | 2443,45                             |
| 3031.0102P | Auxiliary contact para motor protector   | 8538.90.90 | 269,58                              |
| 3031.0103  | Motor protector com auxiliary            | 8536.50.90 | 2319,95                             |
| 3031.0105  | Motor protector PKZM                     |            | Sob Consulta                        |
| 3031.0105P | Motor protector PKZM                     |            | Sob Consulta                        |
| 3031.0107P | Motor protector                          |            | Sob Consulta                        |
| 3031.0108P | Motor protector                          |            | Sob Consulta                        |
| 3031.0205P | Motor brake assy                         |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0200  | Nachlaufrelais                           |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0400  | siehe 3035.0401                          |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0402  | Time-lag relay low water                 |            | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3035.0403   | Time relay sparkle                       |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0404P  | Time-lag relay 1 sec start delay 230V50H |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0406P  | Time-lag relay slow-release              |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0410   | Zeitrelais KZT 11 30 sekunden            |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0482P  | Relay para CleanJet 55.34                |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0485P  | Relay para CleanJet                      |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0486P  | Relay para CleanJet type 49.52           |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0488P  | Relay                                    |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0491P  | Relay para CleanJet 49.31                |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0493P  | Time-lag relay 82.41.0.240.0000 Fa.Finde |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0494P  | Magnet Travamento da porta               |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0508P  | RC-link para Válvula solenóide           |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0514P  | RC-link                                  |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0515P  | RC-link LS 4-37                          |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0517P  | RC-link LS 05                            |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0524   | Additional relay Gas                     |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0525P  | Resistência 12Ohm, 2W                    |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0606P  | 5x Copper Junta para meat probe sensor   |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0703   | Sensodr de núcleo                        | 9033.00.00 | 1120,12                             |
| 3035.0704   | Sensodr de núcleo                        | 8514.90.00 | 1008,89                             |
| 3035.0705   | Sensodr de núcleo                        |            | Sob Consulta                        |
| 3035.0709   | Sensodr de núcleo                        | 9033.00.00 | 1039,14                             |
| 3035.0717ET | IQT-Sensor (CT-sensor)                   | 9033.00.00 | 1542,91                             |
| 3037.0202P  | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0203   | Controle do transformador                | 8504.31.19 | Sob Consulta                        |
| 3037.0204   | Transformador para halogênio             | 8504.31.19 | Sob Consulta                        |
| 3037.0205   | Transformador para halogênio             | 8504.31.19 | Sob Consulta                        |
| 3037.0211P  | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0217P  | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0222   | Steuertrafo EST250VA 50/60Hz,            |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0227P  | Transformador para halogênio             |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0240P  | Controle do transformador                | 8504.31.19 | 2287,64                             |
| 3037.0242P  | Controle do transformador para motor do  |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0243   | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0245P  | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0246   | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0247   | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0251   | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0253P  | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3037.0254P  | Controle do transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 3038.0310   | Terminal box M32 cpl.                    |            | Sob Consulta                        |
| 3038.0313P  | Terminal box M32 comout Cobertura        |            | Sob Consulta                        |
| 3038.0315P  | Cobertura para terminal box              |            | Sob Consulta                        |
| 3038.0400P  | Connecting box PG 29                     |            | Sob Consulta                        |
| 3039.0103   | Automatic ignition controller            | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 3039.0107P  | Caixa para controle da ignição, exclusiv | 8419.90.90 | 3280,22                             |
| 3039.0224P  | Anschlußkabel 2polig für Gasventil       |            | Sob Consulta                        |
| 3039.0240P  | Pressure measurement nozzle              |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3039.0241  | Válvula de gás                           | 8481.80.92 | 2288,79                             |
| 3039.0242P | Válvula de gás                           |            | Sob Consulta                        |
| 3039.0245P | Válvula de gás                           | 8481.80.92 | 2989,02                             |
| 3040.0110  | PCB                                      |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0121  | PCB                                      |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0150P | Potentiometer ar quente                  | 8533.31.10 | 205,49                              |
| 3040.0151  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0151P | Potentiometer CT                         |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0156P | Poti ar quente 4K7 para CCM 3040.2050    | 8533.31.10 | 424,70                              |
| 3040.0157  | Potentiometer für Uhr,KT CM,CCM-Platine  |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0160  | Multipoint connector BL9                 |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0165P | Steckerleiste MSTB 2.5/ 8-ST R5,00       |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0166  | Multipoint connector BL11                |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0170P | LED 7-sec block small                    |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0177  | Pressão on multipoint connector Fêmea BL | 8536.69.90 | 179,32                              |
| 3040.0178  | Pressão on multipoint connector Macho BL | 8536.69.90 | 137,38                              |
| 3040.0182  | Potentiometer, timer                     | 8533.31.10 | Sob Consulta                        |
| 3040.0182P | Potentiometer, timer                     |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0185P | Potentiometer                            |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0188P | Potentiometer para pcb Koch, temperature |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0189  | Potentiometer para pcb Koch, timer       | 8533.31.10 | 450,58                              |
| 3040.0190  | Poti para pcb Koch, core temperature     | 8533.31.10 | 320,08                              |
| 3040.0194  | Multipoint connector BL4 CC PCB and      |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0197P | Multipoint connector BL10 R=5,08mm       |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0198P | Multipoint connector BL11                |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0199  | Multipoint connector BL12                | 8544.42.00 | 180,62                              |
| 3040.0211  | Connector 3-pinos, Macho                 |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0219  | Eprom Version: CER1-01S f. CCC-Steuerung |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0239  | E-Prom ER0-02S                           |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0253P | Multipoint connector 8polig, 5.08        |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0254  | Multipoint connector 12pol, 5.08         | 8544.42.00 | 120,67                              |
| 3040.0256P | Multipoint connector 12pinos             |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0259  | Multipoint connector 2polig 3.81         |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0260  | Multipoint connector 2polig 5.08         |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0261  | Multipoint connector direito 10polig 3.5 | 8544.42.00 | 108,36                              |
| 3040.0262P | Multipoint connector esquerdo 10pinos, 3 |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0267  | Potentiometer ar quente 10K              | 8533.31.10 | Sob Consulta                        |
| 3040.0268P | Poti timer/meat probe 4K7                | 8533.31.10 | 468,82                              |
| 3040.0273  | Mode switch mechanism                    |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0275  | E-Prom XS1_07                            | 8542.32.21 | 785,59                              |
| 3040.0276  | E-Prom C1_071                            | 8542.32.21 | 785,59                              |
| 3040.0280  | E-Prom XS1_090                           | 8542.32.21 | 785,59                              |
| 3040.0281  | E-Prom C1_090                            |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0282  | E-Prom 4 MB AMS29F040                    |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0285  | E-Prom XS4.02                            | 8542.32.21 | 785,59                              |
| 3040.0293  | E-Prom XS2.11                            | 8542.32.21 | 785,59                              |
| 3040.0304  | Protection Cobertura para RS232 connecti |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0308  | Espaçador sleeve para connector Sub-D    |            | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3040.0310   | Multipoint connector                     |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0311   | E-Prom XS5.06S                           | 8542.32.21 | 785,59                              |
| 3040.0312   | E-Prom XS5.06NL                          |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0313   | E-Prom XS5.06SW Metos                    |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0314   | E-Prom XS5.06IT                          |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0315   | E-Prom DXS5.06                           |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0316   | E-Prom C5.02                             |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0323P  | Multipoint connector K01                 | 8544.42.00 | 32,59                               |
| 3040.0324P  | Multipoint connector K09                 | 8544.42.00 | 35,34                               |
| 3040.0325P  | Multipoint connector 7pol Motor Control  |            | Sob Consulta                        |
| 3040.0330   | Multipoint connector 3pol                |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2020   | PCB                                      |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2030   | PCB                                      | 8514.90.00 | 8565,76                             |
| 3040.2040   | PCB                                      |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2041   | Control PCB                              |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2042   | Processor-pcb CCM/CCC PCB                |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2043   | Fonte de alimentação PCB                 |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2045   | RAM *NVRAM MK48T08/20*                   |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2050   | PCB                                      | 8419.90.90 | 11659,13                            |
| 3040.2051   | Control PCB                              |            | Sob Consulta                        |
| 3040.2604   | PCB para sensor motor (low rpm)          |            | Sob Consulta                        |
| 3040.3001ET |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 3040.3011   | Main switch                              | 8536.50.90 | 1402,42                             |
| 3040.3030   | Bedienteil CPC 61-202 DOT-Matrix 3/97    | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 3040.3040P  | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 14786,42                            |
| 3040.3041P  | Motor control para Motor                 |            | Sob Consulta                        |
| 3040.3100ET | Bypass/controle de nível pcb             | 8419.90.90 | 3829,80                             |
| 3040.3210   | Operator pcb                             | 8419.90.90 | 6809,56                             |
| 3100.1000S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1001S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1006S  | Lüftermotor L7 UL,4 pol,für CCD USA      |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1007S  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1008S  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1010S  | Motor turbina trifasico de corrente alte | 8501.52.90 | 6750,29                             |
| 3100.1022   | Motor turbina com vedante radial de eixo | 8501.51.90 | 23701,72                            |
| 3100.1023   | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1027   | Motor turbina com vedante radial de eixo | 8501.51.90 | 6996,39                             |
| 3100.1029   | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1030S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1033S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1034S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1035   | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1036   | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1044   | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1048S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1051S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1052S  | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1053S  | Motor turbina com vedante radial de eixo | 8501.40.19 | 10127,05                            |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3100.1060S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1061S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1062S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1063S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1064S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1065S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1066S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1068S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1069S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1070S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1071S |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1080  | Motor turbina com vedante radial de eixo | 8501.51.90 | 14101,46                            |
| 3100.1082  | Hall-probe para Motor                    |            | Sob Consulta                        |
| 3100.1083S | Motor turbina com vedante radial de eixo |            | Sob Consulta                        |
| 3101.1001P | Servo motor 24V                          |            | Sob Consulta                        |
| 3101.1003  | Querstromlüfter 61/101 200-240V 50/60Hz  | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 3101.1004  | Ventilador de refrigeração               | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 3101.1007  | controle de humidade motor               | 8481.40.00 | 1295,81                             |
| 3101.1008P | Ventilador de refrigeração               | 8414.59.90 | 427,48                              |
| 3101.1010S | controle de humidade motor               | 8481.40.00 | 1545,07                             |
| 3101.1016P | Blower para burner RG100                 | 8501.31.10 | 3513,92                             |
| 3101.1017P | Blower para burner RG130                 |            | Sob Consulta                        |
| 3101.1018  | Ventilador de refrigeração para controle | 8414.59.90 | 901,07                              |
| 3101.1019P | Blower motor para Ultravent              |            | Sob Consulta                        |
| 3101.1020P | Motor                                    |            | Sob Consulta                        |
| 3101.1021  | Tampão de proteção para12VDC motor de hu |            | Sob Consulta                        |
| 3102.1000  | Capacitor                                | 8532.25.90 | 313,46                              |
| 3200.1000  | Heizregister ø450,230V-9KW Typ 61-201    |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1004  | Heizregister ø450,208V,9KW Typ 61-201    |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1005  | Heizregister ø450,240V,9KW Typ 61-201    |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1006  | Heizregister ø450,255V,9KW Typ 61-201    |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1008  | Heizregister ø510,208V, 9KW Typ 101-201  |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1009  | Heizregister ø510,240V, 9KW Typ 101-201  |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1010  | Heizregister ø510,255V, 9KW Typ 101-201  |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1013  | Heizregister ø510, 240V,15KW Typ 202     |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1014  | Heizregister ø510, 255V,15KW Typ 202     |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1015  | Inner Conjunto de aquecimento            |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1016  | Heizregister ø650, 208V,15KW Typ 202     |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1017  | Heizregister ø650, 240V,15KW Typ 202     |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1018  | Heizregister ø650, 255V,15KW Typ 202     |            | Sob Consulta                        |
| 3200.1019  | Heizregister ø650, 277V,15KW Typ 202     |            | Sob Consulta                        |
| 3201.1005  | THK 3x3kW,Typ 61-202,208V,Inc 825        |            | Sob Consulta                        |
| 3201.1006  | THK 3x3kW Typ 61-202,255V,Inc 825        |            | Sob Consulta                        |
| 3201.1007  | THK 3x3kW,Typ 61-202,277V,Inc 825        |            | Sob Consulta                        |
| 3201.1205P | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 3201.1206P | Elemento de aquecimento                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.075  | Heizregister 230V 18KW 101 Dreieck 1/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.082  | Conjunto de aquecimento                  | 8516.80.90 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.00.091S | Junta frame w. glass a. Juntas           | 8419.90.90 | 594,59                              |
| 40.00.093P | Outer Junta para Luz interior            | 4016.93.00 | 69,61                               |
| 40.00.094P | Inner Junta para Luz interior            | 4016.93.00 | 136,45                              |
| 40.00.095P | Glass pane para Luz interior             | 7007.19.00 | 177,44                              |
| 40.00.098P | Reflector para Luz interior              | 7326.90.90 | 357,69                              |
| 40.00.109P | Painél de montagem Motor                 | 7326.90.90 | 781,19                              |
| 40.00.201P | cabo control SSR                         | 8544.42.00 | 305,43                              |
| 40.00.202  | Kabel Durchflußs. CDS-Sensor61-101 01/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.203P | Cable Válvula solenóide                  | 8544.42.00 | 579,40                              |
| 40.00.205  | Cable level electrode                    | 8544.42.00 | 678,15                              |
| 40.00.207P | Cable diferencial Sensor de pressão      | 8544.42.00 | 291,15                              |
| 40.00.208P | Cable controle de humidade               | 8544.42.00 | 394,13                              |
| 40.00.211  | Fiação Luz interior                      | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.00.212P | Cable buzzer                             | 8544.42.00 | 32,27                               |
| 40.00.213P | Cabo de controlee do transformador sec.  | 8544.42.00 | 97,77                               |
| 40.00.215P | Cable burner blower                      | 8544.42.00 | 359,38                              |
| 40.00.219P | Cable SCbomba                            | 8544.42.00 | 1175,75                             |
| 40.00.220P | Cable Válvula solenóide                  | 8544.42.00 | 717,39                              |
| 40.00.221P | Cable burner blower                      | 8544.42.00 | 291,75                              |
| 40.00.223  | Fiação Luz interior                      | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.00.224P | Fiação Luz interior                      | 8544.42.00 | 587,56                              |
| 40.00.225P | Cabo de controlee do transformador sec.  | 8544.42.00 | 278,54                              |
| 40.00.226  | Cable SCbomba                            | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.00.226P | Cable SCbomba                            | 8544.42.00 | 550,41                              |
| 40.00.230P | Cable Válvula de gás                     | 8544.42.00 | 259,94                              |
| 40.00.231P | Cabo de controlee do transformador sec.  | 8544.42.00 | 754,42                              |
| 40.00.232P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.233  | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | 896,91                              |
| 40.00.234P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.235P | Cabo de controle SSR                     | 8544.42.00 | 875,05                              |
| 40.00.236  | Cable Válvula solenóide                  | 8544.42.00 | 95,62                               |
| 40.00.237P | Fio terra                                | 8544.42.00 | 125,44                              |
| 40.00.238P | Cable diferencial pressure switch        | 8544.42.00 | 236,72                              |
| 40.00.239  | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.00.240P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.242P | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | 1530,72                             |
| 40.00.243P | Cabo de controle SSR                     | 8544.42.00 | 3450,93                             |
| 40.00.248P | Chicote de cabos isolados do transforma  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.249  | Chicote de cabos isolados do transforma  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.00.251  | Heizregister 208V 9KW 061*Dreieck 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.252  | Heizregister 255V 9KW 061*Stern 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.254  | Heizregister_208V 20KW 062*Dreieck 01/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.255  | Heizregister_255V 20KW 062*Stern 01/04   |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.256  | Heizregister 208V 18KW 101*Dreieck 01/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.257  | Heizregister 255V 18KW 101*Stern 01/04   | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.00.258  | Heizregister 208V 30KW 102/202Dreie.1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.259  | Heizregister 255V 30KW 102*Stern 1/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.263  | Heizregister_230V 20KW 062*Stern 01/04   |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.00.269  | Heizregister 208V 6KW 102*Dreieck 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.270  | Heizregister 230V 6KW 102*Dreieck 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.271  | Heizregister 230V 6KW 102*Stern 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.272  | Heizregister 255V 6KW 102*Stern 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.274P | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 9631,85                             |
| 40.00.276P | Motor turbina trifasico de corrente alte | 8501.52.90 | 16990,70                            |
| 40.00.277P | Controle do transformador                | 8504.31.19 | 1235,68                             |
| 40.00.278P | Transformador para halogênio             |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.279P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 2682,45                             |
| 40.00.281P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 3023,40                             |
| 40.00.283  | Trafo/Schiffsgeräte/Elektro 180VA 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.284P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 4803,67                             |
| 40.00.291P | Termopar do gerador de vapor, para mediç | 9033.00.00 | 229,90                              |
| 40.00.292P | Termopar do gerador de vapor, para mediç | 9033.00.00 | 233,44                              |
| 40.00.295P |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.298P | KT-Fühler CM 102/201/202*verpackt 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.305P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 8516.90.00 | 665,89                              |
| 40.00.306P | Cabo de entrada                          | 8544.42.00 | 625,34                              |
| 40.00.310  | Cano de exaustão baixo                   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.00.320  | Conexão de cabo M20x1.5                  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.00.320S | Conexão de cabo M20x1.5                  | 3926.90.90 | 58,65                               |
| 40.00.330P | Mating flange para Conjunto de aquecimen |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.331P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 100,88                              |
| 40.00.332P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 60,66                               |
| 40.00.333P | Transformador para halogênio             | 8504.31.19 | 540,15                              |
| 40.00.334P | Door switch                              | 8544.42.00 | 352,32                              |
| 40.00.338P | Energy_opt.-terminal *screw typ*         |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.387P | Elektromontageplatte B ges. 202/E+G 1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.388  | Contactora assembly                      | 8536.50.90 | 4581,42                             |
| 40.00.391S | Cable bushing para Cabo de entrada       | 4016.93.00 | 100,11                              |
| 40.00.404P | Pulse generator                          | 8533.31.10 | Sob Consulta                        |
| 40.00.417P | 5x Grampode fixação do trilho para pcb   | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.00.421P | Elektromontageplatte 61-102/G Kunst.1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.425  | Painél de montagem Motor                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.429  | Heizregister 208V 9KW 061 SinglePh.01/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.430  | Heizregister 230V 9KW 061 SinglePh.01/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.435P | Canal de exaustão para SSR               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.451P | Contactora MC1A 310 AH6                  | 8536.49.00 | 542,67                              |
| 40.00.453P | Solid state relais                       | 8536.49.00 | 746,83                              |
| 40.00.454P | Switch da porta 1.75m                    | 8544.42.00 | 240,86                              |
| 40.00.456P | Switch da porta 2.20m                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.461P | Auxiliary contact BCLL11-M               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.464P | Potentiometer CT                         | 8533.31.10 | 364,37                              |
| 40.00.465P | Electronic noice filter                  | 8504.40.90 | 1419,51                             |
| 40.00.467P | Interface cable RS232 0.9m               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.468P | Interface cable RS232 1.5m               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.470P | Interface cable USB 1.5m                 | 8544.42.00 | 88,23                               |
| 40.00.471P | Bus cable 0.8m                           | 8544.42.00 | 84,84                               |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.00.472P | Bus cable 1.3m                            | 8544.42.00 | 92,24                               |
| 40.00.474P | Ventilador de refrigeração D.C.           | 8414.59.90 | 1341,85                             |
| 40.00.476P | Canal de exaustão                         | 3917.29.00 | 229,83                              |
| 40.00.490P | Contactor assembly plástico               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.518  | Installation rail para Contactor 95mm     |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.531P | Shielding for interior cabinet sensor     | 7318.15.00 | 413,78                              |
| 40.00.583  | Cabo de entrada                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.585  | Cable entry                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.592P | Transformador para Ventilador de refri    | 8504.31.19 | 1847,78                             |
| 40.00.594P | Termopar da câmara de cocção B1, para me  | 9033.00.00 | 558,05                              |
| 40.00.596  | Heizregister 230V 18KW 201*Dreieck 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.598  | Heizregister 255V 18KW 201*Stern 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.606P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã  | 9033.00.00 | 1377,84                             |
| 40.00.608P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã  | 9033.00.00 | 1011,79                             |
| 40.00.611  | Cablage chambre de chauffe FRIMAX 110     |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.624P | FFR THERMOCOUPLE 1xNiCrNi TYPE K          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.626P | FFR BLOC DE JONCTION BIPOLAIRE            |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.630  | VERIN RELEVAGE CUVE TJ200                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.631S | Mola de gás 350N                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.637  | CABLAGE HT FRIMAX 110 GAZ                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.645P | Bloco de junção 4 mm2 duplo cinzento      |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.646P | BLOC DE JONCTION D.E 4mm2 BLEU VCC 112    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.647P | Flange para bloco de junção duplo         |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.653P | CONNECTEUR BOBINE GV TK 25                |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.654P | CIRCLIPS EXT. D55 INOX                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.656P | FFR AMPLOULE 15W 300>>C E14 230V          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.660  | SUPPORT RELAIS FINDER                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.661P | DISJONCTEUR MOTEUR Mbs-25 1-1,6           |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.662  | CONT. AUX. HS9,11 POUR DIS. MOT.          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.666P | FFR CIRCUIT RC POUR CONTACTEUR LR2K       |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.673P | Termóstato da segurança sobreaquecimento  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.693  | JOINT ARRIERE DE CODEUR TJ                |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.699P | PLASTRON DROIT THERMOJET                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.700P | BOITIER DE CDE VERINS ELEC.               |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.701S | Caixa de empanque PG40                    | 3926.90.90 | 128,21                              |
| 40.00.710  | RELAIS 2RT 12V DC 6A                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.711P | FFR RELAIS TEMPORISE BCRU                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.737P | FFR FILTRE REGULATEUR AVEC MANOMETRE      |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.740P | FFR RACCORD RAPIDE D6 - 1/8" M            |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.744P | FFR FILTRE DE COMPRESSEUR PENDULAIRE      |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.746  | MANOSTAT UNIPOLAIRE                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.748  | PRESSOSTAT 25mbar                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.750  | Pressostato de segurança 200mbar          | 9026.20.90 | Sob Consulta                        |
| 40.00.758  | BOITIER CDE VERIN TRIO                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.759P | FFR INTERRUPTEUR SECTIONNEUR T200 PE      |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.760P | FFR BLOC DE CONTACT "N" INTER-SECT. TJ200 |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.790P | FFR MICRO-RUPTEUR                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.792  | VERIN ELEC. RELEVAGE COUVERCLE TJ200P     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.00.795  | POMPE Z9 300 10/BE 220V                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.798  | VERIN RELEVAGE PANIER TJ110              |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.799  | THERMOSTAT POUR COMBI VITRO              |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.807  | ELEMENT DE CONTACT 2F EAO                |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.845  | PRISE A VOLET 2P+T                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.852P | Passa-fois Ø9.5                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.869  | ELECTROVANNE INDUS. 1/2                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.871  | ELECTROVANNE INDUS. 3/4                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.901  | Cadre carre pour bp EAO                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.902P | FFRTETE DE BOUTON POUSSOIR A ACCR. CARRE |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.903P | FFRCALOTTE CARRE POUR BP EAO             |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.905P | FFRELEM. COMMUTATION 1'0'+1'F' EAO       |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.906  | Bouton poussoir à impulsión EAO          |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.915P | Cabo de entrada Ø27.8                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.934P | RESISTANCE 3KW 230V ARMOIRE              |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.935P | FFRINTERRUPTEUR LUMINEUX MA/AT           |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.937  | CONTACTEUR CHAUFFAGE COMBI 20            |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.939  | RESISTANCE 2000W COMBI GN20              |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.940  | THERMOSTAT DE SECURITE ARMOIRE           |            | Sob Consulta                        |
| 40.00.980P | FFRTHERMOCOUPLE NI CR NI TYPE K          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.028  | Fusível 5x20 6,3A T temporizado          | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 40.01.041  | CONTACTEUR AUX. 20 DILE                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.054P | FFRBOUTON POUSSOIR LUMINEUX BLANC        |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.056  | BOUTON POUSSOIR LUMINEUX BLANC           |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.058  | COMMUTATEUR 5 POSITIONS Frimax Jet       |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.060P | ELEMENT CONTACT E01                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.063P | FFRELEMENT CONTACT E10                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.071P | Cabo de entrada                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.086P | Dispositivo de fixação para cable guide  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.091P | Bus cable 0.4m                           | 8544.42.00 | 65,03                               |
| 40.01.094P | Termopar steam gen. (B5)                 | 9033.00.00 | 288,73                              |
| 40.01.095P | Termopar steam gen. (B5)                 | 9033.00.00 | 284,71                              |
| 40.01.118P | FFRTRANSFO POUR BRULEUR ELCO             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.119P | FFRELECTRODE IONISATION                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.120P | FFRELECTRODE ALLUM. BRULEUR              |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.121P | MOTEUR 90W POUR BRULEUR                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.132  | Center fixation para contactor assembly  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.232P | ELECTRODE DE CONTROLE DE                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.233P | FFRELECTRODE D'ALLUMAGE BRULEUR          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.234P | CABLE D'ELECTRODE DE CONTROLE            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.235P | CABLE D'ELECTRODE D'ALLUMAGE             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.236P | TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE                |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.237P | FFRBOITIER DE COMMANDE W-FM05 D01        |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.238P | Moteur brûleur WG5 Weishaupt             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.242  | CORDON ALIMENTATION ARMOIRE              |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.242P | CORDON ALIMENTATION ARMOIRE              |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.255P | Interruptor diferencial                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.289P | Fixing Grampo do trilhocore temp. cable  | 7326.90.90 | 10,15                               |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.01.317P | Shielding for core temperature sensor    | 7326.90.90 | 34,73                               |
| 40.01.319P | Halterung f. Kabelführung 202/E 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.329S | Termostato de segurança interna do gerad | 9032.10.90 | 672,13                              |
| 40.01.337  | TUBE POLY. 2.7x4 VERT                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.358P | Interruptor basculante 1 pólo            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.361  | Sonde régulateur Armoire Combi           |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.364P | Contacteur assembly cpl.                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.379P | FFRREGULATEUR GEFAN TYPE 1000            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.383P | FFRDETECTEUR DE PROXIMITE NC             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.385  | DETECTEUR MAGNETIQUE                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.409P | Tomada 2P+T 16A (F)                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.410P | Tomada 2p+t 16A (D)                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.418  | Relais LGB22 brûleur Elco Frimax TJ 200G |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.421P | FFRCABLE ALLUMAGE POUR BRULEUR           |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.422P | FFRCABLE SONDE POUR BRULEUR              |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.424P | BOBINE GROUPE DE VANNES 830              |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.427P | FFRBOBINE GROUPE DE VANNE W-MF055        |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.435P | DEBIMETRE 2-48L 3/4                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.451  | THERMOCOUPLE B2 + OLIVE D4,8             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.452  | REGULATEUR 170/200°C                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.453  | REGULATEUR 600/370°C FRIMAX <10/93       |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.455  | REGULATEUR 500°C BASIC 110G              |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.466  | Allumeur secondaire Basic 110G           |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.467  | Electrode allumage et ionisation 110     |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.474  | Cable clock switch USA                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.475  | Cable clock switch USA                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.482  | Safety temperature limiter 365°C         | 9032.10.10 | Sob Consulta                        |
| 40.01.482S | Termostato de segurança interna da câmar | 9032.10.90 | 689,24                              |
| 40.01.483P | Electronic noise filter                  | 8504.40.90 | 545,13                              |
| 40.01.484  | Cable burner blower                      | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.01.485P | Cable burner blower                      | 8544.42.00 | 358,62                              |
| 40.01.486P | Suporte de fusível 3pol KTK-R            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.487P | Suporte de fusível 2pol                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.489P | Suporte de fusível 3pol 60A              | 8538.90.90 | 1500,02                             |
| 40.01.490P | Suporte de fusível bloqueado neozed      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.491S | Suporte de fusível bloqueado neozed 3ph  | 8536.10.00 | 867,52                              |
| 40.01.534P | FFRBOBINE THEOBALD EV GROUPE DE VANNE TK |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.536P | FFRTERMOSTAT LIMITEUR T°365°C            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.541  | Cabo do CDS sensor                       | 8544.42.00 | 459,30                              |
| 40.01.544P | Kabel Steuerstamm CM 61/62/G*Kanada 1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.546P | Kabel Steuerstamm CM201/202/G*Kanada1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.553  | Abdeckung Magnetventile 61-102/E USA1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.560P | Control cable para thermo cabinet        |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.561P | Sensor PT500                             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.563P | Auxiliary contact MACL 110 AF-M          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.579P | Fixing Grampo do trilhopara pcb          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.581P | Jumper                                   | 8544.42.00 | 4,16                                |
| 40.01.588P | Fuse SC-8A 10x38                         | 8536.10.00 | 174,33                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.01.600P | Insulating screw joint 2pol.             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.609P | Terminal block WKN 150/U cinza           | 8536.69.90 | 589,43                              |
| 40.01.610P | Earth terminal 20 WKN 70SL/U             | 8536.49.00 | 492,75                              |
| 40.01.611P | Terminal block cinza WKN 70/U            | 8536.90.90 | 309,43                              |
| 40.01.612P | Elemento aquecedor vitro                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.613  | Varistor                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.614P | Varistor                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.681  | Interface cable USB 0.5m                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.684  | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.708  | Cilindro da tampa esquerda               |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.709P | Microrruptor tampa cima e baixo          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.710  | Microrrupt. posit. válvula panela D 112  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.719P | Drucksensor re. VCC 112 0-1.6 bar 01/05  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.732P | Cabo de conexão PT500                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.733P | Sensodr de núcleo                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.739P | Sensodr de núcleo                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.774  | Adaptor cable para UltraVent             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.776  | Energy_opt.-terminal *crimp type*        | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.01.825P | Adapter cable                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.827  | Blind plug para Sousvide                 | 9030.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.01.832P | Cabo de conexão w. socket CT *Sousvide*  |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.837  | Sensor de nucleo Sousvide (Termopar), pa | 9033.00.00 | Sob Consulta                        |
| 40.01.841P | Sensodr de núcleo *Sousvide*             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.842P | Sensodr de núcleo w. ângulo plug         |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.843P | Sensodr de núcleo w. ângulo plug         |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.873P | 10x Fuse SC-15A 10x38                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.891P | Cabo ligação x24-x127                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.893P | Cabo X14 X112                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.895P | Cabo x117 ssr                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.896P | Cabo x118 ssr                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.897P | Cabo x119 ssr                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.898  | Cabo x120 ssr                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.899P | Cabo x121 ssr                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.900  | Cabo x122 ssr                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.907P | Cabo ligação eletroválvula x19           |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.911  | Kit de reparação do cabo X7 3 polos      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.914  | Cabo de ligação X24-X127                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.919  | Cabo X46-X10                             | 8544.42.00 | 248,24                              |
| 40.01.930P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.937P | Elektromontageplatte kpl. 101/E 10/04    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.941P | 10x Fusível 6.3x32 250V 8A               |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.942  | KT-Fühler SCC 202*entfällt 01/04         |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.943  | KT-Fühler CM 202*entfällt 01/04          |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.954P | Kabel 112 X14 01/05                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.961  | Cabo x128                                |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.966P | Kabel:Steuerstamm Vitro 211/311 01/05    |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.969  | Pressostato analógico esquerda           |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.971P | Hubzylinder f. Verrieg. VCC 112/P 01/05  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                             | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.01.972  | Cilindro da tampa direito                             |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.978  | Feixe segurança gerador de calor                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.01.981  | Cable SSR-bridge wire                                 | 8544.42.00 | 240,72                              |
| 40.02.008P | Connection cable Ultravent/pcb of unit                |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.009P | Main switch Ultravent                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.014P | Junta EPDM 1/4                                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.045  | Core temperature sensor                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.049P | Cabo de conexão pcb A8-I/O USA                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.050P | Cabo de conexão pcb A8-UltraVent USA                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.059  | Chicote de vidro                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.077  | CORPS DE CHAUFFE RAYON 4KW d10                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.096P | Tomada 2P+T 10A (CH)                                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.098P | Tomada 2p+t 13A (GB)                                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.099P | Suporte de fusível 1003SI/2DS                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.100P | Sonda de núcleo *reta*                                | 9033.00.00 | 1357,01                             |
| 40.02.102P | Sonda de núcleo *reta*                                | 9033.00.00 | 1007,28                             |
| 40.02.103  | Meat Probe Sensor CM                                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.106P | Cabo de força(suprimento) de alimentação              |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.107P | Cabo de força(suprimento) de alimentação              | 8544.42.00 | 591,89                              |
| 40.02.108  | Power connection cable                                |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.108P | Power connection cable                                | 8544.42.00 | 744,76                              |
| 40.02.109P | Power supply cable 4x6mm <sup>2</sup> 3m              |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.110P | Power connection cable 4x4mm <sup>2</sup>             | 8544.42.00 | 769,01                              |
| 40.02.111P | Anschlußkabel kpl 4x10mm2 08/05                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.112  | Power connection cable 5x4mm <sup>2</sup>             | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.113P | Cabo de força(suprimento) de alimentação              |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.116P | Anschlußkabel kpl 4x35mm2 08/05                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.117  | Cabo de força(suprimento) de alimentação              |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.117P | Cabo de força(suprimento) de alimentação              |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.119P | Anschlußkabel kpl 3x1.0 m.Stecker*Gas                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.126P | Cable power supply CM-PCB                             | 8544.42.00 | 88,84                               |
| 40.02.127  | Fiação Luz interior                                   | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.127P | Fiação Luz interior                                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.128  | Fiação Luz interior                                   | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.128P | Fiação Luz interior                                   | 8544.42.00 | 153,73                              |
| 40.02.129  | Fiação Luz interior                                   | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.129P | Fiação Luz interior                                   | 8514.90.00 | 224,92                              |
| 40.02.136P | Shielding for interior cabinet sensor                 | 7318.15.00 | 53,94                               |
| 40.02.137  | Flat plug 0.5-1mm <sup>2</sup> , 6.3mm, red, insulate |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.139P | Interruptor diferencial                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.140P | Interruptor diferencial                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.143P | Kabel Verbindungbrücke f.BTA 61-202/G                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.144P | 10x Fusível 6.32 X 32mm 10A                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.146P | Elemento de aquecimento                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.149  |                                                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.152P | Cabo X128D 112                                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.239P | Chicote de fios do cabo de controle 112               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.242P | Cabo X1 X46 112                                       | 8544.42.00 | 211,66                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.02.249P | Cabo X24 G                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.262P | Cabo X19 G                               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.277P | Cabo X125 112                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.280  | Feixe Potência Vitro                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.281P | Kabel Drucksicherheitskette 111/112      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.335P | Termóstato bimetálico 110°               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.337P | Termostato de segurança interna do gerad | 9032.10.90 | 270,24                              |
| 40.02.360  | Cilindro de bloqueio de tampa            |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.380P | Cable Válvula solenóide                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.381P | Cable Válvula solenóide                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.384  | Cable controle de humidade               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.386  | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | 493,88                              |
| 40.02.387P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.389P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.402P | Multipoint connector 7 pinos Trafo pri.  | 8544.42.00 | 77,01                               |
| 40.02.405P | Tampa da ficha                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.406P | Switch da porta 1.65m *Service*          |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.407P | Bus cable para Ultravent 5.0m RJ-45      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.424P | Electronic noise filter                  | 8504.40.90 | 840,79                              |
| 40.02.425P | Varistor                                 | 8533.40.12 | 566,41                              |
| 40.02.426P | Varistor                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.437P | Feixe alim. 3NAC 400V Ent.Interrupt 211  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.438  | 3x Feixe Alimentação Ent.Interrupt 311   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.438P | 3x Feixe Alimentação Ent.Interrupt 311   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.439  | Feixe Cdo 211-311                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.441P | Feixe alimentação Saída Interrupt 311    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.443P | Feixe segurança pressão 211-311P         |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.444P | Steuerstamm X18 EVNO 211P/311P 10/06     |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.445P | Cabo alim. 211-311 12VAC X14 X112        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.461P | Exhaust channel                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.477P | Kit isolamento vitro                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.481  | Collecting plate motor baixo 201/202     | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.02.481P | Collecting plate motor baixo 201/202     |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.490P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.495  | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.506  | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.506P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.512P | Fuse holder 2x6.3A                       | 8538.90.90 | 164,20                              |
| 40.02.513P | Fuse holder 3x6.3A                       | 8538.90.90 | 303,51                              |
| 40.02.514P | Fuse holder 3x16A                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.515  | Dry up protector 315°F/157°C             | 9032.10.90 | Sob Consulta                        |
| 40.02.515S | Termostato de segurança interna do gerad | 9032.10.90 | 1151,38                             |
| 40.02.519P | Verbindungskabel des Magnetventils 112L  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.521  | Differential switch                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.522  | Interruptor diferencial                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.525  | Control harness                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.526P | Leistungstamm Eingang K1 3AC230V 211 03  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.528P | Leistungstamm Eingang K1 3AC230V 112 03  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.02.579  | Heizregister 208V 18KW 201*Dreieck 04/07 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.588  | Heizregister 230V 18KW 201*Dreieck 05/07 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.589  | Heizregister 230V 30KW 202*Stern 5/07    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.594P | Caixa de empanque PG29                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.599P | Auxiliary contact RH1921-1DA11           | 8538.90.90 | 430,60                              |
| 40.02.611  | Cable M1 3pole                           | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.612  | Cable M1 4pole                           | 8544.42.00 | 940,76                              |
| 40.02.641P | Auxilliary contact B&J HN10 N/O          | 8538.90.90 | 95,29                               |
| 40.02.684P | Filtro da entrada de ar                  | 5911.90.00 | 95,52                               |
| 40.02.696P | Contactor assembly                       | 7326.90.90 | 1452,35                             |
| 40.02.751P | Kabel: Eingang K1                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.753P | Kabel: Trafo-Ansteuerung I/O Fri-I/O Rat |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.754  | Feixe potência saída K1                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.756P | Safety thermostat                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.768  | Contactor B&J K3-151A00 230              | 8536.50.90 | Sob Consulta                        |
| 40.02.768S | Contactor B&J K3-151A00 230              | 8536.50.90 | 12248,38                            |
| 40.02.771  | Vérin de relev cuve TJ110 (embrayage)    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.772  | v erin relev cuve T200E avec embrayage   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.776  | Beam X128/129/131/132 pwr supply jacks   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.778  | Cabo X130 cilindro da tranca esquerda    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.782P | Kabel X16 Deckel Verriegelung Re. 112P   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.784P | Kabel X18 Druckabbau MV VCC112P          |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.786P | Cabo X13-X126                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.795  | Cabo X130 cilindro da tranca             |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.798P | Auxilliary contact B&J HKA11 N/O-N/C     | 8538.90.90 | 452,44                              |
| 40.02.813  | Schütz B&J K3-90A00* Typ 230 EUR* 11/07  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.853P | Chicote I/O-A4 X117/X118/X119-SSR        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.854P | Chicote I/O-A4 X117/X118/X119-SSR        |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.858P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.870  | Bloco de junção 10mm2 azul               |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.872  | Bloco de junção 10mm Verde/Amarelo       |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.877P | 10x Fusível 6.3 X 32mm 12,5A             |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.891  | Auxilliary contact B&J HN01 N/C          | 8538.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.02.892  | Cable harness solenoid valve / SC-pump   | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.893P | Cable harness solenoid valve / SC-pump   | 8544.42.00 | 578,07                              |
| 40.02.899P | Cooling fan                              | 8414.59.90 | 1638,85                             |
| 40.02.909  | Control cable for electronic noice filte | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.02.913P | Link X17                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.919P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.920P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.921P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.922P | Steuerstamm kpl SCC 61/E Single Ph.06/08 |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.923P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.925P | Steuerstamm kpl CM 61/E J/USA 06/08      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.926P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.927P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.928  | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.929P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 1628,13                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.02.930P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.931P | Steuerstamm kpl CM 101/E*3AC440 06/08    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.932  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.933  | Steuerstamm kpl SCC 62/102/E 06/08       |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.935P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.936P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.937P | Steuerstamm kpl CM 62/102/E*3AC440 6/08  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.938  | Steuerstamm kpl CM 62/E J/USA 06/08      |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.939P | Steuerstamm kpl SCC 102/E J/USA 06/08    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.941  | Cable control harness                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.942P | Steuerstamm kpl SCC 201/E*3AC440 06/08   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.943  | Cable control harness                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.944P | Steuerstamm kpl CM 201/E 06/08           |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.946  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.946P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.947  | Chicote de controle                      | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.948  | Control harness                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.950P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3207,46                             |
| 40.02.951  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.952  | Control harness                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.953P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.954  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.955  | Cable control harness                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.02.955P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 9498,51                             |
| 40.02.956  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.956P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.957  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.958  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.958P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.959P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.960P | Steuerstamm kpl SCC 101/102/G*CA* 06/08  |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.961  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.962P | Steuerstamm kpl CM 61/62/G*CA* 06/08     |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.963P | Steuerstamm kpl CM 101/102/G*CA* 06/08   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.964P | Steuerstamm kpl CM 201/202/G*CA* 06/08   |            | Sob Consulta                        |
| 40.02.965P | Cabo, bomba de "Care"                    | 8544.42.00 | 83,77                               |
| 40.02.967P | Filtro antiparasitas                     | 8543.90.90 | 747,40                              |
| 40.02.968P | Cable harness isolating transformer      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.112P | Kabel ausgang K1 111                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.113P | Feixe potência saída K1                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.114  | Feixe Alim. 3NAC 400V Saída Pressost 211 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.115P | Feixe alimentação Saída Pressost 311     | 8544.42.00 | 821,95                              |
| 40.03.116P | Chicote X11-X12/X26 com microswitch      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.117P | Chicote X11-X12/X26 com microswitch      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.133P | Cabo de força(suprimento) de alimentação |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.137P | Auxilliary contact B&J HB11T*K3-3200 230 | 8538.90.90 | 350,27                              |
| 40.03.222P | 10x Fusível 5x20mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.254  | Differential switch                      |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.03.257P | Conversor 230VAC 24VDC                   | 8504.40.90 | 676,03                              |
| 40.03.261  | Cabo de conexão para o motor Ultravent   |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.262P | Alojamento do fã                         | 3926.90.90 | 432,18                              |
| 40.03.266P | Halter Trafo ges 201/E UL 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.282P | Proteção do gotejamento para o filtro de |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.312P | Mounting base for control pcb            | 7326.90.90 | 529,25                              |
| 40.03.319P | Halter f. Kühlkörper 6SSR *102 02/11     |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.322P | Contactora assembly                      | 7326.90.90 | 809,16                              |
| 40.03.331P | Bucha roscada Ø10                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.349P | 10x Terminal faston 4,8 x 2,5 não isolad | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.359P | Mounting base for control pcb            |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.360P | Contactora assembly                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.366P | Cover air outlet                         | 3926.90.90 | 346,42                              |
| 40.03.367P | Retificador para UltraVent *USA*         |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.371P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.372P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.373P | Alojamento do fã *UL*                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.377P | Repare o grupo para cable X7 3pole       | 8544.42.00 | 504,80                              |
| 40.03.378P | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 8689,90                             |
| 40.03.379  | Cable level electrode                    | 8544.42.00 | 413,19                              |
| 40.03.384  | Dispositivo de montagem para dissipador  | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.386P | Cover air inlet                          | 3926.90.90 | 413,88                              |
| 40.03.387S | Placa de proteção do motor da Turbina 61 | 8514.90.00 | 181,23                              |
| 40.03.391  | Dispositivo de montagem para conversor   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.393P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.404  | Apoio para transformador                 | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.410P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 7307.21.00 | 566,95                              |
| 40.03.411P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 7307.21.00 | 461,02                              |
| 40.03.412P | 5x Proteção de cabo 0.8-1.6              |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.413P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 7307.21.00 | 363,81                              |
| 40.03.414P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 57,23                               |
| 40.03.415P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 76,71                               |
| 40.03.416P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 88,71                               |
| 40.03.417P | 5x Proteção de cabo 0.8-1.1              |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.419P | Anschlußkabel kpl 3x10mm2 08/05          |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.423P | Apoio para transformador                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.424P | Halter f. Kühlkörper 062 drei SSR 02/11  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.425P | Ventilador de refrigeração               | 8414.59.90 | 1312,08                             |
| 40.03.428P | Cooling fan com NTC                      | 8414.59.90 | 1268,62                             |
| 40.03.445P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 1591,86                             |
| 40.03.446P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 1775,05                             |
| 40.03.447P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.448P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.449P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.450P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.453P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 5549,32                             |
| 40.03.454  | Schütz B&J K2-37A00- 40 EUR 230          |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.458P | Cabo A4 X122-SSR                         |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.03.467P | Cabo para fora do interruptor - MMI      | 8544.42.00 | 149,87                              |
| 40.03.468P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 3693,50                             |
| 40.03.472P | Espaçador PA H6,7x5,2 Ø10                |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.474P | Chicote de cabos isolados do transforma  | 8544.42.00 | 161,57                              |
| 40.03.476P | Chicote de cabos isolados do transforma  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.478P | Chicote de cabos isolados do transforma  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.481P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.482P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 4629,83                             |
| 40.03.484P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.485P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 5690,31                             |
| 40.03.486  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.490  | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.495P | Feixe alimentação 3NAC 400V Saída K1-V5  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.499P | Alojamento do fã *UL*                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.513P | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 13140,98                            |
| 40.03.514P | Motor turbina trifasico de corrente alte | 8501.51.90 | 15173,45                            |
| 40.03.515P | Cabo MMI - TFT                           | 8544.42.00 | 83,46                               |
| 40.03.516P | Cabo MMI - CPU                           | 8544.42.00 | 361,22                              |
| 40.03.524P | Apoio para o suporte do fusível          |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.526P | Dispositivo de montagem para conversor   |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.528P | Termopar da câmara de cocção B1, para me | 9033.00.00 | 445,20                              |
| 40.03.530P | Bulb for main switch Ultravent*120V 1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.531P | Fiação Luz interior                      | 8544.42.00 | 132,96                              |
| 40.03.532P | Fiação Luz interior                      | 8544.42.00 | 218,44                              |
| 40.03.533P | 10x Fixing Grampo do trilhopara pcb      | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.610P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.611  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.612P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.614  | Cable control harness                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.615P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.648P | Steuerungs-Steuerstamm 112 3NAC400V 50/6 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.649P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.650P | Steuerungs-Steuerstamm 111 3NAC400V 50/6 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.651P | Steuerungs-Steuerstamm 211/311 3AC400... |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.660P | Alojamento do fã                         | 3926.90.90 | 354,91                              |
| 40.03.661  | Alojamento do fã                         | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.662P | Stecker 5 Polig PTR fãr Trafo 40.03.647  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.683S | Contactador B&J K3-74B00 EUR 190         | 8536.50.90 | 4397,73                             |
| 40.03.684  | Contactador B&J K3-10A10 EUR 190         | 8536.50.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.684S | Contactador B&J K3-10A10 EUR 190         | 8536.49.00 | 584,65                              |
| 40.03.685  | Contactador B&J K3-24B00 EUR 190         | 8536.50.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.685S | Contactador B&J K3-24B00 EUR 190         | 8536.50.90 | 1904,08                             |
| 40.03.686S | Contactador B&J K3-40B00 EUR 190         | 8536.49.00 | 1628,78                             |
| 40.03.687S | Contactador B&J K3-10A00-40 EUR 190 T    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.688  | Contactador B&J K3-10A01 EUR 190 T       |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.688S | Contactador B&J K3-10A01 EUR 190 T       | 8536.50.90 | 910,04                              |
| 40.03.689S | Contactador B&J K3-18A00-40 EUR 190 T    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.690S | Contactador B&J K3-18A10 EUR 190 T       | 8536.50.90 | 1143,60                             |

| Material   | Descrição                               | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.03.691S | Contactor B&J K3-18A01 EUR 190 T        | 8536.50.90 | 1143,13                             |
| 40.03.692S | Contactor B&J K3-32B00 EUR 190 T        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.693  | Contactor B&J K3-50B00 EUR 190 T        | 8536.50.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.693S | Contactor B&J K3-50B00 EUR 190 T        | 8536.50.90 | 3183,00                             |
| 40.03.694  | Contactor B&J K3-62B00 EUR 190 T        | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.694S | Contactor B&J K3-62B00 EUR 190 T        | 8536.50.90 | 3630,00                             |
| 40.03.713P | Feixe alimentação 3NAC 400V Saída K1-V6 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.714P | Cabo A4 X121-SSR                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.716P | 3x Cabo de entrada K1                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.724  | Feixe opção água quente                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.725P | Additional heat sink SSR USA/J          |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.726P | Terminal block cinza WKN 16/U           | 8536.69.90 | 61,39                               |
| 40.03.727  | Terminal block azul WKN 16/U            | 8536.69.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.727P | Terminal block azul WKN 16/U            | 8536.69.90 | 98,17                               |
| 40.03.728  | Earth terminal WKN 16SL/U               | 8536.49.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.729P | Terminal block cinza WKN 35/U           | 8536.69.90 | 124,37                              |
| 40.03.730P | Terminal block azul WKN 35/U            | 8536.69.90 | 126,29                              |
| 40.03.731P | Earth terminal WKN 35SL/U               | 8536.90.90 | 258,85                              |
| 40.03.732P | 50x Tie rap 160 mm                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.743  | Earth terminal WK4 SL/U                 | 8536.49.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.748  | Socket RJ45                             |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.749P | Socket USB                              | 8419.90.90 | 352,03                              |
| 40.03.750  | Terminal block cinza WK4/U              | 8536.69.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.755P | Abdeckung vorne f.UL 61-102 02/11       |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.756P | 10x Fixing Grampo do trilhopara pcb     | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.759P | Apoio para transformador                |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.761P | Contator B&J K1-09F00 230R              | 8536.50.90 | 630,07                              |
| 40.03.762  | Chicote de vidro                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.763P | Chicote de vidro                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.764P | Alto-falante 8 ohms                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.766  | Chicote de fios do cabo de controle     |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.767P | Chicote de dois elemento aquecedor      | 8544.42.00 | 3751,43                             |
| 40.03.768P | Chicote de dois elemento aquecedor      | 8544.42.00 | 1978,64                             |
| 40.03.772P | Transformador para Ventilador de refri  | 8504.31.19 | 1190,28                             |
| 40.03.778P | Blindagem da placa I/O                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.780P | Fixing Grampo do trilhocore temp. cable | 7326.90.90 | 14,62                               |
| 40.03.782  | Shielding for interior cabinet sensor   | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.785P | Cilindro da tampa esquerda              |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.786P | Cilindro da tampa direito               |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.787P | Cilindro da tampa esquerda              |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.788  | Cilindro da tampa direito               |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.789  | Pressostato analógico esquerda          | 9026.20.90 | Sob Consulta                        |
| 40.03.789P | Pressostato analógico esquerda          | 9026.20.90 | 3120,43                             |
| 40.03.790P | Pressostato analógico direito           |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.799P | Cable control harness                   | 8544.42.00 | 1370,41                             |
| 40.03.800P | Cable control harness                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.801P | Cable control harness                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.802P | Cable control harness                   |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.03.803P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.804P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 4841,39                             |
| 40.03.805P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.806P | Cable control harness                    | 8544.42.00 | 1975,38                             |
| 40.03.809P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.810P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.811P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.812  | Cable control harness                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.815P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.816  | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.817P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.818P | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.928P | Altifalante cpl.                         | 8518.29.90 | 285,67                              |
| 40.03.931P | Dissipador de calor pequeno 2 SSR        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.932P | Dissipador de calor grande 2 SSR         | 7326.90.90 | 322,18                              |
| 40.03.948P | Cooling fan com NTC                      | 8414.59.90 | 1269,76                             |
| 40.03.952  | Terminal block cinza WKN 6/U             | 8536.90.90 | 29,23                               |
| 40.03.953P | Earth terminal WKN 6SL/U                 | 8536.90.90 | 138,98                              |
| 40.03.955  | Terminal block cinza WKN 10/U            | 8536.69.90 | 41,93                               |
| 40.03.956  | Earth terminal WKN 10SL/U                | 8536.49.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.978  | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.979  | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.981P | De mudança de switch com cabo USA        |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.984P | Transformador para Ventilador de refri   | 8504.31.19 | 2943,23                             |
| 40.03.985P | Cooling fan                              | 8414.59.90 | 1512,36                             |
| 40.03.987  | Cabo para o altifalante                  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.03.987P | Cabo para o altifalante                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.991P | 2x Cabo de entrada K1                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.993P | Flange cega para o elemento de aquecimen |            | Sob Consulta                        |
| 40.03.998P | Bus cable 1.15m                          | 8544.42.00 | 611,20                              |
| 40.03.999P | Bus cable 1.5m                           | 8544.42.00 | 668,33                              |
| 40.04.002P | Cabo interruptor 0/I - MMI               |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.004P | Cabo para bus 0,2m                       | 8544.42.00 | 151,41                              |
| 40.04.008P | Contactador B&J K3-176A00 230            | 8536.50.90 | 12756,08                            |
| 40.04.035  | Transformador de força                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.036P | Transformador de força *Canada*          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.040P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã | 9033.00.00 | 1052,05                             |
| 40.04.041P | Sonda de núcleo *reta*                   | 9033.00.00 | 991,88                              |
| 40.04.046P | Interface cable USB 1.0m                 | 8544.42.00 | 82,09                               |
| 40.04.047P | Interface cable USB 1.6m                 | 8544.42.00 | 128,51                              |
| 40.04.048P | Campainha                                | 8531.80.00 | 273,29                              |
| 40.04.064  | Bus cable 0.5m RJ45                      | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.065P | Montagem para terminal RJ45              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.089P | Bus cable *Ferrite ring* 1.15m           | 8544.42.00 | 768,56                              |
| 40.04.090P | Cobertura para USB interface             | 4016.93.00 | 106,58                              |
| 40.04.095P | Cabo para bus 0,3m RJ45                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.104P | Sonda de núcleo *reta*                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.107P | Termopar Gerador de vapor *B5*           | 9033.00.00 | 265,27                              |

| Material   | Descrição                                            | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.04.108P | Termopar do gerador de vapor B5, para me             | 9033.00.00 | 230,39                              |
| 40.04.110P | Termopar do gerador de vapor B5, para me             | 9033.00.00 | 287,75                              |
| 40.04.111P | Termopar do gerador de vapor B5, para me             | 9033.00.00 | 272,00                              |
| 40.04.114P | Fiação Luz interior                                  | 8544.42.00 | 151,41                              |
| 40.04.115P | Cooling fan                                          | 8414.59.90 | Sob Consulta                        |
| 40.04.116P | Chicote de cabos isolados do transforma              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.118P | Terminal block azul WKN10/U                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.121P | Terminal block azul WK4/UBL                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.122P | Tampa para fusível *UL*                              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.143P | Conjunto de cabos, Optimização energétic             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.144S | Cabo de Energy_opt com conector                      | 8544.42.00 | 131,87                              |
| 40.04.146P | Bus cable 4.30m UltraVent                            | 8544.42.00 | 1128,46                             |
| 40.04.147P | Interface cable USB 0.9m                             | 8544.42.00 | 204,14                              |
| 40.04.148P | Bus cable 3.63m UltraVent                            | 8544.42.00 | 602,15                              |
| 40.04.151P | Capacitor 3,5µF                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.152P | Capacitor 10µF                                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.157P | Connection box B13                                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.158P | Safety temperature limiter 103°C                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.166P | LED vermelho UltraVent Plus                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.178P | Cabo de força(suprimento) de alimentação             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.180P | Energy_opt-Terminal 4poles                           | 8544.42.00 | 49,18                               |
| 40.04.181P | Chicote de cabos isolados do transforma              | 8544.42.00 | 152,78                              |
| 40.04.182P | Chicote de cabos isolados do transforma              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.184  | Chicote de cabos isolados do transforma              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.185P | Cable para Válvula de segurança B13                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.189P | Cabo de alimentação azul entrada K1                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.192P | Limitador de intensidade ESX10-2A                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.211P | Heat sink 3 SSR                                      | 7326.90.90 | 546,10                              |
| 40.04.217P | 10x Cortar braçadeira 0.5-0.75mm <sup>2</sup> vermel |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.229P | Capacitor 14µF                                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.230P | Capacitor 40µF                                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.231P | Relé do pulso                                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.266P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.278P | Tomada 2p+t 16A DK                                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.281P | Cabo de Energy_opt com conector                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.292P | Chicote de dois elemento aquecedor                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.293P | Chicote de dois elemento aquecedor                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.296P | Jumper Core probe                                    | 8544.42.00 | 151,86                              |
| 40.04.302P | Relé                                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.303P | Relé 24V 2U                                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.304P | Relé 24V 1U                                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.305P | Contactador 24V                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.306P | Contactador 24V                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.307P | Contator B&J K3-10NA00-40EUR 110R T                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.319P | Transformador de alimentação cilindros               | 8504.31.19 | 2395,00                             |
| 40.04.324P | 10x Fusível 6,3x32mm                                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.349S | Motor válvula de tampa                               | 8501.31.10 | 1991,09                             |
| 40.04.350P | 10x Fusível 6,35X32 15A                              |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.04.356P | Main switch Ultravent                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.366P | Adaptador cable para CDS sensor          | 8544.42.00 | 115,14                              |
| 40.04.368P | Cable level electrode                    | 8544.42.00 | 129,12                              |
| 40.04.370P | Klixon de segurança elemento de aquecime | 9032.10.90 | 147,01                              |
| 40.04.373  | Shielding for core temperature sensor    | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.377P | Bus cable RJ45 / YY-Molex 1.8m           | 8544.42.00 | 273,46                              |
| 40.04.386P | 3x Cabo de entrada K1                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.387P | Cabo de cilindro de tranca da tampa W36  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.393P | Adaptor cable para válvula de bola dreno | 8544.42.00 | 199,68                              |
| 40.04.403P | Sensodr de núcleo 3x2 w. ângulo plug     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.405P | Blind plug para Sousvide Ø15             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.407P | Cabo de conexão w. socket CT *Sousvide*  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.416P | Sensodr de núcleo 3x2 w. ângulo plug     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.422P | Microrruptor posição cilindro de bloquei |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.423P | Feixe termostato elemento de aquecimento |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.424P | Feixe termostato elemento de aquecimento | 9032.10.90 | 388,67                              |
| 40.04.426  | Transformador para alimentação VarioSmok | 8504.31.19 | Sob Consulta                        |
| 40.04.435P | Cabo X130 cilindro da tranca W35         |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.440P | Feixe alimentação saída conector         |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.449P | Chicote de termopar                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.450P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.458P | Interruptor principal de VarioSmoker     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.477P | Feixe klixon élément de chauffe          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.495P | Conexão de cabo M25 ø5mm *divisível*     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.499P | Adaptador cable para bomba de limpeza    | 8544.42.00 | 108,53                              |
| 40.04.501P | Termostato de segurança 130°             | 9032.10.90 | 158,10                              |
| 40.04.503P | Feixe motor válvula da panela X25        |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.504P | Feixe motor válvula da panela esquerdo X |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.505P | Feixe motor válvula da panela direito X6 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.506  | Sensodr de núcleo w. ângulo plug         |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.507P | Sensodr de núcleo w. ângulo plug         |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.508  | Sensor de nucleo Sousvide (Termopar), pa | 9033.00.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.509P | Sensodr de núcleo *Sousvide*             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.511P | Feixe motor válvula da panela            |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.512P | Termostato de segurança interna do gerad | 9032.10.90 | 186,21                              |
| 40.04.513P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.518P | Cabo espiralado FR/DE                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.519P | Cabo espiralado UK                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.520P | Cabo espiralado CH                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.522P | Cabo espiralado AUS                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.530P | Conexão de cabo M25x1.5                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.538P | Sistema do parque para meat probe 3x2    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.551  | Feixe microrruptor cilindro esquerdo S23 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.552  | Feixe microrruptor cilindro direito S29/ |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.554  | Microrruptor panela esquerda baixa S25 X |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.555  | Microrruptor panela direita baixa S26 X2 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.557P | Kit de montagem para a sonda Carne senso |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.597P | Cabo de A2 / X19 > Y1, Y2, Y3 + X75 > Y4 | 8544.42.00 | 333,72                              |

| Material   | Descrição                                            | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.04.598P | Cabo de sensor de pressão A2 / A4, X1 >              | 8544.42.00 | 95,62                               |
| 40.04.599  | Cabo de A2 / A4, X14 > T1                            | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.600  | Cabo de controle de humidade A2 / A4, X1             | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.601P | Cabo de A5 > XM8 + XM9 + Y12                         | 8544.42.00 | 223,34                              |
| 40.04.602P | Cabo de A6 > XM10, Y13                               | 8544.42.00 | 259,02                              |
| 40.04.603P | Kit de reparo para o conector A2, X21                | 8544.42.00 | 67,78                               |
| 40.04.604P | Kit de reparo para o conector A1, X21                |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.605P | Kit de reparo para o conector T4, SXT4 >             | 8544.42.00 | 68,57                               |
| 40.04.637P | Terminal block cinza WKFN 4/35                       |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.638P | Earth terminal WKFN 4 SL/35                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.639P | Terminal block cinza WKFN 6/35                       | 8536.90.90 | 39,68                               |
| 40.04.640P | Earth terminal WKFN 6 SL/35                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.641  | Terminal block cinza WKFN 10/35                      | 8536.69.90 | Sob Consulta                        |
| 40.04.642P | Terminal block cinza WKFN 10 D1/2/35                 | 8536.90.90 | 117,29                              |
| 40.04.643P | Bloco de junção de duplo nível 10mm <sup>2</sup> Ver | 8536.90.90 | 236,18                              |
| 40.04.644P | Terminal block cinza WKFN 16/35                      | 8536.90.90 | 49,34                               |
| 40.04.645P | Terminal block cinza WKFN 16 D1/2/35                 | 8536.69.90 | 90,30                               |
| 40.04.650P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.656P | Microrruptor NC, NO com lingueta                     | 8536.50.90 | 539,98                              |
| 40.04.657  | Cabo MMI - TFT                                       | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.662P | Steuerungssteuerstamm 3AC400-440V 2/311              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.668P | Insulating screw joint 2pol.                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.750  | Pressostato 20 mbar                                  | 9026.20.90 | Sob Consulta                        |
| 40.04.765P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.767P | Cable: Connect external power supply                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.771P | Filtro da entrada de ar                              | 5911.90.00 | 108,52                              |
| 40.04.790P | 10x Fusível FSK 5x20mm 4A                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.795P | Dissipador de calor pequeno SSR                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.810  | Dispositivo de montagem para ventilador              | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.04.811  | Grelha para montagem do ventilador                   | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.04.811P | Grelha para montagem do ventilador                   | 3926.90.90 | 326,96                              |
| 40.04.819P | Transformador de alimentação cilindros               |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.823P | Feixe alimentação saída conector                     | 8544.42.00 | 611,51                              |
| 40.04.824  | Chicote de fios do cabo de controle                  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.825P | Chicote de termopar                                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.826P | Chicote de fios de poder tampa esquerda              |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.827P | Chicote de fios elemento aquecedor tampa             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.834P | Dispositivo de fixação de um limitador d             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.835P | Dispositivo de montagem para Sensor de p             |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.836P | 3x Fixação clipe para barra de LED                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.837P | Chicote de fios do cabo de controle                  | 8544.42.00 | 1107,49                             |
| 40.04.838P | Chicote de fios do cabo de controle *aba             | 8544.42.00 | 1386,46                             |
| 40.04.844P | Screen for safety temperature limiter                |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.865P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.866P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.869P | Termopar da câmara de cocção B1, para me             | 9033.00.00 | 480,38                              |
| 40.04.897P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*                 | 8544.42.00 | 414,27                              |
| 40.04.898P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*                 | 8544.42.00 | 423,78                              |

| Material   | Descrição                              | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.04.902P | Cobertura para USB interface           | 3926.90.90 | 17,68                               |
| 40.04.904P | Riveted holder Encoder                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.907S | Thermocouple humidity *B4*             | 9032.89.82 | 468,36                              |
| 40.04.908P | Contactor assembly                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.910P | Apoio para transformador               |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.931  | Cilindro inclinação tampa com capota   | 8412.21.90 | 11539,75                            |
| 40.04.934P | Condutor de ligação azul X0 neutro     |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.953P | Mounting support for pump pcb          | 3926.90.90 | 114,06                              |
| 40.04.954P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.955P | Cable control harness                  | 8544.42.00 | 2250,96                             |
| 40.04.957P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.958P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.959P | Cable control harness                  | 8544.42.00 | 4068,75                             |
| 40.04.960P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.961  | Chicote de fios do cabo de controle    | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.962  | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.963P | Steuerstamm kpl CM 102/E *NEU* 05/16   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.964P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.965P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.966P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.967P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.968  | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.969P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.970P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.971P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.972P | Steuerstamm kpl CM 061/E*3AC440V 05/16 |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.973P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.974  | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.975P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.976P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.977P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.978P | Cable control harness                  | 8544.42.00 | 2067,44                             |
| 40.04.979P | Cable control harness                  | 8544.42.00 | 2305,24                             |
| 40.04.980P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.981P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.982  | Cable control harness                  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.983  | Cable control harness                  | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.04.984P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.985P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.986  | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.987  | Chicote de fios do cabo de controle    | 8544.42.00 | 2229,10                             |
| 40.04.988P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.989P | Steuerstamm kpl CM 202/E J/USA 05/16   |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.990P | Cable control harness                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.04.992P | Cable control harness                  | 8544.42.00 | 2295,57                             |
| 40.04.993P | Cable control harness                  | 8544.42.00 | 2792,41                             |
| 40.04.994P | Chicote de fios do cabo de controle    | 8544.42.00 | 2226,56                             |
| 40.04.995P | Chicote de fios do cabo de controle    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                  | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.05.010P | Transformador de alimentação cilindros     | 8504.31.19 | 1640,52                             |
| 40.05.016P | Completa eixo de ar                        | 3926.90.90 | 560,22                              |
| 40.05.018P | Cabo de cilindro de tampa LA44             |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.019P | Cabo de cilindro de panela LA44            |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.020P | Chicote de fios do cabo de controle        | 8544.42.00 | 3717,22                             |
| 40.05.021P | Chicote de fios do cabo de controle        |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.026P | Terminal block azul WKFN16/35              | 8536.90.90 | 100,91                              |
| 40.05.029  | Cabo de contactor-SSR                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.030P | Cabo de contactor-SSR                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.031P | Cabo, terminal / contator principal / SS   |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.032P | Cabo de contactor-SSR                      | 8544.42.00 | 544,74                              |
| 40.05.033P | Cabo de contactor-SSR                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.034  | Cabo de contactor-SSR                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.035P | Cabo de contactor-SSR                      | 8544.42.00 | 2015,24                             |
| 40.05.036  | Cabo de contactor-SSR                      | 8544.42.00 | Sob Consulta                        |
| 40.05.036P | Cabo de contactor-SSR                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.037P | Dispositivo de montagem para dissipador    |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.047P | Suporte de montagem para o fornecimento    |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.048P | Power supply cable 4x2,5mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.050P | Cabo de força(suprimento) de alimentação   |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.051P | Cabo de força(suprimento) de alimentação   |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.053P | Fixing nut for cable gland 32x1,5          |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.055P | Cabo para fora do interruptor - MMI        | 8544.42.00 | 155,88                              |
| 40.05.158P | Power supply cable kit NEMA 15-50P         |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.161P | Alto-falante                               | 8518.29.90 | 167,58                              |
| 40.05.219P | Bus cable 3.5m RJ45                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.253P | Power supply cable 5x1,5mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.254P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã   | 9033.00.00 | 1141,41                             |
| 40.05.255P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã   | 9033.00.00 | 835,66                              |
| 40.05.256P | Termopar do gerador de vapor, para mediç   | 9033.00.00 | 231,84                              |
| 40.05.258P | cabl H07RN-F + M25x1,5                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.259P | Power supply cable kit 3x4mm <sup>2</sup>  | 8544.42.00 | 1776,40                             |
| 40.05.260P | Terminal block WKFN 6 D1/2/35 cinza        | 8536.90.90 | 84,19                               |
| 40.05.261  | Terminal block WTP 2,5/4 D1/2 cinza        | 8536.90.90 | Sob Consulta                        |
| 40.05.262P | End Cobertura APFN 2,5 D1/2/35             |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.269P | Contacto B&J K3-10NDR10 190R B01B01TX      | 8536.49.00 | 661,14                              |
| 40.05.273P | Earth terminal WKFN 10/35                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.274P | Earth terminal WKFN 16 SL/35               | 8536.90.90 | 138,82                              |
| 40.05.276P | Terminal block azul WKFN4/35               |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.277P | Terminal block azul WKFN6/35               |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.278P | Terminal block azul WKFN10/35              |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.279P | End Cobertura APFN 6 D1/2/35               | 3926.90.90 | 28,92                               |
| 40.05.280P | End Cobertura APFN 10 D1/2/35              | 3926.90.90 | 27,15                               |
| 40.05.281P | End Cobertura APFN 16 D1/2/35              |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.282P | Insulated jumper bar IVB WKFN 6 - 2        | 8536.69.90 | 34,53                               |
| 40.05.283P | Insulated jumper bar IVB WKFN 10-2         | 8536.69.90 | 62,65                               |
| 40.05.284P | Insulated jumper bar IVB WKFN 16-2         |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.290P | Cabo, iluminação W41                       | 8544.42.00 | 102,84                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.05.291P | Cabo, iluminação W42                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.292P | Cabo, iluminação W42 *handle side*       | 8544.42.00 | 215,37                              |
| 40.05.293P | Cabo, iluminação W41 *hinge side*        | 8544.42.00 | 172,15                              |
| 40.05.294P | Cabo, iluminação W43/44 *handle + hinge  | 8544.42.00 | 189,54                              |
| 40.05.295P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*     | 8544.42.00 | 214,89                              |
| 40.05.296P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*     | 8544.42.00 | 180,31                              |
| 40.05.297P | Cabo, iluminação W48                     | 8544.42.00 | 164,00                              |
| 40.05.298P | Cabo, iluminação W48                     | 8544.42.00 | 423,78                              |
| 40.05.310P | Cabo, iluminação W41 *hinge side*        | 8544.42.00 | 123,74                              |
| 40.05.311P | Cabo, iluminação W42 *handle side*       | 8544.42.00 | 123,74                              |
| 40.05.354P | Wiring harness, heating elements, pan ri |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.355P | Wiring harness, heating elements, pan le |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.357P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 1302,30                             |
| 40.05.358P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.359S | Conexão de cabo 32x1.5                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.360P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 1044,71                             |
| 40.05.361P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.367P | Cabo, iluminação W47                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.371P | Door switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.383P | Junta plana para glândula PG29           |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.413P | Capacitor 8µF                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.415P | Capacitor 35µF                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.417P | Bus cable para UltraVent 1.9m EMV        | 8544.42.00 | 1623,97                             |
| 40.05.424P | Filtro da entrada de ar                  | 5911.90.00 | 122,13                              |
| 40.05.435P | Dispositivo de montagem para Sensor de p |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.437P | Interruptor diferencial 25A 30mA         |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.438P | Feixe kit interruptor diferencial de tom |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.439P | Feixe kit interruptor diferencial de tom |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.441P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.484P | Cabo rosqueável gland M40x1,5*22-32*     |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.487P | Entrada USB com cabo + Cobertura         | 8544.42.00 | 203,68                              |
| 40.05.489P | Shielding for interior cabinet sensor    | 7318.15.00 | 56,43                               |
| 40.05.501P | Bus cable 6.5m RJ45                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.509P | Interface LAN IPX6                       | 8544.42.00 | 410,57                              |
| 40.05.512P | Interruptor diferencial AC-25A 30mA Aust |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.602P | plug socket                              |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.613P | Feixe de cabos para opção Solas          |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.623P | Feixe de cabos para opção Solas          |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.626P | Feixe de cabos para opção Potential free |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.640P | Interface cable LAN 1.3m                 | 8544.42.00 | 334,79                              |
| 40.05.642P | Interface cable LAN 2.1m                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.646P | Terminal block WT4 D1/2 BL               |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.654P | Filtro da entrada de ar                  | 5911.90.00 | 131,06                              |
| 40.05.657P | Filtro de entrada de ar com caixa        | 5911.90.00 | 334,97                              |
| 40.05.670P | Solid state relais                       | 8536.49.00 | 1066,49                             |
| 40.05.684P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.686P | Steuerstamm kpl CM 061/E J/USA 05/17     |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.687P | Steuerstamm kpl CM 61/E SinglePh. 05/17  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.05.690P | Contactora K3-10NBV10 190RT              | 8536.49.00 | 695,20                              |
| 40.05.702P | Dispositivo de montagem para Sensor de p | 7326.90.90 | 137,10                              |
| 40.05.712P | Microrruptor posição válvula de panela   | 8536.50.90 | 656,01                              |
| 40.05.723  | Stem cover for lid locking jack 24.02.53 |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.726P | Adapterkabel für Zeitrelais              |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.732P | Suporte de fusível 1pol Typ 503 Si       |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.735  | Fusível 5x20mm                           | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 40.05.778P | Cabo de contactora-SSR                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.810P | Termopar interior cabinet B1             | 9033.00.00 | 564,26                              |
| 40.05.813P | Screen interior cabinet sensor           |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.839P | Bus cable RJ45 2.85m                     |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.840P | Solid state relays                       | 8536.49.00 | 872,01                              |
| 40.05.842P | Sensor de temperatura, Magnetron         |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.843P | Conjunto de fios entre a unidade - Ultra |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.851P | Conjunto de fios entre a unidade - Ultra | 8544.42.00 | 1209,94                             |
| 40.05.858P | Bus cable 1.08m                          | 8544.42.00 | 255,64                              |
| 40.05.861P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.864P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 1810,46                             |
| 40.05.895P | Bus cable 1.16m                          | 8544.42.00 | 469,91                              |
| 40.05.919P | Módulo I/O                               | 8419.90.90 | 4024,11                             |
| 40.05.930P | Chicote de termopar comp. para medição d | 9033.00.00 | 2481,89                             |
| 40.05.931P | Chicote de termopar comp. para medição d | 9033.00.00 | 3007,67                             |
| 40.05.932P | Chicote de termopar completo para mediçã | 9033.00.00 | 2883,73                             |
| 40.05.933P | Chicote de termopar completo para mediçã | 9033.00.00 | 3726,90                             |
| 40.05.934P | End Cobertura APFN 16/35                 |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.944P | Feixe de cabo potência aquecedor panela  | 8544.42.00 | 1418,14                             |
| 40.05.945P | Feixe de cabo potência aquecedor panela  | 8544.42.00 | 1496,97                             |
| 40.05.946P | Feixe de cabo potência aquecedor         | 8544.42.00 | 2354,02                             |
| 40.05.947P | Feixe de cabo potência aquecedor         | 8544.42.00 | 2771,73                             |
| 40.05.963P | Contactora B&J K3-10NA00-22 190 R T      | 8536.49.00 | 623,55                              |
| 40.05.968P | Montando o apoio para transformador de f |            | Sob Consulta                        |
| 40.05.993P | Ventilador de refrigeração               | 8414.59.90 | 669,77                              |
| 40.05.994P | Ventilador de refrigeração 11938MB       | 8414.59.90 | 589,20                              |
| 40.06.003P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 3221,95                             |
| 40.06.004P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 3419,62                             |
| 40.06.005P | Transformador de força                   | 8504.31.19 | 4058,50                             |
| 40.06.012P | Dispositivo de montagem para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.028P | Dissipador de calor 1 SSR                | 7326.90.90 | 854,96                              |
| 40.06.037P | Gerador de pulso                         | 8533.31.10 | Sob Consulta                        |
| 40.06.042S | Montando o apoio para transformador de f |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.043P | Interface USB                            | 8544.42.00 | 349,08                              |
| 40.06.044P | Entrada USB com cabo                     | 8544.42.00 | 272,39                              |
| 40.06.045P | Tampa tomada USB                         | 3926.90.90 | 28,27                               |
| 40.06.051P | Dissipador de calor pequeno Quad-SSR     | 7326.90.90 | 184,62                              |
| 40.06.053P | Dispositivo de fixação de um limitador d | 8419.90.90 | 15,28                               |
| 40.06.055P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 1985,95                             |
| 40.06.057P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 2246,34                             |
| 40.06.058P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.06.059P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.060P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3147,39                             |
| 40.06.061P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3232,62                             |
| 40.06.062P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 2283,82                             |
| 40.06.063P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 2434,42                             |
| 40.06.064P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.065P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.066P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3368,56                             |
| 40.06.067P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3387,12                             |
| 40.06.074P | Dispositivo de montagem para dissipador  | 8514.90.00 | 206,62                              |
| 40.06.076P | Cabo para alto-falantes                  | 8544.42.00 | 87,31                               |
| 40.06.078P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*     | 8544.42.00 | 682,90                              |
| 40.06.079P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*     | 8544.42.00 | 698,82                              |
| 40.06.082P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*     | 8544.42.00 | 208,45                              |
| 40.06.092P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.093P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.094P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.096P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.097P | 10x Fusível 5x20 250V 10A temporizado    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.098P | Shielding for core temperature sensor    | 7318.15.00 | 79,99                               |
| 40.06.103P | Bus cable 0,7m                           | 8544.42.00 | 547,07                              |
| 40.06.112S | Sensor de segurança interna da câmara de | 9032.90.91 | 1238,72                             |
| 40.06.116S | Mounting support for pump pcb            | 3926.90.90 | 186,07                              |
| 40.06.118P | Duplo termóstato da segurança bimetalico | 9032.10.90 | 544,35                              |
| 40.06.119P | Duplo termóstato da segurança bimetalico |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.131P | Sensor de segurança do gerador de vapor  | 9032.90.91 | 811,42                              |
| 40.06.132P | Sensor de temperatura eSTB 140mm *S*     | 9032.90.91 | 741,14                              |
| 40.06.133P | Sensor de temperatura eSTB 100mm *S*     | 9032.90.91 | 705,40                              |
| 40.06.143P | Cabo de entrada                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.144P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 2024,61                             |
| 40.06.145P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 2352,21                             |
| 40.06.146P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.147P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.148P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3253,17                             |
| 40.06.149P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 3637,18                             |
| 40.06.150P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.151P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.152P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.153P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.154P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.155P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.156P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.157P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.158P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.159P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.165P | Cabo de contactor-SSR                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.166P | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | 1340,67                             |
| 40.06.167P | Cabo de contactor-SSR                    | 8544.42.00 | 1582,03                             |

| Material   | Descrição                                            | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.06.171P | Cabo de contactor-SSR                                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.172P | Cabo de contactor-SSR                                | 8544.42.00 | 1894,64                             |
| 40.06.173P | Cabo de contactor-SSR                                | 8544.42.00 | 3589,04                             |
| 40.06.214P | Vent Cobertura                                       | 7326.90.90 | 2309,09                             |
| 40.06.226P | Termopar do gerador de vapor B5, para me             | 9033.00.00 | 275,38                              |
| 40.06.227P | Termopar do gerador de vapor B5, para me             | 9033.00.00 | 268,79                              |
| 40.06.229P | Termopar do gerador de vapor B5, para me             | 9033.00.00 | 297,41                              |
| 40.06.230P | Termopar Gerador de vapor *B5*                       | 9033.00.00 | 337,72                              |
| 40.06.240P | Cabo, bomba de circulação                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.242P | Cabo, bomba de circulação                            | 8544.42.00 | 99,60                               |
| 40.06.243P | Cabo, bomba de esgoto                                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.245P | Cabo, bomba de esgoto                                | 8544.42.00 | 129,42                              |
| 40.06.248P | Cable SCbomba                                        | 8544.42.00 | 402,89                              |
| 40.06.250P | Cabo, bomba de "Care"                                | 8544.42.00 | 120,50                              |
| 40.06.251P | Cabo, bomba de "Care"                                | 8544.42.00 | 429,78                              |
| 40.06.252P | Resistência de terminação, conector Mico-            | 8544.42.00 | 68,39                               |
| 40.06.323P | Chicote de cabos isolados do transforma              | 8544.42.00 | 210,11                              |
| 40.06.324P | Chicote de cabos isolados do transforma              | 8544.42.00 | 245,32                              |
| 40.06.327P | Interface LAN IPX6                                   | 3926.90.90 | 436,53                              |
| 40.06.354P | Dispositivo de montagem para dissipador              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.355P | Ventilador de refrigeração                           | 8414.59.90 | 736,21                              |
| 40.06.361P | Earth terminal WKFN 6/35                             |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.370P | Contacto assembly                                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.380P | Switch da porta                                      | 8544.42.00 | 243,95                              |
| 40.06.384P | Placa de montagem eléctrica                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.385P | Placa de montagem eléctrica                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.386P | Dispositivo de montagem para dissipador              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.387P | Dispositivo de montagem para dissipador              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.389P | Placa de montagem eléctrica                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.404P | Chicote de cabos isolados do transforma              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.405P | Chicote de cabos isolados do transforma              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.408P | Placa de montagem eléctrica                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.409P | Interface cable LAN 1.5m                             | 8544.42.00 | 377,37                              |
| 40.06.410P | Interface cable LAN 2m                               | 8544.42.00 | 447,77                              |
| 40.06.418P | Dispositivo de montagem para Sensor de p             |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.424P | Dispositivo de montagem para dissipador              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.425P | Suporte para filtro de rede                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.426P | Bloco de junção de duplo nível 16mm <sup>2</sup> azu |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.427P | Bloco de junção de duplo nível 10mm <sup>2</sup> azu | 8536.69.90 | 136,40                              |
| 40.06.428P | Dissipador de calor 1 SSR                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.435P | Interface USB                                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.449P | Contacto K3-10ND10 190R T B01 AZ                     | 8536.49.00 | 696,07                              |
| 40.06.451P | Grelha para montagem do ventilador                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.453P | Contacto K3-10NBV10 190R T B01 AZ                    | 8536.49.00 | 964,58                              |
| 40.06.454P | Contacto K3-18NBV10 190R T B01 AZ                    | 8536.49.00 | 1138,75                             |
| 40.06.455P | Contacto K3-40B00 190R T AZ                          | 8536.49.00 | 2086,65                             |
| 40.06.456P | Contacto B&J K3-74B00 190R T AZ                      | 8536.49.00 | 3621,79                             |
| 40.06.458P | Contato magnético                                    | 9032.89.19 | 407,90                              |

| Material   | Descrição                                  | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.06.499P | Cabo de alimentação + bus estrutura infe   |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.506P | Terminal block with tension spring conne   |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.507P | Flask for double terminal block            |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.509P | Contator B&J K1-07D22                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.522S | Retrofit kit interface Ethernet            | 8544.42.00 | 767,51                              |
| 40.06.526P | Termopar *B5/B10*                          | 9032.89.82 | 462,08                              |
| 40.06.565P | Completa eixo de ar                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.566P | Completa eixo de ar                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.569P | Cabo CPU - TFT                             | 8544.42.00 | 364,76                              |
| 40.06.570P | Ventilação no topo                         | 3926.90.90 | 573,91                              |
| 40.06.578P | Montagem de cabos de alimentação para ci   | 8544.42.00 | 1732,70                             |
| 40.06.583P | Cabo de interface USB 1,4m                 | 8544.42.00 | 246,73                              |
| 40.06.593P | Termopar da câmara de cocção B1, para me   | 9033.00.00 | 1153,24                             |
| 40.06.596P | Cabo Bus                                   | 8544.42.00 | 1586,19                             |
| 40.06.597P | Cabo Bus                                   | 8544.42.00 | 1404,62                             |
| 40.06.609P | Dispositivo de montagem para dissipador    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.624P | Base de chicote de cabos A10/W39           |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.625P | Chicote de fiação da bomba                 | 8544.42.00 | 234,12                              |
| 40.06.626P | Earth terminal WKFN 16 D1/2/SL/35          | 8536.90.90 | 218,04                              |
| 40.06.627P | Terminal block azul WKFN 16 Duo            | 8536.90.90 | 193,12                              |
| 40.06.637P | Placa de montagem eléctrica                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.638P | Placa de montagem eléctrica                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.669P | Chicote de fios do cabo de controle        |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.670P | Chicote de fios do cabo de controle        | 8544.42.00 | 1858,06                             |
| 40.06.671P | Chicote de fios do cabo de controle        | 8544.42.00 | 1833,06                             |
| 40.06.673P | Base de chicote de cabos                   | 8544.42.00 | 1364,47                             |
| 40.06.681S | Montando o apoio para transformador de f   |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.682P | Limitador de temperatura de segurança e    | 9032.10.90 | 1460,53                             |
| 40.06.683P | Limitador de temperatura de segurança e    | 9032.10.90 | 1460,53                             |
| 40.06.684P | Limitador de temperatura de segurança e    | 9032.10.90 | 1460,53                             |
| 40.06.685P | Limitador de temperatura de segurança e    | 9032.10.90 | 1457,28                             |
| 40.06.709P | Feixe microrruptores tampa alto S10/S12    | 8536.50.90 | 662,61                              |
| 40.06.710P | Feixe microrruptor cilindro esquerdo S23   | 8536.50.90 | 523,71                              |
| 40.06.711P | Feixe microrruptor cilindro direito S29/   | 8536.50.90 | 537,60                              |
| 40.06.712P | Fonte de alimentação                       | 8504.31.19 | 1729,98                             |
| 40.06.713P | Fonte de alimentação                       | 8504.31.19 | 2535,37                             |
| 40.06.715P | Jogo de fios para iluminação de portas     | 8544.42.00 | 323,10                              |
| 40.06.718P | Cabo, iluminação W57 *iluminação de port   | 8544.42.00 | 615,98                              |
| 40.06.719P | Cabo W58 Sensor de turbidez                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.720P | Termopar do gerador de vapor B5, para me   | 9033.00.00 | 542,19                              |
| 40.06.722P | Termopar do gerador de vapor B5, para me   | 9033.00.00 | 574,99                              |
| 40.06.723P | Chicote de fios do cabo de controle        |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.724P | Ilhós                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.725P | Ilhós                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.732P | Interface cable LAN 2,3m                   | 8544.42.00 | 493,58                              |
| 40.06.736P | Power supply cable 3x10 mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.737P | Power supply cable 5x10 mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.738P | Power supply cable 4x35 mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                   | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.06.741P | Power supply cable 4x16 mm <sup>2</sup> 3m  |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.742P | Power supply cable 5x4 mm <sup>2</sup> 3m   |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.743P | Power supply cable 4x10 mm <sup>2</sup> 3m  |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.744P | Power supply cable 4x4 mm <sup>2</sup> 3m   |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.746P | Power supply cable 5x2,5 mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.751P | Power supply cable NEMA com ficha           |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.752P | Power supply cable 3x2,5 mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.753P | Power supply cable 3x2,5 mm <sup>2</sup> 3m |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.755P | Power supply cable 3xAWG14 3m               | 8544.42.00 | 870,43                              |
| 40.06.757P | Power supply cable 3xAWG14 3m               | 8544.42.00 | 852,30                              |
| 40.06.760P | Cabo de controle pcb - interruptor capac    | 8544.42.00 | 43,35                               |
| 40.06.762P | Cabo de alimentação curto por cilindro a    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.763P | Cabo de ligação do cilindro ao módulo CO    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.764P | Cabo de alimentação do módulo CO61          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.765P | Cabo de ligação CO61 - RS232 conversor W    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.766P | Chicote de fios do cabo de controle         |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.767P | 10x Fusível 4A *Typ 5HT 4-R*                | 8536.10.00 | 121,63                              |
| 40.06.777S | Cable bushing para Cabo de entrada          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.792S | Termopar do controle de umidade B4, para    | 9033.00.00 | 539,84                              |
| 40.06.801P | Sensor de pressão Huba 5 mbar               | 9026.20.90 | 829,97                              |
| 40.06.804P | Termopar da câmara de cocção B1, para me    | 9033.00.00 | 585,55                              |
| 40.06.805P | Termopar da câmara de cocção B1, para me    | 9033.00.00 | 608,57                              |
| 40.06.806S | Ventilador de arrefecimento                 | 8414.59.90 | 492,18                              |
| 40.06.808P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã    | 9033.00.00 | 1555,05                             |
| 40.06.811P | Sonda de núcleo *reta*                      | 9033.00.00 | 1616,91                             |
| 40.06.813P | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã    | 9033.00.00 | 1132,70                             |
| 40.06.816P | Sonda de núcleo *reta*                      | 9033.00.00 | 1279,30                             |
| 40.06.828P | Contactador B&J K1-09DX030+HKM11+12xAMP     |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.837P | Cabo de interface USB VarioSmoker           | 8544.42.00 | 342,79                              |
| 40.06.849P | Cabo A10-3xAxx                              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.850P | Cabo A10-2xAxx                              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.851P | Cabo A11-A18                                | 8544.42.00 | 122,52                              |
| 40.06.852P | Cabo A10-A18                                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.853P | Cabo A10-A18                                |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.854P | Cabo A10-1xAxx                              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.857S | Termopar para medição interna da tempera    | 9033.00.00 | 701,35                              |
| 40.06.858S | Termopar para medição interna da tempera    | 9033.00.00 | 700,73                              |
| 40.06.862P | Ficha de curto-circuito 8 pinos             |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.870P | Suporte USB para sonda de núcleo externa    |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.873P | 10x Fusível 5x20mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.876P | Termopar da câmara de cocção B1, para me    | 9033.00.00 | 626,89                              |
| 40.06.877P | Screen interior cabinet sensor              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.878P | 10x Suporte do cabo                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.880P | Cabo de ligação mestre-escravo              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.881P | Cabo de ligação mestre-escravo              |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.891P | Termopar da câmara de cocção B9, para me    | 9033.00.00 | 738,22                              |
| 40.06.892P | Termopar da câmara de cocção B9, para me    | 9033.00.00 | 692,66                              |
| 40.06.893S | Transformador de força                      | 8504.31.19 | 2662,32                             |

| Material   | Descrição                                            | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.06.918P | Conexão de cabo M25                                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.928P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.06.933P | Bloco de junção de duplo nível 6mm <sup>2</sup> Verd | 8536.90.90 | 208,22                              |
| 40.06.934S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1028,82                             |
| 40.06.970P | Gerador de pulso                                     | 8533.31.10 | 1539,62                             |
| 40.07.031P | Dispositivo de montagem para dissipador              |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.035P | Cabo de controlo SSR X117-V1                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.036P | Cabo de controlo SSR X118-V2                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.037P | Cabo de controlo SSRX119-V3                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.038P | Cabo de controlo SSR X120-V4                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.039P | Cabo de controlo SSR X121-V5                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.040P | Cabo de controlo SSR X122-V6                         |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.041P | Sensor de condutividade                              | 8419.90.90 | 518,77                              |
| 40.07.045P | Bloco de junção de duplo nível 6mm <sup>2</sup> azul |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.047P | Bus cable Molex / Young Yak                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.086S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1411,91                             |
| 40.07.087S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1522,56                             |
| 40.07.088S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1652,09                             |
| 40.07.089S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1412,64                             |
| 40.07.090S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1536,96                             |
| 40.07.091S | Cabo, UPS                                            | 8544.42.00 | 1690,45                             |
| 40.07.094P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.095P | Chicote de fios do cabo de controle                  | 8544.42.00 | 4270,53                             |
| 40.07.098P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.099P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.100P | Feixe adicional                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.102P | Feixe adicional                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.103P | Feixe adicional                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.116P | Contactador K3-24B00 190R T AZ                       | 8536.49.00 | 1516,90                             |
| 40.07.122P | Bus cable Molex w. jumper                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.125P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.126P | Chicote de fios do cabo de controle                  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.128P | Feixe de cabo potência aquecedor panela              |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.129P | Feixe de cabo potência aquecedor panela              |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.130P | Feixe de cabo potência aquecedor panela              | 8544.42.00 | 1937,31                             |
| 40.07.131P | Feixe de cabo potência aquecedor panela              | 8544.42.00 | 1933,60                             |
| 40.07.132P | Feixe de cabo potência aquecedor                     | 8544.42.00 | 2134,95                             |
| 40.07.133P | Feixe de cabo potência aquecedor                     | 8544.42.00 | 3247,13                             |
| 40.07.146P | Bus cable 1.35m                                      | 8544.42.00 | 241,32                              |
| 40.07.147P | Bus cable 1.96m                                      | 8544.42.00 | 328,95                              |
| 40.07.148P | Bus cable 1.73m                                      | 8544.42.00 | 441,94                              |
| 40.07.149P | Bus cable 2.08m                                      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.161P | Extensor de cabo de bus W66                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.162P | Módulo SSR de ligação por cabo UL                    |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.164S | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã             | 9033.00.00 | 1655,62                             |
| 40.07.165S | Sensor de nucleo (Termopar), para mediçã             | 9033.00.00 | 1808,26                             |
| 40.07.175P | Cabo de alimentação + bus estrutura infe             |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.181P | Sensodr de núcleo *Prisão*                           |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.07.184P | Sensodr de núcleo                        |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.208P | Cabo fluxômetro                          | 8544.42.00 | 71,79                               |
| 40.07.227P | Fonte de alimentação                     | 8504.31.19 | 2308,68                             |
| 40.07.249S | Cable para Válvula de segurança B13      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.250S | Cable para Válvula de segurança B13      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.257P | Altifalante K 64 WP FR                   | 8518.29.90 | 262,39                              |
| 40.07.273P | Caixa de junção AWG6 208/240V            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.285P | Cabo, iluminação W40 *door lighting*     |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.372P | Dispositivo de bloqueio para dissipador  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.373P | Micro-interruptores para ativar o movime |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.374P | Suporte de placas otimizadoras de energ  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.418P | Clipe para fixação do porta-fusível à ca |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.419P | Contacto K3-10NBV10 190R T B01 AZ        | 8536.49.00 | 1055,82                             |
| 40.07.420P | Contacto K3-18NBV10 190R T B01 AZ        | 8536.49.00 | 1218,44                             |
| 40.07.423P | Arnês de cablagem para a opção "Interrup |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.424P | Arnês de cablagem para a opção "Interrup |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.425P | Arnês de cablagem para a opção "Interrup |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.427P | Feixe de cabos W59 para módulo de extens |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.434P | Feixe de cabos W32 para opção otimizado  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.435P | Feixe de cabos W32 para opção otimizado  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.436P | Feixe de cabos W32 para opção otimizado  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.437P | Feixe de cabos W59 para módulo de extens |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.443P | Contacto K3-40B00V0190R B01 AZ           |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.447P | 2x Faixa terminal de 2 pólos             |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.451P | Cabo, sonda de ar quente - eSTB          | 8544.42.00 | 134,81                              |
| 40.07.452P | Cabo, sonda de vapor - eSTB              | 8544.42.00 | 146,63                              |
| 40.07.453P | Cabo, sonda de vapor - eSTB              | 8544.42.00 | 161,39                              |
| 40.07.454P | Auxilliary contact B&J HB10 N/O          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.455P | Cabo, sonda de ar quente - eSTB          | 8544.42.00 | 148,48                              |
| 40.07.456P | Arnês de cablagem para a opção "Contacto |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.460P | Minifan support                          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.476P | Arnês adaptador alimentação do motor X-M | 8544.42.00 | 643,04                              |
| 40.07.490P | Tomada 2p+t 10A (Australia)              |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.493P | Gerador de pulso                         | 8533.31.10 | 818,90                              |
| 40.07.506P | Estafeta Solas                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.509P | Cablagem para opção Solas                |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.510P | Cablagem para opção Solas                |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.511P | Cablagem para opção Solas                |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.517P | Pacote adicional para opção de água quen |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.520P | Flask for double terminal block APF 1,5  |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.529P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.530P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.531P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 4257,16                             |
| 40.07.532P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.533P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 4043,75                             |
| 40.07.534P | Chicote de fios do cabo de controle      | 8544.42.00 | 5511,96                             |
| 40.07.535P | Terminal block with tension spring conne |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.541P | Jumper bar IVB WKF 1,5-2                 |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.07.544P | Cabo intermédio do motor da válvula do t |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.551P | PCB das bombas (controlador químico)     | 8419.90.90 | 3012,55                             |
| 40.07.552P | Tubos retráctiles D12,7x100              |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.553S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 1808,83                             |
| 40.07.554S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 1962,75                             |
| 40.07.555S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 2132,14                             |
| 40.07.556S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 1817,59                             |
| 40.07.557S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 1978,50                             |
| 40.07.558S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 2145,07                             |
| 40.07.559S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 1888,83                             |
| 40.07.560S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 2041,71                             |
| 40.07.561S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 2224,33                             |
| 40.07.562S | Cabo, UPS                                | 8544.42.00 | 1872,47                             |
| 40.07.565P | Cabo, A13 - distribuidor químico         | 8544.42.00 | 1194,33                             |
| 40.07.586S | ótica LED HD                             | 3926.90.90 | 1394,64                             |
| 40.07.590S | ótica LED HD                             | 3926.90.90 | 1377,21                             |
| 40.07.593S | ótica LED HD                             | 3926.90.90 | 2257,49                             |
| 40.07.596S | ótica LED HD                             | 3926.90.90 | 1384,84                             |
| 40.07.599S | ótica LED HD                             | 3926.90.90 | 2115,89                             |
| 40.07.601P | Feixe de cabos ISS                       | 8544.42.00 | 441,46                              |
| 40.07.609P | Cabo, A13 - distribuidor químico         | 8544.42.00 | 1262,13                             |
| 40.07.634S | Cooling fan                              | 8414.59.90 | 753,20                              |
| 40.07.635P | Arnês adaptador para placa de E/S A13    |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.636P | Cabo bus para placa de I/O A13           | 8544.42.00 | 592,18                              |
| 40.07.637P | Cabo bus para placa de I/O A13           |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.642P | Conjunto de cabos, Optimização energétic |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.643P | Conjunto de cabos, Optimização energétic |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.644P | Conjunto de cabos, Optimização energétic |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.668P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.669P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.670P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.671P | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.684P | Detecção de cartuchos                    | 8544.42.00 | 911,93                              |
| 40.07.706P | Feixe de cabos para tomada *JP*          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.707P | Feixe de cabos para tomada *JP*          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.708P | Feixe de cabos para tomada *JP*          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.709P | Interruptor de protecção da tomada 10A * |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.713P | Ventilador de refrigeração               | 8414.59.90 | 637,50                              |
| 40.07.742P | Fusível de derivação Ø5x20mm             |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.746P | Altifalante SL 64 FR 8W                  | 8518.29.90 | 554,94                              |
| 40.07.748P | Cilindro de panela com capota            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.749P | Cilindro de panela com capota            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.750P | Sensor de temperatura *B15*              | 9033.00.00 | 451,15                              |
| 40.07.752P | Cable X24-SSR                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.753P | Cable X24-SSR                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.754P | Cabo, bomba de circulação                |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.755P | Cable SCbomba                            |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.756P | Cabo, bomba de "Care"                    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 40.07.761P | Cabo, armazenamento químico da bomba     | 8544.42.00 | 125,74                              |
| 40.07.762P | Contato magnético                        | 8544.42.00 | 248,42                              |
| 40.07.882P | Arnês de controlo adicional SSR          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.883P | Arnês de controlo adicional SSR          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.884P | Arnês de controlo adicional SSR          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.885P | Arnês de controlo adicional SSR          |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.905P | Suporte de placas 2 opções               |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.906P | Conjunto de fios entre a unidade - Ultra |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.907P | Conjunto de fios entre a unidade - Ultra |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.908P | Bus cable 0.95m                          | 8481.80.19 | 831,95                              |
| 40.07.911P | Suporte de placas 2 opções               |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.915P | Tomada 2p+t 16A (Argentina)              |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.933P | Cabo adicional W83, codificador para pla |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.950P | Sensodr de núcleo                        | 9033.00.00 | 2882,07                             |
| 40.07.958P | 10x Fusível 1A 250V                      | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 40.07.960P | 10x Fusível 6A                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.962P | Switch da porta                          | 8544.42.00 | 267,46                              |
| 40.07.992P | Bus cable para UltraVent 1.9m EMV        |            | Sob Consulta                        |
| 40.07.999P | Feixe W85, micro-interruptores para PCB  |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.011P | Feixe do motor M2-M6 / X138-X139         |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.018P | Switch da porta                          | 8544.42.00 | 267,46                              |
| 40.08.032P | Cabo adaptador W84 alimentação PCB de se |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.048P | Cabo rosqueável gland M63x1.5, aço inoxi |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.051P | Suporte de fusível FPG1 1 pol            |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.065P | Bus cable 3.2m                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.066P | Cabo adaptador MiniFit/Micro             |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.112P | Cabo, switch da porta                    | 8544.42.00 | 124,52                              |
| 40.08.113P | Feixe de cabos W33 placa de 4 relés - li |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.114P | Feixe de cabos W33 placa de 4 relés - li |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.115P | Feixe de cabos W58 para módulo de extens |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.116P | Suporte do dissipador de calor           |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.117P | Terminal block triple with tension sprin |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.118P | Flask for triple terminal block          |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.119P | 2x Insulated jumper bar FBS 2-3.5        |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.120P | End plate para Trilho de montagem        |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.121P | Cabo para o sensor de pressão tampa esqu |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.139P | Prensa-cabos Multi M20                   |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.141P | Cabo para o sensor de pressão tampa dire |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.144P | Bus cable 1.6m                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.145P | Bus cable 0.8m                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.146P | Bus cable 2.1m                           |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.173P | Contactor K1-09D00-22 110                |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.200P | Cable bunch option Sico W.32 - 112 01/19 |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.216P | Adaptador de condutor neutro SX15        |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.226P | Feixe de cabos W32 para opção otimizado  |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.230P | Kit de substituição do conector X132     |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.240P | Contactor K3-18NBV00-40 190R TB01 AZ     |            | Sob Consulta                        |
| 40.08.243P | Kit de reparação de díodos para pressóst | 8544.42.00 | 642,00                              |

| Material   | Descrição                                             | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4001.0202P | Fusível                                               |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0206P | Fusível 6A                                            |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0207  | Suporte de fusível 2-pol.                             |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0215P | Fusível 15A                                           |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0217P | Fusível SC 60A                                        | 8536.10.00 | 384,17                              |
| 4001.0218P | 10x Fusível 5x30mm 6.3A                               |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0220P | Fusível                                               |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0224P | 10x Fusível 6.35x32mm 6.3A                            | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 4001.0225P | 10x Fusível 6.35x32mm                                 |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0226P | 10x Fusível 6.35x32mm                                 | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 4001.0228P | 10x Fusível 6.35x32mm                                 |            | Sob Consulta                        |
| 4001.0229P | 10x Fusível 6.35x32mm                                 | 8536.10.00 | Sob Consulta                        |
| 4001.0230P | 10x Fusível 6.35x32mm                                 |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1178P | Durchgangsklemm 6qmm grau                             |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1202P | Terminal block 16mm <sup>2</sup> cinza                |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1203P | End plate para Trilho de montagem                     | 7326.90.90 | 21,05                               |
| 4001.1210P | Earth terminal 16mm <sup>2</sup> yellow/green         |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1213P | Cobertura para terminal block 16mm <sup>2</sup>       |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1216  | Terminal block 4smm <sup>2</sup> cinza                |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1222P | Terminal block yellow/green 4 mm <sup>2</sup>         |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1228P | Fuse holder terminal block 35mm cinza                 |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1233P | Terminal block yellow/green 35mm <sup>2</sup>         | 8536.90.90 | 312,83                              |
| 4001.1234P | Suporte de fusível bloqueado neozed                   |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1235P | Screw cap e neozed 63A                                | 8538.90.90 | 56,87                               |
| 4001.1247P | Suporte de fusível para fuse 5x30 mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1252P | Terminal block, azul 35 mm <sup>2</sup>               |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1253P | Terminal block, azul 70 mm <sup>2</sup>               |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1278P |                                                       |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1283P | Fuse holder terminal block 4mm <sup>2</sup> , 6x32mm  |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1285  | Terminal block 50mm <sup>2</sup>                      |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1292P | Screw cap e neozed                                    |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1293  | Suporte de fusível para fuse 5x20mm                   |            | Sob Consulta                        |
| 4001.1295P | Suporte de fusível e 1003Si/1DS                       | 8538.90.90 | 47,56                               |
| 4001.1298  | Energy_opt-Terminal 7poles                            |            | Sob Consulta                        |
| 4002.0100P | 50x Slip-on terminal, 2,5x6,3 mm                      |            | Sob Consulta                        |
| 4002.0103P | 10x Cable connector                                   |            | Sob Consulta                        |
| 4002.0107P | 25x Slip-on terminal 2.65-4mm <sup>2</sup> , 6.3mm    |            | Sob Consulta                        |
| 4002.0110  | Cable connector, junction                             | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 4002.0111P | 25x Slip-on terminal 0,5-1,0mm <sup>2</sup> , 6,3mm   |            | Sob Consulta                        |
| 4002.0116P | 10x Slip-on terminal 0.5-1mm <sup>2</sup> , 2.8x0.8mm |            | Sob Consulta                        |
| 4004.0101P | 50x Wire end sleeve 1,5 mm <sup>2</sup>               |            | Sob Consulta                        |
| 4004.0102P | 50x Aderendhülse 2,5qmm 12mm lang                     |            | Sob Consulta                        |
| 4004.0103P | 50x Aderendhülse 4,0qmm 12mm lang                     |            | Sob Consulta                        |
| 4004.0301P | 25x Rundsteckhülse 0.5-1.0qmm,rot isolie              |            | Sob Consulta                        |
| 4004.0302P | 25x Circular pin sleeve para ignition an              |            | Sob Consulta                        |
| 4005.0101  | Tie rap 145 mm                                        | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 4005.0101P | 100x Tie rap 145 mm                                   | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 4005.0108P | 100x Tie rap 295mm                                    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4005.0111  | Hose holder                              |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0305  | Conexão de cabo PG 21 - strain relief    |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0306  | Redução nipple PG 29/21                  |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0405  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0600P | Conexão de cabo PG9                      |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0601P | Fixing porca para cable gland PG 9       |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0610  | Membrane                                 |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0620P | Membrane DGC 29                          |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0621P | Membrane DGC 36                          |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0622P | Cabo rosqueável gland PG 48              |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0631P | Conexão de cabo M50x1.5                  |            | Sob Consulta                        |
| 4007.0632P | Cabo rosqueável gland M63x1.5(34-45mm)si | 3926.90.90 | 547,56                              |
| 4015.0106  | Cabo de alta tensão 1x1mm <sup>2</sup>   |            | Sob Consulta                        |
| 4015.0214  | Wire 1,5mm <sup>2</sup> beige silicone   |            | Sob Consulta                        |
| 4016.0101  | Vent Ilhós 250mm                         | 3926.90.90 | 397,64                              |
| 4016.0450P | Durchführungsstülle, Nr.126 Innend.33    |            | Sob Consulta                        |
| 4016.0500  | Ilhós d16                                | 3926.90.90 | 17,52                               |
| 4016.0601P | Vent Ilhós d23                           |            | Sob Consulta                        |
| 4016.0700  | Insulation sleeve para connector         |            | Sob Consulta                        |
| 4019.0008  | Sticker Electric/Danger                  |            | Sob Consulta                        |
| 4110.1002  | Cable 105° PVC, LIYY 4x0,25mm2           |            | Sob Consulta                        |
| 4115.1039  | Adesivo kit suction plug                 |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.002P | Control pcb                              | 8419.90.90 | 19784,96                            |
| 42.00.002V | Placa de comando                         | 8419.90.90 | 17091,23                            |
| 42.00.004P | Bedienteil CM 61-202**verpackt* 01/04    |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.006P | Network interface Ethernet               | 8536.10.00 | 2390,88                             |
| 42.00.020  | EPROM TJ 110 Z92001                      |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.021  | EPROM TJ 200/200G Z9/2001                |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.022  | EPROM TJ 200+/200+G Z9/2001              |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.024  | Painél de controle para Thermocabinet    |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.025P | Power assy para Thermocabinet            | 8419.90.90 | 1675,43                             |
| 42.00.026  | Electronic cpl. f. thermo cabinet        |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.031P | Adaptador pcb A8 para UltraVent USA      |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.034  | Arrow key pcb                            |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.044P | Pot. ar quente                           | 8533.31.10 | 195,67                              |
| 42.00.047P | Control pcb Index "MF"                   | 8419.90.90 | 4082,63                             |
| 42.00.049  | Suporte de pressostato                   |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.050P | Pcb para Ultravent *packed*              | 8419.90.90 | 3193,44                             |
| 42.00.055V | Placa I/O Relais                         |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.064P | Relay-I/O pcb with protection panel      | 8419.90.90 | 4975,22                             |
| 42.00.067  | Touchscreen-SCC f. KD 1/04               |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.067S | Tela de toque SCC                        | 8419.90.90 | 1410,44                             |
| 42.00.081P | MMI pcb                                  | 8419.90.90 | 2967,75                             |
| 42.00.094P | Mode switch mechanism                    | 8533.31.10 | 425,80                              |
| 42.00.112P | Operator pcb *TFT*                       | 8419.90.90 | 6359,44                             |
| 42.00.128P | SD-Cartão de memória                     | 8523.51.10 | 959,87                              |
| 42.00.133P | Operator pcb *TFT*                       | 8419.90.90 | 5857,47                             |
| 42.00.140P | Network interface Ethernet               |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 42.00.171  | Verificador do Ethernet                  |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.193  | Busknoten kpl. Ebenenbeleuchtung 05/16   |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.223P | Fonte de alimentação para luz interior p | 8419.90.90 | 1020,58                             |
| 42.00.224P | Fonte de alimentação para o nível de luz | 8419.90.90 | 1392,62                             |
| 42.00.251P | Controle pcb (sem cartão SD)             | 8419.90.90 | 5053,22                             |
| 42.00.258S | Placa X relais                           | 8419.90.90 | 1359,12                             |
| 42.00.260F | Platina de gestão *Sicotronic*           | 8419.90.90 | 13425,51                            |
| 42.00.260P | Control pcb                              | 8419.90.90 | 13425,51                            |
| 42.00.263P | Extensão do módulo IO, 4-way relay.      | 8419.90.90 | 1219,75                             |
| 42.00.266P | Fonte de alimentação para luz interior p | 8419.90.90 | 1101,90                             |
| 42.00.269P | Control pcb *Energy opt*                 | 8419.90.90 | 5322,72                             |
| 42.00.273P | PCB das bombas                           | 8419.90.90 | 1921,11                             |
| 42.00.274P | PCB f. UltraVent *USA*                   | 8419.90.90 | 3122,90                             |
| 42.00.276P | Placa de controle do motor turbina, excl | 8419.90.90 | 3692,16                             |
| 42.00.277P | Placa de controle do motor turbina, excl | 8419.90.90 | 4814,38                             |
| 42.00.278P | Placa de controle do motor turbina, excl | 8419.90.90 | 4280,06                             |
| 42.00.279P | Placa de controle do motor turbina, excl | 8419.90.90 | 7719,95                             |
| 42.00.280P | Placa I/O                                | 8419.90.90 | 3945,68                             |
| 42.00.281P | Electronic noise filter                  | 8504.40.90 | 1167,07                             |
| 42.00.283P | Magnetron de fornecimento de energia     | 8419.90.90 | 13120,81                            |
| 42.00.284P | PCB f. UltraVent *USA*                   | 8419.90.90 | 2448,81                             |
| 42.00.286P | Fonte de alimentação                     | 8504.40.90 | 1533,59                             |
| 42.00.290P | Controle de motor para motor de ventilad |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.292P | Controle pcb (sem Eeprom)                | 8419.90.90 | 3633,64                             |
| 42.00.293P | Memória externa                          | 8542.32.21 | 250,77                              |
| 42.00.294P | Placa de rede LAN/WLAN                   | 8514.90.00 | 1468,37                             |
| 42.00.295P | Network interface Ethernet               |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.302P | Mostrar *TFT*                            | 8419.90.90 | 3820,61                             |
| 42.00.305S | IO-Alimentação estabilizada para altura  |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.309S | Adaptador pcb para UVP                   |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.314P | PCB das bombas                           | 8419.90.90 | 956,25                              |
| 42.00.321P | Magnetron de fornecimento de energia     | 8540.71.00 | 13867,63                            |
| 42.00.322P | Electronic noise filter                  | 8504.40.90 | 1068,67                             |
| 42.00.324P | Extensão do módulo IO, Energy_opt.       |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.327P | Interface de barramento                  | 8544.42.00 | 1390,63                             |
| 42.00.336P | Fornecimento de energia                  | 8504.40.90 | 840,02                              |
| 42.00.342P | Suporte para o módulo CO61               | 3926.90.90 | 400,07                              |
| 42.00.345P | Suporte do conversor parte 2             |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.346P | Sensor ligar / desligar                  | 8419.90.90 | 540,05                              |
| 42.00.351P | Suporte do módulo CO61                   |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.352P | Conversor RS232 para altura ajustável    |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.356P | Placa de protecção para protecção da tom | 8419.90.90 | 1273,43                             |
| 42.00.357P | Mostrar *TFT*                            | 8419.90.90 | 3014,67                             |
| 42.00.359P | Cartão Micro SD                          | 8523.51.10 | 419,67                              |
| 42.00.365P | WLAN Stick USB                           |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.366P | Extensão do módulo IO, SSR UL            |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.367P | Placa de cablagem directa                | 8419.90.90 | 2999,69                             |
| 42.00.368P | Placa de cablagem directa                | 8419.90.90 | 4116,26                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 42.00.369P | PCB de segurança UL para o movimento da  |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.371P | PCB de segurança UL para o movimento da  |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.372S | Controle de motor para motor de ventilad | 8419.90.90 | 4300,25                             |
| 42.00.373S | Controle de motor para motor de ventilad | 8419.90.90 | 4300,25                             |
| 42.00.374P | Suporte do conversor parte 1             |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.375P | Cobertura de protecção do conversor      |            | Sob Consulta                        |
| 42.00.399P | Switch da porta                          | 8419.90.90 | 368,96                              |
| 42.00.412P | Cartão regulador UltraVent               | 8419.90.90 | 1954,03                             |
| 42.00.509P | Network interface Ethernet / WLAN        |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.170  | DG isoliert 61/E 01/04                   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.171  | DG isoliert 101/E 01/04                  |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.172  | DG isoliert 62/E 01/04                   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.173  | DG isoliert 102/E 01/04                  |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.174  | DG isoliert 201/E 01/04                  |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.182  | DG 61G isoliert 01/04                    |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.183  | DG 62G isoliert 01/04                    |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.184  | DG 101G isoliert 01/04                   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.185  | DG 102G isoliert 01/04                   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.186  | DG 201G isoliert 01/04                   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.187  | DG 202G isoliert 01/04                   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.195  | THK 230V 18kW 62-202*Stern 01/04         |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.210P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 461,17                              |
| 44.00.211P | Water volume sensor                      | 9028.20.10 | 1544,12                             |
| 44.00.216P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 797,58                              |
| 44.00.225  | Dispositivo de fixação parabomba Gerado  | 7326.90.90 | 317,26                              |
| 44.00.226P | Dispositivo de fixação parabomba Gerado  |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.230P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 879,17                              |
| 44.00.232P | Dispositivo de fixação parabomba Gerado  | 7326.90.90 | 32,59                               |
| 44.00.233P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 589,63                              |
| 44.00.234P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 461,17                              |
| 44.00.238P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 814,24                              |
| 44.00.241P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 575,16                              |
| 44.00.242P | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.39.00 | 814,24                              |
| 44.00.250P | Junta para ignition electrode            | 6815.99.90 | 22,12                               |
| 44.00.251P | Ignition electrode Gerador de vapor      | 8545.11.00 | Sob Consulta                        |
| 44.00.253  | Filling level electrode 85mm             | 9026.90.10 | Sob Consulta                        |
| 44.00.255  | THK 208V 9kW 61 Single-Phase 01/04       |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.263P | Panel para revision hole Gerador de vapo |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.264P | Clamping bar para panel revision hole    |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.278P | Dispositivo de fixação parabomba Gerado  |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.279P | Junta para heating element               | 4016.93.00 | 69,46                               |
| 44.00.280P | Junta para heating element+Level elektro | 4016.93.00 | 46,20                               |
| 44.00.291  | THK 208V 9kW 61/101 01/04                |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.292  | THK 230V 9kW 61/101*Dreieck 01/04        |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.295  | THK 208V 18kW 62/102-202*Dreieck 01/04   |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.297  | THK 255V 18kW 62/102-202*Stern 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.311P | Steam pipe                               |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.349P | Steam pipe                               |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 44.00.351P | Steam pipe                                |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.361  | Steam pipe                                |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.362S | Kit de mangueira de vapor Ø70x55mm        | 4009.12.90 | 1065,38                             |
| 44.00.516P | Fixing plate Gerador de vapor thermostat  | 8419.90.90 | 87,81                               |
| 44.00.517P | Fixing plate Gerador de vapor thermostat  | 7326.90.90 | 114,68                              |
| 44.00.518P | Suporte de aço para fixação do thermostat | 7326.90.90 | 91,29                               |
| 44.00.524P | Run-off plate SC pump gas unit            |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.527  | THK 208V 18kW 202*Dreieck 01/04           |            | Sob Consulta                        |
| 44.00.592P | Brass fitting G3/8-NW10                   | 7415.39.00 | 178,98                              |
| 44.00.593  | Dichtung G3/8 f. Durchflusssensor 01/04   | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 44.00.749P | Acoplamento té DN6                        |            | Sob Consulta                        |
| 44.01.031P | Closing cap para Gerador de vapor         | 3926.90.90 | 33,10                               |
| 44.01.075P | Steam pipe                                | 7304.90.11 | 483,84                              |
| 44.01.086P | Steam pipe                                | 7304.41.90 | 593,86                              |
| 44.01.135P | Steam pipe                                |            | Sob Consulta                        |
| 44.01.139P | Steam pipe                                |            | Sob Consulta                        |
| 44.01.168P | Fixing ângulo steam generator             | 7326.90.90 | 143,27                              |
| 44.01.181P | Fixing ângulo steam generator             | 7326.90.90 | 126,19                              |
| 44.01.201  | Dispositivo de fixação parabomba Gerado   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 44.01.213P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 587,44                              |
| 44.01.218P | Zündeletrode DG kurz 61/62/G 02/11        | 8545.11.00 | Sob Consulta                        |
| 44.01.219P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 394,36                              |
| 44.01.220P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 603,23                              |
| 44.01.221P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 504,53                              |
| 44.01.222P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 713,79                              |
| 44.01.223P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 650,16                              |
| 44.01.224P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 814,24                              |
| 44.01.227P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 798,15                              |
| 44.01.229P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 399,05                              |
| 44.01.231P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 446,19                              |
| 44.01.237P | Zündeletrode DG lang 101-202/G 02/11      |            | Sob Consulta                        |
| 44.01.238  | Dispositivo de fixação parabomba Gerado   | 7326.90.90 | 132,81                              |
| 44.01.241P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 316,97                              |
| 44.01.248  | Dispositivo de fixação parabomba Gerado   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 44.01.280P | Dispositivo de fixação parabomba Gerado   |            | Sob Consulta                        |
| 44.01.291  | Fuellstandselektrode 90mm 62-202/E 02/11  |            | Sob Consulta                        |
| 44.01.408  | Eletrodo de nivel para ident. de volume   | 9026.10.29 | Sob Consulta                        |
| 44.01.417P | Eletrodo de nivel para ident. de volume   | 9026.10.29 | 486,33                              |
| 44.01.418P | Eletrodo de nivel para ident. de volume   | 9026.10.29 | 427,03                              |
| 44.01.419P | Filling level electrode 85mm              | 9026.10.29 | 407,13                              |
| 44.01.420P | Eletrodo de nivel para ident. de volume   | 9026.10.29 | 421,19                              |
| 44.01.433P | Junta para heating element                | 6815.99.90 | 73,12                               |
| 44.01.445  | Dispositivo de fixação parabomba Gerado   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 44.01.460P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 304,13                              |
| 44.01.463S | Kit de mangueira de vapor Ø40x50mm        | 4009.12.90 | 834,60                              |
| 44.01.470P | Mangueira de dreno Gerador de vapor       | 3917.39.00 | 328,75                              |
| 44.01.495  | Bushing for filling steam generator       | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 44.01.505P | Ilhós Ø12x8,2                             | 3926.90.90 | 19,45                               |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 44.01.546P | Safety device / water supply for steam g | 3926.90.90 | 533,59                              |
| 44.01.569P | Mangueira de drenagem, dispositivo de se | 3917.39.00 | 216,60                              |
| 44.01.581P | Eletrodo de nivel para ident. de volume  | 9026.10.29 | 536,36                              |
| 44.01.918S | Bushing for filling steam generator      | 3917.32.40 | 35,38                               |
| 44.02.016S | Flange da tampa para elemento de aquecim |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.195S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2747,89                             |
| 44.02.200P | Bomba de gaxeta SC                       | 4016.93.00 | 95,48                               |
| 44.02.219S | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.32.29 | 68,01                               |
| 44.02.221S | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.32.29 | 71,35                               |
| 44.02.223S | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.32.29 | 94,78                               |
| 44.02.225S | Mangueira de fornecimento, armadura de s | 3917.32.29 | 60,00                               |
| 44.02.227S | Mangueira de fornecimento, armadura de s | 3917.32.29 | 66,96                               |
| 44.02.229P | Mangueira de drenagem, dispositivo de se | 3917.39.00 | 131,36                              |
| 44.02.230P | Mangueira de drenagem, dispositivo de se | 4009.11.00 | 147,34                              |
| 44.02.231P | Mangueira de drenagem, dispositivo de se | 3917.39.00 | 137,55                              |
| 44.02.232P | Mangueira de drenagem, dispositivo de se | 3917.32.29 | 195,60                              |
| 44.02.236S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2720,05                             |
| 44.02.237S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.238S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.239S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2954,32                             |
| 44.02.240S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.241S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.242S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.253S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.254S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2644,97                             |
| 44.02.260S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2822,24                             |
| 44.02.261S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2822,84                             |
| 44.02.262S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.263S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.264S | Elemento de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2697,91                             |
| 44.02.265S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.266S | Elemento de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.287P | Mangueira de drenagem de emergência      | 3917.32.40 | 91,14                               |
| 44.02.492S | Mangueira moldada com eletrodo de nível  | 9026.10.29 | 671,49                              |
| 44.02.493S | Eletrodo de nivel com mang de fix para i | 9026.10.29 | 634,09                              |
| 44.02.494S | Eletrodo de nivel com mang de fix para i | 9026.10.29 | 626,44                              |
| 44.02.495S | Eletrodo de nivel com mang de fix para i | 9026.10.29 | 648,98                              |
| 44.02.496S | Eletrodo de nivel com mang de fix para i | 9026.10.29 | 714,69                              |
| 44.02.497S | Eletrodo de nivel com mang de fix para i | 9026.10.29 | 659,03                              |
| 44.02.503P | Junta para heating element               | 4016.93.00 | 71,92                               |
| 44.02.751S | Mangueira de dreno Gerador de vapor      | 3917.32.29 | 71,49                               |
| 44.02.752P | Grampo de mola para gerador de vapor eST |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.791P | Fixing plate Gerador de vapor thermostat |            | Sob Consulta                        |
| 44.02.873S | Mangueira de fornecimento, armadura de s | 3917.32.29 | 72,55                               |
| 44.02.933P | Mangueira de drenagem, dispositivo de se |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.027  | Junta de terminais de porcelana          |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.028P | TRESSE ETANCHEITE CH.CHAUFFE 110L        |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.042P | KIT ISOLATION CHAMBRE DE CHAUFFE 200L    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 46.00.053  | Tresse étanch chamb chauff TJ200E/PE D30 |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.053P | Tresse étanch chamb chauff TJ200E/PE D30 |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.066P | KIT ISOLATION CHAMBRE DE CHAUFFE 110L    |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.082  | CODE SUPPRIME                            |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.101  | Chicote de cable elemento aquecedor      |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.102P | Chicote de cable elemento aquecedor      |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.118P | Chicote de fios de poder tampa esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.119P | Chicote de fios de poder tampa direito   |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.123P | Suporte termopar placa de aquecimento    |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.124  | Chicote de fois elemento aquecedor       |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.125  | Chicote de fois elemento aquecedor       |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.126P | Leistungstamm Heizelem.112 Li. 3AC230V   |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.127P | Leistungstamm Heizelem.112R. 3AC-230V    |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.128P | Kabel: Heizelement Steuerstamm rechts    |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.129  | Wiring harness heat. elements pan left   |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.141P | Kabel: Heizelement Steuerstamm rechts    |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.148P | Chicote de fios de poder tampa esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.149P | Chicote de fois elemento aquecedor tampa |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.150P | Kabelsteuerstamm Heiz 112 Li 3AC220-240V |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.151P | Kabelsteuerstamm Heiz 112 Re 3AC220-240V |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.152P | Chicote de fios de poder tampa esquerda  |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.153P | Chicote de fois elemento aquecedor tampa |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.154P | Wiring harness, heating elements, pan le |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.155P | Wiring harness, heating elements, pan ri |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.170P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 60,03                               |
| 46.00.171P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 7307.21.00 | 384,55                              |
| 46.00.209P | Suporte termopar placa de aquecimento 18 |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.278P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 95,58                               |
| 46.00.279P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 8516.90.00 | 540,77                              |
| 46.00.284P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 93,24                               |
| 46.00.285P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 7307.21.00 | 503,48                              |
| 46.00.289P | Junta para Conjunto de aquecimento       | 6815.99.90 | 94,17                               |
| 46.00.290P | Mating flange para Conjunto de aquecimen | 7307.21.00 | 386,65                              |
| 46.00.749P | Mating flange para Conjunto de aquecimen |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.783P | Junta para Conjunto de aquecimento       |            | Sob Consulta                        |
| 46.00.784P | Armadilha de micro-ondas para montagem d |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.070S | Distribuição de água hor roll guide con. | 3926.90.90 | 158,43                              |
| 50.00.071S | Distribuição de água hor. w/o roll guide | 3926.90.90 | 161,31                              |
| 50.00.072S | Distribuição de água vert roll guide con | 3926.90.90 | 162,27                              |
| 50.00.073S | Distribuição de água vert w/o roll guide | 3926.90.90 | 158,43                              |
| 50.00.078P | Non return valve DW16/DN12               | 3926.90.90 | 62,03                               |
| 50.00.085P | Mola de bloqueio do retractor            | 7326.90.90 | 11,69                               |
| 50.00.086P | Locking plate para Distribuição de água  | 7326.90.90 | 18,90                               |
| 50.00.138P | Double Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 290,16                              |
| 50.00.139P | Simples Válvula solenóide                | 8481.80.92 | 164,83                              |
| 50.00.140P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2955,45                             |
| 50.00.156P | Clamp para Ducha de mão com rolo guia    | 7326.90.90 | 13,84                               |
| 50.00.158P | Valve Ducha de mão com rolo guia         |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 50.00.172P | Connect. pipe para Ducha de mão com rolo  | 3917.29.00 | 553,22                              |
| 50.00.174P | Connect. pipe para Ducha de mão com rolo  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.176P | Ducha de mão com rolo guia                | 8419.90.90 | 3 159,93                            |
| 50.00.178  | Connect. pipe para Ducha de mão com rolo  | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 50.00.230  | Connect. pipe para Ducha de mão com rolo  | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 50.00.273P | Connect. pipe para Ducha de mão com rolo  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.275  | Dispositivo de montagem para Distribuição | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 50.00.277P | Dispositivo de montagem para Distribuição | 8514.90.00 | 451,65                              |
| 50.00.278P | Dispositivo de montagem para hand sh. ro  | 7326.90.90 | 376,91                              |
| 50.00.282S | Ducha de mão Preto                        | 3926.90.90 | 360,06                              |
| 50.00.286P | Coletor de gotejamento de água da porta   | 3926.90.90 | 203,24                              |
| 50.00.290P | Junta para tulipa                         |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.296  | Clip f. Gerätetropfwanne 61-102 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.296P | 5x Grampo do trilho para coletor de gote  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 50.00.297  | Junta para tulipa                         | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 50.00.297P | Junta para tulipa                         |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.298P | Tape para tulipa                          | 3919.90.90 | 51,74                               |
| 50.00.300P | Coletor de gotejamento                    | 3926.90.90 | 371,15                              |
| 50.00.301P | Coletor de gotejamento                    | 3926.90.90 | 342,22                              |
| 50.00.302P | Coletor de gotejamento                    |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.303P | 2x Bushing Coletor de gotejamento         | 3917.31.00 | Sob Consulta                        |
| 50.00.313S | Conexão de água T-fitting                 | 3917.29.00 | 183,86                              |
| 50.00.316P | Simples Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 136,59                              |
| 50.00.334P | GUIDE DE DOUCHETTE                        |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.335P | CORPS DE DOUCHETTE                        |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.336P | ECROU DE DOUCHETTE 110L                   |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.337  | ROBINET THERMOJET 1/4T                    |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.338P | GRILLE + JOINT DOUCHETTE                  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.341P | FFRRaccord à sertir coudé F1/2" D10       |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.346P | Flexible de douchette Frimax/TJ 110       |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.347  | Acoplamento em cotovelo 3/8" rotativo d1  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.348P | 5x Braçadeira 12-22mm                     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.350P | FLEXIBLE DOUCHETTE T200 SERTI             |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.357P | FFRMAMELON REDUIT 1"M 3/4"M               |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.378P | FLEXIBLE DOUCHETTE SERTI LG 2700mm        |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.394P | Porca de união M12x12                     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.395  | Nozzle para moistening                    | 8481.80.19 | Sob Consulta                        |
| 50.00.533  | KIT DOUCHETTE TJ BASIC 110L               |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.534  | KIT DOUCHETTE TJ BASIC 200L               |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.535  | KIT DOUCHETTE FRIMAX 200L 2700            |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.537P | Junta para connect.pipe Ducha de mão com  | 4016.93.00 | 75,63                               |
| 50.00.538P | 5x O-ring para connect. pipe para Ducha   | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 50.00.548  | Mangueira ø10x2x500 para ducha de mão     | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 50.00.549S | Chuveiro negro completo                   | 3926.90.90 | 339,81                              |
| 50.00.554P | 5x O-ring para Ducha de mão 11x2mm        | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 50.00.557  | Ablaufrohr lang 62/102*NEU* 10/04         |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.562  | Tampa de latão 1/2"                       |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.567P | Eletroválvula simples com conet. laranja  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 50.00.568  | Mangueira de silicone d08/14              | 3917.32.40 | 143,90                              |
| 50.00.575P | Eletroválvula simples com conector castan |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.599P | Junta tesnit 20x12x2 1/2"                 |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.600  | Acoplamento M3/4 D10                      |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.607P | Non return valve WRAS UK                  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.612P | Acoplamento TS16                          |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.617P | Mola de tubo de bicos de enchimento 111-  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.618P | Eletroválvula simples com conector verde  | 8481.80.92 | 204,08                              |
| 50.00.634  | Eletroválvula tripla                      |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.639P | Junta de estanqueidade quadrada           |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.642P | Eletroválvula 2 Vias Verde/Castanho       | 8481.80.92 | 197,35                              |
| 50.00.643P | Eletroválvula 2 vias                      |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.647P | Cotovelo macho 1/2 D10                    |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.653P | Acoplamento 1/2 m - 3/8 f com batente     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.654P | Acoplamento 3/8 f - 3/4 f com batente     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.658P | Acoplamento 3/4 m - 1/2 f com batente     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.659P | Junta tórica                              |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.663P | Te 16 1/2M                                |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.664P | Cânula10 1/2F                             |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.677P | Tubo PP DN50 x 500mm                      |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.679P | Manga deslizante DN50                     |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.680P | Redução PP DN50 /DN40                     | 3926.90.90 | 53,33                               |
| 50.00.713P | Bico entrada de água                      | 3926.90.90 | 43,70                               |
| 50.00.744  | Mangueira de silicone 18x24               |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.745P | Acoplamento em cotovelo D19 90°           |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.748P | Mangueira EPDM 15x22 120°                 |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.751P | tulipa para ducha de mão com tape         | 3926.90.90 | 171,12                              |
| 50.00.752  | tulipa para ducha de mão                  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 50.00.752S | tulipa para ducha de mão                  | 3926.90.90 | 313,30                              |
| 50.00.753P | tulipa para ducha de mão OEM Preto com J  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.754P | tulipa para ducha de mão com tape Preto   | 3926.90.90 | 223,01                              |
| 50.00.790P | Water line Adaptador G3/4" to NH3/4" *US  |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.799P | Ducha de mão com rolo guia                | 8419.90.90 | 3208,41                             |
| 50.00.807P | Tubo L130mm Ø40                           |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.808P | Tubo PP L50mm Ø40                         |            | Sob Consulta                        |
| 50.00.844P | Nozzle para moistening                    | 8481.80.19 | 53,13                               |
| 50.00.846P | Porca de união M12x13.2 N                 | 7318.16.00 | 75,14                               |
| 50.00.933P | 5x Junta para water volume sensor         |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.050S | Triple Válvula solenóide                  | 8481.80.92 | 423,81                              |
| 50.01.146P | Single solenoid valve Y2                  | 8481.80.92 | 137,46                              |
| 50.01.147P | Single solenoid valve Y1                  | 8481.80.92 | 137,46                              |
| 50.01.173P | Connect. hose f. hand shower roll guide   | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 50.01.191P | Tubulação de dreno com buchas             | 3926.90.90 | 337,42                              |
| 50.01.192P | Tubulação de dreno com bucha              | 3917.32.90 | 353,71                              |
| 50.01.213S | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu   | 3917.31.00 | 724,16                              |
| 50.01.239P | Ducha de mão com rolo guia *Sem chumbo*   | 8481.90.90 | Sob Consulta                        |
| 50.01.247P | Beschw.Stutzen 127,5° 61/G 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.373P | Connect. pipe para Ducha de mão com rolo  | 4009.12.90 | 542,87                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 50.01.454P | Porca de tampão M12x11.5                 | 7318.16.00 | 168,24                              |
| 50.01.468S | Rotâmetro opção água quente              |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.469  | Tubo de evacuação panela                 | 4009.11.00 | Sob Consulta                        |
| 50.01.469P | Tubo de evacuação panela                 | 4009.11.00 | 395,08                              |
| 50.01.471P | Nozzle para moistening                   | 7326.90.90 | 39,81                               |
| 50.01.539  | Tiegelablaufschlauch KD                  |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.542P | Mangueira de silic. Øint 15mm Øext 21mm  |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.543P | Dispositivo de montagem para Distribuiçã |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.544P | Dispositivo de montagem para Distribuiçã | 8514.90.00 | 151,45                              |
| 50.01.591P | Eletroválvula simples laranja            |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.592  | Eletroválvula simples cinzenta           |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.599  | Mangueira de silicone Ø int 5mm Ø ext 10 |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.611P | Tubo de evacuação panela esquerdo        |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.612P | Tubo de evacuação direito 112            |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.613P | Tubulação de dreno com bucha             | 3926.90.90 | 269,58                              |
| 50.01.614  | Tubulação de dreno com bucha             | 3917.32.90 | Sob Consulta                        |
| 50.01.614P | Tubulação de dreno com bucha             | 3926.90.90 | 388,67                              |
| 50.01.616  | Tampa 3/4"M EC                           |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.625  | Autocolante vermelho água quente         |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.633  | Válvula de retenção DW20                 |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.640S | Water volume sensor                      | 9028.20.10 | 990,02                              |
| 50.01.648P | Dispositivo de fixação enrolador de chuv |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.657  | -                                        |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.664P | Ligue para o distribuição de água        | 3926.90.90 | 155,69                              |
| 50.01.665P | Ducha de mão com rolo guia "Japão"       |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.667  | ducha de mão, blue                       |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.670P | Cotovelo inox 90° Ø22x1                  | 7326.90.90 | 119,58                              |
| 50.01.687S | Mangueira de silicone ø19x5mm L195mm ave |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.688S | Mangueira de silicone ø19x5mm L215mm     | 3917.32.40 | 283,41                              |
| 50.01.711P | Mangueira para water supply 1500mm       | 3917.31.00 | 721,10                              |
| 50.01.721P | Pipe, plástico 4,5x0,75x178mm            | 3917.29.00 | 103,50                              |
| 50.01.722P | Pipe, plástico 4,5x0,75x136mm            | 3926.90.90 | 86,12                               |
| 50.01.733S | Quad Válvula solenóide                   | 8481.80.92 | 624,19                              |
| 50.01.774P | Mangueira de silicone ø19x5mm L305mm     | 3917.32.40 | 563,73                              |
| 50.01.781S | Mangueira de silicone ø19x5mm L250mm     | 3917.32.40 | 434,26                              |
| 50.01.782  | Dispositivo de fixação enrolador de chuv |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.783S | Mangueira de silicone ø19x5mm L187mm ave |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.785S | Rotâmetro                                |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.786S | Cabo de entrada                          |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.790  | Conjunto alimentação de água, caudalímet | 9028.20.10 | Sob Consulta                        |
| 50.01.790P | Conjunto alimentação de água, caudalímet | 9028.20.10 | 1100,00                             |
| 50.01.791P | Water supply unit with flowmeter         |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.793  | Conjunto alimentação de água, caudalímet | 9028.20.10 | Sob Consulta                        |
| 50.01.793S | Conjunto alimentação de água, caudalímet | 9028.20.10 | 1405,77                             |
| 50.01.796P | Dispositivo de fixação para enrolador de |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.799S | Distribuição de água                     | 3917.40.90 | 161,77                              |
| 50.01.800P | Double Válvula solenóide                 | 8481.80.92 | 294,40                              |
| 50.01.805P | Distribuição de água                     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 50.01.809P | Conjunto alimentação água quente com cau |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.818P | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 4009.12.90 | 951,49                              |
| 50.01.820P | Válvula anti fluxo (fornecimento de água |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.842P | Conjunto alimentação água quente com cau |            | Sob Consulta                        |
| 50.01.967P | Tubo de plástico com redução de diâmetro | 3917.29.00 | 48,59                               |
| 50.02.004P | Nozzle para moistening                   | 7326.90.90 | 54,72                               |
| 50.02.005P | Porca de união                           | 7318.16.00 | 16,38                               |
| 50.02.006P | Pipe, plástico PEEK                      | 3917.31.00 | 73,17                               |
| 50.02.012P | Válvula solenóide quártupla com medidor  | 8481.80.92 | 1412,94                             |
| 50.02.053P | Tubo de drenagem HT DN40 150mm           | 3917.39.00 | 53,06                               |
| 50.02.054P | Válvula solenóide quártupla com medidor  | 8481.80.92 | 1285,19                             |
| 50.02.055P | Bloco de válvula triplo com medidor de v | 8481.80.92 | 1005,17                             |
| 50.02.063P | Bloco de válvula dupla com medidor de va | 8481.80.92 | 761,70                              |
| 50.02.064P | Bloco de válvula dupla com medidor de va | 8481.80.92 | 855,60                              |
| 50.02.067P | Bloco de válvula com medidor de vazão    | 8481.80.92 | 710,73                              |
| 50.02.072P | Mola de retenção                         |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.087P | Acoplamento em cotovelo 3/4" M/F         |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.094P | Mangueira para water supply              | 3917.31.00 | 321,81                              |
| 50.02.102P | Válvula solenóide tripla com medidor de  | 8481.80.92 | 1057,58                             |
| 50.02.104P | Válvula solenóide tripla com medidor de  | 8481.80.92 | 1220,18                             |
| 50.02.112P | Clamp para distribuição de água          | 7326.90.90 | 7,69                                |
| 50.02.114P | Acoplamento 3/4" M/M                     |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.115P | Mangueira, abastecimento de água, gerado | 3917.32.40 | 190,61                              |
| 50.02.117P | Mangueira, abastecimento de água, gerado | 3917.32.40 | 197,26                              |
| 50.02.119P | Mangueira, abastecimento de água, gerado | 3917.32.40 | 201,33                              |
| 50.02.121P | Mangueira, abastecimento de água, gerado | 3917.32.40 | 247,59                              |
| 50.02.131P | Mangueira de alimentação para "Care box" | 3917.32.40 | 427,15                              |
| 50.02.133P | Mangueira de alimentação para "Care box" |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.135P | Mangueira de alimentação para "Care box" | 3917.32.40 | 435,30                              |
| 50.02.137P | Mangueira de alimentação para "Care box" | 3917.32.40 | 477,34                              |
| 50.02.139P | Mangueira de alimentação para humedecime | 3917.32.40 | 326,20                              |
| 50.02.144P | Mangueira de alimentação para humedecime | 3917.31.00 | 351,43                              |
| 50.02.146P | Mangueira de alimentação para humedecime |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.176P | 5x Braçadeira clic R96-165               |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.200P | Mangueira de alimentação para humedecime | 3917.32.40 | 783,23                              |
| 50.02.201P | Mangueira de alimentação para humedecime | 3917.31.00 | 736,89                              |
| 50.02.202P | Mangueira de alimentação para humedecime | 3917.32.40 | 776,81                              |
| 50.02.248S | Aerador com chave de serviço             | 8481.80.19 | 82,71                               |
| 50.02.262  | VarioDose lid side L for aerator         |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.267S | Kit de manutenção eletroválvula de desco |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.277P | Mangueira, abastecimento de água, gerado | 3917.32.40 | 265,43                              |
| 50.02.301P | Protecção anti-gotas para válvula solenó |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.309P | Porca de tampão M10x1                    |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.319P | Chave de serviço do aerador              | 3926.90.90 | 3,87                                |
| 50.02.320P | Distribuidor químico                     | 8481.80.92 | Sob Consulta                        |
| 50.02.322  | Mangueira de silicone reforçado ø10x3mm  | 3917.32.40 | 447,11                              |
| 50.02.323P | Simples Válvula solenóide                |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.337P | 10x Junta para G3/4" threaded joint      | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 50.02.346P  | Sticker opção de água quente             |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.374P  | Sensor de fluxo com cabo                 |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.383S  | Mangueira de abastecimento para armazena | 3917.32.40 | 367,59                              |
| 50.02.385P  | Drain line Adaptador DN50 *JA* - *USA*   |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.398P  | Limitador de caudal 2,5l/min             |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.401S  | Mangueira de abastecimento para armazena | 3917.32.40 | 413,25                              |
| 50.02.426S  | Arejador de rede grande com chave de ser | 8481.80.19 | 80,50                               |
| 50.02.430S  | Porca de 3/4", 8,5 mm de espessura com O |            | Sob Consulta                        |
| 50.02.433P  | Junta tórica 26x2,5                      |            | Sob Consulta                        |
| 5001.0207   | Motorwellendichtung 17x3,7x4,3 dunkel    | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 5001.0211P  | Motor shaft Junta                        |            | Sob Consulta                        |
| 5003.0300ET | Insulation Gerador de vapor              | 7019.69.00 | 897,50                              |
| 5006.0104   | Fabric band 4x15mm                       |            | Sob Consulta                        |
| 5006.0207P  | Silicone tube E43 90ml                   | 3917.32.40 | 627,06                              |
| 5006.0212P  | Silicone tube E127, 310 ml *Cores do alu |            | Sob Consulta                        |
| 5006.0213P  | Glue para floor fixing Suportes          |            | Sob Consulta                        |
| 5006.0251   | Aluminium adhesive tape 50 mm wide       |            | Sob Consulta                        |
| 5006.0503P  | Cola NOVASIL S 52 transparente 310ml     |            | Sob Consulta                        |
| 5009.0400   | Dämmplatte P4/A-A 1600x1200x40 mm        |            | Sob Consulta                        |
| 5010.1200   | Insulation A2x50x65                      |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0200P  | 50m Window Junta                         |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0201   | Window Junta                             | 4016.93.00 | 237,02                              |
| 5012.0202   | Window Junta                             | 4016.93.00 | 301,08                              |
| 5012.0203   | Window Junta                             |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0204   | Window Junta                             |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0223   | Silikonkeder blau f.Typ 102 9/95         |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0224   | Window Junta                             | 4016.93.00 | 80,55                               |
| 5012.0504   | Junta para transporte Trolley            |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0524P  | Teflon-tape 12mm, length 12m             |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0525P  | Junta para interior cabinet dreno        |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0526P  | Junta para Válvula de segurança          |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0527P  | Junta para Válvula de segurança Carcaça  |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0529P  | 5x Junta 3/4"                            |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0530P  | 5x Junta para Potis                      |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0532P  | 5x O-ring quenching nozzle               |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0534P  | 5x Junta fitting mainburner              |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0535P  | Junta lamp lens                          | 4016.93.00 | 27,10                               |
| 5012.0536P  | 5x Junta para Mangueira da ducha 1/2"    |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0537   | Junta para filling-level elektrode       |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0537P  | Junta para filling-level elektrode       | 6815.99.90 | 42,87                               |
| 5012.0539   | Junta para G1/2" threaded joint          |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0540   | Junta para Switch da porta bellow        |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0545P  | 5x O-ring d 23,47x2,62mm                 |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0546P  | 5x O-ring d 17,0x2,0mm                   |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0550   | Junta para transport trolley             | 4016.93.00 | 850,18                              |
| 5012.0551   | Junta para transport trolley             |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0554P  | 5x O-ring d 36,09x3,5 mm                 |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0560   | O-ring para SC-Bomba                     |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5012.0560P | 5x O-ring para SC-Bomba                  | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 5012.0561P | 5x O-ring fixing Filtro da entrada de ar |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0566P | Junta para inspection lid                | 4016.93.00 | 149,07                              |
| 5012.0570P | Cap para Válvula de segurança            |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0572P | 5x O-ring paraConexão de gás flange      | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 5012.0577P | 5x O-ring selo 12x2 vermelho             |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0700P | 20m Junta da porta( Borracha)            |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0701  | Junta da porta( Borracha)                | 4016.93.00 | 1003,65                             |
| 5012.0702  | Junta da porta( Borracha)                | 4016.93.00 | 1068,92                             |
| 5012.0703  | Junta da porta( Borracha)                | 4016.93.00 | 1047,01                             |
| 5012.0704  | Junta da porta( Borracha)                | 4016.93.00 | 1142,38                             |
| 5012.0711P | 5x Silicone plate para porta             |            | Sob Consulta                        |
| 5012.0715  | Junta da porta( Borracha)                |            | Sob Consulta                        |
| 5013.0100  | Perfil de proteção da borda              |            | Sob Consulta                        |
| 5100.1011P | 2x Gasket                                | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 5105.1000P | Junta para internal glass                | 4016.93.00 | 626,53                              |
| 5105.1001  | Junta da porta( Borracha)                | 4016.93.00 | 1071,30                             |
| 5105.1003  | Junta para internal glass                | 4016.93.00 | 661,25                              |
| 5105.1004  | Junta da porta( Borracha)/interior cabin |            | Sob Consulta                        |
| 5105.1006P | Junta frame para internal glass          |            | Sob Consulta                        |
| 5105.1007  | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1318,34                             |
| 5105.1008  | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 5105.1010  | Junta para transport trolley             | 4016.93.00 | 1062,96                             |
| 5105.1011P | Junta para Painel da frente              |            | Sob Consulta                        |
| 5105.1012  | Junta para Painel da frente              | 4016.93.00 | 681,97                              |
| 5105.1015  | Junta transport trolley                  | 4016.93.00 | 1292,70                             |
| 5105.1020P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 958,36                              |
| 5105.1021P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1094,69                             |
| 5105.1022P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1199,12                             |
| 5105.1023P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1522,92                             |
| 5105.1024P | Junta da porta (Borracha)                | 4016.93.00 | 1629,74                             |
| 5105.1025P | Junta para transport trolley             | 4016.93.00 | 552,20                              |
| 5105.1026P | Junta para transport trolley             | 4016.93.00 | 698,50                              |
| 5105.1027  | Junta para Tubo respiro d=54mm           | 4009.12.90 | 463,83                              |
| 5105.1028  | Junta para Tubo respiro d=74mm           | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 5110.1000P | Junta dreno/quenching tank               |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1003P | Junta para heating element               | 4016.93.00 | 26,35                               |
| 5110.1004  | Junta d 12x2                             |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1005  | Junta para quenching nozzle/dreno        | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 5110.1009P | selo para Conjunto de aquecimento        |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1011P | Junta para quenching channel slider      |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1012P | Junta para quenching channel flange      |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1013P | Junta para bico de control               |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1014P | Junta para closure flange                |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1015  | Sealing washer Parafuso da porta         |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1017  | Small Junta quenching channel Superior C |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1021P | SealAnél para splash guard ducha de mão  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1022P | External Junta frame para Luz interior   | 4009.11.00 | 132,68                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5110.1023P | Internal Junta frame para Luz interior   | 4016.93.00 | 166,02                              |
| 5110.1025  | Junta slider assembly Cobertura          | 4016.93.00 | 161,71                              |
| 5110.1026P | Large Junta quenching channel Superior C |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1027P | Distance plate para Painel da frente     | 3926.90.90 | 13,81                               |
| 5110.1029P | 5x Junta mode switch                     | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 5110.1041  | Supporting corner para Junta da porta (B |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1047S | Junta da porta (Borracha)                |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1200P | Junta steam heating element              |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1201  | Junta quenching nozzle rear              |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1202P | Junta para quenching nozzle front D2     |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1203P | Junta cleaning flange                    |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1204P | Junta para flange overflow box           |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1302  | Junta quenching flange                   |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1303  | Junta para inspection Cobertura          | 4016.93.00 | 46,97                               |
| 5110.1304P | Junta interior cabinet dreno/quenching   |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1305  | Set Junta para quenching box             |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1306  | Set Junta para quenching box             |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1307P | 10x Junta para quenching thermostat      |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1308P | Junta para level elektrode insert        | 6815.99.90 | 161,82                              |
| 5110.1310  | Junta para exhaust flange                | 6815.99.90 | 43,50                               |
| 5110.1311  | Junta para Burner flange                 |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1313  | Junta para blower motor d=13mm           | 4016.93.00 | 17,71                               |
| 5110.1315P | Junta para blower motor d=27mm           |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1317P | Junta para flange Gerador de vapor Super |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1318  | Junta para burner Carcaça                | 6815.99.90 | Sob Consulta                        |
| 5110.1319  | Junta para blower motor d=18mm           |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1320  | Junta para blower motor                  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1321  | Junta para blower motor d=24mm           | 4016.93.00 | 17,10                               |
| 5110.1322  | Junta para blower motor D=30             | 4016.93.00 | 97,17                               |
| 5110.1323  | Gasket blower connection A= 23mm         |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1327P | Junta para measuring orifice             |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1329  | Junta para exhaust flange Superior       |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1337  | Air orifice Junta steam                  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1338  | Air orifice Junta ar quente              | 8484.10.00 | 20,66                               |
| 5110.1339  | Air orifice Junta ar quente              | 8484.10.00 | 21,45                               |
| 5110.1340  | Air orifice Junta steam                  | 8484.10.00 | 20,66                               |
| 5110.1341  | Air orifice Junta steam                  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1344  | Air orifice Junta steam                  | 8484.10.00 | 20,66                               |
| 5110.1345  | Air orifice Junta steam                  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1346  | Air orifice Junta steam                  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1348  | Air orifice Junta ar quente/steam        |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1355  | Air orifice Junta steam                  |            | Sob Consulta                        |
| 5110.1357  | Air orifice Junta steam                  |            | Sob Consulta                        |
| 52.00.016P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2763,11                             |
| 52.00.017P | Plugue ângulo PS3 6-6-90°                | 8419.90.90 | 71,95                               |
| 52.00.044P | Dispositivo de fixação para enrolador de |            | Sob Consulta                        |
| 52.00.047  | Mangueira ø10x2x220 para ducha de mão    | 4009.11.00 | Sob Consulta                        |
| 52.00.050P | Tubo de alimentação de água do enrolador |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 52.00.051P | hose reel water supply clip 112L         |            | Sob Consulta                        |
| 52.00.058  | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 52.00.058S | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 4009.12.90 | 912,59                              |
| 52.00.059  | Grommet para mangueira de drenagem       | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 52.00.059P | Grommet para mangueira de drenagem       | 3926.90.90 | 73,58                               |
| 52.00.060P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2740,20                             |
| 52.00.085P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2761,56                             |
| 52.00.094P | Tubo de alimentação de água do enrolador | 3917.29.00 | 263,36                              |
| 52.00.096P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2611,61                             |
| 52.00.099P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2655,14                             |
| 52.00.105P | Tubo de alimentação de água do enrolador | 8419.90.90 | 277,52                              |
| 52.00.106S | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 3917.31.00 | 375,48                              |
| 52.00.127S | Ducha de mão Preto                       | 3926.90.90 | 450,99                              |
| 52.00.137S | Mangueira para Ducha de mão com rolo gu  | 3917.31.00 | 505,16                              |
| 52.00.143P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 2809,47                             |
| 52.00.146P | Mangueira para ducha de mão              |            | Sob Consulta                        |
| 5201.1000P | Glass para interior lamp                 | 7020.00.90 | 364,87                              |
| 5214.1208P | Filter gaze                              | 5911.90.00 | 35,52                               |
| 54.00.086P | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 4009.11.00 | 121,46                              |
| 54.00.094P | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 3917.32.40 | 234,13                              |
| 54.00.208P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.210P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.220P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.222P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.223P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.225P | Barra de aperto                          |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.241  | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 4009.11.00 | Sob Consulta                        |
| 54.00.241P | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 4009.11.00 | 368,57                              |
| 54.00.357  | Verschluß Kondensator SCC 61-202 01/04   |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.464P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.465P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.479  | Termopar destruidor                      |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.491P | Dichtung Ablöschdüse 01/05               |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.525P | Coletor de gotejamento para quenching bo |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.536P | Acoplamento latão F3/4 M1/2 porca rotati |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.537P | Te rematado M em Terminal 12 G3/8        |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.564P | Tubo PP DN50 x 150mm                     | 3926.90.90 | 48,68                               |
| 54.00.571P | Y PP DN40 87°                            |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.573P | Cotovelo Polipropileno DN40 67.5°        |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.575P | Cotovelo Polipropileno DN 40 87.5°       | 3917.29.00 | 42,74                               |
| 54.00.578  | Cotovelo PP DN 50 67.5°                  |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.582P | Anel Ø40 - Ø20                           |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.584P | Tubo 200mm Ø50 para quadrado 50x50       |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.585P | Anel Ø50 - Ø20                           |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.588P | Reduktionshülse D50/D40                  |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.589P | Y PP DN40 45°                            |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.593P | Redução fora do centro DN50F/40M         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.598P | Braçadeira Ø40                           |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 54.00.606P | Caixa de controlo                        |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.608P | Peça em Y PP DN 50 45°                   |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.664P | Destrutivo de vapor                      |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.736P | Cano de exaustão                         | 7304.90.11 | 1722,97                             |
| 54.00.738P | Cano de exaustão                         | 7304.90.11 | 2258,78                             |
| 54.00.739P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.755P | Tubo PP DN50 x 250                       | 3917.29.00 | 86,22                               |
| 54.00.760P | Inspection lid com quenching nozzle      | 8419.90.90 | 726,21                              |
| 54.00.762P | Inspection lid com quenching nozzle      | 7326.90.90 | 761,43                              |
| 54.00.778P | Inspection lid com quenching nozzle      | 8419.90.90 | 726,21                              |
| 54.00.779P | Inspection lid com quenching nozzle      |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.780P | Inspection lid com quenching nozzle      | 8419.90.90 | 759,57                              |
| 54.00.781  | Inspection lid com quenching nozzle      | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 54.00.790P | Acoplamento em cotovelo 3/8" - Ø10       |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.805P | Junta para inspection lid quenching      | 4016.93.00 | 119,49                              |
| 54.00.842P | Acoplamento redutor 3/4"x1/2"            |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.846P | Redução latão 1/2"f - 3/8"m              |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.879P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.929P | Braçadeira Ø50                           |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.944P | Y PP DN50-50 67.3°                       |            | Sob Consulta                        |
| 54.00.984P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.045P | Mangueira 76x5mm                         | 3917.32.40 | 164,60                              |
| 54.01.054P | Cano de exaustão                         | 7304.90.11 | 3040,80                             |
| 54.01.092P | Caixa de controlo                        |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.108  | Cano de exaustão                         | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 54.01.110P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.117P | Outlet sieve                             | 7326.90.90 | 109,28                              |
| 54.01.136  | Collecting pan                           |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.141S | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 3917.32.40 | 254,08                              |
| 54.01.142S | Tubo de borracha da chaminé.             | 3917.32.40 | 423,98                              |
| 54.01.148P | Inspection lid, quenching nozzle, B2     | 9033.00.00 | 837,99                              |
| 54.01.168P | Junta da tampa de inspeção               | 4016.93.00 | 32,50                               |
| 54.01.169P | Inspection lid, quenching nozzle, B2     | 9033.00.00 | 812,98                              |
| 54.01.191P | Collecting pan                           | 3926.90.90 | 186,84                              |
| 54.01.253P | Inspection lid, quenching nozzle, B2     | 9033.00.00 | 861,62                              |
| 54.01.254P | Inspection lid, quenching nozzle, B2     | 9033.00.00 | 861,62                              |
| 54.01.304P | Junta para ligação 3/4"                  |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.343P | Pipe 210mm Ø50 to square 51,5x51,5       |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.349P | Tubo PP DN50 x 100mm                     |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.358P | Tubo PP DN40 x 250mm                     |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.359P | Manga deslizante DN40                    | 3917.39.00 | 62,73                               |
| 54.01.360P | Tubo PP DN40 x 500mm                     |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.375P | Tubo de evacuação 2xØ22/Ø40              | 3926.90.90 | 236,34                              |
| 54.01.385P | Acoplamento Y 6 latão                    |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.386P | Te D8-D6 latão                           |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.387P | Cânula F 1/4" D9 latão                   |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.388  | Te TS 10 latão                           |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.388P | Te TS 10 latão                           |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 54.01.390P | Acoplamento direito 3/8" D9 Latão        |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.391P | Acoplamento em cotovelo D19-D16 latão    |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.392P | Te D19-D19-D10 latão                     |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.394P | Acoplamento em cotovelo D16 latão        |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.435P | Cânula latão 1/2"- Ø 19mm                |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.503S | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 3917.32.40 | 174,73                              |
| 54.01.511S | Termopar da caixa de controle B2, para m | 9033.00.00 | 1032,46                             |
| 54.01.517P | Cano de exaustão                         | 7304.90.11 | 1023,65                             |
| 54.01.550P | Stopper stainless steel 3/4"             |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.551  | T-fitting Ø10 stainless steel            |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.551P | T-fitting Ø10 stainless steel            |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.604P | Cano de exaustão                         | 7304.90.11 | 762,63                              |
| 54.01.629P | Cano de exaustão                         | 7304.90.11 | 976,73                              |
| 54.01.646P | Pressure measuring circuit P1, F7, F12   |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.647P | Pressure decompression circuit Y4        |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.648P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.650S | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 4009.11.00 | 726,16                              |
| 54.01.651P | Pressure measuring and decompression cir |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.729S | Peça de forma de silicone, tubo de venti | 3917.32.40 | 315,91                              |
| 54.01.751S | manometric switch 20mbar 01/19           | 9032.20.00 | Sob Consulta                        |
| 54.01.788P | Válvula esfera                           | 8481.80.95 | Sob Consulta                        |
| 54.01.809P | 2x Clipe de fixação 41.9 x 28.5 x D1.5   |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.830S | Inspection lid, B2                       | 9033.00.00 | 1591,72                             |
| 54.01.861S | Inspection lid, B2                       | 9033.00.00 | 1586,61                             |
| 54.01.864S | Inspection lid, B2                       | 9033.00.00 | 1596,24                             |
| 54.01.872P | 2x Junta tórica D18,77x1,78              |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.873P | 2x Clamp para Ducha de mão com rolo guia |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.878S | manometric switch 350mbar 01/19          | 9032.20.00 | Sob Consulta                        |
| 54.01.880P | Caixa de controle                        | 8544.42.00 | 1518,08                             |
| 54.01.896S | Inspection lid, B2                       | 9033.00.00 | 1191,79                             |
| 54.01.897S | Inspection lid, B2                       | 9033.00.00 | 1199,23                             |
| 54.01.898S | Inspection lid, B2                       | 9033.00.00 | 1220,07                             |
| 54.01.899P | Tubo de evacuação 2xØ22/Ø40              | 3917.32.29 | 265,43                              |
| 54.01.927P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.928P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.929P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.935P | Junta labial D40                         | 4016.93.00 | 27,73                               |
| 54.01.962P | 10x Junta plana 20x13,5x2mm              |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.978P | Caixa de controle                        | 3926.90.90 | 1533,44                             |
| 54.01.981S | Mangueira de drenagem tampa esquerda - c |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.982S | Mangueira de drenagem tampa direita - ca |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.985P | Te D10                                   |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.986P | 5x Junta tórica D30xd3                   |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.996S | Mangueira de drenagem do painel          |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.997S | Mangueira de drenagem                    |            | Sob Consulta                        |
| 54.01.998S | Mangueira de drenagem                    |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.012P | Plug D7x10mm                             |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.024P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 54.02.030S | Tubo de borracha da chaminé.             | 3917.32.40 | 425,79                              |
| 54.02.053P | Anel de bloqueio                         |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.056P | Tubo de drenagem flexível DN50           | 3917.39.00 | 559,21                              |
| 54.02.063P | Caixa de controlo                        | 8544.42.00 | 1558,52                             |
| 54.02.069P | Caixa de controlo                        | 3926.90.90 | 1303,22                             |
| 54.02.072P | Cotovelo Ø20                             |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.082P | 2x Junta tórica de válvula esfera 21,5 x |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.103P | 10x Junta plana 16,5x11,6x1,5mm          |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.122S | Mangueira condutora de silicone diâmetro | 3917.32.40 | 981,84                              |
| 54.02.130S | Pressostato 20 mbar                      | 9026.20.90 | 830,26                              |
| 54.02.132P | 2x Junta tórica D32xd2                   |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.175S | Pressostato 350 mbar                     | 9026.20.90 | 830,26                              |
| 54.02.190P | Placa de retenção do pressóstato         |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.210P | 4x Clipe de fixação do pressóstato       |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.420S | Inspection lid, B2                       |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.440S | Inspection lid, B2                       |            | Sob Consulta                        |
| 54.02.465S | Inspection lid, B2                       |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.120P | Mangueira de sucção para limpeza         | 3917.29.00 | 477,24                              |
| 56.00.160  | Pipe f. Cleaning                         | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 56.00.161P | Pipe f. Cleaning                         |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.162P | Pipe f. Cleaning                         |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.163P | Pipe f. Cleaning                         |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.164  | Pipe para Cleaning                       | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 56.00.165  | Pipe f. Cleaning                         | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 56.00.166P | Mangueira de pressão para cleaning       | 3917.39.00 | 153,43                              |
| 56.00.175P | Mangueira de pressão para cleaning       | 3917.39.00 | 195,88                              |
| 56.00.176P | Mangueira de sucção para limpeza         | 3917.39.00 | 731,62                              |
| 56.00.180  | Inlet pipe CleanJet                      |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.242  | Spray cabeça para CleanJet arm           |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.373P | Emergency overflow-tube                  | 3917.32.29 | 122,88                              |
| 56.00.380  | Pumpenabdeckung SCC 61-102 07/08         | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 56.00.392P | Frame for drawer CareControl             |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.402P | Drawer Care container Preto/Cinza        | 3926.90.90 | 175,94                              |
| 56.00.409S | Frame for flap CareControl *OEM*         |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.411  | Adapter f. CEME-Pumpe 11/07              |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.417P | Frame for drawer CareControl             | 3926.90.90 | 108,45                              |
| 56.00.420P | Mangueira Care 2                         | 3917.32.40 | 804,43                              |
| 56.00.428P | Mangueira Care 2                         | 3917.32.40 | 549,41                              |
| 56.00.435  | Blendenrahmen f.Schublade SCC61/101*RAT  |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.435S | Frame para drawer CareControl            | 3926.90.90 | 116,96                              |
| 56.00.439P | Gaveta de plástico do CareControl        | 3926.90.90 | 299,16                              |
| 56.00.445S | Frame para drawer CareControl            | 3926.90.90 | 163,71                              |
| 56.00.454  | Frame para flap CareControl              | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 56.00.457P | Mangueira Care 2                         | 3917.32.40 | 419,15                              |
| 56.00.462S | Connection fitting care container/Bomba  | 4009.12.90 | 58,16                               |
| 56.00.477P | Mangueira Care 2                         | 3917.32.40 | 497,75                              |
| 56.00.482  | Mangueira Care 2                         | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 56.00.488P | Drawer Care container Cinzento/azul      | 3926.90.90 | 187,97                              |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 56.00.492S | Care container Unidade de mesa           | 3926.90.90 | 480,55                              |
| 56.00.507S | Care container floor unit                | 3926.90.90 | 542,65                              |
| 56.00.512P | Flap Care container                      | 3926.90.90 | 275,38                              |
| 56.00.530P | Emergency overflow-tube                  | 4009.11.00 | 178,37                              |
| 56.00.534  | detergent hose                           |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.534S | Mangueira Care 1                         | 4009.11.00 | 279,22                              |
| 56.00.537P | Tubulação para a mangueira Care          | 3926.90.90 | 17,52                               |
| 56.00.540S | Mangueira Care 1                         | 3917.32.40 | 315,01                              |
| 56.00.541S | Mangueira Care 1                         | 3917.39.00 | 106,25                              |
| 56.00.607  | Mangueira de sucção para limpeza         | 4009.11.00 | Sob Consulta                        |
| 56.00.607P | Mangueira de sucção para limpeza         | 3917.39.00 | 282,35                              |
| 56.00.618S | válvula de bola dreno SCC cpl.           | 8481.80.95 | 3457,96                             |
| 56.00.666S | Care container com junta tórica          | 3926.90.90 | 511,25                              |
| 56.00.667P | Care container com bomba                 |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.672P | Drawer Care container                    | 3926.90.90 | 189,75                              |
| 56.00.677S | Mangueira Care                           | 3917.32.40 | 382,11                              |
| 56.00.730P | Armazenamento químico                    | 3926.90.90 | 4736,23                             |
| 56.00.731P | válvula de bola dreno SCC cpl.           | 8481.80.95 | 3052,41                             |
| 56.00.744S | Mangueira de pressão ø10mm 130mm         | 3917.32.29 | 162,94                              |
| 56.00.752P | 2x Hose fitting EPDM-70ShA               | 4009.12.90 | Sob Consulta                        |
| 56.00.759P | Holder cleaner pump / capacitor          |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.784P | Mangueira de sucção para limpeza         | 3917.39.00 | 245,78                              |
| 56.00.800P | Junta para Tubo respiro                  | 4016.93.00 | 51,29                               |
| 56.00.820P | Mangueira Coletor de gotejamento         | 3917.32.40 | 61,98                               |
| 56.00.823P | Cotovelo para CleanJet mangueira de sucç | 4009.11.00 | 80,76                               |
| 56.00.827P | Coletor de gotejamento, Frame para drawe | 3926.90.90 | 274,57                              |
| 56.00.829P | O-ring para válvula de bola dreno 19x3.5 | 4016.93.00 | 28,95                               |
| 56.00.830P | O-ring para válvula de bola dreno 36x3.5 | 4016.93.00 | 86,23                               |
| 56.00.847P | Tubo de sucção para CleanJet mangueira   |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.870P | Bomba para cleaning UP30                 | 8413.81.00 | 3940,16                             |
| 56.00.871P | Cobertura com tulipa                     | 3926.90.90 | 254,49                              |
| 56.00.872  | Cover w/o tulip                          |            | Sob Consulta                        |
| 56.00.874P | Junta de águas residuais                 | 4016.93.00 | 57,13                               |
| 56.00.918P | Bomba de Cuidados                        | 8413.81.00 | 679,99                              |
| 56.00.922P | O-ring for pump CareControl              | 4016.93.00 | 37,11                               |
| 56.00.952P | Drawer Care container                    | 3926.90.90 | 198,58                              |
| 56.00.966P | Tubulação de dreno com buchas            | 3917.32.90 | 539,32                              |
| 56.00.967P | Tubulação de dreno com buchas            | 3926.90.90 | 438,61                              |
| 56.01.017P | Bomba de drenagem, Caixa de limpeza      | 8413.81.00 | 262,49                              |
| 56.01.020P | Bomba de recirculação                    | 8413.81.00 | 458,07                              |
| 56.01.024P | Bomba de esvaziamento                    | 8413.81.00 | 305,52                              |
| 56.01.028P | Bomba de Cuidados                        | 8413.81.00 | 262,49                              |
| 56.01.125P | Base panel left                          |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.208P | Base panel right                         | 3926.90.90 | 565,20                              |
| 56.01.287S | Ralo da câmara de cocção com isolador    | 7326.90.90 | 469,43                              |
| 56.01.328S | Mangueira CleanJet                       | 3917.32.29 | 190,75                              |
| 56.01.370P | Caixa de limpeza                         | 3926.90.90 | 3251,76                             |
| 56.01.419P | Plastic cap                              | 3926.90.90 | 20,55                               |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 56.01.422P | Tampa de proteção do filtro de ar        | 3926.90.90 | 195,37                              |
| 56.01.424P | Base panel left                          | 3926.90.90 | 257,56                              |
| 56.01.425P | Base panel right                         |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.429P | Suporte inferior da porta                | 3926.90.90 | 23,46                               |
| 56.01.430P | Tulipa para ducha de mão                 |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.432P | Base panel left                          | 8514.90.00 | 182,13                              |
| 56.01.445P | Base panel left                          |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.449S | Mangueira de dreno                       |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.450P | Drain hose door                          |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.454S | Caixa de limpeza de estouro de emergênci | 3926.90.90 | 175,62                              |
| 56.01.461P | Vedação DN60                             | 4016.93.00 | 35,41                               |
| 56.01.466P | Care container com bomba                 | 3926.90.90 | 1146,39                             |
| 56.01.471S | Mangueira de dreno                       |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.472P | Suporte inferior da porta                |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.473P | Drain hose door                          |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.481P | 5x O-Ring transbordo de emergência       | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 56.01.486P | Caixa de limpeza                         | 3926.90.90 | 3076,32                             |
| 56.01.491P | Ralo da câmara de cocção                 | 7326.90.90 | 173,24                              |
| 56.01.498P | Emergency overflow-tube                  | 3917.32.29 | 206,03                              |
| 56.01.500P | Emergency overflow-tube                  |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.503P | Ralo da câmara de cocção                 | 7326.90.90 | 209,81                              |
| 56.01.506S | Mangueira Care                           | 3917.32.29 | 98,84                               |
| 56.01.508S | Mangueira Care                           | 3917.32.29 | 112,77                              |
| 56.01.510S | Mangueira Care                           | 3917.32.29 | 129,84                              |
| 56.01.517P | Conjunto de mangueiras, controle de umid | 3917.32.40 | 397,23                              |
| 56.01.518P | Conjunto de mangueiras, controle de umid | 3917.32.40 | 404,78                              |
| 56.01.519P | Conjunto de mangueiras, controle de umid |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.520P | Conjunto de mangueiras, controle de umid |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.521P | Cobertura de águas residuais             | 3926.90.90 | 872,50                              |
| 56.01.523P | Cobertura de águas residuais             | 3926.90.90 | 1296,54                             |
| 56.01.524P | Mangueira de sucção para limpeza         | 3917.39.00 | 234,44                              |
| 56.01.546P | Placa deflectora para a gaveta de cuidad | 7326.90.90 | 72,24                               |
| 56.01.559P | Mangueira de silicone com braçadeiras de |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.560P | Mangueira de silicone com braçadeiras de |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.624S | Mangueira CleanJet                       | 3917.32.29 | 204,81                              |
| 56.01.631P | 5x O-ring para bomba                     | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 56.01.639P | Estrutura de montagem para recipiente Ca | 3926.90.90 | 304,14                              |
| 56.01.680P | Tubo de limpeza do kit de reequipamento  |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.681P | Tubo de limpeza do kit de reequipamento  |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.682S | Tubo Bushing CleanJet                    | 3917.32.40 | 151,29                              |
| 56.01.688S | Mangueira de silicone com braçadeiras de | 3917.32.40 | 124,55                              |
| 56.01.699P | Mangueira do coletor de gotejamento      |            | Sob Consulta                        |
| 56.01.730P | Mangueira do coletor de gotejamento      | 3917.32.40 | 247,59                              |
| 56.01.741P | Mangueira CleanJet                       | 3917.32.40 | 318,17                              |
| 56.01.784P | Mangueira de silicone com braçadeiras de | 3917.32.40 | 433,21                              |
| 56.01.790P | 4x Bico de pulverização para armazenamen | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 56.01.792P | Mangueira CleanJet                       | 3917.32.40 | 241,68                              |
| 56.01.809P | Caixa de águas residuais.                |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 56.01.896P | Cobertura para armazenamento químico     | 3926.90.90 | 342,39                              |
| 56.01.918P | Mangueira CleanJet                       | 3917.39.00 | 457,23                              |
| 56.01.925P | Isolador para crivo de saída             | 4016.93.00 | 359,30                              |
| 56.01.946P | Bomba misturadora                        | 8413.81.00 | 473,59                              |
| 56.01.979P | Cotovelo de tubo com braçadeiras de mang | 7304.90.11 | 329,38                              |
| 56.01.982P | Transbordo de emergência para armazename | 3917.31.00 | 175,05                              |
| 56.01.996P | Conjunto de mangueiras, distribuição quí | 3917.31.00 | 651,78                              |
| 56.02.002S | Mangueira de pressão para armazenamento  | 3917.31.00 | 63,94                               |
| 56.02.004P | Conjunto de mangueiras, distribuição quí | 3917.29.00 | 666,39                              |
| 56.02.014P | Transbordo de emergência para armazename | 3917.29.00 | 192,36                              |
| 56.02.020P | Base panel right                         |            | Sob Consulta                        |
| 56.02.021P | Base panel right                         | 3926.90.90 | 2188,64                             |
| 56.02.022P | Base panel right                         | 3926.90.90 | 1984,53                             |
| 56.02.030P | Cobertura de águas residuais             |            | Sob Consulta                        |
| 56.02.032P | Base panel right                         |            | Sob Consulta                        |
| 56.02.033S | Tampa para suporte de montagem da porta  |            | Sob Consulta                        |
| 56.02.035P | Mangueira de drenagem, Tampa do rodapé d | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 56.02.065P | Mangueira de drenagem para a aba de vent | 3917.32.40 | 340,24                              |
| 56.02.067P | Mangueira de drenagem, Tampa do rodapé d | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 56.02.154P | Drawer Care container                    |            | Sob Consulta                        |
| 56.02.167P | Desvio de transbordo                     | 3917.39.00 | 1321,55                             |
| 56.02.172P | Cobertura de águas residuais             | 3926.90.90 | 1780,13                             |
| 56.02.187P | Vedação DN60                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.11.194P | Handle for mobile oven rack 101 *NANDOS* |            | Sob Consulta                        |
| 60.21.055P | Handle for mobile oven rack              | 8419.90.90 | 3433,97                             |
| 60.21.071P | Coletor de gotejamento para Trolley/plac | 3926.90.90 | 3390,56                             |
| 60.21.108P | Placa de Retencao de Calor para rack mov |            | Sob Consulta                        |
| 60.21.123P | Suporte para rampa                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.21.218  | Retrofit kit Non swivel castor           |            | Sob Consulta                        |
| 60.21.296P | Puxador de armação móvel para carga múlt | 9403.20.10 | 3047,45                             |
| 60.21.401P | Coletor de gotejamento                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.21.473P | Puxador de armação móvel para carga múlt |            | Sob Consulta                        |
| 60.21.479P | Coletor de gotejamento                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.072P | Handle for mobile oven rack              |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.131P | Warmhalteblech f.THGW 202 01/04          |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.223S | Coletor de gotejamento                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.227  | Reinparacement para Coletor de gotejamen |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.229P | Fastener for mobile oven rack elevation  |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.318  | Retrofit kit Non swivel castor           |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.416P | Coletor de gotejamento                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.22.462P | Canal de drenagem esquerdo para trolly   | 3926.90.90 | 295,95                              |
| 60.22.463P | Canal de drenagem direito para trolly    | 3926.90.90 | 294,83                              |
| 60.30.139  | Pé ajustável, 35x35                      | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.30.233P | Porta esquerda US4                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.234P | Türe rechts US4 61/101 01/04             |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.235  | Bushing para US4 / WS4                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.238P | Prendedor da porta Completo              |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.253  | Porta esquerda para o ThermoCabinet 61-1 |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.30.254  | Porta direita para o ThermoCabinet 61/10 |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.255P | Junta para thermo cabinet                | 4016.93.00 | 1541,54                             |
| 60.30.257P | Porta direita completa para thermo cabin |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.258P | Junta para thermo cabinet                |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.259P | Bushing bottom                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.292S | Door holding Suporte esquerdo            |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.293S | Door holding Suporte direito             |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.480P | direito door para Stand US4              |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.481P | Porta esquerda US4                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.482P | Tür re. kpl.*f.Wärmeschrank 61/101 2/11  |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.483P | Porta esquerda para o ThermoCabinet 61-1 |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.594P | Placa de parafusamento para pé UG2       |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.840  | Revestimento traseiro kit base ou cobert |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.841  | Back trim panel left chassis for plinth  |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.899P | Rear panel for kit for mounting on a pli |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.901P | Habillage avant kit socle                |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.905P | Revestimento de barras cruzadas para kit |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.918  | Pé para kit Base                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.928P | Batente de bloqueio de prateleira retrát |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.931P | Prateleira retrátil UG12                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.30.948P | Gaveta                                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.283P | Pé ajustável, 30x30                      | 8514.90.00 | 102,80                              |
| 60.31.348P | Placa de fundo da subestrutura regulável |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.351P | Base em aço inoxidável                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.359P | Placa de fundo da subestrutura regulável |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.366P | Bushing bottom                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.542S | Pé quadro inferior em aço inoxidável     |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.648P | Castor brake                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.680P | Retrofit kit UG II                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.681P | Retrofit kit                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.31.825P | Pé ajustável, 35x35 con el reborde para  |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.168P | Bearing rail                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.243  | Cano de exaustão para CombiDuo           |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.244P | Parafuso pino para montagem do COMBI DUO |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.330P | Cano de exaustão para CombiDuo           |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.338  | Exhaust air chamber para Combi-Duo       |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.351P | Strengthening piece direito para CombiDu | 8514.90.00 | 918,36                              |
| 60.60.352P | Strengthening piece esquerdo para CombiD | 8514.90.00 | 897,16                              |
| 60.60.394  | Strengthening piece direito para CombiDu | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.60.395  | Strengthening piece esquerdo para CombiD | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.60.492  | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.505P | Roller para SCC CombiDuo movable, d=40mm |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.509  | Joint foot GN 343.8 M8                   | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.60.514P | Carrier para caster esquerdo             |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.515P | Carrier para caster direito              |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.519  | Cross bar                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.545  | Junta vent pipe                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.546P | Roller para SCC CombiDuo movable, d=60m  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.60.559  | Painél lateral direito                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.560P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.566P | Plug do dreno com corrente para Trolley  | 4016.93.00 | 265,65                              |
| 60.60.574P | Suporte de posicionamento para core sens |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.665P | PLAQUE VITROCERAMIQUE 620X590            |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.666S | Roda giratória sem travagem D125,        |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.667S | Roda giratória com travagem D125,        |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.676P | PLAQUE VITRO 370X370X6 MM                |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.859  | Cano ceramico para TRG                   | 6903.90.19 | Sob Consulta                        |
| 60.60.860P | Grampo do trilhopara ceramic pipe        |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.875  | Rollenbremse kpl f.Combi-Duo bewegl.1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.877  | Placa de base para freio do rodízio      |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.878P | Slider para freio do rodízio             |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.890P | Castor BX-POTH 100G                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.891P | Castor com brake LX-POTH 100G            |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.956  | LOQUETEAU ARMOIRE COMBI                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.969P | Carrier para caster esquerdo             |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.970P | Carrier para caster direito              |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.974P | Cross bar                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.976P | Spoiler para CombiDuo 61E on 62/102E, 10 |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.977  | Spoiler para CombiDuo 61/E on 101/E      |            | Sob Consulta                        |
| 60.60.992P | Fixação para blindagem térmica           | 7326.90.90 | 1007,10                             |
| 60.70.131P | Rodízio 25/6.5 ENT. HM5 INOX             |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.169P | Mecanismo de fixação da porta versão mar |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.227P | Bedienblendenabdeckung kpl.61-202 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.237P | Limit stop para Painel da frente Cobertu |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.238P | Inner Dispositivo de montagem para Trav  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.239P | Outer Dispositivo de montagem para Trav  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.245P | Espaçador 20x15mm, para Travamento da    |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.246P | Espaçador 30x21mm, para Travamento da    |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.316  | Hebel ges. f. Notentrieg. 202 01/04      |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.341P | Fettauffangwanne ges. int.Ablauf*HGW 1/1 |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.342  | Grease collector                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.359P | Drill bit para core probe                |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.375  | Achse f. Notentrieg. 201/202 01/04       |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.376P | Plug-in pipe para int. grease dreno      |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.377  | Tubo de esgoto LORO para CombiDuo gas    |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.459  | Fixing ângulo para Combi-Duo Navio       |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.477P | Steam exhaust pipe cpl. 62/102/G         |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.482  | Canal de exaustão CombiDuo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.484P | AeroCat segment                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.487P | Katalysator 061/E 01/04                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.508  | Sicherheitsarretierung kpl 201/202 1/04  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.516P | Batente da porta para safety catch set   |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.519  | Sicherheitsarretierung vorm.201/202 1/04 |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.531P | Guide shoe para trolley 201              |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.618P | Bandeja da sustentação da pega           |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.627  | Roda com travagem                        |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.70.703P | Steam trap                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.729P | Filtro de gordura direito Ultravent       |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.730P | Filtro de gordura esquerdo para Ultravent |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.731P | Junta Adaptador vent pipe 61/101 Ultrav.  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.735P | Drain pipe com nipple of Ultravent        | 3917.39.00 | 310,32                              |
| 60.70.784  | Escorredor 100x300mm                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.842P | Fixing bracket side panel                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.853P | Fixador da alça HGTW                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.894P | Placa de defletor direita Ultravent       |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.895P | Placa deflectora esquerda Ultravent       |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.931P | Deflector central para Ultravent          |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.948P | Steckdeckel ges. re. *int.Fettab. 61-102  |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.955P | Castor LX-POTH 100G-FI-WE com brake       |            | Sob Consulta                        |
| 60.70.976  | Tubo cerâmico com suporte, tipo 61-202    |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.025P | Fettablauf schwenkbar 61-102int.Fett1/07  |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.029P | Tubo de entrada para o dreno de gordura   |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.034P | Steckdeckel ges. li. *int.Fettab. 61-102  |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.086P | Batente da porta para safety catch set    |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.102P | Coverage 05/14                            |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.138P | Rodízio elevador                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.229P | Anilha Ø70 roda VCC                       | 8302.20.00 | 604,86                              |
| 60.71.274P | Autocolante para kit móvel VarioCookingC  |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.333  | Verschluß f. Luftschlauchh. D40 01/04     |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.351P | Castor com brake ø100mm                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.443P | Válvula esfera 1"                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.451  | Deflector para air filter CombiDuo 61/10  |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.452  | Deflector para air filter CombiDuo 62/10  |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.454  | Spoiler para CombiDuo 61/101/E            |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.458  | Spoiler para CombiDuo 62E on 62/102E      |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.468P | Mangueira de drenagem para colector de g  |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.471P | Deflector Combi-Duo 61-102/E              |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.498P | Cross bar rear                            |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.499P | Barra transversal posterior               |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.525  | Tubo de esgoto 90° para CombiDuo gas      | 8419.90.90 | 5664,15                             |
| 60.71.528  | Side panel right, CombiDuo                |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.539P | Deflektor 62 Ultravent *USA*              |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.548  | Ventilation cover, Combi Duo              |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.568P | Suporte de filtro de óleo                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.599P | Filtro de óleo                            | 5911.90.00 | 2306,89                             |
| 60.71.600P | Filtro de óleo completo                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.704P | Tampa completa carro de azeite            |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.712  | 2x Ultravent Filter Insert Complete       |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.713P | Filterkit Ultravent Komplet 111/112/211   |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.728P | Drain pipe com 2x nipple of Ultravent     |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.957  | Vent air chamber para CombiDuo            | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.71.958P | Cano de exaustão para CombiDuo            |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.977  | Quadro de rodas                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.980P | Placa de cobertura traseira esquerda      |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.71.982P | Placa de cobertura direita               |            | Sob Consulta                        |
| 60.71.994P | Placa de cobertura frontal               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.001P | caixa de ventilação                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.017P | Cover plate left                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.019  | Cover plate right                        |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.082P | Placa de cobertura frontal               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.084P | Placa de cobertura traseira esquerda     |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.118P | Limit stop para Painel da frente Cobertu |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.119P | Distance plate                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.165P | Tampa para suporte de montagem da porta  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.171P | Frente da placa de cobertura com bandeja |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.178P | Canal de exaustão CombiDuo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.180  | Cover exhaust channel                    |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.210P | UltraVent®, Adapter plate right hinged d |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.211P | UltraVent®, Adapter plate left hinged do |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.212P | Junta Adaptador vent pipe 62/102 UltraVe |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.213  | Mangueira para water supply 2000mm Ultr  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.253  | Cobertura do canal de exaustão           |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.256  | Vent pipe CombiDuo 61/101 gas            |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.272P | Placa de cobertura frontal               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.288P | Nozzle                                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.289P | Mangueira de silicone 1800mm             |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.290P | Silikonschl. 1300mm f. elek. Entkalkerp. |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.291P | Main switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.307P | Placa de cobertura traseira esquerda     |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.309  | Placa de cobertura direita               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.314P | upper tray for HGTW adjustable           |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.355P | Tampa transparente *opção 668*           |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.371P | Gaxeta para a caixa da ventilação *opção |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.380P | Demo-Bedienblende ges. 02/11             |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.381  | Anel de fixação para manequim            |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.428  | Filtro principal para UltraVent Plus     | 5911.90.00 | 11686,42                            |
| 60.72.429  | Conjunto preliminar de filtros (5 ea)    | 5911.90.00 | 878,86                              |
| 60.72.431P | Anel de selagem para Ultravent 61/101    | 4016.93.00 | 1334,14                             |
| 60.72.432  | Anel de vedação                          | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.72.433  | Anel de selagem para Ultravent 62        | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 60.72.434  | Anel de selagem para Ultravent 62        |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.435  | Anel de selagem para Ultravent 102       |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.436  | Anel de selagem para Ultravent 102       |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.439P | Blower motor para Ultravent 230V         | 8501.31.10 | 4563,31                             |
| 60.72.440P | Filtro de gordura esquerdo para Ultraven | 7326.90.90 | 2044,09                             |
| 60.72.441P | Filtro de gordura direito Ultravent      | 7326.90.90 | 2266,86                             |
| 60.72.445  | Anel de selagem para Ultravent 201       |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.449  | Coberta do ventilador de esfriamento Com | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 60.72.453S | Placa de montagem para ventilador de ref |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.455  | Anel de selagem para Ultravent 201       |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.471P | Cover plate back                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.493  | Placa de cobertura traseira              | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.72.505P | Placa de cobertura direita               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.556P | Filtro do vidro de fibra                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.576P | Quadro para filtro preliminar para Ultra | 5911.90.00 | 2780,22                             |
| 60.72.582P | Porca de união, interior do gabinete par |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.583P | Hülse f.int.Fettab.61-102 02/11          |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.586P | Arruela de cobre 40x30,5x2               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.594  | Stöpsel kpl f. int.Fettabl.61-102 02/11  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.596P | Tampão do dreno de gordura interno       |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.605P | Dispositivo da fixação para a tubulação, |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.607P | Cotovelo fitting 90°                     |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.609P | Tubulação de dreno, baioneta com alça    |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.611  | Exhaust pipe                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.613P | Tampa frontal parte esquerda             |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.619P | Galão 10l (2,64USGAL)                    |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.625P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.636P | Elbow DN50 87,5° VA                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.641P | shielding plate bus cable SCC_WE-line fo |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.658  | Canal de exaustão                        |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.664P | Cano de exaustão                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.682  | Dreno de gordura interno                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.684P | Reducing pipe HT50 - 1 1/4"              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.692P | Suporte de montagem para drenagem gordur |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.696P | Tampa para a bandeja, buraco lado direit |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.701P | Blower motor para Ultravent 115V         |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.716P | Pipe, aço VA, DN 50, 150 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.717P | Pipe, aço VA, DN 50, 250 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.721P | Duto, VA, DN 50, 200 mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.722P | Duto, VA, DN 50, 285 mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.723P | Pipe, aço VA, DN 50, 180 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.724P | Pipe, aço VA, DN 50, 350 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.725P | Duto, VA, DN 50, 390 mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.729P | Válvula esfera DN32 (1 1/4")             |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.738P | Pipe, aço VA, DN 50, 553 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.740P | Pipe, aço VA, DN 50, 270 mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.745P | Tampa para a bandeja, furo lateral esque |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.752P | Duto, VA, DN 75, 250 mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.763  | Montagem da válvula clima placa          | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 60.72.783P | Painel da frente Cobertura               |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.786P | Painel da frente Cobertura abaixo        |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.823P | Dispositivo de montagem para Válvula esf |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.825P | Junta para HT-pipe NW50                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.834P | Montagem válvula de esfera de apoio para |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.840P | Deflector de vapor de silicone para Ultr |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.843P | Montagem válvula de esfera de apoio para |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.859P | Top titular tubo para drenagem de gordur |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.870P | Bracket of support ball valve            |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.875  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.885P | Suporte do tubo direito para drenagem go |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.72.891P | Left hinged kit UltraVent                | 7326.90.90 | 1936,56                             |
| 60.72.892P | Fastening kit UltraVent                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.899P | Titular tubo de Esquerda para a drenagem |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.936P | Painel para UltraVent, porta direita art |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.937P | Panel for UltraVent, door right hinged   |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.943P | Grease collector HGW 202                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.946P | Montagem válvula de esfera de apoio para |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.957P | Left track for grease pan cmpl           |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.980P | Trilho direito para o coletor da graxa   |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.986P | Trilho direito para o coletor da graxa   |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.987P | Trilho esquerdo para o coletor da graxa  |            | Sob Consulta                        |
| 60.72.989P | Coletor de gordura HGW 201               |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.039P | Trolley grease collector extension holde |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.055P | Placa de fecho para UltraVent USA        |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.060P | Trolley grease collector extension 202   |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.061P | Tampa para a bandeja, GN1/1              |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.064P | Extensão do coletor de gordura do carrin |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.099  | Graxa gotejamento sarjeta                |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.109P | Coletor de gordura 1/1                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.118  | Fonte de alimentação para VarioSmoker    |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.124P | Fonte de alimentação para VarioSmoker    | 8504.40.90 | 7560,17                             |
| 60.73.126  | Caixa de fumo para VarioSmoker           | 8419.90.40 | Sob Consulta                        |
| 60.73.146  | Mangueira de silicone DN60 100mm / Ultra | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 60.73.162S | Castor comout brake D=200                |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.163S | Castor com brake ø200mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.177P | Suporte com retentor esquerda            |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.178P | Suporte com retentor direito             |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.279P | Banheira                                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.288P | brace 13 A M5x12 SG                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.289P | brace 30 A M5x12 TG+CD                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.293P | Tubulação de dreno, baioneta com alça    |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.295P | Cobertura inferior VarioSmoker           |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.355P | Puxador de armação móvel para carga múlt |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.406P | Securing device for discharge pipe       |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.411  | Ajuda Docking para carrinho de transport |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.441P | Tampão do dreno de gordura interno       |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.442P | Kit para starter do dreno de gordura int |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.443P | Fixing device for centering piece, trans |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.445  | Parte centrando-se para carrinho de tran |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.445P | Parte centrando-se para carrinho de tran |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.447P | Alça de remoção                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.454P | Suporte Central                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.455P | Tampa inferior da base                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.474P | Escova do tubo, 4mm                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.531P | Castor com brake ø100mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.532P | Castor comout brake ø100mm               |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.533  | anilha Ø42x2mm                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.536P | wall fastening                           |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.73.537P | Suporte segurando                        |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.543P | Coletor de gordura 1/1 *Armação móvel pa |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.545P | Trilho esquerdo para o coletor da graxa  |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.546P | Trilho direito para o coletor da graxa   |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.567P | Vedação plana VarioSmoker                |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.580P | Bearing rail direito                     |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.582P | Bearing rail esquerdo                    |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.585P | Appliance extensão em altura, para carro |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.625P | traverse spar                            |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.626  | Perfil em U para bloqueio do HGTW        |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.651P | Tampa do compartimento elétrico para Ult |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.713P | Foam base                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.716P | Demo-Bedienblende ges. *CM* 05/16        |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.717P | Demo-Bedienblende ges. SCC 05/16         |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.772S | Sidebar left                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.773P | Insulation, CombiDuo                     |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.790P | Ventilação do Titular *CombiDuo*         |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.811P | Junta para Tubo respiro d=53mm           |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.822P | Suporte para tubo de ventilação, Combi-D |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.823P | Cano de exaustão *Combi-Duo*             |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.875P | Castor Ø20mm                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.876P | Castor Ø30mm                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.881  | Junta para Tubo respiro d=68mm           |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.881P | Junta para Tubo respiro d=68mm           |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.909P | Fixador da alça esquerda HGTW 61/101     |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.910P | Fixador da alça direito HGTW 61/101      |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.932P | vapour barrier bar complete 102          |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.942P | Tira de metal com vedação de borracha    |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.953P | UltraVent estrutura de instalação        |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.955P | Positioning support para core sensor     |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.956P | Junta para tubo de ventilação UltraVent  | 4016.93.00 | 389,02                              |
| 60.73.957P | Painel da frente UltraVent               | 8514.90.00 | 1082,14                             |
| 60.73.958P | Painel da frente UltraVent *esquerdo art |            | Sob Consulta                        |
| 60.73.960  | Parte dianteira UltraVent XS 623         | 8514.90.00 | Sob Consulta                        |
| 60.74.033S | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.071  | Networking Kit Combi-Duo 09/16           |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.138P | Mecanismo de fixação da porta versão mar |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.184P | Protetor Térmico para lateral esquerda   |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.194P | Estrutura superior com filtro da chapa d |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.195P | Revestimentos laterais esquerdo e direit |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.196P | Perforated plate bottom with filter atta | 7325.99.90 | 2718,18                             |
| 60.74.197P | Estrutura de montagem para kit de integr |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.213P | Blindagem térmica para a parede lateral, |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.252P | Dichtungsschutz f. UltraVent XS 09/16    |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.253  | Parafuso com Arruela e Trava para UltraV | 7318.15.00 | Sob Consulta                        |
| 60.74.264P | Blindagem térmica para a parede lateral, |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.311P | Suporte para tubo de ventilação, Combi-D |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.353P | Blindagem térmica para a parede lateral, |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.74.403P | Filtro principal para UltraVent® Plus    | 5911.90.00 | 3810,72                             |
| 60.74.409P | Filtro preliminar para UltraVent® Plus   | 5911.90.00 | 1449,94                             |
| 60.74.412P | Parafusos da drenagem do óleo            |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.416P | Corpo da subestrutura                    | 8419.90.90 | 3777,65                             |
| 60.74.459P | Mounting frame                           | 7326.90.90 | 2748,28                             |
| 60.74.464P | Parte dianteira UltraVent XS Plus 623    |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.474P | Escotilha de subestrutura                | 8419.90.90 | 2068,36                             |
| 60.74.536P | Placa de fundo da subestrutura           | 8419.90.90 | 1270,95                             |
| 60.74.548P | Ellbow DN40 87,5° VA                     |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.564P | Junta para o dreno de gordura integrado  |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.607P | A moldura exterior esquerda é curta para |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.713S | Pé telescópico                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.739S | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.747P | Venting pipe for Combi-Duo Univ.         |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.760S | Head protection cover                    |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.761S | Chaminé de gases de escape               |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.784P | Placa do suporte e acabamento da parte d |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.841S | Cotovelo                                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.853P | Tomada de olho com haste roscada M8x20   |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.889S | Blower motor para Ultravent 200-240V     |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.890S | Blower motor para Ultravent 100-130V     |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.940P | Plastrão RATIONAL carro de azeite        |            | Sob Consulta                        |
| 60.74.957P | Silikon hose CombiDuo Adapter kit UV XS  | 3917.32.40 | 250,16                              |
| 60.75.016P | Securing device for discharge pipe       | 7326.90.90 | 283,62                              |
| 60.75.060P | Puxador de armação móvel para carga múlt |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.085  | Conjunto de montagem da drenagem de gord |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.094P | Manga de sobreposição VA DN40            |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.100P | Filtro preliminar para UltraVent US      |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.103P | Coletor de gordura HGW 201               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.111P | Suporte para o protetor térmico superior | 7326.90.90 | 1233,60                             |
| 60.75.146P | Kit adaptador para exaustão UltraVent    |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.147  | Kit de modificação de Combi-Duo com Ultr | 8419.90.90 | 5652,83                             |
| 60.75.156P | Junta de empanque 70mm                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.160P | Coletor de condensação 70mm              |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.161P | Coletor de condensação 114,3mm           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.162P | Coletor de condensação 60.3mm            |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.170P | painéis laterais                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.171S | Tampa da caixa elétrica traseira         |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.172S | Painel frontal LA                        |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.173S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.174P | Painéis laterais                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.175S | Tampa da caixa elétrica frontal          |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.176S | Painel frontal LA                        |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.177S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.178P | Painéis laterais                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.179S | Placa de montagem do motor               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.181S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.182P | Painéis laterais                         |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.75.183P | Filtro de placas de defletor direito     |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.185S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.194S | Saliência                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.195S | Saliência                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.196S | Saliência                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.197S | Saliência                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.198S | Saliência                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.199S | Saliência                                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.200P | Filtro de placas de defletor esquerdo    |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.201P | Filtro de placas de defletor esquerdo    |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.204S | Cobertura IPX5                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.205S | Cobertura IPX5                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.209P | Tampa da caixa elétrica                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.210P | Conjunto de filtros HEPA (2 ea)          | 5911.90.00 | 4247,82                             |
| 60.75.211P | Conjunto de mangueiras Detecção de filtr |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.212P | Vedação da caixa elétrica                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.213P | Pré-filtro de malha metálica             | 7326.90.90 | 2586,32                             |
| 60.75.214P | Pré-filtro de malha metálica             |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.215S | Closure Combi-Duo 70mm                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.216S | Placa de proteção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.218S | Placa de proteção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.219S | Placa de proteção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.220S | Placa de proteção térmica                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.267S | Closure plug                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.365P | Castor, 100mm without brake              |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.366P | Castor, 100mm with brake                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.368P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *U |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.372P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *E |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.374P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *U |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.376P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *A |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.378P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *C |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.386P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *B | 8504.40.90 | 7879,67                             |
| 60.75.409P | Escudo térmico                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.414P | Venting pipe for Combi-Duo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.423P | Coletor de gordura HGW 202               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.425P | Prateleira retrátil                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.429S | Adaptador de pé em plástico para uma qua | 7326.90.90 | 590,40                              |
| 60.75.468P | Plug do dreno com corrente para Trolley  | 4016.93.00 | 444,01                              |
| 60.75.490P | Flue riser                               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.535P | Venting pipe for Combi-Duo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.542P | Cobertura da caixa                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.818P | 6x Arbusto isolante                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.825P | Suporte para o protetor térmico superior |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.833P | Suporte para o protetor térmico inferior |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.849P | Pega para carrinho de transporte         |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.864S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.867S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.920P | Revestimento de suporte de parede        |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.75.926P | Suporte de parede direito                |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.931P | Gancho de suporte de parede              |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.939P | Suporte de bloqueio                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.944P | Suporte de parede esquerdo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.984P | Junta de revestimento de suporte de pare |            | Sob Consulta                        |
| 60.75.989P | Revestimento de suporte de parede        |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.098P | Apoio para revestimento de subestrutura  |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.099P | Placa de revestimento da armação inferio |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.100P | Placa de revestimento da armação inferio |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.108P | Barra de proteção HeavyDuty              |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.115S | Kit de montagem para VarioSmoker         |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.281P | Protecção contra impactos em carris de t |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.291P | Rodízio para kit de nivelamento          |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.324P | Painel comando RATIONAL                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.328P | Cobertura do painel de controlo          |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.335P | Kit de tubos UltraVent dreno de gordura  |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.349P | Cotovelo CombiDuo 60,3                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.398P | Filtro de gordura                        |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.403P | Clipe para tubos de drenagem para base   |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.409P | Tampão do dreno de gordura interno       |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.429P | 4x Disco de ajuste para carrinho de tran |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.442P | Adapter Flue riser                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.447S | Terminal de conexão                      |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.448S | Estrangulamento da linha                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.449P | Capacitores                              |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.456P | Filtro de placas de defletor direito     |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.459P | alívio de tensão                         |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.467S | Placa de ar de exaustão                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.475P | Painel comando RATIONAL                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.527S | Cassete de filtro completo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.528S | Suporte de pressão Filtro HEPA           |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.534S | Cobertura IPX5                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.540S | Carrinho de transporte                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.546S | Placa de ar de exaustão                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.571S | Cassete de filtro completo               |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.574P | espaçador CPU                            |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.629S | Escotilha lateral para uma caixa de quad |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.672S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.676P | Cano de exaustão *Combi-Duo*             |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.691P | Caixa de fumo para VarioSmoker           | 8419.90.40 | 4107,91                             |
| 60.76.697P | Painel frontal *navio*                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.712P | Gaveta                                   |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.798P | funil                                    |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.804P | Kit de nivelamento                       |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.820P | Escudo térmico                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.822P | Suporte para tubo de ventilação, Combi-D |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.865S | Saliência 450mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.866S | Saliência 450mm                          |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60.76.867S | Saliência 450mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.868S | Saliência 450mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.869P | Coletor de condensação 114,3mm           |            | Sob Consulta                        |
| 60.76.933P | Adaptador pcb UltraVent                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.035S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.037S | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.045P | Travessa de kit base                     |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.049P | Perfil direito do kit base               |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.050P | Perfil esquerdo do kit base              |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.053P | Perfil direito do kit base               |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.054P | Perfil esquerdo do kit base              |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.065P | Placa de fundo da subestrutura regulável |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.230P | Placa de fundo da subestrutura para kit  |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.281S | Saliência 450mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.282S | Saliência 450mm                          |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.383P | LMX; C-D                                 | 7326.90.90 | 213,67                              |
| 60.77.486P | Pega para carrinho de transporte         |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.518P | Grelha de ventilação para a caixa do sup |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.745P | Painel de acabamento do suporte de pared |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.752P | Painel de acabamento do suporte de pared |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.761P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.836P | Guia de vapor do suporte de parede       |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.901S | Cotovelo                                 |            | Sob Consulta                        |
| 60.77.995P | Pé regulável para kit de base            |            | Sob Consulta                        |
| 60.78.331S | Painel frontal                           |            | Sob Consulta                        |
| 60.78.332S | Saliência UV                             |            | Sob Consulta                        |
| 60.78.349S | Saliência UVP                            |            | Sob Consulta                        |
| 60.78.387P | Vedação do suporte de montagem da porta  |            | Sob Consulta                        |
| 60.78.452P | Fonte de alimentação para VarioSmoker *T |            | Sob Consulta                        |
| 60.78.607P | Suporte de montagem para extensão de int |            | Sob Consulta                        |
| 60.79.593P | Kit de reequipamento, bloqueio para defl |            | Sob Consulta                        |
| 60.79.644P | Extensão traseira de 30 mm para base inf |            | Sob Consulta                        |
| 60.99.218P | Matriz de perfuração para o sistema de p |            | Sob Consulta                        |
| 60.99.244P | Junta de parafuso de mudança de óleo     |            | Sob Consulta                        |
| 6004.0101P | Extensão da pistola pulverizadora (até   | 8419.90.90 | 162,94                              |
| 6004.0102  | Junta spray bottle                       |            | Sob Consulta                        |
| 6004.0105P | Extensão da pistola pulverizadora (até a |            | Sob Consulta                        |
| 6004.0202  | Lamp lens key                            |            | Sob Consulta                        |
| 6013.1146P | Recipiente, 1/1 GN, 150 mm profundidade, |            | Sob Consulta                        |
| 6021.1103  | Handle for plate rack and trolley        |            | Sob Consulta                        |
| 6021.1309P | Puxador de armação móvel para carga múlt |            | Sob Consulta                        |
| 6021.1501  | Castor fixing plate para movable stand   |            | Sob Consulta                        |
| 6021.1503P | Wall Dispositivo de montagem para CleanJ |            | Sob Consulta                        |
| 6100.1001  | Particle filter water supply, 0.11mm     |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.028P | Blower para burner RG130                 | 8501.31.10 | 3694,24                             |
| 70.00.029S | Válvula de gás cpl. WND 055 RG130        | 8481.80.92 | 2506,69                             |
| 70.00.030P | Premix chamber gas para RG130            | 3926.90.90 | 208,39                              |
| 70.00.031P | Válvula de gás GB 055 WND (lateral)      | 8481.80.92 | 2494,78                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 70.00.033  | Válvula de gás cpl. ND 055 RG130         | 8481.80.92 | 2653,83                             |
| 70.00.039P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.044P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.049P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.054P | Air-Gas supply pipe *steam*              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.059  | Burner pipe                              | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 70.00.067P | Blower para burner RG148                 | 8501.31.10 | 5787,20                             |
| 70.00.068  | Válvula de gás cpl. ND 055 RG148         | 8481.80.92 | 2419,64                             |
| 70.00.069P | Espaçador sleeve para gas burner blower  |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.090P | Mangueira ondulada 600mm                 | 8307.10.90 | 975,41                              |
| 70.00.093P | Mangueira de ar D40x650mm                | 3917.31.00 | 573,69                              |
| 70.00.094P | Mangueira de ar D40x200mm                | 3917.31.00 | 223,55                              |
| 70.00.096P | Mangueira de ar D50x650mm                | 3917.31.00 | 658,49                              |
| 70.00.098P | Mangueira de ar D50x350mm                |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.106P | Premix disc gas                          | 3926.90.90 | 119,87                              |
| 70.00.108P | Disc Válvula de gás-premix chamber       | 7326.90.90 | 223,96                              |
| 70.00.112P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.115P | Mangueira de ar D40x800mm                | 3917.31.00 | 669,04                              |
| 70.00.117P | Mangueira de ar D40x480mm                | 3917.31.00 | 452,41                              |
| 70.00.122P | Mangueira ondulada 390mm                 | 8307.10.90 | 931,97                              |
| 70.00.125P | Mangueira de ar D50x880mm                | 3917.31.00 | 896,29                              |
| 70.00.129P | Mangueira ondulada 710mm                 | 3917.32.90 | 1808,08                             |
| 70.00.132P | Mangueira ondulada 230mm                 | 8307.10.90 | 1355,17                             |
| 70.00.135P | Mangueira de ar D50x1100mm               | 3917.31.00 | 1184,95                             |
| 70.00.137P | Mangueira de ar D40x900mm                | 3917.31.00 | 765,54                              |
| 70.00.139  | Ringwellschlauchl. HLu-201 570mm 01/04   |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.142  | Mangueira ondulada 1250mm                | 3917.32.90 | 1119,59                             |
| 70.00.147  | Mangueira de ar D50x1550mm               | 3917.32.29 | Sob Consulta                        |
| 70.00.147P | Mangueira de ar D50x1550mm               | 3917.31.00 | 1520,99                             |
| 70.00.149P | Mangueira ondulada 1150mm                | 8307.10.90 | 1073,38                             |
| 70.00.152  | Mangueira ondulada 590mm                 | 8307.10.90 | 861,63                              |
| 70.00.188P | Hose fitting 3/4"-3/4"                   |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.196P | Mangueira ondulada 840mm                 | 8307.10.90 | 2887,47                             |
| 70.00.201P | Mangueira ondulada 1050mm                | 8307.10.90 | 1027,77                             |
| 70.00.208P | Disc premix chamber-blower RG148         | 7326.90.90 | 216,73                              |
| 70.00.220P | Válvula de gás GB 055 ND (Reto)          | 8481.80.92 | 1971,68                             |
| 70.00.221  | Mangueira de ar Dispositivo de fixação 4 | 3917.31.00 | Sob Consulta                        |
| 70.00.222P | Mangueira de ar Dispositivo de fixação 5 |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.238P | Premix chamber Cobertura gas para RG148  | 3926.90.90 | 57,36                               |
| 70.00.239P | Premix chamber gas para RG148            | 3926.90.90 | 112,14                              |
| 70.00.242  | Junta para steam gen blower RG148        | 6815.99.90 | 46,77                               |
| 70.00.246  | Pipe Válvula de gás-premix chamber       |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.255P | Premix chamber Cobertura gas para RG130  | 3926.90.90 | 170,31                              |
| 70.00.256P | Disc premix chamber-blower RG130         | 7326.90.90 | 285,29                              |
| 70.00.260P | Gas nozzle 7mm                           |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.261P | 5x O-ring 17x1.5                         | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 70.00.262P | 5x O-ring 21.89x2.62                     | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 70.00.280  | Mangueira de silicone ø4x1,5             | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 70.00.281  | Mangueira de ar 50mm                     |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.286P | Mangueira de ar ø40x3mm 1m               | 3917.31.00 | 760,44                              |
| 70.00.301  | Combustion air ângulo pipe ar quente     | 3917.31.00 | Sob Consulta                        |
| 70.00.306P | JOINT D'ISOLATION SOUS BRIDE             |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.309P | GROUPE DE VANNES BG 90,12                |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.314  | PRESSOSTAT AIR PR BRULEUR EG             |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.316P | BACHE D'ADMISSION                        |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.317P | TURBINE POUR BRULEUR ELCO                |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.327P | VANNE 3 VOIES VENTILATION                |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.329P | PRESSOSTAT GAZ MINI BRULEUR WG           |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.330P | GROUPE DE VANNE COMPLET W-MF             |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.370P | Blower para burner RG130                 | 8419.90.90 | 3731,44                             |
| 70.00.371P | Blower para burner RG148                 |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.374  | Válvula de gás cpl. WND 055 RG130 (later |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.375  | Gas valve cpl. ND 055 RG130              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.376  | Válvula de gás cpl. ND 055 RG148         |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.392  | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.393  | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.396  | Válvula de segurança para aparelhos a    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.397  | Válvula de segurança para aparelhos a    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.399  | Válvula de segurança para aparelhos a    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.400  | Válvula de segurança para aparelhos a    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.401  | Abgassammler kpl. 202/G 10/04            |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.409  | DIFFUSEUR GAZ PROP BRULEUR ELCO          |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.454P | Mangueira de ar D40x600mm                | 3917.31.00 | 548,98                              |
| 70.00.472  | Burner pipe                              | 8417.90.00 | Sob Consulta                        |
| 70.00.477P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.497P | Junta para blower burner                 | 4016.93.00 | 85,92                               |
| 70.00.513  | Mangueira de ar D40x450mm                | 3917.31.00 | 256,67                              |
| 70.00.514  | Burner pipe                              | 8417.90.00 | Sob Consulta                        |
| 70.00.517P | Mangueira de ar D50x1000mm               | 3917.31.00 | 984,90                              |
| 70.00.530  | Mangueira ondulada 1250mm                | 3917.32.90 | Sob Consulta                        |
| 70.00.531P | Mangueira ondulada 390mm                 | 8307.10.90 | 667,57                              |
| 70.00.552  | Mangueira ondulada 770mm                 | 3917.32.90 | Sob Consulta                        |
| 70.00.560P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.566P | Blower para burner NRG118                | 8501.31.10 | 2415,56                             |
| 70.00.567P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.573P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.580P | Premix disc gas                          | 3926.90.90 | 154,07                              |
| 70.00.587P | Ring of flame burner Elco EG01B G20      |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.588P | Frame ring of flame burner Elco          |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.607P | Extensão cano de exaustão                |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.610P | exhaust pipe deviator                    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.611P | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.617  | Premix chamber gas para RG130            |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.623P | Tubo de compensação da conexão           | 7304.90.11 | 91,45                               |
| 70.00.624P | Tubo de compensação da conexão           | 3917.32.40 | 117,29                              |
| 70.00.631  | Mangueira de ar D40x350mm                | 3917.31.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 70.00.637P | Espaçador sleeve para gas burner blower  | 7326.90.90 | 281,30                              |
| 70.00.655P | Mangueira ondulada 1150mm                | 8307.10.90 | 800,51                              |
| 70.00.656P | Tubulação de exaustão d=50mm             |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.657P | Tubulação de exaustão d=50mm             |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.659P | Tubulação de exaustão d=38,5mm           |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.660P | Tubulação de exaustão d=63,5mm           |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.661P | Tubulação de exaustão d=50mm             |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.662P | Mangueira de ar Dispositivo de fixação 5 |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.663P | Mangueira de ar Dispositivo de fixação 4 |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.704P | Sound absorber blower steam generator    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.728  | Caixa de estofamento EGO 67.06100.100    |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.759P | Protecção do fluxo para aparelhos a gás  |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.793P | Protecção do fluxo para aparelhos a gás  |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.870P | Flange para burner blower RG118 com Junt |            | Sob Consulta                        |
| 70.00.871P | Flange para burner blower RG118 com Junt | 7307.21.00 | 138,77                              |
| 70.01.031P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.067P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.070P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.074P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.078P | Burner pipe                              |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.148P | Junta para blower burner                 | 4016.93.00 | 59,45                               |
| 70.01.165P | Adaptador de mangueira de ar reto DN50   | 3926.90.90 | 118,42                              |
| 70.01.166P | Adaptador de mangueira de ar 90° DN50    | 3926.90.90 | 129,02                              |
| 70.01.167P | Adaptador de mangueira de ar reto DN40   |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.168P | Adaptador de mangueira de ar 90° DN40    |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.198P | Ventilador de gás / kit válvula de gás,  | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 70.01.200P | Ventilador de gás / kit válvula de gás,  | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 70.01.209S | Caixa para controle da ignição, exclusiv | 8419.90.90 | 3003,77                             |
| 70.01.249S | Kit de eletrodos de ignição para gerador | 8545.11.00 | 841,22                              |
| 70.01.250S | Kit de eletrodos de ignição para gerador | 8545.11.00 | 821,47                              |
| 70.01.258P | Junta para ignition electrode            | 6815.99.90 | 16,05                               |
| 70.01.268P | Tubo de compensação da conexão           | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 70.01.275S | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1616,79                             |
| 70.01.276S | Burner steam gen. kit                    |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.277S | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1795,78                             |
| 70.01.278S | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 2033,86                             |
| 70.01.279S | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 2406,70                             |
| 70.01.326P | Fornecimento de ar, ar quente            | 3917.31.00 | 1859,98                             |
| 70.01.327P | Fornecimento de ar, ar quente            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.328P | Fornecimento de ar, ar quente            | 3917.31.00 | 2318,43                             |
| 70.01.329P | Fornecimento de ar, ar quente            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.330P | Fornecimento de ar, vapor                |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.331P | Fornecimento de ar, vapor                | 3917.31.00 | 1027,02                             |
| 70.01.332P | Fornecimento de ar, ar quente, topo      |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.333P | Fornecimento de ar, ar quente            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.334P | Fornecimento de ar, ar quente, topo      | 3917.31.00 | 738,07                              |
| 70.01.335P | Fornecimento de ar, ar quente            | 3917.31.00 | 772,28                              |
| 70.01.336S | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 2035,31                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 70.01.369P | Extensão cano de exaustão                |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.372P | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.373P | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.500P | Extensão cano de exaustão                |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.504P | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.530S | Caixa para controle da ignição, exclusiv | 8419.90.90 | 2905,42                             |
| 70.01.593P | Exhaust pipe (Draft diverter)            |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.604S | Holder for ignition box for service      |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.606S | Gas connection manifold                  |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.607S | Gas connection manifold                  |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.608S | Gas connection manifold                  |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.609S | Gas connection manifold                  | 7326.90.90 | 3452,50                             |
| 70.01.622P | Mangueira corrugada de vedação           | 4016.93.00 | 13,24                               |
| 70.01.652P | Disco perfurado para o queimador do gera |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.653P | Disco perfurado para o queimador do gera |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.674S | Ventilador de gás / kit válvula de gás,  | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 70.01.749S | Ventilador de gás / kit válvula de gás,  | 8419.90.90 | 3994,57                             |
| 70.01.750S | Ventilador de gás / kit válvula de gás,  | 8419.90.90 | 3938,48                             |
| 70.01.772S | Gas connection manifold                  |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.777S | Gas connection manifold                  |            | Sob Consulta                        |
| 70.01.786P | Mangueira corrugada de vedação           |            | Sob Consulta                        |
| 7000.0101P | Marcador de giz Maxx 260 5+15 amarelo né |            | Sob Consulta                        |
| 72.00.003  | DG-Brenner 61/G 01/04                    |            | Sob Consulta                        |
| 72.00.008  | DG-Brenner 62/G 01/04                    |            | Sob Consulta                        |
| 72.00.009  | DG-Brenner 101/G 01/04                   | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 72.00.020P | Junta para burner carrier                | 4016.93.00 | 125,68                              |
| 72.00.048P | Insulation para burner steam gen.        | 6806.90.90 | 102,03                              |
| 72.00.067P | Junta para burner carrier                | 4016.93.00 | 192,36                              |
| 72.00.077P | 2x Insulation para burner steam gen.     | 6806.90.90 | Sob Consulta                        |
| 72.00.408P | Junta para burner carrier                | 4016.93.00 | 199,12                              |
| 72.00.490P | Abraçadeira em V 70mm direita            | 7326.19.00 | 367,95                              |
| 72.00.492P | Abraçadeira em V 50mm direita            | 7326.19.00 | 216,72                              |
| 72.00.504P | Fixing plate Gerador de vapor thermostat |            | Sob Consulta                        |
| 72.00.505P | Fixing plate Gerador de vapor thermostat | 7326.90.90 | 101,44                              |
| 74.00.034S | Ignitionelectrode para ar quente         | 8545.11.00 | 356,40                              |
| 74.00.134P | ar quente Trocador de calor              |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.142P | ar quente Trocador de calor              |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.148P | ar quente Trocador de calor              | 8419.50.90 | 8068,24                             |
| 74.00.155P | ar quente Trocador de calor              |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.170P | ar quente Trocador de calor baixo        |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.175P | ar quente Trocador de calor Superior     |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.180P | ar quente Trocador de calor baixo        |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.183P | ar quente Trocador de calor Superior     | 8419.50.90 | 11906,29                            |
| 74.00.230P | Ignitionelectrode1 para ar quente        | 8545.11.00 | 553,32                              |
| 74.00.234P | Junta ar quente Trocador de calor/interi | 6815.19.00 | 140,94                              |
| 74.00.235  | Elektrode 2 f. HL 61-202 01/04           | 8545.11.00 | Sob Consulta                        |
| 74.00.235S | Ignitionelectrode2 para ar quente        | 8545.11.00 | 212,03                              |
| 74.00.290P | Junta electrode ar quente                | 6815.99.90 | 11,99                               |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 74.00.296P | Junta para Trocador de calor baixo       | 6815.99.90 | 84,04                               |
| 74.00.301P | Junta para blower burner                 | 4016.93.00 | 49,28                               |
| 74.00.308P | Gas connection manifold 2x3/4"           | 8419.90.90 | 736,01                              |
| 74.00.309P | Gas connection manifold 3x3/4"           |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.310P | Flange para burner blower RG130          | 7326.90.90 | 303,74                              |
| 74.00.313  | Mating flange Trocador de calor          | 7307.21.00 | Sob Consulta                        |
| 74.00.317  | Junta para Trocador de calor Superior    |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.318P | Junta para Trocador de calor Superior    |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.340  | Brenner ges. f. HL 061/G 01/04           |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.345  | Brenner ges. f. HL 101/201/G 01/04       |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.373P | RACCORD DEMONT. POUR SONDE THERMOCOUPLE  |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.386P | Druckfeder Vitro VCC                     |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.461  | Turbine foyer gaz TJ 200 G               |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.462P | TRESSE D'ETANCHEITE 200 GAZ/P-GAZ D40    |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.507P | Dichtung Heizraum 200Gaz Frimax D35<N°46 |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.511  | TRESSE BASIC 200G / TJ 200G <            |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.519P | BRULEUR RADIANT ACD                      |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.538P | VOLET D'AIR BRULEUR ELCO                 |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.633P | Mixing tube WG5N/1A                      |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.685P | Flansch führ Luft Eingang                |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.724P | ar quente Trocador de calor              | 8419.50.90 | 8154,05                             |
| 74.00.745P | ar quente Trocador de calor              | 8419.50.90 | 7754,26                             |
| 74.00.758P | ar quente Trocador de calor              | 8419.50.90 | 5471,75                             |
| 74.00.794P | ar quente Trocador de calor baixo        | 8419.50.90 | 8480,64                             |
| 74.00.798P | ar quente Trocador de calor Superior     | 8419.50.90 | 7774,25                             |
| 74.00.813P | Mating flange Trocador de calor          | 7307.21.00 | 99,91                               |
| 74.00.814P | Junta ar quente Trocador de calor/interi | 6815.99.90 | 42,72                               |
| 74.00.842P | Cover for burner EG01B up to 02/03       |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.868P | Mating flange Trocador de calor          |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.869P | Junta ar quente Trocador de calor/interi | 6815.99.90 | 77,49                               |
| 74.00.873P | Eléctrodo de terra para ar quente        | 8545.11.00 | 171,50                              |
| 74.00.881P | Gas connection manifold 3x3/4"           |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.884  | Automatic ignition controller            |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.884S | Automatic ignition controller            | 8419.90.90 | 2724,40                             |
| 74.00.885P | Verschlussdeckel m.Schauglas Brenner WG5 |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.913P | L-isolante para eletrodo de ignição, ar  | 8546.20.00 | 69,24                               |
| 74.00.914P | Regulation air manual adjustment WG5     |            | Sob Consulta                        |
| 74.00.981S | ar quente Trocador de calor              | 8419.50.90 | 9321,99                             |
| 74.01.039P | Eléctrodo de terra para ar quente        | 8545.11.00 | 210,63                              |
| 74.01.054S | ar quente Trocador de calor Superior     | 8419.50.90 | 10258,61                            |
| 74.01.057S | ar quente Trocador de calor baixo        | 8419.50.90 | 9732,06                             |
| 74.01.062S | ar quente Trocador de calor              | 8419.50.90 | 6997,47                             |
| 74.01.118P | Mating flange Trocador de calor          |            | Sob Consulta                        |
| 74.01.119P | 2x Junta ar quente Trocador de calor/int |            | Sob Consulta                        |
| 74.01.124P | 2x Junta ar quente Trocador de calor/int | 6815.99.90 | Sob Consulta                        |
| 74.01.125P | Mating flange Trocador de calor          | 7307.21.00 | 113,22                              |
| 74.01.156S | ar quente Trocador de calor              |            | Sob Consulta                        |
| 74.01.163S | ar quente Trocador de calor Superior     | 8419.50.90 | 15758,02                            |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 74.01.169S | ar quente Trocador de calor baixo         | 8419.50.90 | 16721,47                            |
| 74.01.180S | ar quente Trocador de calor               |            | Sob Consulta                        |
| 8100.0112  |                                           |            | Sob Consulta                        |
| 8100.0112P | Coletor de gotejamento                    |            | Sob Consulta                        |
| 8100.0116  | Coletor de gotejamento da porta           |            | Sob Consulta                        |
| 8100.0116P | Coletor de gotejamento da porta           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.217P | Loqueteau armoire combi 01/07             |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.218P | Gache armoire combi 01/07                 |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.219  | Joint de porte interne Armoire Combi      |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.223  |                                           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.230P | Roda inox sem travagem                    |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.231P | Roda com travagem                         |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.235P | Kit bomba                                 | 8413.81.00 | 25866,08                            |
| 82.00.243P | Mamilo m-m 3/8"                           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.244P | Silent-block                              |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.246P | Tubo de aspiração completo                |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.247P | Kit pescoço de cisne                      |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.254P | Relé temporizado                          | 8536.49.00 | 2106,68                             |
| 82.00.255P | Seletor 2 posições luminosas              |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.256P | Seletor 3 posições sem aderência          |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.257  | Adaptador de fixação por elemento de con  |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.258P | Contacto NO                               | 8536.49.00 | 244,42                              |
| 82.00.259P | Contacto NC                               | 8536.49.00 | 244,42                              |
| 82.00.260P | Indicador luminoso led azul               |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.261P | Klixon 240°                               | 9032.10.90 | 126,92                              |
| 82.00.263P | Cabo de alimentação em espiral com ficha  |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.264P | Suporte de tomada de corrente             |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.265P | Kit elemento aquecedor                    | 8516.80.90 | 4001,51                             |
| 82.00.266  | Logement de gache Armoire Combi           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.268P | Mamilo M3/8"-F1/4"                        |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.269P | Interruptor 3 posições completo           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.270P | Interruptor 2 posições completo           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.271P | Válvula de mudança de óleo                |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.273P | Seletor Ultravent                         |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.274P | Suporte de fusível UltraVent              |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.275  | Therm de sécurité Armoire combi 01/07     |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.280  | Kit rempl.carte régul.Arm Combi >01/07    |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.281P | Übergangsstück Oelwagenpumpe<04/2009      |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.282  | Pega de manobra                           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.283  | Gasket of technical door access           |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.286  | Kit Air baffle Ultravent 112/211          |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.286P | Kit defletores de ar                      |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.288P | Revestimento arredondado                  |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.289P | Revestimento exterior                     |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.291P | Tubo flexível 350mm para carrinho de óleo |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.300P | Conector para tomada                      |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.323P | Motor ventilador Ultravent com suporte    |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.617P | Isolamento completo carrinho de óleo      |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 82.00.674P | Pescoço de cisne para extensão de 100 mm |            | Sob Consulta                        |
| 82.00.759S | Cobertura central traseira com guia de v | 3917.39.00 | 7458,94                             |
|            |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 8300.0087  | SC-Gerador de vapor cpl.                 |            | Sob Consulta                        |
| 8300.0088  | SC-Gerador de vapor cpl.                 |            | Sob Consulta                        |
| 8300.0093  | SC-Gerador de vapor cpl.                 |            | Sob Consulta                        |
| 8300.0098  | SC-Gerador de vapor cpl.                 |            | Sob Consulta                        |
| 8300.0106  | SC-Gerador de vapor isolado              |            | Sob Consulta                        |
| 8300.2300P | Dispositivo de montagem para filling cel |            | Sob Consulta                        |
| 8350.3100  | Gerador de vapor isolado                 | 8402.19.00 | 13086,54                            |
| 8350.3101  | Gerador de vapor isolado                 | 8402.12.00 | 14994,15                            |
| 8350.3102  | Gerador de vapor isolado                 |            | Sob Consulta                        |
| 8350.7111  | Gerador de vapor isolado                 |            | Sob Consulta                        |
| 8354.1302  | Level elektrode insert                   | 9031.80.99 | Sob Consulta                        |
| 8354.1304P | Venting valve para Gerador de vapor      | 8481.40.00 | 274,35                              |
| 8354.1320P | Pump connection spout cpl.               | 3917.32.40 | 159,46                              |
| 8400.0160  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 8404.4000  | Válvula de segurança cpl.                |            | Sob Consulta                        |
| 8410.1001  | Schlauchroller kpl. CC 6/101 Krefft      |            | Sob Consulta                        |
| 8410.1013P | Ducha de mão com rolo guia               |            | Sob Consulta                        |
| 8410.1016  | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 8410.1016P | Ducha de mão com rolo guia               |            | Sob Consulta                        |
| 8430.7002  | Holder para thermostat CD                |            | Sob Consulta                        |
| 8430.7110  | Lamp-unit Completo                       | 8539.21.10 | 1032,25                             |
| 8450.1003  | controle de humidade cpl                 | 9032.89.83 | 9897,55                             |
| 8450.1304P | Válvula de segurança                     |            | Sob Consulta                        |
| 8450.1319  | Drosselklappe mit Überd.CPC61-202*NEU*   | 8481.80.99 | Sob Consulta                        |
| 8450.1319S | Válvula de humidade                      |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1208  | Vent Cobertura Suporte                   |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1209  | Glocke ges C 61-202 4/95                 |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1300  | Parafuso da portaCobertura               | 7907.00.90 | 237,15                              |
| 8455.1316  | Coletor de gotejamento, comout ducha de  |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1317P | Coletor de gotejamento                   |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1342S | Painel da frente cpl.                    |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1377P | Filtro da entrada de ar                  | 5911.90.00 | 119,26                              |
| 8455.1380  | Draft diverter                           |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1382P | Painél lateral esquerdo                  |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1393  | Entrada de arl cpl.                      | 5911.90.00 | Sob Consulta                        |
| 8455.1475P | Coletor de gotejamento plástico w. Placa |            | Sob Consulta                        |
| 8455.1481P |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 8464.1200  | Filtro da entrada de ar                  | 5911.90.00 | 1740,95                             |
| 8464.1307P | Opening mechanism para panel insert      |            | Sob Consulta                        |
| 8470.1002  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 8470.1300P | Porta cpl.                               |            | Sob Consulta                        |
| 8470.1301  | Porta cpl.                               |            | Sob Consulta                        |
| 8470.1301P | Porta cpl.                               |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1001P | Trava para punho da porta                |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1008P | Plug-in baixo para Porta                 |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 8474.1009P | Upper lid Porta, hinge side              |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1014P | Porta Coletor de gotejamento             |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1042  | Vidro externo da porta do forno combinad |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1300  | Fechamento da porta                      | 8301.60.00 | Sob Consulta                        |
| 8474.1304  | Fechamento da porta                      |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1317  | Water stop para door drip tray           |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1337P |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1339  | Inner glass pane                         | 7007.19.00 | 3163,79                             |
| 8474.1340  | Inner glass pane                         |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1348  | 2-step Fechamento da porta               |            | Sob Consulta                        |
| 8474.1377  | Coletor de gotejamento da porta          | 7326.90.90 | 977,04                              |
| 8474.1379  | Coletor de gotejamento da porta          | 7326.90.90 | 1779,37                             |
| 8474.1410P | Fechamento da porta                      | 8301.60.00 | 2923,32                             |
| 8506.0104  | Motor shaft Junta Montante de sustentaçã | 4016.93.00 | 206,98                              |
| 8514.1016  | Interior lamp cpl.                       |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1017P | Junta frame para Luz interior            |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1018P | Reflector para Luz interior              | 8536.90.90 | 534,55                              |
| 8514.1025  | HGW stopper para oven rack rail direito  | 7907.00.90 | 434,79                              |
| 8514.1034  | Junta frame com glass and Juntas         | 8419.90.90 | 998,35                              |
| 8514.1038P | Prendedor da porta                       |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1300P | Locating bolt bottom paraarticulado rack |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1301  | Locating bolt top paraarticulado rack    |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1307P | Prendedor da porta                       | 8301.60.00 | 1927,62                             |
| 8514.1339  | Motor shaft Junta Montante de sustentaçã | 4016.93.00 | 78,54                               |
| 8514.1343P | Junta flange                             |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1346P | Rotating nozzle para CleanJet            |            | Sob Consulta                        |
| 8514.1348  | Reed contact kit para CleanJet           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1305P | Air flowAnél para Defletor de ar         |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1328  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1328P | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1329P | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1332P | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1334  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1336  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1342  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1343P | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1344  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1355  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8516.1357  | Defletor de ar                           |            | Sob Consulta                        |
| 8612.0117  | Gas nozzle 20.6l/min                     |            | Sob Consulta                        |
| 8612.0120  | Gas nozzle 44,3 l/min                    |            | Sob Consulta                        |
| 8612.0122  | Gas nozzle 20.2 l/min (29mbar)           |            | Sob Consulta                        |
| 8612.0124  | Gas nozzle 38.1l/min                     |            | Sob Consulta                        |
| 8630.0109  | T-fitting cpl. para ducha de mão         |            | Sob Consulta                        |
| 8655.1001  | Ducha de mão com rolo guia               |            | Sob Consulta                        |
| 8655.2000  | Ducha de mão com rolo guia               |            | Sob Consulta                        |
| 8655.2006  | Ducha de mão com rolo guia               | 8481.80.19 | 5409,35                             |
| 8655.2020P | Ducha de mão com rolo guia               | 8419.90.90 | 3823,31                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 8655.2101  | CleanJet cleaning arm 101-202            |            | Sob Consulta                        |
| 8655.5000  | Ducha de mão com rolo guia               |            | Sob Consulta                        |
| 8664.1007P | Distribuição de água unit                |            | Sob Consulta                        |
| 8664.1300  | Conexão T-fitting ducha de mão           |            | Sob Consulta                        |
| 8664.1300S | Conexão T-fitting ducha de mão           | 3917.29.00 | 216,07                              |
| 8664.1301S | Conexão de água T-fitting                | 3917.29.00 | 211,83                              |
| 8664.1347P | Dispositivo de fixação para CleanJetbomb |            | Sob Consulta                        |
| 8664.1354P | Container para CleanJet                  |            | Sob Consulta                        |
| 8664.1368  | ClenJet Jogo de mangueiras               |            | Sob Consulta                        |
| 8664.1385  | Distribuição de água                     |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1013  | NIMM 8666.1021                           |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1014  | NIMM 8666.1021                           |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1201P | Flange control nozzle                    |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1204  | Quenching nozzle front                   |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1206  | Bico de controle D1                      |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1221  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1316  | Flange quenching chamber                 |            | Sob Consulta                        |
| 8666.1325  | Cross bar para flange quenching chamber  |            | Sob Consulta                        |
| 8668.1313P | ar quente burner                         |            | Sob Consulta                        |
| 8668.1315P | Burner pipe *Steam*                      |            | Sob Consulta                        |
| 8668.1337P | ar quente Trocador de calor 2            |            | Sob Consulta                        |
| 8668.1346P | Flange de conexão para measuring disc    |            | Sob Consulta                        |
| 8668.1362P | Conexão do soprador                      |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1006  | Sensor motor                             | 9032.89.82 | 8168,25                             |
| 8680.1009  | Flap Carcaça cpl. com motor              |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1200  | Suporte para controle de humidade        |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1201  | Holding Suporte Válvula de segurança     |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1300P | controle de humidade syphon              |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1301  | controle de humidade syphon              |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1302  | controle de humidade syphon              | 3917.32.40 | 449,52                              |
| 8680.1303  | controle de humidade syphon              | 9032.89.83 | 438,78                              |
| 8680.1304  | controle de humidade syphon              |            | Sob Consulta                        |
| 8680.1311  | Jogo de mangueiras para controle de humi | 4009.11.00 | 217,48                              |
| 87.00.000  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 3603,83                             |
| 87.00.001  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 5439,02                             |
| 87.00.007  | Retrofit kit interface RS232             |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.010  | Memory-Stick Standard                    | 8542.32.21 | 377,88                              |
| 87.00.016  | Retrofit kit ducha de mão                | 8419.90.90 | 4069,48                             |
| 87.00.017  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.018  | Control panel insert with overlay        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.021  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.022  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.025  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.026  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.030  | Control panel insert with overlay        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.037  | Memory-Stick kit incl. USB cable         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.039  | External memory flashed                  | 8542.32.21 | 511,33                              |
| 87.00.040  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.044  | Umbausatz KT-Sousvide SCC 201/202 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.054  | Burner ar quente kit                     | 8419.90.90 | 4451,76                             |
| 87.00.055  | Burner ar quente kit                     | 8419.90.90 | 5625,28                             |
| 87.00.056  | Burner ar quente kit                     | 8419.90.90 | 3622,35                             |
| 87.00.057  | Burner ar quente kit                     | 8419.90.90 | 3955,29                             |
| 87.00.058  | Termopar da caixa de controle B2, para m | 9033.00.00 | 658,45                              |
| 87.00.065  | kit de reparo bulb socket                | 8536.61.00 | 548,85                              |
| 87.00.066  | Vent Cobertura w. EspaçadorAnél          | 7326.90.90 | 815,10                              |
| 87.00.067  | Kit de conversão core temp. locating dev | 9032.89.82 | 237,14                              |
| 87.00.072  | Control panel insert with overlay        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.073  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.076  | Retrofit kit interface Ethernet          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.077  | Fixing Suporte kit para interior glass p | 7326.90.90 | 209,81                              |
| 87.00.079  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.090  | Retrofit kit Coletor de gotejamento para | 7326.90.90 | 1983,73                             |
| 87.00.092  | Retrofit kit isolating transparamer      | 8504.31.11 | 4814,93                             |
| 87.00.093  | Retrofit kit isolating transparamer      | 8504.31.11 | 3687,68                             |
| 87.00.094  | Termopar para elemento aquecedor         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.094P | Termopar para elemento aquecedor         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.095  | Retrofit kit safety door latch           |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.096  | Kit de conversão meat probe sensor       | 9033.00.00 | 1738,93                             |
| 87.00.097  | Kit de conversão meat probe sensor       | 9033.00.00 | 1389,34                             |
| 87.00.101  | Defletor de ar Completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.102  | Defletor de ar Completo                  | 7326.90.90 | 7470,66                             |
| 87.00.103  | Chave USB com software                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.112  | Junta espuma                             | 4016.93.00 | Sob Consulta                        |
| 87.00.114P | 5x Anilha Téflon para Termopar CDC       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.115  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.117  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.118  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.120  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.121  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.122  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.123  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.124  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.125  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.127  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.128  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.129  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.130  | Defletor de ar Completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.131  | Defletor de ar                           | 7326.90.90 | 3952,48                             |
| 87.00.133  | Retrofit kit surge guard                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.134  | Retrofit kit Energy_opt. SCC             |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.135  | Retrofit kit Energy_opt. CM              |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.136  | Kit de conversão buzzer                  | 8531.80.00 | 413,41                              |
| 87.00.137  | Kit de conversão Trolley selante         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.138  | Kit de conversão Trolley selante         | 4016.93.00 | 1073,38                             |
| 87.00.139  | Kit de conversão CM-PCB                  | 8419.90.90 | 5347,73                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.140  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.141  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.142  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.143  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.144  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.145  | Defletor de ar cpl.                      | 7326.90.90 | 3782,76                             |
| 87.00.146  | Defletor de ar cpl.                      | 7326.90.90 | 4363,23                             |
| 87.00.148  | Air baffle cpl.                          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.151  | Retrofit kit pow.sup. unit/UltraVent     |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.153  | Jogo de fios de conexão directa de Ultr  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.161  | Painel comando Vitro + plastrão RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.162  | Painel comando Vitro + plastrão RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.165  | EEPROM "flashed"                         | 8542.32.21 | 309,42                              |
| 87.00.169  | Roda sem travagem ø80 Variomobil         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.170  | Roda AF diâm.80                          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.171  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.173  | Kit Evac e Medição de Pressão            |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.179P | E-Control box cpl. UltraVent             |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.185  | Retrofit kit selagem clima valve duo     |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.187  | Defletor de ar Completo                  | 7326.90.90 | 3421,01                             |
| 87.00.188  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.189  | Retrofit kit Removing Core temp. sensor  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.190  | Retrofit kit locking Defletor de ar to d |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.191  | External memory *neutral*                | 8542.32.21 | 316,67                              |
| 87.00.192P | Bomba de carro de azeite                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.195  | Válvula de tomada para Túlipa Negra      | 3919.90.90 | Sob Consulta                        |
| 87.00.196P | Válvula de tomada para Túlipa Branca     |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.237P | Elemento aquecedor                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.245  | Termóstato 50°C aquecer Carro de azeite  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.246P | Termóstato 75°C bomba Carro de azeite    |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.251  | Kit ducha de mão                         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.253  | Retrofit kit, safety lock                |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.255  | Túlipa de chuveiro negra                 | 3926.90.90 | 1599,36                             |
| 87.00.256  | Túlipa de chuveiro azul                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.258  | Air baffle cpl.                          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.259  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.260  | Retrofit kit *Signal horn* 61-102        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.261  | Retrofit kit *Signal horn* 201/202       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.264  | Painel comando Vitro + plastrão RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.265  | Painel comando Vitro + plastrão RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.266P | Control unit cpl.                        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.274P | Carcaça da Caixa de conexão de força par |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.276  | Retrofit kit add. air filter para gas un |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.279  | Retrofit kit Safety temperature limiter  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.325  | Kit de conversão Mangueira de silicone c | 3917.40.90 | Sob Consulta                        |
| 87.00.327  | Venting Extensão para Service            |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.330  | kit de reparo moistening nozzle          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.333  | Retrofit kit Teflon sliding rail, Trolle |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.334P | Jumper X27                               |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.335  | Kit platina X-Relé                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.336  | Kit platina X-Relé                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.339  | Termopar para medição interna da tempera | 9033.00.00 | 482,80                              |
| 87.00.340  | Kit eletroválvula de descompressão 3/8"  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.342  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.343S | Parafuso tranca para painel de controle  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.344  | Kit de modificação Sicotronic            |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.358P | Grease filter for engine                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.359  | Control panel insert with overlay        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.361  | Contator K3-24B00 + auxiliar 1xNO        | 8536.49.00 | 1328,71                             |
| 87.00.362  | Contator K3-24B00 + auxiliar 1xNO        | 8536.49.00 | 1223,56                             |
| 87.00.363  | Contator K3-40B00 + auxiliar 1xNO        | 8536.49.00 | 1628,78                             |
| 87.00.364  | Defletor de ar Completo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.366  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1635,26                             |
| 87.00.367  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2376,63                             |
| 87.00.368  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.369  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.370  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1532,08                             |
| 87.00.371  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1532,67                             |
| 87.00.372  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1500,27                             |
| 87.00.373  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.374  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2392,23                             |
| 87.00.375  | Heating element with gasket, delta       | 8516.80.90 | 2472,11                             |
| 87.00.376  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2376,34                             |
| 87.00.378  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2576,03                             |
| 87.00.379  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2414,08                             |
| 87.00.381  | THK 230V 9kW o.Rohr 62-202 Stern. 01/04  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.382  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.383  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 6979,75                             |
| 87.00.384  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3845,55                             |
| 87.00.385  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 10286,23                            |
| 87.00.386  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3691,76                             |
| 87.00.387  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.388  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.389  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.390  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 6382,23                             |
| 87.00.391  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.392  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 10556,33                            |
| 87.00.393  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.394  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3493,95                             |
| 87.00.395  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 7037,45                             |
| 87.00.396  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 6040,26                             |
| 87.00.397  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 10229,96                            |
| 87.00.398  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.399  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 2084,90                             |
| 87.00.400  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3622,97                             |
| 87.00.401  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.402  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.403  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.404  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 6783,53                             |
| 87.00.405  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 7032,21                             |
| 87.00.406  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 6753,65                             |
| 87.00.407  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 7397,51                             |
| 87.00.408  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 11132,41                            |
| 87.00.409  | Conjunto de aquecimento com gaxeta *KFC* |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.411  | Gerador de vapor isolado *Service*       | 8402.19.00 | 9804,75                             |
| 87.00.412  | Gerador de vapor isolado *Service*       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.413  | Gerador de vapor isolado *Service*       | 8402.19.00 | 11574,77                            |
| 87.00.414  | Gerador de vapor isolado *Service*       | 8402.19.00 | 12742,04                            |
| 87.00.415  | Gerador de vapor isolado *Service*       | 8402.19.00 | 12936,40                            |
| 87.00.416  | Gerador de vapor isolado *Service*       | 8402.19.00 | 15193,01                            |
| 87.00.417P | Repare o grupo para o selo do eixo 01/20 | 8484.20.00 | 365,13                              |
| 87.00.418  | Kit filtro de sucção da tampa 111-311P   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.423  | Carcaça metálica p/ bomba de limpeza     | 7326.90.90 | 1254,12                             |
| 87.00.424  | Carcaça para bomba de limpeza            |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.427  | Contactador-retrofit kit                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.431  | Contactador-retrofit kit                 | 8536.49.00 | 1686,70                             |
| 87.00.435  | Conjunto de aquecimento com gaxeta *KFC* |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.436  | Retrofit kit *Service25*                 | 7326.90.90 | 449,46                              |
| 87.00.442  | Kit de conversão fechamento da porta     | 8301.60.00 | 2731,70                             |
| 87.00.444  | Conjunto de aquecimento com gaxeta *KFC* |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.448  | Kit de rempl. contacteur TJ 110/200Gaz   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.449  | Kit de remplacement contacteur TJ 200    |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.450  | Burner steam gen.                        | 8419.90.90 | 2828,98                             |
| 87.00.451  | Burner steam gen.                        | 8419.90.90 | 3326,57                             |
| 87.00.452  | Burner steam gen.                        | 8419.90.90 | 3479,04                             |
| 87.00.453  | Burner steam gen.                        | 8419.90.90 | 4598,16                             |
| 87.00.454  | Burner steam gen.                        | 8419.90.90 | 5604,79                             |
| 87.00.455  | Repare o defletor de ar support          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.456  | Kit proteção de platina de comando       | 8419.90.90 | 820,97                              |
| 87.00.457  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.462  | Kit de substituição cabo de válvula de p |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.464  | Kit de modificação Adaptador de Ethernet |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.466  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.468  | Kit de conversão Mangueira de silicone c | 3917.32.40 | Sob Consulta                        |
| 87.00.469  | Umbausatz-Belüftungsschl. f.KD 101-202   | 9032.90.99 | Sob Consulta                        |
| 87.00.470  | Termopar do controle de umidade B4 com j | 9033.00.00 | 232,31                              |
| 87.00.471P | 5x Service jumper B4                     |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.474  | Conjunto tampa, bainha e juntas de válvu |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.475  | Tubo de evacuação panela                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.476  | Jogo de mangueiras *serviço*             |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.477  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.479P | Termopar para medição interna da tempera | 9033.00.00 | 408,75                              |
| 87.00.484  | Panela                                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.486  | Panela NP                                |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.487  | Panela 211 P                             |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.489  | Panela 211 NP                            |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.492  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.493  | Kit for exchange of pan                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.494  | Kit for exchange of pan                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.495  | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 4442,08                             |
| 87.00.496  | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 8974,07                             |
| 87.00.497  | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 4862,54                             |
| 87.00.498  | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 10746,58                            |
| 87.00.499  | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 9985,42                             |
| 87.00.500  | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 11912,57                            |
| 87.00.505  | Tomada 2P+T 16A (IT)                     |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.513  | Termopar do panela direito               | 9032.89.82 | Sob Consulta                        |
| 87.00.526  | Kit limitador de torque                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.529  | Painel comando bloqueável vitro com plas |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.530  | Painel comando bloqueável vitro com plas |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.532  | Painel comando bloqueável vitro com plas | 8419.90.90 | 9796,65                             |
| 87.00.533  | Control panel Vitro with overlay Metos   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.535  | Painel comando sem Vitro plastrão Ration |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.538  | Painel comando sem Vitro plastrão Ration | 8419.90.90 | 7900,97                             |
| 87.00.540  | Trinco de Mrtal da Porta com Parafuso    | 8301.40.00 | 945,84                              |
| 87.00.541  | Lâmpada do interior do jogo de retrofit  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.542  | Umbausatz*externer KT*SCC 61-102 01/04   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.547  | Kit painel controlo vitro cerâm RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.550  | Kit painel controlo vitro cerâm RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.553  | Kit painel controlo vitro cerâm RATIONAL |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.555  | Kit de modificação Energy_opt.           |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.559  | Kit sensor térmico                       | 9033.00.00 | 1639,30                             |
| 87.00.560  | Mode switch                              |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.561  | Jogo da gaxeta para o motor D15          | 8484.20.00 | 517,15                              |
| 87.00.562  | Jogo da gaxeta para o motor D17          | 8484.20.00 | 537,89                              |
| 87.00.563  | Jogo da gaxeta para o motor D17          | 4016.93.00 | 469,26                              |
| 87.00.564  | Jogo da gaxeta para o motor D15          | 8484.20.00 | 456,82                              |
| 87.00.566  | Hand pop riveter                         | 8205.59.00 | 2001,65                             |
| 87.00.567P | Feixe prolongador para termostato de seg |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.568  | Conversion kit socket 2P+T 16A (France)  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.569  | Kit prise de courant DE Thermojet 06/12  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.576  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.578  | Automatic ignition controller            |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.582  | Kit tampa                                |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.583  | Kit tampa                                |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.584  | Parafuso M8x20 com arruela plana         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.585  | Jogo do transformador de força           | 8504.40.90 | 2475,58                             |
| 87.00.586  | Kit elemento aquecedor 1400 W 230V       | 8516.80.90 | 1232,52                             |
| 87.00.587  | Kit elemento aquecedor 1400 W 445V       | 8516.80.90 | 1159,97                             |
| 87.00.588  | Kit elemento aquecedor 1400 W 200V       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.589  | Kit +arvore inclinação de cuba           |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.590  | Kit de substituição motor válvula de pan |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.591  | Kit de substituição motor válvula de pan |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.592  | Kit de substituição motor válvula de pan |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.593  |                                          |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.601P | Bundle adaptation X25/3 jack lid lock    |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.603  | Kit transformador de alimentação cilindr |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.604  | Minuterie Frimax Basic                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.606  | Kit de substituição motor válvula de pan |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.607  | Kit de substituição motor válvula de pan |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.608  | Kit de substituição motor válvula de pan |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.613  | Kit tubo 315mm Ø50 para quadrado 50x50   |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.615  | Painel comando sem Vitro plastrão Ration |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.618  | Alavanca esquerda de comando de válvula  | 3926.90.90 | 681,78                              |
| 87.00.619  | Alavanca direita de comando de válvula d | 3926.90.90 | 682,56                              |
| 87.00.620  | Kit eixo Autolift                        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.622  | Gerador de impulsos com junta            | 8533.31.10 | 774,57                              |
| 87.00.625  | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.627  | Forro de tampa com junta                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.630  | Kit de conversão Mangueira de silicone c | 3917.40.90 | 1536,45                             |
| 87.00.631  | Ventilador de arrefecimento com fixação  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.632  | Kit panela esquerdo                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.633  | Kit panela direito                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.638  | Kit de conversão *proteção contra colisã |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.641  | Kit de reparação, espaçador para maçanet | 8301.60.00 | 95,16                               |
| 87.00.642  | Kit pressostato 20 mbar                  | 9026.20.90 | 2866,13                             |
| 87.00.643  | Rodízio bloqueio completo 211P-311P      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.647  | Kit pan replacement                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.648  | Kit pan replacement                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.649  | Kit pan replacement                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.650  | Kit pan replacement                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.651  | Kit de conversão, umedecendo             | 7304.41.90 | 123,94                              |
| 87.00.652  | Kit de aprimoramento pedaço de slides    |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.653  | Repare o grupo para pre heat mechanism p | 8419.90.90 | 5418,11                             |
| 87.00.654  | Repare o grupo para pre heat mechanism p | 8419.90.90 | 6094,91                             |
| 87.00.655  | Sensor de fluxo com cabo                 | 9028.20.10 | 1305,15                             |
| 87.00.656  | Kit de conversão disjuntor diferencial / |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.657  | Kit de conversão disjuntor diferencial / |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.658  | Kit de substituição platina I/O A4       | 8419.90.90 | 9751,16                             |
| 87.00.659  | Kit parafuso de fim de curso panela baix |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.662  | Kit de eletrodos de ignição para gerador | 8545.11.00 | 715,29                              |
| 87.00.666  | Kit panela direito                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.674  | Kit elemento aquecedor 2287W 230V        | 8516.80.90 | 1644,31                             |
| 87.00.675  | Kit elemento aquecedor 2140 W 200V       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.677  | Painel comando sem Vitro plastrão Ration |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.680  | Elemento aquecedor                       | 8481.80.95 | 3897,32                             |
| 87.00.681  | Kit interruptor diferencial para tomada  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.682  | Kit interruptor diferencial para tomada  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.684  | Kit eletroválvula de descompressão 3/8"  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.685  | Bomba para cleaning UP30 *USA/CN*        | 8413.81.00 | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.00.687  | Kit ducha de mão                         | 8419.90.90 | 3400,33                             |
| 87.00.688  | Kit de adaptação tomada de pressão       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.690P | Calha ómega L40mm                        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.692P | Bundle for electronic filter kit         |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.693  | Kit de substituição do filtro CEM 40.02. | 8543.90.90 | 1588,36                             |
| 87.00.696  | Kit junção do enrolador do chuveiro 112- |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.697  | Kit junção do enrolador do chuveiro 112L |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.698  | Kit manutenção dos microrruptores chassi |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.699  | Conjunto suporte exterior da tampa       | 8419.90.90 | 170,05                              |
| 87.00.700  | Kit microrruptor posição válvula de pane |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.702  | Tampa de obturação tulpia de chuveiro 11 |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.716  | Kit elemento aquecedor 2187W 445V        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.717  | Kit panela esquerdo                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.718  | Kit panela direito                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.723S | Cable control harness                    |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.729S | Chicote de fios do cabo de controle      |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.730S | Retrofit kit rodízio para suporte        |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.762S | Kit de reparação de rodas para armação m |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.771S | Caixa para controle da ignição, exclusiv | 8419.90.90 | 3090,71                             |
| 87.00.792S | Kit de dobradiças para compartimento de  |            | Sob Consulta                        |
| 87.00.808S | Kit de placas de fixação para pernas     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.004  | Retrofit kit interface Ethernet          | 8544.42.00 | 998,19                              |
| 87.01.004F | Retrofit kit interface Ethernet          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.005  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2221,63                             |
| 87.01.006  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2301,62                             |
| 87.01.009  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1643,85                             |
| 87.01.010  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1520,16                             |
| 87.01.011  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1663,91                             |
| 87.01.012  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.013  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1498,89                             |
| 87.01.014  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.016  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2488,87                             |
| 87.01.017  | THK 230V 18kW o.Rohr 62-202*Stern 02/11  | 8516.80.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.018  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2492,51                             |
| 87.01.019  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2207,68                             |
| 87.01.021  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2717,43                             |
| 87.01.022  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 2717,43                             |
| 87.01.023  | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1735,10                             |
| 87.01.024  | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1935,00                             |
| 87.01.025  | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1734,07                             |
| 87.01.026  | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1895,22                             |
| 87.01.027  | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 1889,53                             |
| 87.01.028  | Burner steam gen. kit                    | 8419.90.90 | 2418,42                             |
| 87.01.033  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.034  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3709,83                             |
| 87.01.035  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.036  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3773,69                             |
| 87.01.037  | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3773,69                             |

| Material  | Descrição                               | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.038 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 3743,07                             |
| 87.01.039 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.046 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5719,85                             |
| 87.01.047 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.048 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5859,64                             |
| 87.01.049 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5859,64                             |
| 87.01.053 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5829,33                             |
| 87.01.054 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.056 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 6084,14                             |
| 87.01.057 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.058 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 9070,35                             |
| 87.01.059 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.061 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 9196,89                             |
| 87.01.062 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.065 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5802,79                             |
| 87.01.066 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.067 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 6234,26                             |
| 87.01.068 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.071 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 9221,97                             |
| 87.01.072 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.073 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 9463,20                             |
| 87.01.074 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.075 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 3709,83                             |
| 87.01.076 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5715,03                             |
| 87.01.077 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 5802,79                             |
| 87.01.078 | Conjunto de aquecimento com gaxeta      | 8516.80.90 | 9331,00                             |
| 87.01.079 | Burner hot air                          | 8419.90.90 | 2568,23                             |
| 87.01.080 | Burner hot air                          | 8419.90.90 | 2524,00                             |
| 87.01.081 | Burner hot air                          | 8419.90.90 | 2567,81                             |
| 87.01.082 | Burner hot air                          | 8419.90.90 | 2471,99                             |
| 87.01.089 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 4400,33                             |
| 87.01.090 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 5597,69                             |
| 87.01.091 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 5642,04                             |
| 87.01.092 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 7751,11                             |
| 87.01.093 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 6362,66                             |
| 87.01.094 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 9224,82                             |
| 87.01.095 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 8810,50                             |
| 87.01.096 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 9528,53                             |
| 87.01.097 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 10969,12                            |
| 87.01.098 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 11739,85                            |
| 87.01.099 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 12365,64                            |
| 87.01.100 | Gerador de vapor isolado *Service*      | 8402.19.00 | 14402,57                            |
| 87.01.101 | Inserção do painel de controle com over |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.102 | Inserção do painel de controle com over |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.103 | Inserção do painel de controle com over |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.104 | Inserção do painel de controle com over |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.105 | Inserção do painel de controle com over |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.106 | Inserção do painel de controle com over |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.111  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.112  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.115  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.117  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2666,04                             |
| 87.01.128  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.130  | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.131  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 8025,84                             |
| 87.01.132  | Air baffle                               | 8419.90.90 | 6829,35                             |
| 87.01.133  | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.134  | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.135  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 13181,09                            |
| 87.01.136  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 13560,64                            |
| 87.01.137  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 15373,77                            |
| 87.01.138  | Air baffle                               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.139  | Air baffle *assar*                       | 7326.90.90 | 7660,22                             |
| 87.01.140  | Air baffle *assar*                       | 7326.90.90 | 8414,45                             |
| 87.01.141  | Air baffle *assar*                       | 7326.90.90 | 7653,32                             |
| 87.01.142  | Air baffle *assar*                       | 7326.90.90 | 9251,46                             |
| 87.01.143  | Air baffle *assar*                       | 7326.90.90 | 17739,92                            |
| 87.01.144  | Air baffle *assar*                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.145  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 6670,29                             |
| 87.01.146  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 6043,99                             |
| 87.01.147  | Air baffle                               | 7326.90.90 | 7630,35                             |
| 87.01.148  | Válvula de gás SEP *vapor*               | 8481.80.92 | 2374,47                             |
| 87.01.149  | Válvula de gás SEP *vapor*               | 8481.80.92 | 2361,47                             |
| 87.01.150  | Válvula de gás SEP *vapor*               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.151  | Válvula de gás SEP *vapor*               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.152  | Válvula de gás RH *ar quente*            | 8481.80.92 | 2335,18                             |
| 87.01.153  | Válvula de gás RH *ar quente*            | 8481.80.92 | 2321,64                             |
| 87.01.154  | Válvula de gás RH *ar quente*            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.155  | Válvula de gás RH *ar quente*            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.159  | Premix chamber gas para ar quente        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.162P | Installation Kit Ultravent Plus 61/101/E |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.163P | Installation Kit Ultravent Plus 201/E    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.166  | Retrofit kit Energy_opt. CM_P            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.172  | Jogo de acessórios para o conjunto de aq | 8419.90.90 | 212,06                              |
| 87.01.173  | Retrofit kit screw pinos Reto D6x19      | 7318.13.00 | 258,03                              |
| 87.01.174  | Retrofit kit screw pinos Reto D6x30      | 7318.13.00 | 325,38                              |
| 87.01.175  | Retrofit kit ducha de mão                | 8419.90.90 | 4580,22                             |
| 87.01.176P | Repare o grupo para multip. conector da  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.179  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.188  | Jogo da gaxeta para o motor D15          | 8484.20.00 | 391,81                              |
| 87.01.218  | Eletrodo de nivel para ident. de vol. de | 9026.10.29 | 576,17                              |
| 87.01.219  | Eletrodo de nivel para ident. de volume  | 9026.10.29 | 538,14                              |
| 87.01.220  | Eletrodo de nivel para ident. de vol. de | 9026.10.29 | 518,24                              |
| 87.01.221  | Eletrodo de nivel para ident. de vol. de | 9026.10.29 | 532,15                              |
| 87.01.224  | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 2861,89                             |
| 87.01.225  | cabo control SSR                         | 8544.42.00 | 1422,01                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.232  | Installation Kit UltraVent 61/101/E      | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.232P | Installation Kit UltraVent 61/101/E      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.234P | Installation Kit Ultravent 62/102/E      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.235P | Installation Kit Ultravent 201/E         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.242  | Pé ajustável, aço de primeira qualidade  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.243  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.244  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.245  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1599,81                             |
| 87.01.246  | Retrofit kit isolating transparamer      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.247  | Retrofit kit isolating transparamer      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.248  | Retrofit kit isolating transparamer      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.249  | Retrofit kit isolating transparamer      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.250  | Kit de reajuste de conector para unidade |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.253  | Jogo de retrofit painel da frente Cobert |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.254  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2496,42                             |
| 87.01.255  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.257P | Installation Kit Ultravent 62/E *US*     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.258  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.261P | Jogo de retrofit, placa de montagem para |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.262  | Kit de conversão para a sonda Carne sens | 9033.00.00 | 16854,15                            |
| 87.01.264  | Kit de conversão para a sonda Carne sens | 9033.00.00 | 14346,85                            |
| 87.01.265  | Kit de conversão para a sonda Carne sens | 9033.00.00 | 14334,40                            |
| 87.01.266  | Kit de conversão, sensor de temperatura  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.267  | Kit de conversão, sensor de temperatura  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.268P | enrijecimento placa CombiDuo 61/101      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.270  | Bedienblende m.Folie*SCC61-202*RAT*5Sens | 7326.90.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.272  | Sensor de fluxo com cabo                 | 9028.20.10 | 1078,50                             |
| 87.01.275  | Memory-Stick USB *SCC_WE* & *CM_P*       | 8523.51.90 | 420,89                              |
| 87.01.280  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1745,22                             |
| 87.01.282  | Kit de conversão para estabilizador de t | 8544.42.00 | 1931,95                             |
| 87.01.283  | Kit de conversão para estabilizador de t | 8544.42.00 | 2110,26                             |
| 87.01.284  | Kit de conversão, 230V L1, modelo de mes | 8544.42.00 | 364,93                              |
| 87.01.285  | Kit de conversão, 230V L1, andar modelo  | 8544.42.00 | 804,26                              |
| 87.01.287  | Parafuso e Arruela de Plastico e Metal p | 3926.90.90 | 125,17                              |
| 87.01.288  | Cobertura para bomba com kit de fixação  | 3926.90.90 | 544,03                              |
| 87.01.289  | Cobertura para bomba com kit de fixação  | 8419.90.90 | 364,13                              |
| 87.01.293  | Defletor de ar cpl.                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.297  | Controle do transformador T1             | 8504.40.90 | 1552,09                             |
| 87.01.301  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2336,03                             |
| 87.01.302  | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2779,23                             |
| 87.01.303  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.304  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.305  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.306  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.307  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.308  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.313  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.314  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |

| Material  | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-----------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.317 | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.327 | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.335 | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.336 | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.342 | Absorvedor de ruídos do soprador do gera | 3926.90.90 | 1128,68                             |
| 87.01.345 | Jogo de retrofit, suporte para desbloque |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.346 | Kit de eletrodos de ignição para gerador | 8545.11.00 | 755,26                              |
| 87.01.347 | Kit de eletrodos de ignição para gerador | 8545.11.00 | 744,10                              |
| 87.01.348 | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.350 | Jogo de retrofit, Fixador da alça        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.352 | Retrofit kit defletor de ar support      | 7326.90.90 | 1014,68                             |
| 87.01.353 | Retrofit kit defletor de ar support      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.354 | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.355 | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.356 | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1774,32                             |
| 87.01.357 | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.358 | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1931,35                             |
| 87.01.359 | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.360 | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1801,62                             |
| 87.01.368 | Bar LED, esquerda / direita              | 8539.51.00 | 849,22                              |
| 87.01.369 | Bar LED, esquerda / direita              | 8539.51.00 | 992,10                              |
| 87.01.370 | Bar LED, esquerda / direita              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.373 | Bar LED, esquerda / direita              | 8539.51.00 | 1100,54                             |
| 87.01.374 | Motor turbina                            | 8501.51.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.376 | Placa de controle do motor turbina 1NAC  | 8419.90.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.377 | 2x Rebite espalhador de plástico         | 3926.90.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.384 | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3223,84                             |
| 87.01.385 | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3248,48                             |
| 87.01.386 | Gerador de vapor isolado *Serviço*       | 8402.19.00 | Sob Consulta                        |
| 87.01.387 | Painél de controle com overlay *RAT*     | 8419.90.90 | 4188,62                             |
| 87.01.388 | Painél de controle com overlay *RAT*     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.389 | Painél de controle com overlay *RAT*     | 8419.90.90 | 7330,19                             |
| 87.01.390 | Painél de controle com overlay *RAT*     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.395 | Painél de controle com overlay *FU*      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.406 | Retrofit kit Energy_opt.                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.407 | Installation Kit UG 623                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.409 | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.416 | Vidro duplo interno da porta do forno co | 7007.19.00 | 4282,99                             |
| 87.01.417 | Repare o grupo para pre heat mechanism p | 8419.90.90 | 3195,69                             |
| 87.01.418 | Repare o grupo para pre heat mechanism p | 8514.90.00 | 3575,43                             |
| 87.01.420 | Retrofit kit interface LAN               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.425 | Kit de conversão para porta *Level illum |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.432 | Kit de conversão fechamento da porta *2- | 8301.60.00 | 962,40                              |
| 87.01.433 | Painél de controle com overlay *TH*      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.436 | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3209,85                             |
| 87.01.438 | Kit espaçador para o vidro               | 3926.90.90 | 61,04                               |
| 87.01.439 | Kit de manutenção 61                     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.440 | Kit de manutenção 101                    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.450  | Painel comando bloqueável com plastrão R |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.458  | Gerador de vapor isolado *Serviço*       | 8402.19.00 | 3258,39                             |
| 87.01.459  | Gerador de vapor isolado *Serviço*       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.466  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1746,57                             |
| 87.01.467  | Heating element with gasket              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.468  | Kit de manutenção 61                     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.469  | Kit de manutenção 101                    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.478  | Kit de conversão para Válvula de gás     | 8481.80.92 | 4587,97                             |
| 87.01.482  | Kit de conversão para Válvula de gás     | 8481.80.92 | 6403,72                             |
| 87.01.486  | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.487S | Kit de conversão para estabilizador de t | 8544.42.00 | 1600,03                             |
| 87.01.493  | Painél de controle com overlay *KF*      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.512  | Bar LED, esquerda / direita *Level illum | 8539.51.00 | 1346,10                             |
| 87.01.513  | Bar LED, esquerda / direita              | 8539.51.00 | 1088,27                             |
| 87.01.514  | Painél de controle com overlay *TH*      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.515  | Heating element with gasket              | 8516.80.90 | 1541,43                             |
| 87.01.516S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.522S | Kit de fixação para o suporte XS         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.528S | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2526,97                             |
| 87.01.529S | Kit de retrofit para gerador de vapor de |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.530S | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 2205,99                             |
| 87.01.531S | Painél de controle com overlay *RH*      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.532S | Painél de controle com overlay *RH*      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.534S | Painél de controle com overlay/TFT *RAT  | 8419.90.90 | 11291,98                            |
| 87.01.535S | Inserção do painel de controle com touch | 8419.90.90 | 7728,58                             |
| 87.01.536S | Inserção do painel de controle com over  | 8419.90.90 | 3860,18                             |
| 87.01.537S | Painél de controle com overlay/TFT *RAT  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.539S | Vedações e calços para bloqueio da tampa | 7307.21.00 | 1111,98                             |
| 87.01.544S | Vedação em peça única para trolley e jan | 4016.93.00 | 593,47                              |
| 87.01.545S | Vedação em peça única para trolley e jan | 4016.93.00 | 741,71                              |
| 87.01.547S | Safety device / water supply for steam g | 3926.90.90 | 360,54                              |
| 87.01.548S | Safety device / water supply for steam g | 3926.90.90 | 423,04                              |
| 87.01.549S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 4708,83                             |
| 87.01.550S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 7757,41                             |
| 87.01.551S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 5416,74                             |
| 87.01.552S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 9658,43                             |
| 87.01.553S | Tubulação de entrada do ar               | 3917.32.90 | 266,18                              |
| 87.01.554S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.12.00 | 4374,18                             |
| 87.01.555S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 4243,93                             |
| 87.01.556S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5753,22                             |
| 87.01.557S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5098,28                             |
| 87.01.558S | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 5143,92                             |
| 87.01.559S | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 5888,50                             |
| 87.01.560S | Motor turbina monofásico de corrente alt | 8501.40.19 | 5454,40                             |
| 87.01.561S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.564S | Conjunto de travamento da tampa          | 7326.90.90 | 8337,26                             |
| 87.01.567S | Kit panela direito sem pressão           |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.568S | Kit panela esquerdo sem pressão          |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.569S | Kit elemento aquecedor 2287W 208V        | 8516.80.90 | 1799,21                             |
| 87.01.570S | Kit elemento aquecedor 2287W 400V        | 8516.80.90 | 1669,64                             |
| 87.01.571S | Kit elemento aquecedor 2287W 460V        | 8516.80.90 | 1677,94                             |
| 87.01.574S | Software + autocolante „Power opt 102G/2 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.578S | Bar LED                                  | 8539.51.00 | 447,20                              |
| 87.01.579S | Bar LED                                  | 8539.51.00 | 880,73                              |
| 87.01.580S | ótica LED                                | 3926.90.90 | 416,77                              |
| 87.01.581S | Bar LED                                  | 8539.51.00 | 1028,88                             |
| 87.01.582S | ótica LED                                | 3926.90.90 | 546,69                              |
| 87.01.586S | ótica LED                                | 3926.90.90 | 429,31                              |
| 87.01.587S | Motor turbina trifasico de corrente alte | 8501.52.90 | 8703,74                             |
| 87.01.588S | Motor turbina                            | 8501.40.19 | 5729,19                             |
| 87.01.590S | Pé traseiro 90mm                         | 3926.90.90 | 367,92                              |
| 87.01.591S | Pé dianteiro 90mm                        | 3926.90.90 | 249,03                              |
| 87.01.593S | Terminal block UltraVent                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.594S | Terminal block UltraVent Plus            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.595S | Cabo, iluminação W40 *iluminação de port | 8544.42.00 | 972,15                              |
| 87.01.596S | Cabo, iluminação W40 *iluminação de port | 8544.42.00 | 796,96                              |
| 87.01.599S | Kit de conversão para armações 60.30.363 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.603S | Conjunto de rolamentos de aperto do pane |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.604S | Kit panela sem pressão                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.605S | Kit panela pressão                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.606S | Kit panela sem pressão                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.607S | Kit panela pressão                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.608S | Coletor de gotejamento da porta          | 3926.90.90 | 560,83                              |
| 87.01.609S | Coletor de gotejamento da porta          | 3926.90.90 | 586,18                              |
| 87.01.610S | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.611S | Coletor de gotejamento da porta          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.613S | Cabo, iluminação de porta                |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.614S | Guia de ligação rolo guia                |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.615S | Guia de ligação rolo guia                | 3917.29.00 | 208,75                              |
| 87.01.616S | Guia de ligação rolo guia                |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.617S | Bico de enchimento tampa esquerda        | 7326.90.90 | 748,92                              |
| 87.01.618S | Bico de enchimento tampa direita         | 7326.90.90 | 1269,00                             |
| 87.01.619S | Completa eixo de ar                      | 3926.90.90 | 689,56                              |
| 87.01.620S | Cabo de entrada                          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.621S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.622S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.623S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.624S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.625S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.12.00 | 5263,57                             |
| 87.01.626S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 11072,73                            |
| 87.01.627S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 13581,46                            |
| 87.01.632S | Castor comout brake ø100mm               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.633S | Castor com brake ø100mm                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.636S | Cobertura para bomba                     | 3926.90.90 | 648,35                              |
| 87.01.637S | Cobertura para bomba                     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.642S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.643S | Retrofit kit interface Ethernet          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.644S | Gasventil komplett 061-202G 03/20        | 8481.80.92 | Sob Consulta                        |
| 87.01.645S | Painél de controle com overlay/TFT *OEM  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.646S | Painél de controle com overlay/TFT *OEM  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.647S | Inserção do painel de controle com touch |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.648S | Inserção do painel de controle com touch |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.649S | Inserção do painel de controle com touch |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.650S | Inserção do painel de controle com touch |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.651S | Inserção do painel de controle com touch |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.652S | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 2919,26                             |
| 87.01.653S | Burner hot air                           |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.654S | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 2897,22                             |
| 87.01.655S | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 3294,75                             |
| 87.01.656S | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 2933,96                             |
| 87.01.657S | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 2965,05                             |
| 87.01.658S | Burner hot air                           | 8419.90.90 | 3361,18                             |
| 87.01.659S | Kit de conversão, umedecendo             |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.661S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.662S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3889,58                             |
| 87.01.663S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.664S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.665S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 3946,13                             |
| 87.01.666S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.667S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.668S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.669S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.670S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.671S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.672S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.673S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.674S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.675S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.676S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.677S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.678S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5231,96                             |
| 87.01.679S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.680S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.681S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5466,65                             |
| 87.01.682S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.683S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.684S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.685S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.686S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.691S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.692S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5098,28                             |
| 87.01.693S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.694S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.695S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5624,22                             |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.696S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5979,76                             |
| 87.01.697S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 5979,76                             |
| 87.01.698S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.699S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.711S | Conjunto de aquecimento com gaxeta       | 8516.80.90 | 6201,47                             |
| 87.01.713S | Tubulação de entrada do ar               | 3917.32.90 | 281,60                              |
| 87.01.715S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 5438,50                             |
| 87.01.716S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.717S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.718S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 5668,17                             |
| 87.01.723S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.724S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.725S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.726S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.12.00 | 4721,69                             |
| 87.01.727S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.728S | Jogo de gerador de vapor isolado         | 8402.19.00 | 4808,75                             |
| 87.01.729S | Jogo de gerador de vapor isolado         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.731S | Hot air heat exchanger kit, complete     | 8419.50.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.732S | Hot air heat exchanger kit, complete     | 8419.50.90 | Sob Consulta                        |
| 87.01.735S | Conjunto de fios, terra - eléctrodo de i |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.736S | Conjunto de fios, terra - eléctrodo de i |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.737S | Conjunto de fios, terra - eléctrodo de i | 8544.42.00 | 151,71                              |
| 87.01.738S | Conjunto de fios, terra - eléctrodo de i |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.739S | Conjunto de fios, terra - eléctrodo de i | 8544.42.00 | 252,70                              |
| 87.01.740S | Conjunto de fios, terra - eléctrodo de i |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.741S | Interface USB                            | 8544.42.00 | 328,49                              |
| 87.01.745S | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.746S | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.750S | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.756S | Inserção do painel de controle com over  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.757  | Memory-Stick USB *iCombi Pro & iCombi CI | 8523.51.90 | 174,09                              |
| 87.01.758  | Memory-Stick USB iVario                  | 8523.51.90 | 174,09                              |
| 87.01.759S | Cilindro de elevação para subestrutura a | 8412.21.10 | 3662,03                             |
| 87.01.767S | Conjunto de selos de encaixe para trolle |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.768S | ótica LED                                | 3926.90.90 | 436,69                              |
| 87.01.769S | ótica LED                                | 3926.90.90 | 679,45                              |
| 87.01.770S | Kit de conversão interface de barramento | 8539.51.00 | 4418,55                             |
| 87.01.771S | ótica LED                                | 3926.90.90 | 393,14                              |
| 87.01.772S | Kit de conversão interface de barramento | 8539.51.00 | 3528,63                             |
| 87.01.773S | bus interface sealed set                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.774S | Kit de juntas para cabos do painel de co |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.775S | Kit panela esquerdo sem pressão          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.776S | Kit panela direito sem pressão           |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.777S | Kit panela esquerdo pressão              |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.778S | Kit panela direito pressão               |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.779S | Porta fixação mecanismo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.780S | Kit de montagem para VarioSmoker         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.781S | Termopar TE1 controlo                    |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                  | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.783S | Kit de reparação de roscas na caixa técn   | 8514.90.00 | 131,96                              |
| 87.01.790S | Kit de conversão, tampa cega para ducha    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.792S | Retrofit kit interface Ethernet            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.793S | Kit corpo da subestrutura                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.804S | Conjunto de aquecimento com gaxeta         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.805S | Conjunto de aquecimento com gaxeta         | 8516.80.90 | 3233,17                             |
| 87.01.806S | Conjunto de aquecimento com gaxeta         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.807S | Conjunto de aquecimento com gaxeta         | 8516.80.90 | 3250,07                             |
| 87.01.808S | Conjunto de aquecimento com gaxeta         | 8516.80.90 | 3250,07                             |
| 87.01.810S | Espaçador de porta de placa de separação   | 7326.90.90 | 65,79                               |
| 87.01.811S | Porta 1/1                                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.812S | Porta 2/1                                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.813S | Kit de ligação do otimizador de energia    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.814S | Kit de ligação do otimizador de energia    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.815S | Retrofit kit safety door latch             |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.816S | Kit de Retrofit 4 relés                    | 8419.90.90 | 1684,78                             |
| 87.01.817S | Kit adaptador de interruptor diferencial   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.818S | Kit adaptador de interruptor diferencial   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.819S | Kit adaptador de interruptor diferencial   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.820S | Kit adaptador de interruptor diferencial   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.821S | Kit adaptador de contacto sem potencial    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.822S | Kit de reparação de fixação do painel de   | 7326.90.90 | 325,71                              |
| 87.01.832S | Kit de acessórios do motor do ventilador   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.833S | Kit de supressão de duche                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.834S | Foam support                               | 8419.90.90 | 3146,52                             |
| 87.01.835S | Foam support                               | 8402.90.00 | 2922,09                             |
| 87.01.837S | Válvula de controlo de pressão             | 8481.80.95 | 4000,10                             |
| 87.01.838S | Válvula de gás LK1                         | 8481.80.92 | 2193,90                             |
| 87.01.839S | Válvula de gás LK2                         | 8481.80.92 | 2236,39                             |
| 87.01.840S | Rolo elevatório com eixo                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.848S | Kit adaptador para painel de controlo bl   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.849S | Kit adaptador para painel de controlo bl   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.856S | Kit de ajuste eSTB sensor de ar quente     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.857  | Memory-Stick USB *VCCM* com Loader         |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.858S | Kit de reparação do suporte de altifalan   | 8518.50.00 | 1509,67                             |
| 87.01.859S | Kit de teste VDE                           |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.860S | Placa i/o A10                              | 8419.90.90 | 7004,03                             |
| 87.01.861S | Contactador K3-40B00 190R T AZ com auxilia | 8536.49.00 | 2357,92                             |
| 87.01.862S | Contactador K3-24B00 190R T AZ com auxilia |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.863S | Contactador K3-74B00 190R T AZ com auxilia |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.864S | Kit de ligação à terra do sensor de pres   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.865S | Kit de ligação à terra do sensor de pres   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.866S | Kit de conversão *proteção contra colisã   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.875S | Kit de reparação do suporte altifalante    | 8518.29.90 | 1856,29                             |
| 87.01.876S | Kit de ventilador CPU                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.877S | Air baffle *Nandos*                        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.878S | Air baffle *Nandos*                        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.879S | Air baffle *Nandos*                        |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.880S | Air baffle *Nandos*                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.881S | Air baffle *Nandos*                      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.882S | Painél de controle com overlay/TFT *RH*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.883S | Painél de controle com overlay/TFT *RH*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.884S | Painél de controle com overlay/TFT *BL*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.885S | Painél de controle com overlay/TFT *BL*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.886S | Painél de controle com overlay/TFT *KF*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.887S | Painél de controle com overlay/TFT *KF*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.888S | Painél de controle com overlay/TFT *ME*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.889S | Painél de controle com overlay/TFT *ME*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.890S | Painél de controle com overlay/TFT *FU*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.891S | Painél de controle com overlay/TFT *FU*  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.894S | Porta fixação mecanismo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.895S | Porta fixação mecanismo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.896S | Porta fixação mecanismo                  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.897  | Kit de adaptação da tubulação de dreno D | 3917.29.00 | 2057,65                             |
| 87.01.898S | Non return valve G3/4"                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.899S | Kit de conversão iCP XS sem chuveiro de  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.900S | Kit de modificação para nivelamento da b |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.901S | Kit adaptador de opção de água quente    |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.902S | Retrofit kit Solas                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.903S | Retrofit kit Solas                       |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.904S | Kit de manutenção iCombi B(61)           |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.905S | Kit de manutenção iCombi D(101)          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.906S | Conjunto de molas de retenção para senso |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.907S | Kit de reparação de mangueiras D10mm     |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.916S | Kit de conversão iCombi sem chuveiro de  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.917S | Kit de reparação, valvula de drenagem    | 3926.90.90 | 75,99                               |
| 87.01.918S | Kit de ajuda de elevação com saco        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.919S | Retrofit kit chicote de fios do cabo de  | 8544.42.00 | 4112,16                             |
| 87.01.920S | Kit adaptador de tomadas *JP*            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.921S | Kit adaptador de tomadas *JP*            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.922S | Kit adaptador de tomadas *JP*            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.923S | Retrofit kit Energy_opt.                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.924S | Retrofit kit Energy_opt.                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.925S | Retrofit kit Energy_opt.                 |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.926S | Kit de reparação para o tubo de escoamen |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.928S | Chassi direito                           |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.930S | Travamento para flap, armazenamento de q | 7326.90.90 | 261,01                              |
| 87.01.931S | Kit de reequipamento, cavilha roscada, c |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.932S | Kit de reequipamento, pino roscado, defl |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.933S | Conjunto de rodas (2 pçs) sem travão ø12 | 8302.20.00 | 1625,74                             |
| 87.01.934S | Conjunto de rodas (2 pce) com travão ø12 | 8302.20.00 | 1762,09                             |
| 87.01.939S | Kit de conversão de parafusos de cabeça  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.941S | Ajuste de portas, topo                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.942S | Kit de conversão, umedecendo             |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.943S | Circuito de segurança                    | 8419.90.90 | 1672,51                             |
| 87.01.944S | Kit de conversão, umedecendo             |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.01.945S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        | 8516.80.90 | 5434,28                             |
| 87.01.946S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.947S | Motor turbina                             | 8501.40.19 | 6279,17                             |
| 87.01.949S | Conjunto de apanhados da porta            |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.950S | Retrofit placa de fundo da subestrutura   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.951S | Kit de filtro, painel lateral direito     | 5911.90.00 | 984,46                              |
| 87.01.953S | Bomba de recirculação UP30                | 8413.81.00 | 2669,01                             |
| 87.01.954S | Bomba de esvaziamento                     | 8413.81.00 | 1345,52                             |
| 87.01.955S | Bomba para CareControl                    | 8413.81.00 | 1705,56                             |
| 87.01.956S | Bomba para CareControl                    | 8413.81.00 | 1698,04                             |
| 87.01.959S | Tampa traseira com guia de vapor          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.960S | Kit de substituição revestimento esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.961S | Kit de substituição revestimento direito  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.962S | Kit de substituição revestimento esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.963S | Kit de substituição revestimento esquerdo |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.964S | Tampa traseira com guia de vapor          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.965S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.966S | Interface de barramento do kit de reequi  | 8544.42.00 | 2264,78                             |
| 87.01.967S | Kit adaptador do arnês de controlo        |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.968S | Kit adaptador do arnês de controlo        | 8544.42.00 | 4562,71                             |
| 87.01.969S | Kit adaptador do arnês de controlo        | 8544.42.00 | 4241,65                             |
| 87.01.970S | Retrofit kit chicote de fios do cabo de   | 8544.42.00 | 4361,09                             |
| 87.01.971S | Kit adaptador do arnês de controlo        | 8544.42.00 | 5811,18                             |
| 87.01.972S | Armadilha de micro-ondas / junta para mo  | 4016.93.00 | 562,61                              |
| 87.01.973S | Motor turbina monofásico de corrente alt  | 8501.40.19 | 5422,18                             |
| 87.01.974S | Motor turbina                             | 8501.40.19 | 5422,18                             |
| 87.01.975S | Módulo de pressão esquerda para sensor 1  | 9026.20.90 | 2262,02                             |
| 87.01.976S | Módulo de pressão direita para sensor 1/  | 9026.20.90 | 2248,72                             |
| 87.01.983S | Jogo de gerador de vapor isolado          | 8402.19.00 | 4697,49                             |
| 87.01.984S | Jogo de gerador de vapor isolado          |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.985S | Kit de adaptador de placa de 4 canais XS  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.986S | Kit de adaptador de placa de 4 canais S   |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.987S | Kit de adaptador de placa de 4 canais L,  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.988S | Kit de adaptador de placa de 4 canais L,  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.989S | Módulo esquerdo para sensor               | 3926.90.90 | 764,63                              |
| 87.01.990S | Módulo direito para sensor 1/4"           | 3926.90.90 | 805,34                              |
| 87.01.991S | Ar quente do queimador (eletrodo de igni  | 8419.90.90 | 4349,30                             |
| 87.01.992S | Carcaça metálica p/ bomba de limpeza      |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.993S | Base de chicote de cabos                  | 8544.42.00 | 1004,58                             |
| 87.01.995S | Sensor de pressão com cabo                | 9032.20.00 | 3249,05                             |
| 87.01.996S | Kit de manutenção, porta fixação mecanis  |            | Sob Consulta                        |
| 87.01.997S | Conjunto de juntas do armário interior    | 4016.93.00 | 2414,71                             |
| 87.02.004S | Caixa de águas residuais, kit de manuten  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.005S | Ignitionelectrode para ar quente 200mm    | 8545.11.00 | 533,52                              |
| 87.02.006S | Ignitionelectrode para ar quente 350mm    | 8545.11.00 | 549,42                              |
| 87.02.007S | Ignitionelectrode para ar quente 960mm    | 8545.11.00 | 595,06                              |
| 87.02.008S | Ignitionelectrode para ar quente 350mm    | 8545.11.00 | 675,01                              |
| 87.02.009S | Ignitionelectrode para ar quente 960mm    | 8545.11.00 | 767,16                              |

| Material   | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 87.02.010S | Eléctrodo de terra para ar quente         | 8545.11.00 | 277,36                              |
| 87.02.013S | Kit de substituição revestimento esquerd  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.014S | Kit de substituição revestimento direito  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.015S | Kit de substituição revestimento esquerd  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.017S | Magnetron com Klixon                      | 8540.71.00 | 1810,38                             |
| 87.02.018S | Ajuste do conjunto de ajuda               | 7326.90.90 | 1701,61                             |
| 87.02.019S | Porta                                     | 8419.90.90 | 44175,99                            |
| 87.02.020S | Kit de peças de serviço para ajuste da p  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.021S | Fechadura da porta                        | 8301.40.00 | 7457,38                             |
| 87.02.024S | Inserção do painel de controle com touch  | 8419.90.90 | 7945,79                             |
| 87.02.025S | Kit de substituição revestimento direito  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.026S | Kit de substituição revestimento direito  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.027S | Kit de substituição revestimento direito  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.028S | Kit de substituição revestimento esquerd  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.029S | Kit de substituição revestimento direito  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.030S | Kit de ligação do otimizador de energia   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.031S | Kit de ligação do otimizador de energia   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.032S | Zestaw modernizacyjny pcb LAN / WLAN      |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.033S | Inserção do painel de controle com over   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.034S | Pen drive RATIONAL com software           | 8523.51.90 | 996,98                              |
| 87.02.050S | Kit de reequipamento caixa de mistura     | 3926.90.90 | 156,98                              |
| 87.02.051S | Kit de substituição do isolamento do rev  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.052S | Kit de substituição do isolamento do rev  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.053S | Inserção do painel de controle com over   | 8419.90.90 | 4419,82                             |
| 87.02.055S | Kit de substituição do rolamento exterior |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.056S | Kit de substituição do rolamento exterior |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.073S | Gas connection manifold                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.074S | Gas connection manifold                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.075S | Gas connection manifold                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.076S | Gas connection manifold                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.080S | Carcaça da bomba                          | 3926.90.90 | 336,44                              |
| 87.02.082S | Lan/Wlan interface retrofit kit           |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.083S | Kit de adaptação Cabo de alimentação SSR  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.085S | heating assembly 220V delta connection    |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.086S | Kit de adaptação, porta                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.087S | Kit de adaptação, porta                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.088S | Kit de adaptação, porta                   |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.090S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.091S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.092S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.093S | Conjunto de aquecimento com gaxeta        |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.094S | Válvula de controlo de pressão            |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.095S | Kit de adaptação, gerador de pulso / equ  |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.096S | Kit de adaptação, gerador de pulso        |            | Sob Consulta                        |
| 87.02.097S | Kit de adaptação, gerador de pulso        | 8533.31.10 | 757,36                              |
| 87.02.099S | Kit de manutenção, porta fixação mecanis  |            | Sob Consulta                        |
| 8700.0315P | Mecanismo de fixação da porta versão mar  |            | Sob Consulta                        |
| 8700.0318  | Floor fixing set                          |            | Sob Consulta                        |

| Material    | Descrição                                 | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|-------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 8710.1036P  | Door setting bracket                      |            | Sob Consulta                        |
| 8710.1041P  | Parafuso de fixação do ajuste do suporte  |            | Sob Consulta                        |
| 8710.1137   | Drain connection d54 - d50                |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1002   | Termopar curto cpl.                       |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1003   | Termopar para medição interna da tempera  | 9033.00.00 | 574,99                              |
| 8720.1300P  | Bus cable CPU - operator pcb              |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1302   | Cabo de força(suprimento) de alimentação  | 8544.42.00 | 716,81                              |
| 8720.1302ET | Cabo de força(suprimento) de alimentação  |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1310   | Nachrüstsatz f.Schnittstelle 202 3/97     |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1326   | Inserção do painel de controle com over   |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1331   | Inserção do painel de controle com over   |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1354   | Cabinet insulation material 1400x1000x20  |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1384   | Hallsensor cpl                            | 9032.89.90 | 2867,36                             |
| 8720.1385   | Chicote de controle PCB-SSR               |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1418   | Blower para burner RG100                  | 8501.31.10 | 3549,49                             |
| 8720.1419   | Kit Válvula de gás 2-20mbar               |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1430   | Adaptador cable para control pcb          |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1440   | Inserção do painel de controle com over   |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1462   | Kit de conversão motor brake KIMO         |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1474   | Retrofit kit Parafuso da porta            |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1501   | Kit de conversão para Float Switch        |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1510   | Control wire SSR                          |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1511   | Control wire SSR                          |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1521   | Kit de conversão CleanJet                 | 8419.90.90 | 4888,01                             |
| 8720.1522   | Kit de conversão CleanJet                 |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1522S  | Kit de conversão CleanJet                 |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1524   | Kit de conversão CleanJet                 |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1525   | Kit de conversão suction plug para conta  |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1526   | Bomba para CleanJet                       |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1529   | Multip. conector da caixa de ignição 303  |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1550   | Chicote de controle PCB-SSR               |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1570   | Repair set blocked CleanJet pipe          |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1571   | Retrofit kit screw pinos Reto             | 7318.13.00 | 173,83                              |
| 8720.1572S  | Retrofit kit ângulo screw pinos           | 7318.13.00 | 296,38                              |
| 8720.1578   | kit de reparo moistening                  |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1582   | Contactora-retrofit kit f. 3028.0156, .01 |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1583   | Modification kit SSR 3028.0530 para CCC   |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1584P  | Control harness PCB-SSR                   |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1590   | Heating element with gasket               | 8516.80.90 | 1222,72                             |
| 8720.1591   | Heating element with gasket               |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1592   | Heating element with gasket               |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1593   | Heating element with gasket               | 8516.80.90 | 1461,19                             |
| 8720.1594   | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta  | 8516.80.90 | 3873,38                             |
| 8720.1595   | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta  | 8419.90.90 | 3953,60                             |
| 8720.1596   | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta  | 8516.80.90 | 6431,78                             |
| 8720.1597   | Outer heating assembly with gasket        | 8516.80.90 | 7595,31                             |
| 8720.1598   | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta  |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1599   | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta  |            | Sob Consulta                        |

| Material   | Descrição                                | NCM        | Valor Final -<br>Impostos do PE R\$ |
|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 8720.1600  | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1602  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1603  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1604  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1606  | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1607  | Inner Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1608  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1609  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1610  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1611  | Outer Conjunto de aquecimento com gaxeta |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1612  | Filtro de carvão ativado grupo           |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1613  | Jogo da gaxeta para o motor              |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1614  | Jogo da gaxeta para o motor              |            | Sob Consulta                        |
| 8720.1615  | Ventilador de refrigeração               |            | Sob Consulta                        |
| 8801.0250P | Caixa de conexão de força                |            | Sob Consulta                        |
| 8801.1061  | Cabo de conexão monitoring ar quente     |            | Sob Consulta                        |
| 8801.1063  | Cabo de ignição hot-air 540 mm lg.       |            | Sob Consulta                        |
| 8801.1208  | Jogo de fios de ignição/monitoração      | 8544.42.00 | 660,90                              |
| 8801.1209  | Jogo de fios de ignição/monitoração      |            | Sob Consulta                        |
| 8801.1216  | Jogo de fios de ignição/monitoração      |            | Sob Consulta                        |
| 8801.1217  | Jogo de fios de ignição/monitoração      |            | Sob Consulta                        |
| 8801.1222  | Jogo de fios de ignição/monitoração      |            | Sob Consulta                        |
| 8817.1034P | Adaptador cable para replacement of pres |            | Sob Consulta                        |
| 8817.1041  | Interface Cabo para RS232                |            | Sob Consulta                        |
| 8817.1303P | gerador de pulso                         |            | Sob Consulta                        |
| 8817.1306P | Divisor de pulso                         |            | Sob Consulta                        |
| 9003.0209  | Klübersynth UH 1 14-151                  |            | Sob Consulta                        |
| 9003.0216P | Klüberbeta VR67-3500 3g                  |            | Sob Consulta                        |
| 9003.0224P | 5x Contact grease *CG60* 3g              |            | Sob Consulta                        |
| 9027.0208  | Cleaning brush para gas unit 600x140x32  |            | Sob Consulta                        |
| 91.01.009P | Saco de talco                            |            | Sob Consulta                        |
| 91.01.220P | Ajuda de ajustamento para prendedor da p | 8301.60.00 | 168,80                              |
| 91.01.687S | Ferramenta de reparação, tubo de entrada |            | Sob Consulta                        |
| 91.01.690S | Ferramenta de reparação, tubo de entrada |            | Sob Consulta                        |
| 91.01.707P | Saco para kit de ajuda de elevação       |            | Sob Consulta                        |
| 91.01.786P | Ferramenta de montagem da junta do veio  | 3926.90.90 | 8,20                                |
| W13022P    | Schälbohrer Größe 8-20                   |            | Sob Consulta                        |
| W22062P    | Hexagon screwdriver with T-handle 6 mm   |            | Sob Consulta                        |



## Contato RATIONAL

Hotline Serviço RATIONAL:  
Telefone: +55 11 3372 3080

Contato Chef RATIONAL:  
Telefone: +55 11 3372 3070

Visite nosso site: [www.rational-online.com](http://www.rational-online.com)



### RATIONAL Brasil

Rua Cincinato Braga, nº. 500, 1º Andar, Loja 1  
Bela Vista – São Paulo – SP  
CEP: 01333-010  
Tel. +55 11-3372-3000  
Email. [info@rational-online.com.br](mailto:info@rational-online.com.br)